R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA Cărbunești Nr. 2220 din 12.10.2011

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.10.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Cărbunești

Urmare a adresei R12253/C206/X.2./DL/DC şi ordinului Prefectului județului Prahova nr.474/29.07.2010, în data de 06.10.2011 s-a constituit comisia de evaluare/constatare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice ce periculoase, pentru a constata şi evalua în teren aspectele semnalate de către domnul Dogaru Constantin din satul Gogeasca, comuna Cărbuneşti.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Lt. Georgescu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova.
- Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Ing. Ionică Elena Consiliul Județean Prahova
- Dl. Stan Petre Primăria comunei Cărbunești

## Descrierea situației:

În urma analizării situației din teren s-au constatat următoarele:

- podul peste pârâul Lopatna situat pe Dj 233 în zona intersecției cu Dj 100 M, cu suprastructura din lemn şi infrastructură din beton este foarte degradat şi pune în pericol circulația rutieră, existând în orice moment posibilitatea prăbuşirii acestuia;
- drumul județean Dj 233 care face legătura între comuna Ariceştii Zeletin şi comuna Cărbuneşti, pe tronsonul situat pe teritoriul administrativ al comunei Cărbuneşti este din pământ cu lățimea platformei de 3-4 m, fără şanțuri, cu gropi şi făgaşe, fiind impracticabil aproape tot timpul anului şi aflat într-o stare foarte rea de viabilitate;
- pe partea dreaptă a drumului județean Dj 233 (sensul Ariceştii Zeletin-Cărbuneşti), în zona locuinței petentului (peste drum de aceasta) se observă o alunecare de teren de mică amploare, cu evoluție lentă, de suprafață, în prezent stopată şi parțial stabilizată la marginea drumului județean. Proprietatea petentului nu a fost afectată de fenomenul de alunecare, aceasta oprindu-se la circa 3-4 m de împrejmuirea proprietății (gard de lemn);
- fisurile şi crăpăturile existente în pereții anexei gospodăreşti (magazie) sunt datorate în principal vechimii construcției şi materialelor folosite la construcția (lemn, paiantă, învelitoare țiglă, soclu din zidărie piatră) precum şi a neefectuării la timp a lucrărilor de întreținere şi reparații.

## Măsuri care se impun:

1. Repararea/refacerea/reconstruirea podului peste pârâul Lopatna pe baza soluțiilor stabilite în expertiza tehnică, întocmită de Consiliul Județean Prahova și aflată în curs de finalizare.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: după definitivarea expertizei tehnice

2. Execuția de lucrări de protejare a corpului şi platformei drumului pe o lungime de circa 700 m, inclusiv execuția de şanțuri pentru colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale din zona drumului.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: după execuția lucrărilor la pod

NOTĂ: se recomandă petentului execuția lucrărilor de reparații și întreținere a anexei, în lipsa acestora existând pericolul agravării situației existente, respectiv amplificarea acesteia.

Referitor la problemele semnalate privind starea podului și a drumului județean Dj 233, menționăm că petentul a primit un răspuns și din partea Direcției Tehnice a Consiliului Județean Prahova (nr. P 137 din 15.09. 2011)

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4(patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt.

Vîlcu Gheorghe

Lt.

Georgescu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing.

Ionită Cornel

Ing.

Ionică Elena

Primăria Comunei Cărbunești

Primar

Stan Petre