NOTĂ DE CONSTATARE

privind evaluarea fenomenului de tasare produs în comuna Gornet, str. Independenței

Urmare a Ordinului Prefectului județului Prahova, nr.151 din 27.03.2009, in data de 12.01.2010 s-a constituit comisia de evaluare a situației sesizată de către Primăria Gornet prin adresa nr.75 din 11.01.2010.

La efectuarea evaluării au participat următorii:

- Ing. Nechiti Mariana Inspectoratul Teritorial în Construcții Sud Muntenia Ploiești;
- Cpt. Dobre Valeriu Inspectoratul Județean Pentru Situații De Urgență Prahova;
- Ing. Ciurea Gheorghe- SGA Prahova;

Descrierea situației:

Urmare a verificărilor efectuate în comuna Gornet, str. Independenței (drum local) între proprietățile de la nr. 613 – 615 s-a constatat o depreciere tehnică (rupturi, denivelări, deplasări) prin tasarea terenului, pe o lungime de aproximativ 40 ml și o suprafață de apoximativ 2000 mp, care are o componență litologico- stratificată de argilă cafenie cu fracțiuni de praf și nisip în proporții destul de mari.

Prin vizualizarea fenomenului s-a constatat că acesta evoluează de la nord la sud pe un relief variat (deal-vale) și nu sunt realizate rigole colectoare și nici drenuri pentru preluarea apelor meteorice.

În vecinătatea drumului local, pe toată zona afectată, construcțiile existente prezintă fisuri care atestă că, fenomenul de umectare a terenului și de antrenare a acestuia, în condiții climaterice, este în evoluție.

Pentru strada Independenței primăria comunei Gornet are DTAC fără studiu geotehnic și expertizarea tehnică a drumului, fiind în procedura de autorizare a lucrărilor de construcții .

Măsuri care se impun:

- întocmirea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat pe cerința Af (geotehnică și hidrologică) în vederea dispuneri de măsuri privind asigurarea stabilității terenului pe toată zona afectată;
- până la emiterea autorizației de construire în vederea realizări drumului local se impune relizarea de rigole (şanțuri colectoare) pe o adâncime care să fie sub stratul

de fundare al drumului, iar proprietarii existenți pe partea stângă și dreaptă a drumului au obligativitatea să-și facă sistematizarea pe verticală a proprietăților în vederea preluări apelor meteorice, prin canale colectoare și dirijare spre calea publică în șanțuri colectoare existente;

primăria comunei Gornet prin personalul desemnat de președintele CLSU va monitoriza permanent evoluția fenomenului de tasare a terenului și va lua măsurile

urgente în vederea stopări acestuia.

Inspectoratul Teritorial în Construcții Ploiești; Ing. Nechiti Mariana INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

SERIA 33 NR. 103

INSPECTORATUL TENTORIAL IN CONSTRUCTII
SUD MUNTENIA

Inspectoratul Județean Pentru Situații De Urgență Prahova;

Cpt. Dobre Valeriu

SGA Prahova;

Ing. Ciurea Gheorghe-SGA Prahova;

Președinte C.L.S.U.

Primar, Petrescu Ion