## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 01.04.2015 la sediul Primăriei comunei Surani

Urmare a notificării Primăriei comunei Surani nr. 652 din 30.03.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 01.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Chiroiu Teodor Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ms. Coandă Eugen Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Viceprimar, Gheorghe Marian Primăria comunei Surani
- > Şef SVSU, Toader Florin Primăria comunei Surani

## A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în ultima perioadă pe raza comunei Surani, s-au activat/reactivat alunecările de teren și fenomenele distructive de origine geologică, comisia constatând următoarele:

- calea de acces DS 768 Brăcacea (drum din traverse de beton) este surpat pe o lungime de aproximativ 200 m.l., pe toată lățimea drumului, cu o adâncime de aproximativ 1,6 m, suprafața afectată de alunecarea terenului fiind de 5000 mp. Drumul este inaccesibil autospecialelor de intervenție a serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Accesul spre cele 7 gospodării și spre terenurile agricole din zonă se face pietonal. Cauzele declanșării fenomenului de alunecare a terenului în această zonă este pierderea generală a stabilității versantului, datorită băltirii apelor pluviale precum și a terenului vălurit, a argilelor și a cursului torentului Brăcacea. A fost fracturată conducta de apă potabilă cu diametrul de 60 mm iar stâlpii de beton aferenți rețelei electrice sunt înclinați fiind necesară reamplasarea acestora. La momentul constatării echipele de intervenție de la Electrica S.A. și Hidro Prahova acționau pentru remedierea situației.
- în satul Surani, punct Helciu, în spatele locuinței și anexelor gospodărești a familiei Ionescu Gheorghe nr.138, la aproximativ 5 m s-a produs o alunecare de teren cu lungimea de aproximativ 30 m, lățimea de aproximativ 30 m și o diferență de nivel de aproximativ 2,5 m. Zona adiacentă (pășune) este ușor vălurită fapt ce indică o posibilă extindere a fenomenului cu antrenarea platformei drumului comunal Helciu.

În cele două puncte menționate, fenomenul de alunecare de teren este activ și continu.

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente

tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Surani

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Surani

Termen: începând cu 01.04.2015

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

## Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

ing. Chiroiu Teodor

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ms. Coandă Eugeniu

Primăria comunei Surani

Viceprimar, Gheorghe Marian

Şef SVSU, Toader Florin