
使用 Sniffer 分析 ARP 网络故障

电信网络内部一套 112 测试系统,涉及到一系列服务器和测试头(具有 TCP/IP 三层功能的终端),原有的拓扑在电信内网(DCN)中。由于测试范围的扩大,有些机房没有内网接入点,变通的方案是在城域网上建立一个 VPN,将那些没有 DCN 接入点的测试头设备接在此 VPN上,然后此 VPN 通过一个防火墙(PIX)与 DCN 做接口。可以将这些测试头看作一些提供测试服务的服务器,使用 NAT 静态转换将这些测试头映射为 DCN 内网网段上的 IP 地址,内网的一些客户端使用这些映射后的地址访问测试头。

方案实施后,用 DCN 内网设备访问有些测试头,时通时不通,对这些局点的 112 测试工作带来了极大的困扰。通过使用 Sniffer 抓包工具,结合对 ARP协议的理解,逐步分析出了故障的真正原因,解决了问题。

故障现象说明

112 系统的部分网络拓扑图如图 1 所示。



故障现象

- 1.DCN 中的 112CLIENT 有时访问不到测试头 A。112CLIENT ping 不通测试头 A,网关 F 上也 ping 不通测试头 A。
 - 2. F 上始终有 ARP 记录:例如嘉兴某 NPORT 测试头 A Internet 10.0.2.70 118 0090.e809.b82f ARPA FastEthernet0/1
 - 3. 如果 F上 clear arp,则 112CLIENT 再 ping,可以 ping 通。
- 4. 如果不采取步骤 3,用 DCN 内机器 telnet 134.100.200.10(测试头 B),再用 B来 ping 10.0.2.70(测试头 A),能 ping 通。再用 112CLIENT ping A,能 ping 通。
 - 5. 将测试头换下,换上同 IP 地址笔记本电脑,没有任何问题。 对问题的预先判断中,有两种倾向性猜测,如下:


- ◆ A: NPORT 测试头的 TCP/IP 实现不规范。测试头是厂家应局方要求加工组装的,其 TCP/IP 协议簇的实现是建立在 NPORT MOXA 卡上的,主要是为了实现 TCP/IP 与 SERIAL 协议之间的转换。而这种实现的可靠性并没有 100%的把握。如果是这个原因,需厂家解决。
- ◆ B: 宽带交换机的设置不科学。交换机的 ARP 条目失效时间对其 ARP 对照表有很大影响,设的太短,很快就失效,包过来后就会不知道流向哪个端口,会被交换机丢弃。宽带交换机属于数据部门维护,一般情况下不会提供给我们口令,没有确实的判断,他们一般不愿意改交换机设置。

所以确实的定位问题的所在,是我们解决故障的先决条件。

查找故障源

在不能确定故障源的情况下,我们同时从以上两种倾向性猜测的角度出发, 力图从两个方向做出解释,最后找出符合实际的故障点。

首先,改变拓扑结构如图 2 所示,网关接口之一连接一台共享带宽的 HUB, HUB上的两个端口分别连接宽带部分和一台运行 Sniffer 的电脑。这样,Sniffer 能"抓"到所有宽带与网关 F之间的包。



针对现象一: IDSCLIENT ping 不通测试头 A

测试动作一:

1)网关F上有A的ARP记录。

112 edge#sh arp | include 10.0.2.70

Internet 10.0.2.70 3 0090.e809.b82f ARPA FastEthernet0/1

2)用内网的 IDSCLIENT 来 ping A , 结果 ping 不通。

用 Sniffer 抓包,从图 3 中可以清楚地看出,ICMP 探测包从网关 F 准确地向目的 A 10.0.2.70(09B82F)发送,但 A 没有回响应包。所以结果为 ping 不通。

```
[134.100.5.66]
                                             [10.0.2.70]
                                                                          ICMP: Echo
 15
16
17
18
19
20
                  [134.100.5.66]
[134.100.5.66]
[134.100.5.66]
[134.100.5.66]
[134.100.5.66]
                                            [10.0.2.70]
[10.0.2.70]
[10.0.2.70]
[10.0.2.70]
[10.0.2.70]
[10.0.2.70]
                                                                          ICMP
                                                                                  Echo
                                                                          ICMP
                                                                                  Echo
                                                                          ICMP:
                                                                                  Echo
                                                                          ICMP-
                                                                          ICMP:
                                                                                  Echo
B DLC:
             ---- DLC Header --
     DIC:
      DLC:
                Frame 15 arrived at 18:51:19.3293; frame size is 74 (004A hex) bytes
      DLC:
                 Destination = Station Moxa 09B82F
                               = Station Cisco 7D91C1
       DLC:
                Source
       DLC:
                Ethertype = 0800 (IP)
        DLC:
```

基于两种猜测,故障的原因可能解释有:

解释 A: 应该为 A的 ARP 缓存中没有网关 F的 ARP 记录,所以 A找不到 网关的 MAC 地址,而且它对这种"找不到网关的 MAC 地址"不作为(NPORT 测试头对 ARP 的实现不完善)。

解释 B:连接测试头 A 的宽带交换机中的 MAC 对端口的对应记录过期,在 MAC 地址表中目的 MAC 地址无对应端口,交换机丢掉此包。

针对现象二:将测试头换下,换上同 IP 地址笔记本电脑,没有任何问题。

测试动作二:

1)A 的位置换上一台电脑 hongjing(IP 与 A 一致),且让网关 F 有 hongjing 的 ARP 记录。

以下是引用片段:

112_edge#sh arp | include 10.0.2.70

Internet 10.0.2.70 3 000b.dbe0.1de9 ARPA FastEthernet0/1

2)IDSCLIENT2(134.100.5.52) ping 10.0.2.70(HONGJING),能 ping 通。

基于两种猜测,故障的原因的解释有:

解释 A:包从网关 F中发过来,ICMP 探测包准确的发送到目的 A 10.0.2.70,hongjing 同样由于本机 ARP 缓存中没有网关 F的记录,不能立即发送 ICMP 回应包。但 hongjing 没有"不作为",而是根据 ICMP 包的源 IP 地址跟自己的掩码判断此 ICMP 查询包发自广播域外,所以 hongjing 当机立断,向本广播域发起 ARP 查询 要查出网关 10.0.0.1 的 MAC 地址 查到后 将 ICMP 回应包发送到 10.0.0.1,所以网络能通。

对比动作一,动作二的网络包分析,不难发现问题所在。相同的条件与情况下,产生"通"与"不通"的两种结果,关键在于测试头(A)与电脑(hongjing)对ICMP 查询包的"态度"不一样所致。电脑 hongjing 的态度"积极",当没有该包的传递者 F 的 MAC 地址时,会想方设法找到"回答"的路径,并"回答"。而测试头 A 的态度"消极",收到询问包时,发现自己没有该包传递者 F 的 MAC 地址时,没有采取任何措施,保持"沉默",所以没回答。

解释 B:笔记本电脑 hongjing 一接上交换机后立刻发出广播包,通知局域 网内其他机器, hongjing 的 MAC 地址是多少。此时,交换机记下 hongjing-MAC 与端口的映射。所以包从网关 F 过来后,能到达测试头 A。

针对现象三: "如果 F 上 clear arp , 则 112CLIENT 再 ping ,可以 ping 通" 。

测试动作三:

登录网关 F,执行 clear arp 命令,然后在内网中,用 IDSCLIENT ping A, 结果可以 ping 通。

基于两种猜测的原因解释:

解释 A:本来由于测试头的"消极",是不通的。但网关 F上执行了 clear arp 命令后,网关 F由于 ARP 地址影射清空,F不知网关的 MAC,会向广播域发送 ARP 包,该包中包含了自己的 MAC 地址。根据 RFC826,虽然广播域中的机器不会回应此包,但会将 F的 MAC 地址记录到 ARP 缓存中,所以能使得本不通的 112CLIENT pingA 能 ping 通。

解释 B:网关 F上执行了 clear arp 命令后,网关 F由于 ARP 地址映射清空, F不知网关的 MAC,会向广播域发送 ARP包,该包中包含了自己的 MAC 地址。则试头 A 上连的交换机会将 F的 MAC 地址和相关端口绑定;A 回应此 ARP 请求时,交换机又会将 NPORT 测试头 A的 MAC 地址与相关端口绑定。所以后续的连接能通。

针对现象四: "用 DCN 内机器 telnet 134.100.200.10(测试头 B),再用 B来 ping 10.0.2.70(测试头 A),能 ping 通。再用 112CLIENT ping A,能 ping 通。"

测试动作四:

用内网机器 IDSCLIENT telnet 到 134.100.5.66, 然后从 134.100.5.66上 ping 测试头 B, 结果本来 ping 不通的, 现在可以 ping 通了。

基于两种猜测的原因解释:

解释 A: 此现象用猜测 A 解释不了。

解释 B:测试头 B向测试头 A ping 时,先会发 ARP 广播,测试头 B 回应此 ARP 请求。这个过程中, A 上连的交换机会将 A<->相应端口, B<->相应端口的记录记在地址端口映射表。

所以F到A的包就能通了。

至此,可以排除猜测 A。同时,由于同一批次的 NPORT 测试头在其他地区及内网用的比较正常,所以,倾向于猜测 B。为进一步证实猜测 B,进一步做了以下测试。

做动作一的时候,在交换机与 A 间抓包。看是否有源地址为 F 的物理地址,目的地址为 A 的物理地址的包从交换机端口出来,结果确实无包被监听到,所以,从理论上得出,猜测 B 是正确的。从理论上定位出正确的故障原因后,我们理直气壮的联系数据部门,请他们修改了部分交换机的 ARP 失效时间。经过一段时间的检验,系统运行良好,原有故障消失