

Reporte Gerencial — Alarma de Mantenimiento

Planta PAVANA III · Motor Wärtsilä W46 (U14 18V46)

Fecha de emisión: 2026-06-06T11:03:21 | Generado por: El Agente te informa de una alarma generada en la U14

Alarma: El Agente te informa de una alarma generada en la U14: presión de aceite CRÍTICA (1.9 bar)

Resumen ejecutivo

U14 EQUIPO(S) AFECTADO(S)	CRÍTICA SEVERIDAD	5 ALERTAS CRÍTICAS	4 ANOMALÍAS (SEV. ALTA)
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Diagnóstico y acción recomendada

Aspecto	Detalle
Equipo	U14 (Wärtsilä 18V46, planta PAVANA III)
Falla	caída CRÍTICA de la presión de aceite de lubricación
Evolución	descenso sostenido de 4.3 a 1.9 bar entre 2026-09-28 y 10-01; por debajo del límite crítico
Riesgo	pérdida de la película hidrodinámica en cojinetes (bancada y cabeza de biela) → contacto metal-metal y daño inminente
Causa probable	nivel de aceite bajo, válvula reguladora de presión atascada abierta, bomba de aceite desgastada, filtro/succión obstruido o fuga interna
Acción URGENTE	confirmar con manómetro local (PT201/PSZ201) y nivel de aceite; revisar válvula reguladora, filtros y línea de succión; si no se recupera, PARAR el motor para proteger los cojinetes
Severidad	CRÍTICA (por debajo del límite + caída progresiva, score hasta -16.2)

Resumen ejecutivo generado automáticamente por el modo vigía a partir de la alarma del momento. Para el detalle técnico completo, consulte el reporte de falla y el historial del equipo.