

Reporte Gerencial — Alarma de Mantenimiento

Planta PAVANA III · Motor Wärtsilä W46 (U14 18V46)
Fecha de emisión: 2026-06-06T11:09:37 | Generado por: El Agente te informa de una alarma generada en la U14

Alarma: El Agente te informa de una alarma generada en la U14: pico anómalo de temp. gases de escape (510 °C)

Resumen ejecutivo

U14 EQUIPO(S) AFECTADO(S)	CRÍTICA SEVERIDAD	3 ALERTAS CRÍTICAS	3 ANOMALÍAS (SEV. ALTA)
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Diagnóstico y acción recomendada

Aspecto	Detalle
Equipo	U14 (Wärtsilä 18V46, planta PAVANA III)
Falla	pico anómalo de temperatura de gases de escape
Lectura	510 °C el 2026-10-05 (referencia 448 °C; +62 °C, 20.9× la variación típica; score +41.8); retorna a 448 °C al día siguiente
Contexto	resto de parámetros normales (presión aceite 4.3 bar, devanados 120-123 °C, vibración 3.0 mm/s)
	Causa probable (manual cap.08, cilindro caliente): descartar fallo de pirómetro; válvula de escape quemada/con fuga de asiento; inyector defectuoso (baja presión de apertura o aguja pegada); retraso de inyección
Acción recomendada	comparar temperatura de gases por cilindro (desviación), inspeccionar válvula de escape e inyector del cilindro afectado; vigilar recurrencia
Referencia	510 °C supera el máximo admisible continuo de 500 °C (manual 8.2.2)
Severidad	ALTA (anomalía; el límite fijo no la detecta)

Resumen ejecutivo generado automáticamente por el modo vigía a partir de la alarma del momento. Para el detalle técnico completo, consulte el reporte de falla y el historial del equipo.