

Reporte Gerencial — Alarma de Mantenimiento

Planta PAVANA III · Motor Wärtsilä W46 (U14 18V46)
Fecha de emisión: 2026-06-06T14:17:27 | Generado por: El Agente te informa de una alarma generada en la U14

Alarma: El Agente te informa de una alarma generada en la U14: sobrecalentamiento CRÍTICO devanado A (182 °C)

Resumen ejecutivo

U14 EQUIPO(S) AFECTADO(S)	CRÍTICA SEVERIDAD	8 ALERTAS CRÍTICAS	7 ANOMALÍAS (SEV. ALTA)
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Diagnóstico y acción recomendada

Aspecto	Detalle
Equipo	U14 (Wärtsilä 18V46, planta PAVANA III)
Falla	sobrecalentamiento CRÍTICO del devanado A del alternador
Evolución	rampa sostenida de 122 a 182 °C entre 2026-10-08 y 10-13 (+60 °C en ~6 días); supera el límite crítico
Localización	devanados B y C sin alarma → problema localizado en la fase A
Causa probable	desbalance de carga entre fases o enfriamiento deficiente del devanado A (ventilación/filtros, intercambiador), o conexión de alta resistencia / aislamiento degradado en fase A
Riesgo	degradación del aislamiento y falla del bobinado si la rampa continúa
Acción URGENTE	verificar balance de corriente entre fases y carga; inspeccionar enfriamiento del alternador; termografía de conexiones de fase A; si sigue subiendo, reducir carga o parar para proteger el devanado
Severidad	CRÍTICA (supera límite + anomalía ascendente sostenida, score hasta +39.8)

Resumen ejecutivo generado automáticamente por el modo vigía a partir de la alarma del momento. Para el detalle técnico completo, consulte el reporte de falla y el historial del equipo.