# FMC4030 自动控制指令表

#### 功能说明

FMC4030 控制器支持运行脚本文件,脚本命令由本公司自行定义,脚本运行方式为从第一行依次向下运行,支持命令行跳转及循环,支持嵌套循环。使用本指令系统,可实现控制器的自动化控制,指令已包含控制器所有基础功能,根据不同的指令组合可实现不同的功能。

指令格式为: 指令 参数1 参数2 参数3 参数4 备注。

每条指令最多具备 4 个参数,最少为 0 个参数,其中备注不被下载至控制器中。

具体指令见下表,表中速度参数单位为 mm/s, 加速度及减速度单位为 mm/s<sup>2</sup>。

		l		l	
指令	参数 1	参数 2	参数 3	参数 4	备注
设置单轴运动参数	轴号(0、1、2)对应 X、Y、Z	速度	加速度	减速度	
设置回零运动参数	轴号(0、1、2)对应 X、Y、Z	回零速度	回零加减速度	回零方向 (1、2) 对应正反 回零	
设置直线插补参数	速度	加速度	减速度		
设置圆弧插补参数	轴号(3、5、6)分别表 示 XY、XZ、YZ 轴	速度	加速度	减速度	
启动单轴相对运动	轴号(1、2、4)分别表	X轴移动	Y轴移动	Z轴移动	

	示X、Y、Z轴,可同时启	距离	距离	距离	
	动多个,此时轴号相加即				
	可,例如启动 XY 轴,则				
	填入 3 即可				
启动单轴绝对运动	同上	X轴目标	Y轴目标	Z轴目标	
		位置	位置	位置	
		原点脱落			
		距离,若			
	轴号(0、1、2)对应	为0则回	无		
启动单轴回零运动	X、Y、Z	完零不远		无	
		离限位开			
		关			
启动两轴直线插补(以	轴号(3、5、6)分别表	X目标位	Y目标位		
当前点位起点)	示 XY、XZ、YZ 轴	置	置		
启动三轴直线插补(以	X 目标位置	Y目标位	Z目标位		
当前点为起点)		置	置		
启动两轴顺圆弧插补	X目标位置	Y目标位	圆心×位	圆心Y位	
		置	置	置	
启动两轴逆圆弧插补	X 目标位置	Y目标位	圆心×位	圆心Y位	
		置	置	置	
暂停运行	无	无	无	无	
恢复运行	无	无	无	无	
停止运行	无	无	无	无	
等待轴运行完成		轴号	轴号		
	轴号(0、1、2)	(0, 1,	(0, 1,	无	
		2)	2)		

延时等待	等待时间(ms)	无	无	无	
长等待	无	无	无	无	
跳转至	需要跳转到的指令行号	无	无	无	
循环	需要跳转到的指令行号	跳转次数	无	无	
本地输入跳转	本地 IO 号(0、1、2、	触发事件	目标行	无	
	3)分别对用 IO0-IO3	(0, 1)			
外部输入跳转	扩展 IO 站号	扩展 IO 输入口编 号	触发事件	目标行号	
退出程序运行	无	无	无	无	
本地输出口操作	本地 IO 号(0、1、2、 3)分别对应 OUT0-OUT3	输出状态 (0、1)	无	无	
外部输出口操作	扩展 IO 站号	扩展 IO 输出口编	输出状态 (0、1)		
等待回零完成	轴号(0、1、2)	轴号 (0、1、 2)	轴号 (0、1、 2)	轴号 (0、1、 2)	

# 指令详解

脚本基本操作为:设置某种运行模式参数,再启动某种运行模式。

# 1、设置单轴运动参数

此指令包含 4 个参数,用于设置单轴运动时的运行参数,轴号、速度、加速度、减速度等。单位均为 mm/s。此指令设置的参数掉电

后不会保存,因此在每次执行命令前均需使用此指令重新设置。

其中轴号参数为固定值 0、1、2 其中一个,分别表示 X、Y、Z 轴,一条指令只能设置一个轴。

## 2、设置回零运动参数

此指令包含 4 个参数

参数 1: 轴号(0、1、2 对应 X、Y、Z)

参数 2: 回零速度 (mm/s)

参数 3: 回零加减速度(mm/s²)

参数 4: 回零方向(1、2)对应正限位回零、负限位回零

## 3、设置直线插补参数

此指令包含3个参数,两轴直线插补及三轴直线插补均使用此参数

参数 1: 直线插补速度(mm/s)

参数 2: 直线插补加速度(mm/s²)

参数 3: 直线插补减速度(mm/s²)

#### 4、设置圆弧插补参数

此指令包含 4 个参数

参数 1: 轴号, 3、5、6 分别对应 XY、XZ、YZ 轴, 此轴号由 1、

2、4组合而来。

参数 2: 圆弧插补速度

参数 3: 圆弧插补加速度

参数 4: 圆弧插补减速度

## 5、启动单轴相对运动

此指令包含 4 个参数,可同时启动 1-3 个轴,所填坐标均为相对位置,所以为相对运动。

参数 1: 轴号, 3、5、6 分别对应 XY、XZ、YZ 轴, 此轴号由 1、

#### 2、4组合而来

参数 2: X 轴移动相对于当前点的位置

参数 3: Y轴移动相对于当前点的位置

参数 4: Z 轴移动相对于当前点的位置

# 6、启动单轴绝对运动

此指令包含 4 个参数,可同时启动 1-3 个轴,所填坐标均为绝对位置,所以为绝对运动。

参数 1: 轴号, 3、5、6 分别对应 XY、XZ、YZ 轴, 此轴号由 1、

#### 2、4组合而来

参数 2: X 轴移动绝对位置

参数 3: Y轴移动绝对位置

参数 4: Z 轴移动绝对位置

# 7、启动单轴回零运动

此指令包含2个参数,单次只能启动一个轴的回零

参数 1: 轴号(0、1、2分别对应 X、Y、Z轴)

参数 2: 回零后脱落限位开关的距离,大于等于 0 均可

#### 8、启动两轴直线插补

此指令用于启动两轴直线插补,可以启动 XY、XZ、YZ 等平面的

直线插补,需要填入组合的轴号,由于参数只有目标位置,所以为绝对运动。

参数 1: 轴号, 3、5、6 分别对应 XY、XZ、YZ 轴, 此轴号由 1、2、4 组合而来

参数 2: 目标 X 轴位置,此 X 为虚拟坐标系,与选择启动的轴无 关

参数 3:目标 Y 轴位置,此 Y 为虚拟坐标系,与选择启动的轴无 关

# 9、启动三轴直线插补

此指令包含3个参数,用于启动三轴直线插补,坐标值均为目标位置,为绝对运动。

参数 1: 目标 X 位置

参数 2: 目标 Y 位置

参数 3: 目标 Z 位置

## 10、启动两轴顺圆弧插补

此指令包含 4 个参数,需要启动的轴号在设置参数中进行设置, 此指令为顺时针圆弧插补。

参数 1: 目标 X 位置

参数 2: 目标 Y 位置

参数 3: 圆心 X 位置

参数 4: 圆心 Y 位置

#### 11、启动两轴逆圆弧插补

此指令同上,不同为逆时针圆弧插补,参数同上

# 12、暂停运行

此指令无参数,用于暂停当前运动。可暂停单轴运动、插补运动。

## 13、恢复运行

此指令无参数,用于恢复暂停的运动。

#### 14、停止运行

此指令无参数,用于停止当前运动

# 15、等待轴运行完成

此指令包含3个参数,可以检测3各轴的是否处于运行当中,若 轴处于运行状态,脚本程序将在此指令所在行等待,直至轴运行完成 才运行下一行。

参数 1: 轴号 0、1、2

参数 2: 轴号 0、1、2

参数 3: 轴号 0、1、2

#### 16、延时等待

此指令用于脚本程序延时,脚本程序将在此行等待到延时时间结束,延时时间单位为 ms。

参数 1: 延时等待的时间

#### 17、长等待

此指令用于阻塞当前程序不继续向下执行,可与输入跳转指令结 合使用,无参数。

#### 18、跳转至

此指令包含1个参数,用于改变脚本执行顺序,可跳转至指定行执行。

参数 1: 目标行号(大于 0, 小于等于程序最大行号)

#### 19、循环

此指令包含2个参数,用于程序的循环。

参数 1: 跳转的目标行号

参数 2: 循环的次数

#### 20、本地输入跳转

此指令包含3个参数,用于检测外部输入,当外部输入触发相应的事件后脚本程序可跳转至指定的行。

参数 1: 需要检测的 IO 号 (0、1、2、3)

参数 2: 需要检测 IO 口的事件(0: 上升沿事件,1: 下降沿事件)

参数 3: 事件发生后跳转的行号

# 21、外部输入跳转

此指令包含 4 个参数,用法与上速本地输入跳转一直,但是由于本地 IO 只有 4 个,不够使用时需要外扩 IO 模块,此时此指令才能生效。

参数 1: 外扩 IO 模块的站号

参数 2: 外扩 IO 模块需要检测的 IO 口号

参数 3: 外扩 IO 模块 IO 口事件(0: 上升沿事件,1: 下降沿事

件)

参数 4: 事件发生后跳转的行号

## 22、退出程序运行

此指令无参数,用于退出当前脚本程序的运行,将设备运行模式 改为手动模式。

# 23、本地输出口操作

此指令包含2个参数,用于设置本地输出口的状态。

参数 1: 需要设置的 IO 号(0、1、2、3 对应 OUT0-3)

参数 2: 需要设置的 IO 口状态(1: 导通, 0: 断开)

# 24、外部输出口操作

此指令包含3个参数,用于设置外部IO模块输出口的状态。

参数 1: 外部 IO 模块站号

参数 2: 需要设置的外部 IO 口编号,根据外扩 IO 模块 IO 个数决定

参数 3: 外部 IO 模块 IO 口状态 (1: 导通, 0: 断开)

# 25、等待回零完成

此指令包含3个参数,用于检测各轴回零是否完成,当各轴处于 回零中的状态时,此指令将为持续等待,回零完成或者回零超时等状态,此指令将会执行下一步操作。

参数 1: 轴号(0、1、2)

参数 2: 轴号(0、1、2)

参数 3: 轴号(0、1、2)

# 26、启动两轴相对直线插补

此指令包含3个参数,用于两轴直线插补,坐标为相对位置。

参数 1: 轴号(3、5、6分别对应 XY、XZ、YZ)

参数 2: X轴相对位置

参数 3: Y轴相对位置

# 27、启动三轴相对直线插补

此指令包含3个参数,用于三轴直线插补,坐标为相对位置。

参数 1: X轴相对位置

参数 2: Y轴相对位置

参数 3: Z轴相对位置