AENK4L0B.book Page 47 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Có phát hiện DTC C1057 không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ESP®. ☞(Trang 4F-50) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1069

AENK4L0B4604035

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1069: Thông số kỹ thuật của cảm biến góc lái chưa được đăng ký Cảm biến góc lái phát hiện lỗi chưa được xác nhận.	• Cụm điều khiển ESP® • Công tắc đèn và công tắc xi nhan

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Thay cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) hoặc công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động). ☞(Trang 9B-21) 2) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Có phát hiện ra DTC C1069 hay không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)	Kết thúc.

DTC C1074/C1075/C107A

AENK4L0B4604036

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1074: Hiệu chuẩn cảm biến G Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất.	• Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G không đầy đủ • Cụm điều khiển ESP®
C1075: Hiệu chuẩn cảm biến góc lái Hiệu chuẩn cảm biến góc lái chưa hoàn tất.	• Cảm biến góc lái • Hiệu chuẩn cảm biến góc lái không đầy đủ • Cụm điều khiển ESP®
C107A: Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng Hiệu chuẩn bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất.	• Hiệu chuẩn cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G chưa hoàn tất • Cụm điều khiển ESP®

AENK4L0B.book Page 48 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Có phát hiện (những) DTC nào khác ngoài C1074, C1075 và C107A không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Hiệu chuẩn cảm biến** 1) Hiệu chuẩn tất cả cảm biến. ☞(Trang 4F-53) 2) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15). *Vẫn phát hiện DTC C1074, C1075 và/hoặc C107A?*	• DTC C1074 và C107A: Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56) • DTC C1075: Thay cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) và công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện DTC C1075, thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC.	Kết thúc.

DTC C1090

AENK4L0B4604037

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1090: ECM phát hiện lỗi cảm biến tốc độ từ cụm điều khiển ESP® Cụm điều khiển ESP® gửi dữ liệu CAN không hợp lệ đến ECM.	• Mạch giao tiếp CAN • ECM • Cụm điều khiển ESP®