AENK4L0B.book Page 48 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



**Khắc phục sự cố DTC**

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | *Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?* | Chuyển sang Bước 2. | Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11). |
| 2 | **Kiểm tra DTC**<br>1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15).<br>*Có phát hiện (những) DTC nào khác ngoài C1074, C1075 và C107A không?* | Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. | Chuyển sang Bước 3. |
| 3 | **Hiệu chuẩn cảm biến**<br>1) Hiệu chuẩn tất cả cảm biến. ☞(Trang 4F-53)<br>2) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15).<br>*Vẫn phát hiện DTC C1074, C1075 và/hoặc C107A?* | • DTC C1074 và C107A: Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)<br>• DTC C1075: Thay cảm biến góc lái (model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) và công tắc đèn và công tắc xi nhan (model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động) và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện DTC C1075, thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. | Kết thúc. |

## DTC C1090

AENK4L0B4604037

**Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố**

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **C1090: ECM phát hiện lỗi cảm biến tốc độ từ cụm điều khiển ESP®**<br>Cụm điều khiển ESP® gửi dữ liệu CAN không hợp lệ đến ECM. | • Mạch giao tiếp CAN<br>• ECM<br>• Cụm điều khiển ESP® |

AENK4L0B.book Page 49 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



**Khắc phục sự cố DTC**

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | *Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?* | Chuyển sang Bước 2. | Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11). |
| 2 | **Kiểm tra DTC**<br>1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15).<br>*Có phát hiện (những) DTC nào khác ngoài C1090 không?* | Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. | Chuyển sang Bước 3. |
| 3 | **Kiểm tra DTC cho ECM**<br>1) Kiểm tra ECM để tìm DTC. ☞(Trang 1A-22)<br>*Có phát hiện thấy DTC U0073 hoặc U0121 không?* | Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. | Chuyển sang Bước 4. |
| 4 | **Kiểm tra mạch giao tiếp CAN**<br>1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa ECM và cụm điều khiển ESP® tham khảo "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" trong Phần 10H (Trang 10H-23).<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56) | Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng. |

## DTC C1091/C1094

AENK4L0B4604038

**Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố**

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **C1091: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM**<br>Phát hiện DTC liên quan đến ECM. | • Mạch giao tiếp CAN<br>• Hệ thống điều khiển động cơ<br>• ECM<br>• Cụm điều khiển ESP® |
| **C1094: Trạng thái từ chối yêu cầu mô-men xoắn**<br>Cụm điều khiển ESP® nhận dữ liệu CAN không hợp lệ từ ECM (về điều khiển mô-men xoắn động cơ). | |

**Khắc phục sự cố DTC**

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | *Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống ESP®" chưa?* | Chuyển sang Bước 2. | Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống ESP®" (Trang 4F-11). |
| 2 | **Kiểm tra DTC**<br>1) Tiến hành "Kiểm tra DTC" (Trang 4F-15).<br>*Có phát hiện (những) DTC nào khác ngoài C1091 hoặc C1094 không?* | Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. | Chuyển sang Bước 3. |
| 3 | **Kiểm tra DTC cho ECM**<br>1) Kiểm tra ECM để tìm DTC. ☞(Trang 1A-22)<br>*Có phát hiện thấy DTC U0073 hoặc U0121 không?* | Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. | Chuyển sang Bước 4. |
| 4 | **Kiểm tra mạch giao tiếp CAN**<br>1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa ECM và cụm điều khiển ESP® tham khảo "Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt" trong Phần 10H (Trang 10H-23).<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Thay ECM và kiểm tra lại DTC. Nếu vẫn phát hiện DTC C1091 hoặc C1094, thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® và kiểm tra lại DTC.<br>• ECM: ☞(Trang 1C-2)<br>• Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®: ☞(Trang 4F-56) | Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng. |