AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng mã DTC

AENK4L0BA404005

CHÚ Ý

Nếu bạn không thực hiện "Kiểm tra TPMS" (Trang 10D-5) để chẩn đoán DTC, chẩn đoán sẽ thể hiện kết quả sai.
Thực hiện "Kiểm tra TPMS" (Trang 10D-5) để chẩn đoán DTC, lưu ý "Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố" (Trang 10D-1).

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp
B1A00 ☞(Trang 10D-14)	Điện áp bình điện thấp	Điện áp mạch cấp nguồn thấp hơn giá trị quy định mặc dù xe chạy ở tốc độ 25 km/h (16 dặm/giờ) hoặc hơn.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A01 ☞(Trang 10D-16)	Điện áp bình điện cao	Điện áp mạch cấp nguồn cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A02 ☞(Trang 10D-16)	Mạch bộ thu không hoạt động tốt	Phát hiện DTC này nếu xảy ra tất cả các tình trạng sau. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ tất cả các cảm biến áp suất lốp trong thời gian quy định. • Bộ thu được tích hợp vào cụm điều khiển hệ thống TPMS không hoạt động tốt.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A03 ☞(Trang 10D-17)	Lỗi EEPROM bên trong cụm điều khiển	Lỗi bên trong cụm điều khiển hệ thống TPMS. (Lỗi EEPROM)	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A10 ☞(Trang 10D-17)	Không phát hiện được vị trí cảm biến áp suất lốp	Vị trí của cảm biến áp suất lốp không được phát hiện.	Tắt
B1A11 ☞(Trang 10D-18)	Chưa hoàn tất nhận biết mã ID cảm biến áp suất lốp tự động	Việc nhận biết mã ID cảm biến áp suất lốp tự động chưa được hoàn thành.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A20 ☞(Trang 10D-19)	Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải bị lỗi	Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được dữ liệu bất thường từ cảm biến áp suất lốp.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A21 ☞(Trang 10D-19)	Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái bị lỗi		Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A22 ☞(Trang 10D-19)	Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải bị lỗi		Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A23 ☞(Trang 10D-19)	Dữ liệu cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái bị lỗi		Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A24 ☞(Trang 10D-20)	Cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải thông báo điện áp bình điện yếu	Cụm điều khiển hệ thống TPMS tiếp nhận tín hiệu bình điện yếu điện từ cảm biến áp suất lốp trong thời gian quy định khi nhiệt độ lốp cao hơn –10 °C (14 °F).	Tắt
B1A25 ☞(Trang 10D-20)	Cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái thông báo điện áp bình điện yếu		Tắt
B1A26 ☞(Trang 10D-20)	Cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải thông báo điện áp bình điện yếu		Tắt
B1A27 ☞(Trang 10D-20)	Cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái thông báo điện áp bình điện yếu		Tắt

AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp
B1A28 ☞(Trang 10D-21)	Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải quá cao	Phát hiện DTC này nếu xảy ra tất cả các tình trạng sau. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ cảm biến áp suất lốp mặc dù xe chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc hơn trong hơn 6 phút. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được nhiệt độ lốp cao hơn giá trị quy định.	Tắt
B1A29 ☞(Trang 10D-21)	Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái quá cao		Tắt
B1A2A ☞(Trang 10D-21)	Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải quá cao		Tắt
B1A2B ☞(Trang 10D-21)	Nhiệt độ cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái quá cao		Tắt
B1A2C ☞(Trang 10D-22)	Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía trước bên phải	Cụm điều khiển hệ thống TPMS không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ cảm biến áp suất lốp mặc dù xe chạy ở tốc độ 25 km/giờ (16 dặm/giờ) hoặc hơn trong hơn 9 phút.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A2D ☞(Trang 10D-22)	Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía trước bên trái		Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A2E ☞(Trang 10D-22)	Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía sau bên phải		Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A2F ☞(Trang 10D-22)	Không nhận được dữ liệu từ cảm biến áp suất lốp phía sau bên trái		Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A30 ☞(Trang 10D-23)	Áp suất lốp phía trước bên phải thấp	Áp suất lốp thấp hơn giá trị quy định.	Đèn sáng
B1A31 ☞(Trang 10D-23)	Áp suất lốp phía trước bên trái thấp		Đèn sáng
B1A32 ☞(Trang 10D-23)	Áp suất lốp phía sau bên phải thấp		Đèn sáng
B1A33 ☞(Trang 10D-23)	Áp suất lốp phía sau bên trái thấp		Đèn sáng
B1A34 ☞(Trang 10D-24)	Loại cảm biến áp suất lốp không phù hợp	Không lắp cảm biến áp suất lốp quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A35 ☞(Trang 10D-24)			
B1A36 ☞(Trang 10D-24)			
B1A37 ☞(Trang 10D-24)			
B1A40 ☞(Trang 10D-25)	Cảm biến áp suất lốp không được nghiên cứu / lập trình	Mã ID cảm biến áp suất lốp chưa được đăng ký trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.	Đèn sáng
B1A41 ☞(Trang 10D-25)	Dữ liệu thay đổi của xe không được lập trình	Dữ liệu thay đổi của xe không được lưu trong cụm điều khiển hệ thống TPMS.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Đèn cảnh báo áp suất lốp thấp
B1A42 ☞(Trang 10D-25)	Dữ liệu thay đổi của xe không khớp	Sự không thống nhất giữa dữ liệu thay đổi của xe được lưu trong cụm điều khiển hệ thống TPMS và tín hiệu thông tin xe được truyền qua hệ thống giao tiếp CAN.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A48 ☞(Trang 10D-26)	Dữ liệu tốc độ xe không chính xác	DTC này được phát hiện nếu xảy ra một trong những tình trạng sau. • Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được dữ liệu tăng tốc lốp cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định ngay cả khi tốc độ xe dưới 5 km/giờ (3 dặm/giờ). • Cụm điều khiển hệ thống TPMS liên tục nhận được tín hiệu tốc độ xe không hợp lệ từ ECM trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
B1A49 ☞(Trang 10D-27)	Dữ liệu cảm biến tốc độ bánh xe không chính xác	Cụm điều khiển hệ thống TPMS nhận được tín hiệu tốc độ bánh xe không hợp lệ từ cụm điều khiển ESP® trong thời gian quy định.	Tắt
U0073 ☞(Trang 10D-27)	Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu	Cụm điều khiển hệ thống TPMS không thể liên tục truyền và nhận dữ liệu qua CAN trong thời gian quy định.	Tắt
U0100 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với ECM	Lỗi nhận dữ liệu từ ECM qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
U0121 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với cụm điều khiển ABS / ESP®	Lỗi nhận dữ liệu từ cụm điều khiển ESP® qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
U0140 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với cụm điều khiển thân xe	Lỗi nhận dữ liệu từ BCM qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây
U0155 ☞(Trang 10D-27)	Mất đường truyền với cụm điều khiển cụm táp lô (IPC)	Lỗi nhận dữ liệu từ cụm đồng hồ qua CAN liên tục trong thời gian quy định.	Sáng sau khi nhấp nháy trong 75 giây

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0BA404006

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển hệ thống TPMS, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển hệ thống TPMS. ☞(Trang 10D-27)**

Dữ liệu tham số dưới đây là các giá trị được đo bằng máy chẩn đoán SUZUKI khi xe hoạt động bình thường.

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và để công tắc máy ở vị trí "OFF" trong khoảng 20 phút hoặc hơn.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC.
3) Điều chỉnh áp suất lốp đến giá trị quy định.
4) Lái xe với vận tốc 25 km/giờ (16 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 10 phút hoặc hơn. (Lái xe trong thời gian quy định bất kể đèn cảnh báo có sáng/nhấp nháy hay không.)
5) Dừng xe.
6) Sử dụng phanh tay và khóa các bánh xe.
7) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
8) Kiểm tra để đảm bảo không phát hiện DTC.