اتی‌فرزام
توسعهٔ نرم‌افزار و سخت‌افزار ردیاب هوشمند

پروژهٔ RG110. ردیاب GPS خودرو · دورهٔ بازبینی و تحویل فریم‌ور

گزارش کار توسعهٔ فریم‌ور دستگاه ردیاب RG110

بررسی، اصلاح و گسترش فریم‌ور دریافتی (برنامهٔ اصلی B1.05.xx و بوت‌لودر FOTA 0.2.5) و تحویل سه جزء Main B1.06.60، بوت‌لودر FOTA 02.06 و ابزار FLASHER_913_02.06؛ با ۲۲ تغییر ثبت‌شده (RG-01 تا RG-22)، آزمون روی دستگاه واقعی و گزارش کامل زنجیرهٔ «علامت ← علت ← اصلاح ← اثر ← پشتوانه».

در این گزارش

- **خلاصهٔ اجرایی** — تحویل‌گرفته در برابر تحویل‌داده‌شده، حوزه به حوزه — صفحهٔ ۲
- **معماری، نسخه‌ها و تست** — بلوک‌دیاگرام سامانه، فایل‌های تحویلی و ماتریس ۲۲ آزمون — صفحهٔ ۳
- **آپدیت و بازگشت** — زنجیرهٔ خودکار به‌روزرسانی و مسیرهای Rollback — صفحات ۶ تا ۷
- **رجیستر تغییرات** — ۲۲ شناسه با شدت و فایل‌های اصلی، و توزیع شدت — صفحهٔ ۹
- **شرح فنی تغییرات** — RG-01 تا RG-22 با کد، جدول و دیاگرام — صفحات ۱۰ تا ۳۴
- **پیوست‌ها** — نقشهٔ حافظه، دستورات SMS، آمار تغییرات و هشدارهای build — صفحات ۳۵ تا ۳۹

تغییرات ثبت‌شده	اجزای تحویلی	حجم تغییرات	نتیجهٔ build
۲۲ شناسه	۳ جزء	۳٬۰۱۶ خط+	۰ خطا
۱ بحرانی · ۱۱ با شدت بالا	Main · FOTA · FLASHER	۳۸۴ خط حذف‌شده	۲۳۸ هشدار · IAR EWARM

کارفرما	مجری و تهیه‌کننده	سند	پلتفرم و ابزار
ره‌نگارگستر	آتی‌فرزام ایرانیان	AF-RG110-1405-01	STM32G070CB
پروژهٔ RG110	محمدجواد یوسفی‌پور	نسخهٔ ۱.۰ · ۱۴۰۵/۰۷/۲۴	IAR EWARM · ۰ خطا

دستگاه از وضعیت بحرانی به وضعیت کنترل‌شده رسید: آپدیت OTA بدون مراجعهٔ حضوری، ارتباط پایدار و عیب‌یابی با Black Box.
راهنمای مطالعه: مدیر و تصمیم‌گیر — بخش‌های ۱، ۴ و ۶؛ مهندس بعدی — بخش‌های ۳ تا ۷ و پیوست‌ها.

۰. خلاصهٔ اجرایی

از وضعیت بحرانیِ تحویل‌گرفته تا سه جزء کنترل‌شده و قابل‌به‌روزرسانی

دستگاه RG110 یک ردیاب GPS صنعتی است: ماژول SIM868 ارتباط سلولی (GSM/GPRS) و ماهواره‌ای (GPS، GLONASS، BeiDou و Galileo) را فراهم می‌کند و حافظهٔ W25Q32JV (۴ مگابایت، SPI NOR) تله‌متری را نگه می‌دارد. فریم‌ور بدون HAL و بدون RTOS، روی یک superloop ۸۸ مرحله‌ای و وقفهٔ تایمر TIM6 با نرخ ۱ هرتز اجرا می‌شود.

این دستگاه حدود دو ماه پیش در وضعیت بحرانی تحویل گرفته شد: پس از آپدیت OTA از کار می‌افتاد، ساعت‌ها offline می‌ماند و تنظیمات مشتری را از دست می‌داد. فریم‌ور دریافتی (B1.05.xx Main و 0.2.5 FOTA) بررسی، اصلاح و گسترش یافت و سه جزء تحویل داده می‌شود: B1.06.60 Main، بوت‌لودر 02.06 FOTA و ابزار FLASHER_913_02.06. اکنون دستگاه در وضعیت کنترل‌شده است، از راه دور آپدیت می‌شود و با Black Box تشخیصی قابل عیب‌یابی است.

- **تغییر ناسازگار. پیش از آپدیت اجرا شود**

فهرست شماره‌های مجاز در نسخهٔ جدید به‌صورت پیش‌فرض خالی است. شماره‌های هر دستگاه را پیش از آپدیت یادداشت کنید و پس از آن با SMS دوباره ثبت کنید (RG-17).

نمای کلی: تحویل‌گرفته‌شده در برابر تحویل‌داده‌شده

حوزه	تحویل‌گرفته‌شده	تحویل‌داده‌شده	اثر برای ناوگان
آپدیت OTA	MSP اشتباه پس از پرش بوت‌لودر؛ دستگاه متوقف می‌شد و فقط برنامه‌ریزی مجدد با SWD آن را برمی‌گرداند	MSP در هر دو سمت (بوت‌لودر و Main) تنظیم می‌شود (RG-01)	آپدیت OTA به این علت دیگر به مراجعهٔ حضوری با SWD ختم نمی‌شود
ارتباط سلولی	بافر USART1 قفل‌شونده، ریست ۹ ثانیه‌ای ماژول، قطعی تا ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه	بافر دایره‌ای، ریکاوری سخت‌افزاری USART، Guardian با back-off و timeoutهای مطابق SIM868 (RG-02، RG-03، RG-11)	علت‌های شناخته‌شدهٔ قطعی چندساعته برطرف شد
ارسال و ثبت داده	سرریز بافر Codec8، رانش serverDataNotSendCount، آدرس‌دهی اشتباه W25Q	clamp و guard، decrement با guard، آدرس‌دهی runtime (RG-04، RG-09، RG-10)	ریست حین ارسال صف، حالت «آنلاین ولی ساکت» و رکورد تکراری یا گم‌شده حذف شد
پیکربندی مشتری	پاک شدن بی‌صدای تنظیمات پس از آپدیت؛ خرابی marker حالت اتصال	TC_NOP، commit پیش از اجرا، stamping متادیتا، self-heal (RG-05، RG-06)	تنظیمات سرور، APN و رمز SMS پس از آپدیت از بین نمی‌رود
آپدیت بوت‌لودر	بوت‌لودر فقط با SWD قابل تغییر بود	FLASHER_913_02.06 از راه دور و با دستور موجود #COM:913 (RG-18)	اصلاح بوت‌لودر ناوگان بدون کابل
امنیت	شمارهٔ مجاز ثابت در کد، یکسان برای همهٔ دستگاه‌ها	فهرست خالی به‌عنوان پیش‌فرض (RG-17)	هر دستگاه فقط با شماره‌های خودش کنترل می‌شود

بخش ۱. نمای کلی ادامه

حوزه	تحویل‌گرفته‌شده	تحویل‌داده‌شده	اثر برای ناوگان
تشخیص	بایت تشخیصی در هر ۱٬۰۵۸ رکورد لاگ مرجع صفر بود؛ io202 = 0 گمراه‌کننده بود	Black Box با ۱۰ فیلد و #GET:194 (RG-19، RG-20)	علت قطعی از روی دادهٔ سرور قابل خواندن است

وضعیت تست

همهٔ تغییرات روی دستگاه واقعی تست شده‌اند. آزمون‌های مربوط به ماژول SIM868 و سمت سرور (Traccar) را تیم مجری انجام داده است. جزئیات و ماتریس کامل آزمون در بخش ۳ آمده است.

راهنمای مطالعه

مدیر و تصمیم‌گیر: بخش‌های ۱، ۴ و ۶. مهندس بعدی: بخش‌های ۳ تا ۷ و پیوست‌ها. هر تغییر مهم در بخش ۷ با زنجیرهٔ «علامت در میدان ← علت ریشه‌ای ← اصلاح ← اثر ← پشتوانه» نوشته شده است.

۰۲. معماری و نسخه‌ها

یک هستهٔ ساده و قطعه‌های شناخته‌شده؛ همهٔ تغییرها روی همین نقشه

معماری سیستم RG110

جریان داده از حسگرها و ماهواره به هسته، از هسته به ماژول سلولی و از آنجا به سرور و FTP؛ برچسب هر اتصال روی خودش نوشته شده است. شکل ۱. بلوک دیاگرام



پروتکل‌ها: AT · USART1، NMEA · USART2، SPI، Codec8 · TCP، FTP؛ کنترل ماژول: PWRKEY · STATUS PB3 · RI PB5

SIM868 · W25Q32JV · STM32G070CB

نسخه‌ها: مبدأ و مقصد

جزء	نسخهٔ مبدأ	نسخهٔ مقصد	حجم تغییرات
برنامهٔ اصلی (Main)	B1.05.xx	**B1.06.60**	۲۳ فایل متنی، 368− / 2,969+ خط
بوت‌لودر FOTA	0.2.5	**02.06**	۵ فایل، 16− / 47+ خط
FLASHER	وجود نداشت	**FLASHER_913_02.06**	جزء جدید (بدون baseline)

نسخهٔ شروع در میدان: B1.05.20 همراه با FOTA 0.2.5.

فایل‌های تحویلی

فایل	توضیح	اندازه
RG_FOTA.bin	بوت‌لودر 02.06	۷٬۴۷۵ بایت
FLASHER.bin	ابزار به‌روزرسانی بوت‌لودر	۱۰٬۱۹۰ بایت
RG110_out.bin	Main B1.06.60، روی FTP و در مسیر نسخهٔ سخت‌افزار	—

۰۳. وضعیت تست و تأیید

همهٔ تغییرات روی دستگاه واقعی؛ شواهد میدانی در تشخیص هر مشکل

آزمون‌های مربوط به ماژول SIM868 و سمت سرور (Traccar) را تیم مجری انجام داده است. ستون «تاریخ/مرجع» برای ردیف‌هایی که تاریخ مستند ندارند با TODO علامت‌گذاری شده است.

شواهد میدانی در تشخیص مشکل‌ها

لاگ مرجع میدانی (۱٬۰۵۸ رکورد)

بایت تشخیصیِ سابق (ggaRejects<<4 | rmcFails) در هر ۱٬۰۵۸ رکورد صفر بود. به همین دلیل آن بایت به شمارندهٔ ریکاوری USART (io211) تغییر کاربری داد (avlProtocol.h:744-752).

همان لاگ

یک قطعی ۷ ساعته با ۴۹ رکورد «ظاهراً سالم» نشان داد که پرچم‌های GPS در آن منجمد بود. به همین دلیل پاک‌سازی پرچم‌ها به creatBasePacketData() منتقل شد (avlProtocol.c:655-661).

بخش ۳. شواهد میدانی ادامه

شاهد میدانی USART بیش از ۲۱ بار power-cycle بی‌نتیجه، در حالی که io204 در حال چرخش و io202 برابر صفر بود. یعنی TX و state machine زنده بودند و RX مرده بود.

تست مستندشده با تاریخ دستور SMS 194 در ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ (2026-09-28) روی دستگاه واقعی تأیید شد.

ماتریس آزمون. ۲۲ سناریو (۱ از ۲)

شناسه	حوزه	هدف یا سناریوی آزمون	تاریخ/مرجع
RG-01	بوت‌لودر	بالا آمدن Main پس از پرش بوت‌لودر قدیم و جدید	TODO
RG-02	SIM868	تزریق خطای USART با خاموش/روشن کردن ماژول در حین انتقال	TODO
RG-03	SIM868	همان سناریوی تزریق خطا؛ رفتار Guardian و io211	TODO
RG-04	سرور	ارسال صف کامل Codec8 به Traccar و تطابق Number of Data با تعداد رکوردها	TODO
RG-05	سرور	دستگاه با server_url[0]=='a' (self-heal) و دستگاه در حالت IP	TODO
RG-06	پیکربندی	قطع برق تصادفی ۲۰ بار هنگام ارسال به سرور؛ سلامت رینگ W25Q	TODO
RG-07	بوت‌لودر	مسیرهای recovery با FTP اختصاصی ذخیره‌شده در W25Q	TODO
RG-08	SIM868	آزاد شدن session پیش از ریست FOTA	TODO
RG-09	SIM868	تخلیهٔ صف و رسیدن serverDataNotSendCount به صفر	TODO
RG-10	حافظهٔ W25Q	علامت‌گذاری sent روی رکورد درست با logging روشن	TODO
RG-11	SIM868	CME ERROR:، +CREG: 0، bare ERROR و توالی PWRKEY	TODO

ماتریس آزمون. ۲۲ سناریو (۲ از ۲)

شناسه	حوزه	هدف یا سناریوی آزمون	تاریخ/مرجع
RG-12	GPS	رد GGA بدون fix و رد جملات $GLGSA	TODO
RG-13	GPS	bearing با gate فاصله	TODO
RG-14	GPS	خواب کوتاه کمتر از ۱۸۰ ثانیه	TODO
RG-15	رویدادها	قطع برق اصلی همراه با لرزش	TODO

بخش ۳.ماتریس آزمون ادامه

شناسه	حوزه	هدف یا سناریوی آزمون	تاریخ/مرجع
RG-16	سخت‌افزار	خواندن دما روی PB2 با برد جدید	TODO
RG-17	امنیت	فهرست خالی پس از reset تنظیمات	TODO
RG-18	FLASHER	توالی #COM:913 تا بالا آمدن Main B1.06.60	TODO
RG-19	سرور	ارسال فیلدهای تشخیصی با #SET:231,1	TODO
RG-20	SMS و GPS	پاسخ #GET:194	۱۴۰۵/۰۷/۰۶ (2026-09-28)
RG-21	GPS	ریست GPS پس از نبود fix	TODO
RG-22	خواب و صف	تخلیهٔ صف پیش از ورود به خواب	TODO

۴.۰ روش آپدیت

یک دستور از اپراتور، یک زنجیرهٔ کاملاً خودکار


ترتیب اجباری است و خودکار انجام می‌شود. اپراتور فقط دستور موجود #COM:913 را ارسال می‌کند. ابزار FLASHER جزء جدید است و دستور تازه‌ای برای آن تعریف نشده است.

بخش ۴ـ زنجیرهٔ آپدیت

زنجیرهٔ به‌روزرسانی از راه دور با یک دستور

مسیر اصلی از بالا به پایین؛ دو تصمیم، دو مسیر کناری دارند: «ریست و پایان» وقتی بوت‌لودر به‌روز است، و «حلقهٔ خطا» وقتی تأیید بایت‌به‌بایت شکست می‌خورد.

شکل ۲ـ نمودار جریان



ترتیب اجباری و خودکار است؛ اپراتور فقط COM:913# را می‌فرستد

FLASHER_913_02.06 · RG_FOTA.bin · RG110_out.bin

مراحل ـ از فرمان اپراتور تا بالا آمدن نسخهٔ جدید

گام ۱ـ شروع دستگاه با B1.05.20 و FOTA 0.2.5 در میدان است.

بخش ۴ـ مراحل ادامه

گام ۲ـ فرمان بوت‌لودر 0.2.5 فایل FLASHER.bin را از FTP دانلود می‌کند، روی اسلات برنامه (0x08002000) می‌نویسد و ریست می‌کند. برخلاف #COM:914، دستور 913 اعتبارنامهٔ FTP ذخیره‌شده در W25Q را رعایت می‌کند و روی FTP اختصاصی مشتری هم کار می‌کند (FLASHER main.c:1-6).

گام ۳ـ اجرای FLASHER ابتدا resetCause = FOTA_WITH_DEFAULT را در W25Q ثبت می‌کند، پیش از دست زدن به فلش داخلی. سپس بوت‌لودر 02.06 را روی 0x08000000 می‌نویسد، با ()bootloaderMatches بایت‌به‌بایت تأیید می‌کند و ریست می‌کند (FLASHER main.c:64-111).

گام ۴ـ تکمیل بوت‌لودر 02.06 به‌خاطر FOTA_WITH_DEFAULT، فایل <hardwareVersion>/RG110_out.bin را از FTP (با اعتبارنامهٔ W25Q) می‌گیرد و روی 0x08002000 می‌نویسد. نتیجه: Main B1.06.60 بالا می‌آید.

نکته‌های روش آپدیت

FOTA 02.06 را FLASHER می‌نویسد، نه خود FOTA. بوت‌لودر فقط ناحیهٔ برنامه (0x08002000 به بعد) را برنامه‌ریزی می‌کند (FLASH.h:11-14).

اجرای دوباره بی‌اثر است

اجرای دوبارهٔ #COM:913 روی دستگاه به‌روز بی‌اثر است: ()bootloaderMatches فوراً درست برمی‌گرداند و چیزی نوشته نمی‌شود (FLASHER main.c:93-101). شماره‌های مجاز هر دستگاه را پیش از آپدیت یادداشت کنید (RG-17).

بخش ۵ـ برنامهٔ بازگشت (Rollback)

هر سه جزء مسیر بازگشت دارند؛ داده و تنظیمات دست‌نخورده می‌مانند

جزء	راه بازگشت	محدودیت
Main B1.06.60 به B1.05.20	از مسیر خود FOTA: فایل قدیمی به‌عنوان RG110_out.bin روی FTP (پوشهٔ نسخهٔ سخت‌افزار) گذاشته می‌شود و فرمان دانلود صادر می‌شود، همان مسیری که برنامهٔ جدید آمد.	رینگ W25Q دست‌نخورده می‌ماند و تاریخچهٔ تله‌متری حفظ می‌شود (اندازهٔ رکورد ۶۴ بایت ثابت است، avlProtocol.h:763-768). تنظیمات تغییرکرده، مثل شماره‌های مجاز، خودکار برنمی‌گردند.

بخش ۵. بازگشت ادامه

جزء	راه بازگشت	محدودیت
FOTA 02.06 به 0.2.5	از داخل خود دستگاه ممکن نیست، چون FOTA ناحیهٔ بوت‌لودر را نمی‌نویسد. به FLASHER برگشتی با همان معماری یا SWD نیاز دارد.	در صورت نیاز باید FLASHER برگشتی ساخته شود.
FLASHER_913_02.06	موقتی است: بعد از اجرا خاموش می‌شود و چیزی برای بازگشت ندارد.	اجرای مجدد روی دستگاه به‌روز بی‌اثر است.

هیچ‌کدام از مسیرهای بازگشت ناحیهٔ W25Q (تنظیمات و رینگ رکورد) را پاک نمی‌کنند. پاک‌سازی کامل فقط با TC_ERASE_RECORDS انجام می‌شود.

۰۶. رجیستر تغییرات

۲۲ شناسه، از یک بحرانی تا چهار تغییر جزئی

بحرانی: دستگاه فقط با SWD برمی‌گردد.
بالا: از دست رفتن ارتباط، داده یا تنظیمات.
متوسط: خرابی محدود یا پیکربندی بی‌اثر.
پایین: اثر ناچیز.
○ —: شدت تعیین نشده است.
شمارش: ۱ بحرانی، ۱۱ بالا، ۴ متوسط، ۴ پایین، ۲ تعیین‌نشده.

توزیع شدت ۲۲ شناسهٔ تغییر

هر قطعهٔ نوار یک دستهٔ شدت است؛ تمرکز کار روی سرِ سنگین توزیع بوده: یک تغییر بحرانی و یازده تغییر با شدت بالا.

شکل ۳. نوار کاشی



بحرانی ـ دستگاه فقط با SWD برمی‌گردد	۱ شناسه ـ ۵٪
بالا ـ از دست رفتن ارتباط، داده یا تنظیمات	۱۱ شناسه ـ ۵۰٪
متوسط ـ خرابی محدود یا پیکربندی بی‌اثر	۴ شناسه ـ ۱۸٪
پایین ـ اثر ناچیز	۴ شناسه ـ ۱۸٪
تعیین‌نشده	۲ شناسه ـ ۹٪

یک تغییر بحرانی داریم و ۱۱ تغییر با شدت بالا؛ بیشتر آن‌ها به یکی از چهار موضوع برمی‌گردند: آپدیت OTA، ارتباط با شبکه، یکپارچگی داده و حفظ پیکربندی. برای RG-15 و RG-21 شدتی تعیین نشده است. n = 22

رجیستر کامل تغییرات

بخش ۶. رجیستر ادامه

شناسه	عنوان	شدت	فایل‌های اصلی
RG-01	مقدار اشتباه MSP پس از پرش بوت‌لودر	بحرانی	boot.c، startup_stm32g070xx.s
RG-02	بافر دریافت USART1 اشباع‌شونده و ریکاوری سخت‌افزاری	بالا	sim868Usart.c
RG-03	Guardian (DEAF و STALL) و حلقهٔ ریست ماژول	بالا	sim868.c، systemTimers.c
RG-04	سرریز بافر Codec8 و خرابی RAM	بالا	avlProtocol.h/.c
RG-05	خرابی mode marker در server_url[0]	بالا	w25Protocol.c
RG-06	پاک شدن بی‌صدای تنظیمات پس از آپدیت	بالا	avlProtocol.c، w25Protocol.c
RG-07	اعتبارنامهٔ FTP در مسیرهای recovery بوت‌لودر	بالا	GSM.c، consts.c (FOTA)
RG-08	آزاد نشدن session GPRS پیش از ریست FOTA	بالا	sim868.c
RG-09	رانش serverDataNotSendCount	بالا	sim868.c
RG-10	آدرس‌دهی اشتباه رکورد W25Q	بالا	w25Protocol.c
RG-11	بازنویسی منطق tolerance پروتکل GSM	بالا	sim868.c/.h
RG-12	GPS: انجماد timestamp و جملات GLONASS	متوسط	gps.c
RG-13	GPS: bearing بر پایهٔ فاصله	پایین	gps.c
RG-14	GPS: فیلتر warm-up در خواب کوتاه	پایین	gps.h، avlProtocol.c
RG-15	تفکیک crash از tamper و رویداد unplug	—	systemTimers.c
RG-16	انتقال GPIO سنسور DS18B20	متوسط	ds18b20.c/.h
RG-17	لیست شماره‌های مجاز پیش‌فرض خالی	متوسط	avlProtocol.c
RG-18	FLASHER_913_02.06	بالا	پروژهٔ جدید
RG-19	Black Box تشخیصی Codec8 (SMS 231)	پایین	avlProtocol.c
RG-20	دستور SMS 194 (ماهواره‌های GNSS)	پایین	gps.c
RG-21	GPS Watchdog دومرحله‌ای	—	gps.c، systemTimers.c
RG-22	تخلیهٔ صف پیش از خواب	متوسط	systemTimers.c

۰۷. شرح فنی تغییرات

هر تغییر با زنجیرهٔ کامل: علامت ← علت ← اصلاح ← اثر ← پشتوانه

RG-01 مقدار اشتباه MSP پس از پرش بوت‌لودر

شدت: بحرانی

علامت در میدان	پس از آپدیت موفق OTA دستگاه دیگر بالا نمی‌آمد: نه LED، نه پاسخ SMS، نه ثبت در سرور. برنامه‌ریزی مجدد با SWD مشکل را موقتاً برطرف می‌کرد و همین باعث تشخیص نادرست علت (ایراد فایل آپدیت) شده بود.
علت ریشه‌ای	بوت‌لودر 0.2.5 هنگام پرش فقط آدرس Reset_Handler را بارگذاری می‌کرد و MSP را تغییر نمی‌داد. پس Main با stack بوت‌لودر (0x200030C0) شروع می‌شد. برنامهٔ CSTACK B1.06.xx بالاتر از این آدرس قرار گرفته بود. وقتی __iar_data_init3 شروع به صفر کردن bss. می‌کرد، آدرس بازگشت روی stack جاری هم پاک می‌شد و نتیجه HardFault یا خرابی بی‌صدای متغیرهای سراسری بود.
اصلاح	دو لایه. لایهٔ ۱ در Reset_Handler برنامهٔ اصلی و لایهٔ ۲ در boot.c بوت‌لودر 02.06.
اثر	آپدیت OTA به این علت دیگر به مراجعهٔ حضوری با SWD منجر نمی‌شود، چه دستگاه هنوز بوت‌لودر قدیمی داشته باشد چه بوت‌لودر جدید.
پشتوانه	آزمون روی دستگاه واقعی (ردیف RG-01 در بخش ۳-۲) و دو لایهٔ کد زیر.

دو مسیر پرش: قدیم در برابر جدید

بالا: مسیری که به HardFault می‌رسید. پایین: دو لایهٔ مستقل که هر ترکیبی از بوت‌لودر قدیم و جدید را محافظت می‌کنند. **شکل ۴.مقایسه**



نشانی‌ها از جدول بردارهای دو نسخه استخراج شده‌اند

MSP 0x200030C0 → sfe(CSTACK)

RG-01

لایهٔ ۱.s.startup_stm32g070xx: Reset_Handler برنامهٔ اصلی، SP را از نماد لینکر می‌خواند و دستگاه‌هایی را که هنوز بوت‌لودر قدیمی دارند محافظت می‌کند

```
Reset_Handler
        LDR     R0, =sfe(CSTACK)   ; top of the Main stack (linker symbol)
        MOV     SP, R0             ; before any C code runs
        LDR     R0, =SystemInit
        BLX     R0
        LDR     R0, =__iar_program_start
        BX      R0
```

لایهٔ ۲.boot.c بوت‌لودر 02.06: پرش با assembly انجام می‌شود تا دستگاه‌های به‌روزشده هم محافظت شوند

```
-pFunction appEntry = (pFunction)*((volatile uint32_t*)(FLASH_APP_ADDR + 4));

-appEntry();                        /* MSP stays at the bootloader value */

+__asm volatile (

+    "LDR  R0, [%0]     \n"  /* R0 = initial MSP of Main */

+    "LDR  R1, [%0, #4] \n"  /* R1 = Reset_Handler */

+    "MSR  MSP, R0      \n"

+    "BX   R1           \n"

+    :: "r" (FLASH_APP_ADDR) : "r0", "r1");
```

- **چرا assembly؟**

پس از MSR MSP استک تغییر کرده است. اگر کامپایلر بعد از آن کد C تولید کند، ممکن است به متغیرهای محلی روی استک قدیمی دسترسی بزند. در این بلوک با clobber برای r0 و r1، بین MSR و BX هیچ دسترسی stack-relative نمی‌ماند.

علامت در میدان

دستگاه‌ها ساعت‌ها offline می‌ماندند. io211 (شمارندهٔ ریکاوری USART، uint8_t) به ۲۵۵ می‌رسید و اشباع می‌شد. این عدد به اشتباه «تعداد دفعات رخداد» خوانده می‌شد، در حالی که نشان‌دهندهٔ حلقهٔ بازیابی بی‌پایان بود.

علت ریشه‌ای

بافر دریافت خطی بود. پس از پر شدن، بایت‌های تازه نادیده گرفته می‌شدند، شاخص نوشتن ثابت می‌ماند و تا ریست کامل MCU هیچ داده‌ای دریافت نمی‌شد. گاهی هم خود پریفرال USART1 قفل می‌کرد و ریست نرم‌افزاری کافی نبود.

اصلاح

بافر دایره‌ای، ریست سخت‌افزاری پریفرال با Sim_USART_Recover() و pull-up/pull-down برای دو پین ماژول.

اثر

دریافت برای همیشه از بین نمی‌رود و قفل USART بدون ریست کامل MCU یا مراجعهٔ حضوری رفع می‌شود.

RG-02 ادامه

پشتوانه شاهد میدانی بیش از ۲۱ power-cycle بی‌نتیجه با io204 در حال چرخش و io202 برابر صفر (بخش ۳-۱)، و آزمون روی دستگاه واقعی.

ISR دریافت: قدیم و جدید (sim868Usart.c)

```
-if (simRxWriteIndex < Sim_USART_RX_BUFFER_SIZE)

-    simRxBuffer[simRxWriteIndex++] = (uint8_t)(Sim_USART->RDR & 0xFF);

+uint8_t data = (uint8_t)(Sim_USART->RDR & 0xFF);

+simRxBuffer[simRxWriteIndex++] = data;

+if (simRxWriteIndex == Sim_USART_RX_BUFFER_SIZE)

+    simRxWriteIndex = 0;                  /* wrap: always keep the last N bytes */

+if (counter < Sim_USART_RX_BUFFER_SIZE) { counter++; simRxCounter = counter; }

+simRxByteTicks++;                         /* liveness counter for the Guardian */
```

ریست سخت‌افزاری پریفرال (Sim_USART_Recover()، sim868Usart.c)

```
void Sim_USART_Recover(void)
{
    NVIC_DisableIRQ(Sim_USART_IRQn);          /* interrupts off */
    Sim_USART->CR1 &= ~USART_CR1_UE;          /* disable USART */
    RCC->APBRSTR2 |= RCC_APBRSTR2_USART1RST;  /* peripheral reset via RCC */
    (void)RCC->APBRSTR2;                      /* read-back fence */
    RCC->APBRSTR2 &= ~RCC_APBRSTR2_USART1RST; /* release reset */
    NVIC_ClearPendingIRQ(Sim_USART_IRQn);
    Sim_USART_Config();
    Sim_RX_Flush();
    simUsartRecovers++;                       /* reported in io211 */
}
```

دامنهٔ ریست و شرط فراخوانی

ریست APBRSTR2 فقط دامنهٔ USART1 را صفر می‌کند. GPS (USART2) روی APBRSTR1 است و دست‌نخورده می‌ماند. شرط فراخوانی: ۹۰ ثانیه سکوت مطلق USART1، یا شاخهٔ قطع rail برق در SIM_STAGE_POWER_ON_REGULATOR. شمارندهٔ simUsartRecovers در رسیدن به ۲۵۵ به ۱ برمی‌گردد، نه صفر.

اصلاح GPIO

پین STATUS (PB3) با pull-down و پین RI (PB5) با pull-up و EXTI لبهٔ نزولی پیکربندی شد. بدون pull-down، STATUS شناور وقتی ماژول خاموش بود «روشن» خوانده می‌شد و مسیر احیای PWRKEY هرگز فعال نمی‌شد. بدون pull-up، RI شناور حلقه‌های ساختگی در نظرسنجی ۱ هرتزی می‌ساخت.

RG-02 ادامه

متغیر تشخیصی جدید	کاربرد
(uint16_t) simRxCounter	بایت‌های خوانده‌نشده در بافر
(uint16_t) simRxPeakUsage	بیشینهٔ پُری بافر، شاخص نزدیکی به overflow
(uint16_t) simRxOverrunCount	تعداد overrunها (اشباع در 0xFFFF)
(uint32_t) simRxByteTicks	شمارندهٔ زنده‌بودن برای Guardian
(uint8_t) simUsartRecovers	ریکاوری سخت‌افزاری، گزارش در io211

تعریف متغیرها: sim868Usart.c:7-11؛ اشباع 0xFFFF در خطوط 206-213.

علامت در میدان

دستگاه تا ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه offline می‌ماند. در همین مدت خود فریم‌ور 0 = io202 می‌نوشت و سرور «سیگنال صفر» می‌دید، در حالی که سیگنال واقعی خوب بود.

علت ریشه‌ای

فریم‌ور قدیمی ماژول SIM868 را هر حدود ۹ ثانیه ریست می‌کرد، اما این ماژول پس از ریست به ۳۰ تا بیش از ۹۰ ثانیه برای اتصال به شبکه نیاز دارد. ماژول پیش از اتصال دوباره ریست می‌شد و حلقه ادامه می‌یافت.

اصلاح

Guardian دو بخشی: تشخیص در وقفهٔ TIM6 و اقدام در حلقهٔ اصلی، تا حتی با گیر کردن state machine هم تشخیص ادامه یابد. ریست فوری با back-off تصاعدی جایگزین شد.

اثر

به‌جای ریست‌های پیاپی، ماژول زمان کافی برای اتصال می‌گیرد و فقط در سکوت یا stall واقعی ریست می‌شود. مقدار io202 دیگر گمراه‌کننده نیست (بخش RG-19).

پشتوانه


مشاهدهٔ میدانی قطعی ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه‌ای، شاهد USART در بخش ۳-۱، و آزمون روی دستگاه واقعی.

RG-03

ماشین حالت Guardian ـ از سالم تا ریست کنترل‌شده

هر سطح فقط با پیامد مشخص فعال می‌شود: سکوت ۹۰ ثانیه‌ای به DEAF می‌رسد، و مسیر back-off فقط وقتی به پایان می‌رسد که ارتباط واقعاً برنگشته باشد.

شکل ۵ـ ماشین حالت



تشخیص در وقفهٔ ۱ هرتزی TIM6؛ اقدام در حلقهٔ اصلی، بیرون از gate تایمر

GSM Guardian · DEAF / STALL

تشخیص: وقفهٔ TIM6 با نرخ ۱ هرتز (sim868.c)

```
void simGuardianTick1Hz(void)
{
    if (simRxByteTicks == simRxByteTicksLastCheck)
        gsmDeafSeconds++;          /* a second without any byte */
    else
        gsmDeafSeconds = 0;        /* a byte arrived: healthy */
    simRxByteTicksLastCheck = simRxByteTicks;
}
```

اقدام: حلقهٔ اصلی، بیرون از haltTimer gate (sim868.c، ساده‌شده برای خوانایی)

```
void simGuardianService(void)
{
    if (gsmDeafSeconds >= GSM_GUARDIAN_DEAF_TRIGGER_SEC)      /* 90 s */
    {
        gsmDeafActionPending = 1;
        if (gsmDeafSeconds >= gsmDeafThreshold)               /* progressive */
        {
            simReleaseDataSessionBeforeReset();               /* see RG-08 */
            NVIC_SystemReset();
        }
    }
}
```

چون simGuardianService() بیرون از haltTimer gate فراخوانی می‌شود، حتی با گیر کردن state machine در انتظار هم اجرا می‌شود.

RG-03

ثابت‌ها (sim868.h)

```
#define GSM_GUARDIAN_DEAF_TRIGGER_SEC    90u
#define GSM_GUARDIAN_DEAF_MAX_SEC        1800u
#define GSM_GUARDIAN_STALL_TRIGGER_SEC   1800uL
#define GSM_GUARDIAN_STALL_DEFER_SEC     30uL
```

مرحلهٔ back-off	مدت انتظار	علت احتمالی
۱	۹۰ ثانیه	زمان عادی اتصال شبکه
۲	۱۸۰ ثانیه	شبکهٔ شلوغ یا ضعیف
۳	۳۶۰ ثانیه	مشکل موقت شبکه
۴	۷۲۰ ثانیه	قطعی موقت اپراتور
نهایی	۱۸۰۰ ثانیه	سقف انتظار، سپس ریست

Guardian	شرط	اقدام
DEAF	سکوت USART1 به مدت ۹۰ ثانیه یا بیشتر	ریست سخت‌افزاری USART یا MCU
STALL	۱۸۰۰ ثانیه بدون پیشرفت و serverDataNotSendCount > 0	ریست MCU

دو نوع Guardian

STALL برای حالتی است که ماژول پاسخ می‌دهد ولی سرور هرگز ACK نمی‌فرستد. علت احتمالی DEAF: قفل USART یا خاموشی ماژول؛ علت احتمالی STALL: گیر کردن state machine یا بسته شدن TCP.

علامت در میدان

ریست‌های مکرر هنگام ارسال صف کامل؛ دستگاه آنلاین ولی بدون رسیدن هیچ رکوردی به سرور؛ فریم‌های Codec8 ناقص در Traccar (فیلد Number of Data با تعداد رکوردها نمی‌خواند).

علت ریشه‌ای

بدترین حالت یک رکورد Codec8 در این دستگاه ۹۷ بایت است (با diagnostics، ۱۱۷ بایت)، ولی []eventsContent بر پایهٔ ۹۳ بایت محاسبه شده بود. آرایه در RAM درست بعد از eventsContentLength و packetEventsCount قرار داشت. بایت‌های اضافه همین شمارنده‌های حلقه را خراب می‌کردند؛ حلقه بیشتر اجرا می‌شد و بیشتر می‌نوشت. افزون بر آن، AT+CIPSEND در SIM868 حداکثر ۱۴۶۰ بایت می‌پذیرد و طول خراب‌شده رد می‌شد.

اصلاح

کاهش تعداد رکورد در هر بسته، clamp روی یک متغیر محلی پیش از حلقه و guard مستقل از ثابت‌ها داخل حلقه.

RG-04 ادامه

اثر بستهٔ ارسالی همیشه زیر سقف AT+CIPSEND می‌ماند و RAM در ارسال صف کامل خراب نمی‌شود.

پشتوانه محاسبهٔ بدترین حالت (جدول زیر) و آزمون ارسال صف کامل به Traccar روی دستگاه واقعی (ردیف RG-04 در بخش ۳-۲).

حالت	بدترین اندازهٔ داده	بافر	سرریز
قدیمی، عادی	15 + 15×97 = 1470	۱۴۱۵	**۵۵ بایت**
قدیمی، با diagnostics	15 + 15×117 = 1770	۱۴۱۵	**۳۵۵ بایت**
جدید، عادی	15 + 14×97 = 1373	۱۴۶۰	۸۷ بایت فضای خالی
جدید، با diagnostics	15 + 12×117 = 1419	۱۴۶۰	۴۱ بایت فضای خالی

ثابت‌ها (avlProtocol.h)

```
-#define MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET   15
-#define MAX_SIZE_OF_DATA_PACKET          93 * MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET + 20   /* = 1415 */
+#define SERVER_RECORD_MAX_SIZE              100    /* 97 real + 3 margin */
+#define SERVER_DIAG_EXTRA_SIZE              20     /* 10 IO x 2 bytes */
+#define SERVER_RECORD_MAX_SIZE_DIAG         120    /* 100 + 20 */
+#define MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET      14
+#define MAX_NUM_OF_SERVER_EVENT_PACKET_DIAG 12
+#define SERVER_SINGLE_CIPSEND_LIMIT         1460   /* SIM868 AT+CIPSEND limit */
+#define MAX_SIZE_OF_DATA_PACKET             1460   /* 120 x 12 + 20 */
```

clamp و guard حلقه (avlProtocol.c)

```
uint8_t recordsToPack = serverRecordsParameters.packetEventsCount;
if (recordsToPack > batchLimit)
    recordsToPack = batchLimit;      /* local copy: cannot be corrupted */

*(serverRecordsParameters.eventsContent + data_array_index) = recordsToPack;

for (iterator = 0; iterator < recordsToPack; iterator++) {
    /* independent guard: does not rely on the constants above */
    if ((uint32_t)data_array_index + recordReserve + 5u > (uint32_t)SERVER_PACKET_WIRE_LIMIT)
        break;
    /* ... pack one record ... */
}
```

RG-05 خرابی modemarker در server_url[0]

شدت: بالا

بایت صفر setting.server_url حالت اتصال را نشان می‌دهد: '#' یعنی حالت URL و 0xFF یعنی حالت IP (استفاده از server_ip[]).

علامت در میدان

دستگاه هرگز به سرور وصل نمی‌شد و socket باز نمی‌کرد، در حالی که SMS پاسخ می‌داد.

علت ریشه‌ای

checkSettingsBand() در هر boot اعتبار URL را بدون توجه به حالت بررسی می‌کرد. در حالت IP، server_url_length بی‌معنی است و بررسی همیشه شکست می‌خورد. در نتیجه تنظیمات با DEFAULT_SERVER_URL بازنویسی و server_url[0] از 0xFF به 'a' تبدیل می‌شد. همهٔ مصرف‌کننده‌های بعدی فقط '#' را می‌شناختند (sim868.c:3800 و sim868.c:7643).

اصلاح

اعتبارسنجی URL فقط در حالت '#' انجام می‌شود و برای دستگاه‌های قبلاً آلوده یک شاخهٔ self-heal اضافه شد.

اثر

دستگاه در حالت IP دیگر در boot بازنویسی نمی‌شود و دستگاه‌های آلوده‌شده بدون مراجعهٔ حضوری دوباره به سرور وصل می‌شوند.

پشتوانه

سناریوی دستگاه با server_url[0]=='a' در بخش ۳-۲.

اعتبارسنجی: قدیم و جدید (w25Protocol.c، checkSettingsBand())

```
-if (!urlIsValid(&setting.server_url[1], setting.server_url_length, MAX_SERVER_URL_LENGTH - 1))

+if (setting.server_url[0] == '#' &&

+    !urlIsValid(&setting.server_url[1], setting.server_url_length, MAX_SERVER_URL_LENGTH - 1))

 {
-    memcpy(setting.server_url, DEFAULT_SERVER_URL, sizeof(DEFAULT_SERVER_URL));

-    setting.server_url_length = sizeof(DEFAULT_SERVER_URL) - 1;

+    setting.server_url[0] = '#';                    /* marker restored explicitly */

+    memcpy(&setting.server_url[1], DEFAULT_SERVER_URL, DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH);

+    setting.server_url_length = DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH;

     change = SET;
 }
```

RG-05

شاخهٔ self-heal برای دستگاه‌های آلوده (w25Protocol.c:675-681)

```
if (setting.server_url[0] != '#' && setting.server_url[0] != 0xFF)
{
    setting.server_url[0] = '#';
    memcpy(&setting.server_url[1], DEFAULT_SERVER_URL, DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH);
    setting.server_url_length = DEFAULT_SERVER_URL_LENGTH;
    change = SET;
}
```

نکتهٔ رفتاری

فریم‌ور فیلدی برای «حالت قبلی» ندارد. دستگاهی که در اثر باگ قدیمی از 0xFF به 'a' تبدیل شده بود، در اصل IPادار بوده است و self-heal آن را به حالت URL با آدرس پیش‌فرض کارخانه برمی‌گرداند. اتصال دوباره برقرار می‌شود، ولی سرور و پورت مشتری باید با دستورات SMS شمارهٔ ۱۱۰ تا ۱۱۲ دوباره تنظیم شوند.

علامت در میدان

پس از آپدیت OTA دستگاه ظاهراً سالم بود، ولی تنظیمات مشتری (آدرس سرور، APN، رمز SMS، شماره‌های مجاز) پاک شده بود. اپراتور دستگاه‌ها را «مثل دستگاه نو» می‌دید: وصل به سرور اشتباه و بدون پذیرش رمز SMS مشتری.

علت ریشه‌ای

چهار مسیر مستقل (جدول زیر) که هر کدام به‌تنهایی کافی بود.

اصلاح

سه مکانیزم مستقل: TC_NOP به‌جای دستور مخرب، commit پیش از اجرا (at-most-once) و stamping متادیتا در خود تابع نویسنده.

اثر

آپدیت OTA تنظیمات سرور، APN، رمز SMS و شماره‌های مجاز را پاک نمی‌کند و نیازی به تنظیم دوبارهٔ ناوگان پس از هر آپدیت نیست.

پشتوانه

سناریوی قطع برق تصادفی ۲۰ باره هنگام ارسال به سرور (بخش ۳-۲) و تغییرهای کد زیر.

مسیر خرابی	شرح
(الف) آپدیت از 0xFFFD به 0xFFFC	با هر آپدیت جدید دستور مهاجرت اجرا می‌شد. در فریم‌ور قدیمی TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1 = TC_SETTINGS_AUTH_DEFAULT بود که کل بلوک setting را بازنویسی می‌کرد: server_url، server_ip، server_port، APN، device_password، شمارهٔ SMS اصلی و هر دو شمارهٔ مجاز.
(ب) boot روی سکتور خراب	avlInitiateDefaultTemporaryCommand() مقدار THIS_CODE + 1 را می‌نوشت («یک دستور در انتظار»). با سکتور ناخوانا، همان wipe روی هر بوت تکرار می‌شد.

RG-06 ادامه

مسیر خرابی	شرح
(ج) حلقهٔ پاک‌سازی رکورد	marker پس از حلقه نوشته می‌شد. اگر watchdog وسط TC_ERASE_RECORDS ریست می‌کرد، marker نوشته نمی‌شد و رکوردها روی هر بوت از نو پاک می‌شدند.
(د) متادیتای خراب	اگر metadata در RAM (مثلاً از سرریز RG-04) خراب می‌شد و بعد write انجام می‌شد، سکتور با magic اشتباه ذخیره می‌شد و بوت بعدی آن را رد می‌کرد.

پارامتر	قدیم	جدید
TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1	۳ (TC_SETTINGS_AUTH_DEFAULT)	۰ (TC_NOP)
lastDoneCommandId در بوت اول یا ریکاوری	THIS_CODE + 1 = 0xFFFD	THIS_CODE = 0xFFFC
زمان نوشتن marker	بعد از اجرا (at-least-once)	**پیش از اجرا (at-most-once)**
نقاط stamping متادیتا	۰ (وابسته به فراخوانده)	۵ (settings، temporaryCommands، geofence، authorizedNumbers، ftpData)

```
 /* avlProtocol.h */
-#define TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1   TC_SETTINGS_AUTH_DEFAULT

+#define TEMPORARY_COMMAND_NUMBER_1   TC_NOP          /* nothing destructive */
```

ترتیب commit قبل از اجرا (avlDoTemporaryCommands()، avlProtocol.c:435-443)

```
-for (/* execute commands */) { ... }

-temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID;   /* old :444, too late */

-w25qWriteFeature();

+temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID;   /* new :435-443 */

+w25qWriteFeature();                      /* commit first: marked as consumed */

+for (/* execute commands */) { ... }     /* power cut here: not repeated */
```

```
 /* avlInitiateDefaultTemporaryCommand() */
-temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID + 1;   /* old :455 */

+temporaryCommands.lastDoneCommandId = THIS_CODE_TEMPORARY_COMMAND_ID;
```

RG-06

stamping متادیتا در تابع نویسنده (w25Protocol.c)

```
uint8_t w25qSettingsWrite(uint32_t address)
{
    setting.setting_metadata = SETTING_META_DATA;          /* always, not only at init */
    return w25qRobustSystemStructuresWrite(/* ... */);
}

uint8_t w25qAuthorizedNumbersWrite(uint32_t address)
{
    Auth_numbers.metadata = AUTHORIZED_NUMBER_META_DATA;   /* always */
    return w25qRobustSystemStructuresWrite(/* ... */);
}
/* same pattern: w25qTemporaryCommandsWrite, w25qGeoFenceWrite, w25qFtpDataWrite */
```

۱. حتی اگر مهاجرت اجرا شود، TC_NOP مخرب نیست. ۲. حتی اگر watchdog وسط مهاجرت ریست کند، at-most-once مانع اجرای دوباره می‌شود. ۳. حتی اگر RAM پیش از write خراب شود، متادیتا توسط خود تابع نویسنده stamp می‌شود، نه فراخواننده.

علامت (در تعامل با FLASHER)	ناوگانی که روی FTP اختصاصی است، با اعتبارنامهٔ کارخانه وارد FTP می‌شد و login شکست می‌خورد. نتیجه چرخهٔ power-cycle ماژول هر حدود ۴۰ ثانیه تا رسیدن به سقف تلاش بود و در نهایت فلش نیمه‌نوشته و برنامهٔ اصلی پاک‌شده، بدون راه بازگشت جز programmer.
علت ریشه‌ای	بوت‌لودر 0.2.5 اعتبارنامهٔ FTP ذخیره‌شده در W25Q (تنظیم‌شده با #SET:210..212) را فقط در حالت FOTA_USER_COMMAND اعمال می‌کرد (GSM.c:411 در نسخهٔ قدیمی). ورودی بوت‌لودر پس از FLASHER حالت FOTA_WITH_DEFAULT است و آن حالت اعتبارنامهٔ W25Q را نمی‌گرفت.
اصلاح	اعمال اعتبارنامهٔ W25Q پیش از switch/case حالت‌های FOTA، به شرط معتبر بودن هر چهار مورد.
اثر	آپدیت از راه دور روی FTP اختصاصی مشتری هم کار می‌کند و دستگاه با اعتبارنامهٔ نادرست در بوت‌لودر گیر نمی‌کند.
پشتوانه	آزمون مسیرهای recovery روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲). حدود بدترین حالت در منبع: FOTA_MAX_UPTIME = 120s، GSM_MAX_ERROR_TO_PWR_RST = 10 و GSM_MAX_RESET = 3.

RG-07

prologue اعتبارنامه (GSM.c بوت‌لودر 02.06، پیش از switch (fotaState)؛ مقادیر اعتبارنامه در گزارش نیامده است)

```
/* runs for every FOTA state; switch(fotaState) only selects the FILE PATH */
if (ftpData.metadata == FTP_METADATA &&
    ftpData.FTPServerAddr[0] && ftpData.FTPUsername[0] && ftpData.FTPPassword[0])
{
    GSM_STATE_BUFF_DATA[GSM_AT_FTP_SERV] = (const char *)ftpData.FTPServerAddr;
    GSM_STATE_BUFF_DATA[GSM_AT_FTP_USER] = (const char *)ftpData.FTPUsername;
    GSM_STATE_BUFF_DATA[GSM_AT_FTP_PASS] = (const char *)ftpData.FTPPassword;
}
```

شرط چهارگانه جلوی override شدن اعتبارنامهٔ پیش‌فرض با سکتور پاک‌شده (0xFF) را می‌گیرد.

۵ حالتی که اکنون اعتبارنامهٔ W25Q می‌گیرند: FOTA_USER_COMMAND، FOTA_FOTA_COMMAND، FOTA_MFCT_COMMAND، FOTA_WITH_DEFAULT و FOTA_WRITE_FAIL. قبلاً فقط یک حالت بود. سه حالت دیگر (FOTA_CHECK، FOTA_SUCCESS، FOTA_UNSUCCESS) به GSM_DONE می‌روند و FTP ندارند (GSM.c:480-483).

نکتهٔ رفتاری

پاس اول (فاز FOTA_CHECK) همیشه با FTP پیش‌فرض کامپایل‌شده کار می‌کند، چون initStrings() فقط پیش‌فرض‌ها را می‌گذارد (GSM.c:47-50) و readData() فقط برای FOTA_WRITE_FAIL و FOTA_WITH_DEFAULT فوراً fotaNextState() را صدا می‌زند (GSM.c:121-122). پس چک وجود فایل از سرور کارخانه انجام می‌شود.

اصلاح سرریز نام فایل FTP (createFtpDirectories()): بافر از ۳۱ به ۴۰ کاراکتر رسید و حلقه guard گرفت

```
 for (j = 0; src[j]; j++) {
+    if (i + j >= FTP_FILE_NAME_MAX) break;   /* buffer: 31 -> 40 chars */

     des[i + j] = src[j];
+    des[i + j + 1] = '\0';

 }
```

اعتبارنامه‌ها و مسیرهای پیش‌فرض FTP در consts.c به‌روز شدند.

علامت در میدان آپدیت OTA ناموفق؛ بوت‌لودر پس از بوت نمی‌توانست session جدید باز کند.

علت ریشه‌ای هنگام ریست برای FOTA، برنامهٔ اصلی sessionهای CIP و SAPBR را آزاد نمی‌کرد و session SIM868 قبلی را باز نگه می‌داشت.

RG-08 ادامه

اصلاح تابع simReleaseDataSessionBeforeReset() با AT+CIPSHUT و AT+SAPBR=0,1 sessionها را می‌بندد. این تابع پیش از ریست در Guardian و در مسیر FOTA فراخوانی می‌شود.

اثر بوت‌لودر با ماژولی که sessionها در آن بسته شده‌اند شروع می‌کند و آپدیت OTA به‌خاطر این علت متوقف نمی‌شود.

پشتوانه آزمون روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

```
/* sim868.c: called before NVIC_SystemReset() in the Guardian and in the FOTA path */
simReleaseDataSessionBeforeReset();   /* AT+CIPSHUT, then AT+SAPBR=0,1 */
NVIC_SystemReset();
```

علامت در میدان دستگاه «آنلاین ولی ساکت» بود: TCP برقرار، SMS پاسخگو و LEDها عادی، ولی سرور «صفر رکورد جدید» می‌دید و آخرین موقعیت کهنه می‌ماند. power-cycle موقتاً مشکل را برطرف می‌کرد.

علت ریشه‌ای serverDataNotSendCount شمارندهٔ سراسری رکوردهای ارسال‌نشده است و sleep، Guardian STALL و state machine تخلیه همه از آن استفاده می‌کنند. وقتی scan روی رکوردی می‌رسید که قبلاً ارسال شده بود (not_sent_server == RESET)، مکان‌نما جلو می‌رفت ولی شمارنده کم نمی‌شد. سه منشأ رانش: erase سکتور هنگام wrap رینگ؛ برآورد کمی بالاتر شمارنده در scan هنگام بوت؛ و ریست بین مرحلهٔ pack و مرحلهٔ clear. نتیجه این بود که بستهٔ خالی ساخته می‌شد، شمارنده کم نمی‌شد و چرخه تا ریست ادامه می‌یافت.

اصلاح با هر رکورد skipشده، شمارنده با guard کم می‌شود.

اثر صف ارسال تخلیه می‌شود، حالت «آنلاین ولی ساکت» پیش نمی‌آید و Guardian STALL کمتر ریست می‌کند.

پشتوانه آزمون تخلیهٔ صف روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲). برای مقیاس: رینگ رکورد ۵۳٬۷۶۰ رکورد با logging خاموش و ۲۶٬۸۸۰ رکورد با logging روشن دارد.

RG-09

```
 /* sim868.c, SIM_STAGE_MAKE_SERVER_PACKET */
 if (++w25qReadIndexServer >= recordsArea.w25qMaxNumberOfRecordsIndex)
     w25qReadIndexServer = 0;
+if (serverDataNotSendCount > 0)       /* guard against underflow */

+    serverDataNotSendCount--;         /* one skipped record = one less pending */

 serverRecordsParameters.packetEventsCount = 0;
```

بدون guard، رسیدن شمارنده به زیر صفر آن را به 0xFFFFFFFF می‌برد و sleep برای همیشه ممنوع می‌شد. scan بر پایهٔ وضعیت رکورد است، نه شمارنده؛ شمارنده فقط راهنمای sleep و تشخیص STALL است. پس کم‌شدن زودتر شمارنده خطری ندارد: scan بعدی رکوردهای not_sent_server == SET را پیدا می‌کند.

علامت در میدان
رکورد تکراری در سرور (یک رکورد بارها ارسال می‌شد) یا شکاف دائمی در مسیر. دستگاهی که «ارسال می‌کند ولی صف خالی نمی‌شود» نشانهٔ جهت (الف) است.

علت ریشه‌ای
با افزودن layout دوگانهٔ log/record، ماکروی W25Q_RECORD_FIRST_SECTOR_ADDR حذف و با عضو runtime recordsArea.w25qRecordFirstSectorAddr جایگزین شد. یک خط در w25qWritePacket() (مسیر isUpdate == SET) از قلم افتاد. این مسیر فقط یک بایت وضعیت (sent یا not-sent) را تغییر می‌دهد و آدرس اشتباه آن را در رکورد دیگری می‌نوشت.

اصلاح
استفاده از همان عضو runtime که reader هم استفاده می‌کند.

اثر
رکورد ارسال‌شده درست علامت می‌خورد، رکورد ارسال‌نشده ناپدید نمی‌شود و داده‌های تله‌متری در سرور تکراری یا ناقص نمی‌شوند.

پشتوانه
آزمون علامت‌گذاری رکورد با logging روشن روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

```
 /* w25Protocol.c, w25qWritePacket(), isUpdate == SET */
-sectorAddress = (sectorIndex * W25Q_SECTOR_SIZE + W25Q_RECORD_FIRST_SECTOR_ADDR);

+sectorAddress = (sectorIndex * W25Q_SECTOR_SIZE + recordsArea.w25qRecordFirstSectorAddr);

+/* same value the reader uses */
```

دو جهت خرابی: رکورد ارسال‌شده علامت sent نمی‌گرفت و دوباره ارسال می‌شد (duplicate در سرور)؛ رکورد ارسال‌نشده اشتباهاً sent علامت می‌خورد و برای همیشه ناپدید می‌شد. دستگاه‌هایی که logging غیرفعال داشتند (setting.logging = 0) تحت تأثیر نبودند، چون فاصلهٔ مقدار قدیمی و جدید برایشان صفر بود.

علامت در میدان
حلقهٔ ریست بی‌پایان و ۲۰ تا ۹۰ دقیقه offline.

RG-11 ادامه

علت ریشه‌ای

timeoutها بر پایهٔ خوش‌بینانه‌ترین حالت تنظیم شده بودند، نه مقادیر مستند SIM868. هر بار که ماژول کندتر از انتظار جواب می‌داد، دستگاه آن را ریست می‌کرد و خود ریست وضعیت را بدتر می‌کرد: CME ERROR+ با ۳ retry در ۱٫۵ ثانیه به AT+CFUN=1,1 می‌رسید، SIM بعد از ریست دوباره «busy» می‌شد و حلقه ادامه می‌یافت.

اصلاح

۵ تغییر (جدول زیر) که صبر منطقی را جایگزین ریست فوری می‌کنند.

اثر

ماژول فرصت پیدا می‌کند به شبکه برسد و ریست فقط پس از استفاده از بودجهٔ صبر انجام می‌شود.

پشتوانه

آزمون CME ERROR+، CREG: 0+، bare ERROR و توالی PWRKEY روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

قدیم: حلقهٔ ریست ۹ ثانیه‌ای. جدید: بودجهٔ صبر منطقی

بالا: چرخه‌ای که تا ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه offline می‌ساخت. پایین: پلکان صبر که به ماژول فرصت اتصال می‌دهد و ریست را به آخرین گزینه تبدیل می‌کند. **شکل ۶. مقایسه**

قدیم

ماژول کند پاسخ می‌دهد

- خطای CME ERROR+
- ۳ تلاش در ۱٫۵ ثانیه

← بدون صبر

قدیم

AT+CFUN=1,1. ریست ماژول

- SIM دوباره busy می‌شود
- بازگشت به خطا. حلقهٔ بسته

← تکرار

نتیجه

تا ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه offline

- io202 = 0 در سرور
- ریست‌های پیاپی بی‌نتیجه

جدید. گام ۱

simCmeBePatient

- CPIN: ۶ × ۳ ثانیه
- ۸ دور × ۲ ثانیه صبر

جدید. گام ۲

صبر ثبت شبکه

صبر

- CREG 0: ۶ × ۵ ثانیه
- CIICR/CIPSTART تا ۶۰ ثانیه

جدید. گام ۳

ریست، آخرین گزینه

سپس

- ابتدا AT+CIPSHUT
- پس از ۳ شکست؛ Guardian ۹۰ تا ۱۸۰۰ ثانیه

RG-11 ادامه

#	موضوع	قدیم	جدید
۱	+CME ERROR (مثلاً busy بودن SIM)	هر خطا یک retry می‌سوزاند و پس از ۳ بار AT+CFUN=1,1	retry simCmeBePatient() را پس می‌دهد و فقط فاصله می‌اندازد (۸ دور × ۲ ثانیه)
۲	AT+CPIN?	۳ تلاش، timeout ۲ ثانیه	۶ تلاش، timeout ۳ ثانیه
۳	+CREG: 0	ریست فوری	۶ poll با فاصلهٔ ۵ ثانیه (حداکثر ۳۰ ثانیه صبر)
۴	ERROR bare روی CSTT/CIICR/CIPSTART	ریست ماژول	AT+CIPSHUT، و پس از ۳ شکست (GSM_GPRS_ATTACH_MAX_LAPS) ریست
۵	توالی PWRKEY	blocking، یک جفت toggle	state machine ۷ مرحله‌ای non-blocking

ثابت‌ها (sim868.h)

```
#define GSM_TIMEOUT_60                  60000   /* CIICR / CIPSTART / CIPSHUT */
#define GSM_GPRS_ATTACH_MAX_LAPS        3
#define GSM_CME_PATIENCE_LAPS           8
#define GSM_CME_PATIENCE_HALT           GSM_TIMEOUT_2
#define GSM_CPIN_MAX_RETRY              6       /* was 3 */
#define GSM_CREG_ZERO_PATIENCE_LAPS     6       /* was 0: immediate reset */
```

(sim868.c) simParseCreg()

```
if (cregZeroLaps < (uint8_t)GSM_CREG_ZERO_PATIENCE_LAPS) {
    cregZeroLaps++;
    gsmParameters.nextStage = SIM_STAGE_QUERY_NETWORK;   /* poll again, 5 s apart */
    gsmParameters.numberOfRetryCommand = 0;              /* retry counter reset */
}
/* "searching" or "registered": cregZeroLaps = 0, the budget is restored */
```

دستور	قدیم	جدید	مقدار مستند SIM868
AT+CIICR	۴ ثانیه	۶۰ ثانیه	تا ۸۵ ثانیه
AT+CIPSTART	۸ ثانیه	۶۰ ثانیه	۶۰ ثانیه
AT+CIPSHUT	۴ ثانیه	۶۰ ثانیه	۶۰ ثانیه

gsmTimeoutCounter از نوع uint16_t است و ۶۰٬۰۰۰ میلی‌ثانیه آخرین مقدار امن با حاشیهٔ کافی است. مقدار ۸۵٬۰۰۰ سرریز می‌کرد. پوشش کامل ۸۵ ثانیه نیازمند uint32_t شدن این شمارنده است. **چرا CIPSHUT به‌جای ریست؟** ERROR ساده روی AT+CIPSTART معمولاً یعنی context قدیمی هنوز باز است. AT+CIPSHUT آن را بدون از دست رفتن registration شبکه آزاد می‌کند.

توالی PWRKEY: سه اشکال مستقل در کد قدیمی. ۱) needPowerOf در ۳ جا set می‌شد و هیچ‌جا clear نمی‌شد؛ ماژول در هر بازدید از SIM_STAGE_POWER_ON_REGULATOR power-cycle می‌شد. ۲) Delay(1000) پس از toggle اول: SIM868 در طول power-down (حدود ۲ ثانیه) PWRKEY را نادیده می‌گیرد و toggle دوم بلعیده می‌شد. ۳) STATUS بدون pull-down شناور بود (RG-02).

```
#define SIM_PWRKEY_PULSE_MS   1800   /* was about 1000 */
#define SIM_POWER_DOWN_MS     3500
#define SIM_POWER_MAX_LAPS    3

/* needPowerOf is now cleared at the point of use */
gsmParameters.needPowerOf = RESET;
Reset_PWR_KEY;
simPowerSeqStep = PWR_SEQ_OFF_PULSE;
gsmParameters.haltTimer = SIM_PWRKEY_PULSE_MS;

/* escalation after SIM_POWER_MAX_LAPS failed attempts (about 15.9 s) */
Sim_Disable_PWR;       /* cut the module rail */
Sim_USART_Recover();   /* recover MCU-side USART1 */
Sim_Enable_PWR;        /* power back on */
```

مرحله	جدید	قدیم
AT+CPIN?	6 × 3s = 18s	3 × 2s = 6s
صبر CME+ در هر مرحله	8 × 2s = 16s	ریست فوری
صبر CREG: 0+	6 × 5s = 30s	ریست فوری
AT+CIICR	۶۰ ثانیه	۴ ثانیه
AT+CIPSTART	۶۰ ثانیه	۸ ثانیه
AT+CIPSHUT	۶۰ ثانیه	۴ ثانیه
توالی PWRKEY	15.9 s (۳ دور)	حدود ۲ ثانیه

علامت در میدان

رکوردهایی با مختصات تازه و زمان کهنه. در لاگ مرجع، یک قطعی ۷ ساعته با ۴۹ رکورد «ظاهراً سالم» دیده شد که پرچم‌های GPS در آن منجمد بود.

علت ریشه‌ای

timestamp فقط از جملهٔ RMC می‌آید (در هر دو نسخهٔ قدیم و جدید) و timestamp GGA ثبت نمی‌کند. GGA هیچ gateای برای کیفیت fix نداشت. وقتی fixQuality == 0 بود، GGA همچنان مختصات تازه می‌نوشت، اما RMC با status='V' رد می‌شد و ساعت جلو نمی‌رفت (gps.c:958-961). جدا از آن، ماژول MTK در هر چرخه $GPGSA و بعد $GLGSA می‌فرستد و آخرین جمله برنده می‌شد؛ پس fix_mode، PDOP و HDOP از GLONASS تنها خوانده می‌شد.

اصلاح

سه اقدام: gate در parseGGA، یکنواختی زمان RTC و رد جملات GLONASS. پاک‌سازی پرچم‌های GPS هم به creatBasePacketData() منتقل شد (avlProtocol.c:655-661).

RG-12 ادامه

اثر مختصات بدون fix ثبت نمی‌شود، RTC دستگاه با یخ زدن GPS یخ نمی‌زند و مقادیر DOP از منبع درست می‌آیند.

پشتوانه تحلیل لاگ مرجع ۱٬۰۵۸ رکوردی (بخش ۳-۱) و آزمون روی دستگاه واقعی.

gate در parseGGA (gps.c:962-967)

```
/* symmetry with parseRMC: no fix, no coordinates */
if (fixQuality == 0) {
    if (gpsDiagGgaRejects < 15u)
        gpsDiagGgaRejects++;
    return 0;                /* GGA rejected: GGA columns are not updated */
}
```

یکنواختی زمان (gps.c:1604)

```
/* RTC is updated from GPS only when GPS_time moved forward */
if (validGpsParams.GPS_time.unix > 0 &&
    validGpsParams.GPS_time.unix > lastGpsTimeUnixWritten)
    /* a frozen GPS can no longer freeze the device clock */
```

فیلتر جملات GLONASS (getNMEAMessageCode())

```
result = strstr((char *)data, "GSA");
if (result == (char *)&data[3]) {
    if (data[2] == 'P' || data[2] == 'N')   /* only $GPGSA or $GNGSA */
        return NMEA_GSA_MESSAGE;
    return NMEA_WRONG_MESSAGE;              /* $GLGSA is rejected */
}
/* if $GLGSA still arrives, DIAG_GPS_GLGSA_OVERWROTE is logged (gps.c:1147) */
```

از متغیرهای تشخیصی GPS فقط gpsDiagFlags روی سیم می‌رود (io210، avlProtocol.h:331). gpsDiagGgaRejects و gpsDiagRmcFails فقط سمت دستگاه می‌مانند و بایت سابق آن‌ها به io211 (شمارندهٔ ریکاوری USART) تغییر کاربری داد (avlProtocol.c:700 و 735-739).

RG-13 GPS : bearing بر پایهٔ فاصله

شدت: پایین

در کد قدیمی، bearing از دو fix متوالی محاسبه می‌شد و وقتی دستگاه ساکن بود نویز می‌گرفت. اکنون bearing از یک زنجیرهٔ ۳ نقطه‌ای (نقطهٔ اول، میانی و فعلی) و با gate فاصله (۲۰ تا ۲۵۰ متر) محاسبه می‌شود.

RG-13

```
float bearingChainAnchorLatitude, bearingChainAnchorLongitude;   /* first point */
float bearingChainMidLatitude,    bearingChainMidLongitude;      /* middle point */
/* bearing is computed only after enough distance has been covered */
```

RG-14 GPS :فیلتر warm-up درخواب کوتاه

شدت:پایین

قبلاً با هر خاموشی GPS، first_record_filter_counter صفر می‌شد و پس از هر بیدار شدن، fixهای اولیه («late valid») دوباره رد می‌شدند. اکنون هنگام خاموشی فقط زمان قطع (gpsDisableUptime) ثبت می‌شود و شمارنده فقط وقتی صفر می‌شود که مدت خاموشی از GPS_WARMUP_KEEP_MAX_SEC = 180 ثانیه بیشتر باشد (gps.h:40).

```
/* avlProtocol.c:3195, on GPS_DISABLE */
gpsDisableUptime = system_uptime;
haveValidPoint = RESET;              /* never report a stale position while off */

/* avlProtocol.c:3164, on GPS_ENABLE */
if ((system_uptime - gpsDisableUptime) > GPS_WARMUP_KEEP_MAX_SEC)
    first_record_filter_counter = 0;  /* only a long sleep cold-starts */
```

خواب‌های کوتاه‌تر از ۳ دقیقه warm-up را حفظ می‌کنند و اولین fix بازیابی‌شده فوراً پذیرفته می‌شود. در اولین بوت gpsDisableUptime == 0 است و cold start طبیعی انجام می‌شود (avlProtocol.c:3160-3166).

علامت در میدان
«قطع برق همراه با ضربه» و «ضربه با برق وصل» یک رویداد یکسان می‌ساختند و لرزش‌های پیاپی (هر چرخهٔ ADC) رویداد تکراری تولید می‌کردند.

علت ریشه‌ای
وضعیت برق در شرط تشخیص ضربه لحاظ نشده بود و debounce وجود نداشت.

اصلاح
تفکیک بر پایهٔ Main_pwr_State در وقفهٔ TIM6 و debounce ۵ ثانیه‌ای.

اثر
«دستگاه کنده شده» از «تصادف» قابل تشخیص است و هر لرزش چندچرخه‌ای فقط یک رکورد می‌سازد.

پشتوانه
سناریوی قطع برق اصلی همراه با لرزش (بخش ۳-۲).

RG-15

بلوک تفکیک (systemTimers.c:848-869)

```
if (LIS.axis_all >= CRASH_THRESHOLD &&
    notificationIgnoreTimer == 0 && crashEventCooldown == 0)
{
    if (Main_pwr_State == DISABLE)
        Event_Flags.deviceDisconnected = ENABLE;  /* power already cut: tamper, event 236, IO 15 = 10 */
    else
        Event_Flags.crash_detected = SET;         /* power present: crash, event 247, IO 15 = 16 */
    create_force_event = SET;
    crashEventCooldown = CRASH_EVENT_COOLDOWN;    /* 5 s debounce */
    if (systemOperationStage == OP_SLEEP || systemOperationStage == OP_DATA_FETCH_TRANSMIT)
        someEventsHappenedInSleep = SET;          /* wake up to transmit */
}
```

CRASH_EVENT_COOLDOWN = 5 × ACCEL_TIMER_FREQUENCY (systemTimers.h:20). بیدارشدن از خواب برای ارسال: systemTimers.c:866-868. رویداد جدید IO_UNPLUG_DETECTION (252) با مقدار ۱ هنگام قطع برق اصلی، مطابق پروتکل Teltonika (avlProtocol.h:300، avlProtocol.c:2004 و 2025). tripStopTimer با روشن شدن ignition صفر می‌شود تا رویداد ساختگی Trip-End نسازد (avlProtocol.c:212-214)، با خاموشی شروع به شمارش می‌کند (avlProtocol.c:188-191) و با رسیدن به setting.trip_stop_timeout رویداد Trip-End می‌سازد (systemTimers.c:442-452).

RG-16 انتقال GPIO سنسور DS18B20

شدت: متوسط

خط دادهٔ 1-Wire از PA10 به PB2 منتقل شد. این تغییر وابسته به revision جدید برد است و روی بردهای قدیمی که برای PA10 سیم‌کشی شده‌اند، خواندن دما کار نمی‌کند (ds18b20.h:7-11). سه پین پیکربندی می‌شوند: PB0 تغذیهٔ VDD سنسور (خروجی HIGH)، PB1 درایور RS485 (خروجی LOW، غیرفعال) و PB2 خط داده با pull-up داخلی. متغیر debug volatile uint32_t wheel حذف شد.

```
GPIOB->MODER |= (0x1u << (0u * 2u));           /* PB0: sensor VDD, output */
GPIOB->BSRR   = (1u << 0u);                    /* PB0 high */
GPIOB->BRR    = (1u << 1u);                    /* PB1: RS485 driver, low = disabled */
DS18B20_GPIO->PUPDR |= (0x1u << (DS18B20_PIN * 2u));   /* PB2: data line, internal pull-up */
```

RG-17 لیست شماره‌های مجاز پیش‌فرض خالی

شدت: متوسط

تغییر ناسازگار

دستگاه‌هایی که پس از آپدیت reset تنظیمات می‌شوند، شماره‌های مجاز قبلی را از دست می‌دهند. پیش از آپدیت شماره‌ها را یادداشت و پس از آپدیت با SMS دوباره ثبت کنید.

علامت (ریسک امنیتی) همهٔ دستگاه‌های تولیدشده با یک شمارهٔ ثابت قابل کنترل بودند.

علت ریشه‌ای شماره‌های مجاز در کد ثابت بودند (DEFAULT_AUTH_NUMBER_1).

اصلاح پیش‌فرض یک فهرست خالی است و هر دستگاه باید شماره‌هایش را با SMS تنظیم کند.

اثر کنترل دستگاه‌های ناوگان فقط با شماره‌های ثبت‌شدهٔ همان دستگاه ممکن است.

پشتوانه آزمون فهرست خالی پس از reset تنظیمات (بخش ۳-۲).

```
-memcpy(Auth_numbers.authorizedNumber1, DEFAULT_AUTH_NUMBER_1, /* ... */);
+memset(Auth_numbers.authorizedNumber1, 0, SMS_MASTER_NUM_LENGTH);
+Auth_numbers.authorizedNumber1Length = 0;    /* safe default: empty list */
```

علامت در میدان دستگاه‌های میدانی با بوت‌لودر 0.2.5 (که اشکال MSP داشت و اعتبارنامهٔ FTP را در مسیرهای recovery نمی‌شناخت) بدون SWD قابل اصلاح نبودند.

علت ریشه‌ای بوت‌لودر FOTA فقط ناحیهٔ برنامه (0x08002000 تا 0x0801FFFF، حدود ۱۲۰ کیلوبایت) را می‌تواند به‌روز کند، نه خودش (0x08000000 تا 0x08001FFF).

اصلاح یک باینری مستقل روی اسلات برنامهٔ اصلی قرار می‌گیرد و بوت‌لودر را جایگزین می‌کند. تریگر آن همان دستور موجود #COM:913 است. توالی کامل در بخش ۴ آمده است.

RG-18 ادامه

اثر بوت‌لودر ناوگان بدون کابل و بدون مراجعهٔ حضوری با SWD اصلاح می‌شود، و پس از آن Main B1.06.60 از FTP دانلود و اجرا می‌شود.

پشتوانه آزمون توالی کامل روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲) و تحلیل مقاومت در برابر قطع برق (جدول زیر).

خلاصهٔ منطق main.c (۱۱۴ خط): شبه‌کد خلاصه‌شده، نه لیستینگ کامل (FLASHER main.c:64-111)

```
/* 1. record the next boot state BEFORE touching internal flash */
w25qPatchResetCause(FOTA_WITH_DEFAULT);

/* 2. write the 4 bootloader pages, at most 5 attempts */
for (attempt = 0; attempt < 5; attempt++) {
    if (bootloaderMatches()) break;            /* already up to date: nothing is written (:93-101) */
    for (page = 0; page < 4; page++)
        flashPageWrite(page /* , data */);
}

/* 3. reset only after a byte-by-byte verification */
if (bootloaderMatches())
    NVIC_SystemReset();
else
    error_blink_loop();                        /* LED blink and IWDG feed */
```

زمان قطع برق	وضعیت W25Q	وضعیت 0x08000000	رفتار بعدی
پیش از مرحلهٔ ۱	سالم	سالم (FOTA 0.2.5)	FLASHER دوباره اجرا می‌شود
در مرحلهٔ ۱ (erase روی W25Q)	resetCause = 0xFF (FOTA_CHECK)	سالم	بوت‌لودر به برنامه می‌پرد و FLASHER دوباره تلاش می‌کند
بین مرحلهٔ ۱ و ۲	FOTA_WITH_DEFAULT	سالم	بوت‌لودر قدیمی دوباره دانلود می‌کند
در مرحلهٔ ۲ (نوشتن فلش)	FOTA_WITH_DEFAULT	**نیمه‌نوشته**	حلقهٔ ۴ پالس خطا. نیاز به SWD
پس از مرحلهٔ ۲	FOTA_WITH_DEFAULT	بوت‌لودر 02.06	بوت‌لودر جدید برنامهٔ اصلی را دانلود می‌کند

اندازه‌ها. FLASHER.bin ۱۰٬۱۹۰ بایت؛ بوت‌لودر جاسازی‌شده ۷٬۴۸۰ بایت (projectUtility.h:12-15، PROGRAM_SIZE_BYTE)؛ RG_FOTA.bin روی FTP ۷٬۴۷۵ بایت. اختلاف ۵ بایت padding انتهایی است: برنامه‌ریزی فلش G0 با doubleword (۸ بایت) انجام می‌شود و 3 + 8×934 = 7,475، پس ۵ بایت padding تا 8×935 = 7,480 اضافه می‌شود. flashPageWrite بقیهٔ صفحهٔ آخر را با 0xFF پر می‌کند (FLASHER main.c:53-55). کامنت projectUtility.c:131-132 با عبارت «byte image-7424» نسبت به ماکروی ۷۴۸۰ کهنه است.

ساختار پروژه	خط
FLASHER_913_02.06/Core/main/main.c	۱۱۴

RG-18 ادامه

ساختار پروژه	خط
FLASHER_913_02.06/Core/main/projectUtility.c	۶۱۹
FLASHER_913_02.06/Core/w25q32jv/w25qxx.c	۳۰۸
FLASHER_913_02.06/EWARM/RG110.ewp	۱۳۱۸

RG-19 BlackBox تشخیصی Codec8 (SMS 231)

شدت: پایین

بایت‌های IO خالی پروتکل Teltonika Codec8 برای داده‌های تشخیصی استفاده شدند. این اطلاعات همیشه در حافظه محاسبه می‌شوند ولی فقط با #SET:231,1 روی سیم می‌روند. پیش‌فرض ۰ است و رفتار ناوگان بدون تغییر می‌ماند. اندازهٔ رکورد با diagnostics در RG-04 لحاظ شده است.

IO	نام	معنی	نکته
202	diagCsqRaw	سیگنال GSM خام (۰ تا ۳۱)	هنگام power-cycle خود فریم‌ور ۰ می‌نویسد
203	diagGsmFlags	پرچم‌های GSM	Guardian فعال، deaf، stall
204	diagGsmStage	مرحلهٔ state machine	نشان می‌دهد کجا گیر کرده
207	diagRxBacklog	nibble پایین: backlog. nibble بالا: شمارندهٔ overrun	avlProtocol.h:741
208	diagLinkAge	سن آخرین ACK سرور	گام ۱۶ ثانیه، اشباع در ۲۵۵ (بیش از ۶۸ دقیقه)
209	diagGpsNoFixAge	سن آخرین fix قابل قبول	ثانیه÷۱۶، اشباع در ۲۵۵. در لحظهٔ pack محاسبه می‌شود (avlProtocol.h:330 و 751-757)
210	diagGpsFlags	پرچم‌های GPS (کیفیت GGA، مختصات، RMC، رویداد GLGSA، overrun رینگ)	با هر رکورد پاک می‌شود (avlProtocol.c:730-735)
211	diagUsartRecovers	ریکاوری‌های سخت‌افزاری USART از بوت	**شمارندهٔ ریکاوری USART اینجاست، نه در io209** (avlProtocol.h:332)
212	diagGpsRxPeak	اوج پُری رینگ GPS	پنجره: از آخرین pack
213	diagGpsRecovers	ریکاوری کانفیگ GPS (<<۴) و چرخهٔ تغذیه	nibble با اشباع در ۱۵

RG-19

```
/* avlProtocol.c: filling the diagnostic fields */
AVL_Packet->diagCsqRaw    = (uint8_t)csqRaw;
AVL_Packet->diagGsmFlags  = (uint8_t)gsmFlags;
AVL_Packet->diagGsmStage  = (uint8_t)gsmStage;
AVL_Packet->diagRxBacklog = (uint8_t)rxBacklog;
```

راهنمای تشخیص میدانی. io202 = 0 و io211 = 255: قفل USART. دستور #SET:102،1 (MCU ریست) را بفرستید. io202 = 0 و io211 صعودی: ریکاوری در جریان است. صبر کنید (حداکثر ۳۰ دقیقه). io209 صعودی: دستگاه مدتی است GPS fix ندارد. io204 پیشرفت نمی‌کند: state machine گیر کرده است.

RG-20 دستور SMS 194 (ماهواره‌های GNSS)

شدت: پایین

با #GET:194 تعداد ماهواره‌های در دید و استفاده‌شده برای هر صورت فلکی گزارش می‌شود. متغیرها را parseGSV() در gps.c پر می‌کند:

```
#define SMS_ID_GET_GNSS_SATS  194
uint8_t gnssInViewGps, gnssInViewGlo, gnssInViewGal, gnssInViewBds;
uint8_t gnssInViewTotal;
```

نمونهٔ پاسخ (فرمت: در دید / استفاده‌شده)

```
GPS:12/8 GLO:6/4 BEIDOU:10/5 GAL:3/2 FIX:1 CFG:GPS+GLO
```

تأیید روی دستگاه واقعی: ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ (2026-09-28).

RG-21 GPS Watchdog دومرحله‌ای

شدت: تعیین‌نشده

مشابه Guardian GSM، مدت نبود GPS fix در وقفهٔ TIM6 شمرده می‌شود و عمل در حلقهٔ اصلی انجام می‌شود.

RG-21

```
uint32_t gpsNoFixSeconds;            /* TIM6 counter, independent of the GPS parser */
uint8_t  gpsWatchdogRequest;         /* GPS reset request, serviced in the main loop */
uint32_t gpsWatchdogPoweredNoFixSec;  /* no-fix ceiling while GPS is powered */
```

علامت در میدان «آخرین مکان‌ها» تا بیدار شدن بعدی به سرور نمی‌رسید. داده گم نمی‌شد، چون رکوردها در W25Q می‌ماندند.

علت ریشه‌ای در کد قدیمی فقط systemOperationTimer > SYSTEM_DATA_FLUSH_TIMEOUT بررسی می‌شد (systemTimers.c:522 در نسخهٔ قدیمی)؛ دستگاه پس از ۲۰ میلی‌ثانیه به هر حال خارج می‌شد و فرصتی برای تخلیهٔ صف نبود.

اصلاح شرط خروج شامل تخلیهٔ صف یا سقف انتظار ۱۰ دقیقه است.

اثر پیش از رفتن به خواب، آخرین موقعیت‌ها فرصت رسیدن به سرور پیدا می‌کنند.

پشتوانه آزمون تخلیهٔ صف پیش از خواب روی دستگاه واقعی (بخش ۳-۲).

```
/* systemTimers.c:537-539, exit condition of OP_DATA_FLUSH */
if (systemOperationTimer > SYSTEM_DATA_FLUSH_TIMEOUT &&
    (serverDataNotSendCount == 0 || systemOperationTimer > SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT))
```

SYSTEM_DATA_FLUSH_TIMEOUT = 1 یعنی پس از **یک tick** (۲۰ میلی‌ثانیه در ۵۰ هرتز). کامنت قدیمی (50 × 60 × 20 //) نادرست بود و در systemTimers.h:9-17 اصلاح شد. سقف انتظار SYSTEM_DATA_FLUSH_MAX_WAIT = 30000 tick برابر **۱۰ دقیقه** است (systemTimers.h:18). اگر در این مدت صف تخلیه نشود، دستگاه با رکورد باقی‌مانده هم به خواب می‌رود (systemTimers.c:537-545). همین سقف در OP_DATA_FETCH_TRANSMIT هم اعمال می‌شود (systemTimers.c:590).

پیوست الف. نقشهٔ حافظه

سهم هر جزء از Flash، RAM و حافظهٔ خارجی

نقشهٔ حافظهٔ دستگاه RG110

بوت‌لودر پس از کپی جدول وکتور به SRAM و remap به ناحیهٔ برنامه می‌پرد؛ برنامه رکوردها و تنظیمات را روی W25Q نگه می‌دارد.

شکل ۷. بلوک‌دیاگرام



ناحیهٔ رکورد W25Q در w25Protocol.h:26 و w25Protocol.h:37 تعریف شده است

FOTA_SIZE = 8KB · FLASH_PAGES = 64

جزء	ROM	RAM	CSTACK / HEAP
بوت‌لودر FOTA	0x08000000 تا 0x0801FFFF (۱۲۸ KiB در ICF)	0x200000C0 تا 0x20008FFF	0x2000 / 0x2000
Main	0x08002000 تا 0x0801FFFF (۱۲۰ KiB)	همان بوت‌لودر	0x2000 / 0x2000
FLASHER	0x08002000 تا 0x0801FFFF (اسلات Main)	همان بوت‌لودر	0x2000 / 0x2000

FOTA_SIZE = 8KB، FLASH_PAGE_SIZE = 2048، FLASH_PAGES = 64، FLASH_APP_ADDR = 0x08002000 (FLASH.h:11-14). حداکثر اپلیکیشن 122,880 = 2048×(64−4) بایت است که با ROM لینکر Main برابر است.

Cortex-M0+ فاقد VTOR است. بوت‌لودر هنگام پرش، جدول وکتور خودش را به SRAM کپی و SYSCFG_CFGR1 را remap می‌کند (boot.c:7-19).

پیوست ب. دستورات جدید SMS

فقط دستورات تازهٔ این نسخه

کد	نام	توضیح	فرمان
194	GET_GNSS_SATS	تعداد ماهواره‌های در دید و استفاده‌شده به تفکیک صورت فلکی (RG-20)	#GET:194

ادامه ادامه

کد	نام	توضیح	فرمان
231	ENABLE_DIAGNOSTICS	روشن یا خاموش کردن Black Box تشخیصی Codec8، پیش‌فرض ۰ (RG-19)	#SET:231,1

نکته

به‌روزرسانی از راه دور بوت‌لودر با دستور موجود #COM:913 انجام می‌شود. FLASHER جزء جدید است و دستور تازه‌ای برای آن تعریف نشده است.

پیوست پ. آمار تغییرات

اعداد با git diff؛ بدون تاریخچهٔ مخزن

اعداد با git diff --no-index old/ new/ به دست آمده‌اند (مخزن تاریخچه نداشت).

Main: ۲۳ فایل متنی، 368− / 2,969+

فایل	افزوده	حذف‌شده	موضوع
sim868.c	۹۴۸	۱۱۵	power توالی، CME ،back-off ،Guardian
gps.c	۶۸۳	۴۸	timestamp ،GNSS sats ،diag ،bearing ،watchdog
avlProtocol.c	۴۶۶	۳۰	بافر، auth ،atomicity ،Black Box
avlProtocol.h	۲۲۵	۳۵	فیلدهای IO_DIAG، ثابت‌ها
sim868Usart.c	۱۵۶	۳	بافر دایره‌ای، Sim_USART_Recover
sim868.h	۱۳۶	۰	ثابت‌های Guardian، timeout، CPIN
gps.h	۱۰۳	۰	متغیرهای تشخیصی GPS
w25Protocol.c	۸۰	۶	stamping متادیتا، server_url
ds18b20.c	۲۸	۵۶	GPIO (بازنویسی فرمت)
systemTimers.c	۴۰	۱۵	crash/tamper ،Guardian tick
۱۰ فایل Core دیگر	۴۰	۶	موارد جزئی
startup_stm32g070xx.s	۹	۰	لایه ۱ اصلاح MSP
RG110.ewp و .ewt	۹	۲۷	تنظیمات پروژهٔ IAR


پیوست پ.آمار ادامه

فایل	افزوده	حذف‌شده	موضوع
اختلاف محاسبه‌شده تا جمع کل	۴۶	۲۷	جمع ردیف‌های بالا 341 / 2,923 است و در خروجی git diff تفکیک نشده است

خطوط افزوده به‌تفکیک فایل. ده فایل نخست Main

هر میله تا نقطهٔ مقصد می‌رود؛ مقیاس مشترک تا ۱٬۰۰۰ خط. جزئیات کامل در جدول بالا.

شکل ۸. نوار مسیر



شمارش با git diff --no-index روی ۲۳ فایل متنی Main

n = 2,969 added lines

FOTA: ۵ فایل، 16− / 47+

فایل	افزوده	حذف‌شده	موضوع
Core/Src/GSM.c	۲۲	۵	اعتبارنامهٔ W25Q در همهٔ مسیرهای recovery
Core/Src/boot.c	۱۵	۳	اصلاح MSP

FLASHER (بدون baseline)

ادامه ادامه

جزء	مقدار
فایل‌های .c/.h	۱۹۴۹ خط
EWARM (startup و ۲ فایل icf)	۳۵۰ خط
EWARM/RG110.ewp	۱٬۳۱۸ خط
خروجی FLASHER.bin	۱۰٬۱۹۰ بایت

جمع Main و FOTA: 384− / 3,016+.

پیوست ت.وضعیت هشدارهای build

۰ خطا و ۲۳۸ هشدار؛ رده‌بندی هنوز انجام نشده

نتیجهٔ build ثبت‌شده: ۰ خطا و ۲۳۸ هشدار. لاگ کامل خروجی IAR در دسترس نیست، پس رده‌بندی هشدارها (truncation، uninitialized، pointer cast) هنوز انجام نشده است.

اقدام پیشنهادی

در build بعدی خروجی کامل در پوشهٔ build/ ذخیره شود و این سه دسته استخراج شوند. شمارنده‌های uint16_t بافر دایره‌ای USART عمداً در 0xFFFF اشباع می‌شوند (sim868Usart.c:206-213).

تأییدیه گزارش کار توسعهٔ فریم‌ور RG110

تهیه‌کننده ـ آتی فرزام ایرانیان
محمدجواد یوسفی‌پور
امضا ۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تأیید فنی ـ آتی فرزام ایرانیان
نام / سمت
امضا و مهر تاریخ

کارفرما ـ ره نگار گستر
نام / سمت
امضا و مهر تاریخ