

SUIVI DE LA LEVEE DES RESERVES - le 05/12/2025

Désignation

Réserves

- La GNT doit être malaxée et recompactée en bordure des boxes du club. OK

- La GNT sera recompactée côté entrée Police. OK

- Pour remise en état à l'identique, du poussier a été mis en œuvre en façade de deux boxes Police, entre les boxes et les paddocks. La Mairie doit voir avec la Police si OK ? La mairie complète, réserve levée.

- Noter que tous les talus des fossés n'ont pas pu être pentés à 3H/2V pour préserver la végétation existante

- Les cunettes sont achevées en aval, mais reste 60% du linéaire sur le fossé existant en amont. A FINIR

- Réfection des voiries municipales sur fouilles assainissement en cours - enrobé en cours. A FINIR

- Les têtes d'ouvrage doivent être mises en œuvre + finition raccordements cunettes / épaulements. A FINIR

- Propreté générale à faire. ETV

Attention, les terres stockées en bordure du fossé aval Est doivent être évacuées.

- Le représentant du club exceptionnellement absent ce jour, la mairie demandera si il y a des remarques. RAS

Noter qu'il y a eu de fortes pluies mardi, le club et tous ce jour constatons le bon fonctionnement des ouvrages.

En revanche, stagnation d'eau en rive Est des paddocks aval. Pourquoi ? = Il est constaté que le club a enfoui des conduites d'eau en faisant des monticules de terre. Ces reprofilages intervenus après travaux contraignent le bon écoulement. ETV accepte de reprofiler partiellement tout de même.

- Noter l'intervention en cours d'une entreprise tierce en façade des boxes. GNT à scarifier / malaxer / arroser et compacter afin de retrouver l'état des surface laissé par ETV. BECIB se coordonne avec S3E. OK

- Attente DOE (dématérialisé ok). OK

PHOTOS du site le 05/12/2025 ci-joint.

Réserve liée au parfait achèvement

- L'entreprise joindra une note d'information sur l'entretien des ouvrages au DOE, il est important que les usagers soient sensibilisés sur les bonnes pratiques. OK - DOE