



#### NİCELİKSEL ÖLÇÜLER İÇİN ÖNEMLİ KONTROL GRAFİKLERİ

 $(\overline{X}, R \ ve \ s \ Kontrol \ Grafikleri)$ 


Prof. Dr. Dr. EzgiA. DEMİRTAŞ

Endüstri Mühendisliği Bölümü



## Kontrol Grafiği Uygulama Adımları (hatırlatma)

- Kontrol edilecek uygun karakteristik belirlenir.
- Veri toplama noktası belirlenir.
- Kontrol grafiği tipi belirlenir.
- Örnek büyüklüğü ve frekansı belirlenir.
- Ölçüm metodu belirlenir.
- Ölçme sistem değerlendirmesi yapılır.
- Veri toplama ve grafik hale getirme prosesinin yeteneği hesaplanır.
- Veri toplama, değerlendirme, tedbir alma için prosedür oluşturulur.
- Yazılı dökümanlar hazırlanır ve personel eğitilir.



27/10/21 5

#### ÖRNEK

- X: A ürünü için uzunluk değeri (cm)
- Ortalamanın 100 cm. standart sapmanın ise 2 cm. olması bekleniyor.

```
(\mu_{\text{beklenen}} = 100, \sigma_{\text{beklenen}} = 2)
```

- Üretimimiz X~ N(105; 4) şeklinde ise  $\mu_{gerçekleşen}=105$ ,  $\sigma_{gerçekleşen}=2$
- Standart sapma aynı olmasına rağmen ortalamadan pozitif yönde sapma vardır. Bu sapmayı yakalamada <u>Ortalama KG daha</u> <u>güçlüdür</u>.

#### ÖRNEK

- X: A ürünü için uzunluk değeri (cm)
- Ortalamanın 100 cm. standart sapmanın ise 2 cm. olması bekleniyor.

(
$$\mu_{\text{beklenen}} = 100$$
,  $\sigma_{\text{beklenen}} = 2$ )

- Üretimimiz X $\sim$  N(100; 9) şeklinde ise ( $\mu_{gerçekleşen}=100$ ,  $\sigma_{gerçekleşen}=3$ )
- Ortalama aynı olmasına rağmen standart sapmada bir birimlik artış vardır. Bu sapmayı yakalamada R ya da s KG daha güçlüdür.

## 1. DEĞİŞİM ARALIĞI (R) KONTROL GRAFİĞİ

 Değişim Aralığı kontrol grafiği, örnek değişim aralıkları temelinde süreç karakteristiğinin değişkenliğini kontrol etmek amacıyla oluşturulur.

R₁= i. örneğin değişim aralığı

 $\mathbf{R}_{i} = \mathbf{X}_{max} - \mathbf{X}_{min} \quad \forall i \quad i \in \{1, 2, 3, \dots, m\}$ 

(m:örnek sayısı n:örnek büyüklüğü)

μ : Süreç karakteristiğinin ortalaması

σ : Süreç karakteristiğinin standart sapması

•  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 

## R - kontrol grafiği için kontrol sınırları

$$\ddot{\mathsf{U}}\mathsf{KS}_{\mathbf{R}} = \mathsf{D}_{\mathbf{2}}\sigma$$
 
$$\ddot{\mathsf{U}}\mathsf{K}$$
 
$$\mathsf{O}\mathsf{C}_{\mathbf{R}} = \mathsf{d}_{\mathbf{2}}\sigma$$
 
$$\mathsf{O}\mathsf{C}_{\mathbf{K}}$$
 
$$\mathsf{A}\mathsf{KS}_{\mathbf{R}} = \mathsf{D}_{\mathbf{1}}\sigma$$
 
$$\mathsf{A}\mathsf{K}$$
 Süreç parametreleri 
$$\mathsf{p} \ \mathsf{ve} \ \mathsf{\sigma} \ \mathsf{biliniyor} \ \mathsf{ise} \ \mathsf{bu}$$
 şekilde hesaplanır.

Önemli not: Formüllerdeki D katsayıları seçilen örnek büyüklüğüne (n) bağlı olarak bir sonraki tablodan alınacaktır.

Süreç parametreleri bilinmiyor ise bu şekilde

#### Niceliksel Ölçüler Kontrol Grafikleri İçin Katsayılar Tablosu

n	Α	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	c <sub>2</sub>	C4	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	В3	B <sub>4</sub>	B <sub>5</sub>	B <sub>6</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>
2	2,121	3,760		2,659	0,564	0,798	0	1,843	0	3,267	0		1,128	0,853	0	3,686	0	3,267
3	1,732	2,394	1,023	1,954	0,724	0,886	0	1,858	0	2,586	0	2,276	1,693	0,888	0	4,358	0	2,575
4	1.500	1.880	0.729	1.628	0.798	0.921	0	1.808	0	2.266	0	2.088	2.059	0.880	0	4.698	0	2.282
5	1.342	1.596	0.577	1.427	0.841	0.940	0	1.756	0	2.089	0	1.964	2.326	0.864	0	4.918	0	2.114
6	1.225	1.410	0.483	1.287	0.869	0.952	0.026	1.711	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.848	0	5.078	0	2.004
7	1.134	1.277	0.419	1.182	0.888	0.959	0.105	1.672	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.833	0.205	5.203	0.076	1.924
8	1.061	1.175	0.373	1.099	0.903	0.965	0.167	1.638	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.820	0.387	5.307	0.136	1.864
9	1.000	1.094	0.337	1.032	0.914	0.969	0.219	1.609	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.808	0.546	5.394	0.184	1.816
10	0.949	1.028	0.308	0.975	0.923	0.973	0.262	1.584	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.973	0.285	0.927	0.930	0.975	0.299	1.561	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.787	0.812	5.534	0.256	1.744
12	0.866	0.925	0.266	0.886	0.936	0.978	0.331	1.541	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.778	0.924	5.292	0.284	1.716
13	0.832	0.884	0.249	0.850	0.941	0.979	0.359	1.523	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.770	1.026	5.646	0.308	1.692
14	0.802	0.848	0.235	0.817	0.945	0.981	0.384	1.507	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.762	1.121	5.693	0.329	1.671
15				0.789			0.406		0.428									

### X: Ürün Ağırlıkları (gr) 5'er birimlik 15 örnek alındığında;

	Ör.No	$\mathbf{X}_1$	$X_2$	X <sub>3</sub>	$X_4$	$X_5$	$\overline{X}$	R	S
	1	9,48	10,73	10,65	10,40	10,48	10,35	1,25	0,50
	2	10,00	10,38	10,15	9,40	10,05	10,00	0,98	0,36
	3	10,55	9,90	10,43	9,65	9,88	10,08	0,90	0,39
	4	10,53	9,78	10,38	9,55	9,78	10,00	0,98	0,42
	5	9,83	10,00	10,10	10,35	10,03	10,06	0,53	0,19
	6	10,00	9,98	10,68	10,33	11,13	10,42	1,15	0,49
	7	9,68	10,70	10,45	10,13	10,43	10,28	1,03	0,39
	8	10,20	10,43	9,45	10,53	10,45	10,21	1,08	0,44
	9	9,90	10,60	10,10	10,35	11,13	10,42	1,23	0,48
	10	10,28	10,40	10,50	10,48	10,43	10,42	0,23	0,09
	11	9,48	10,65	9,68	10,45	9,88	10,03	1,18	0,50
	12	10,20	10,73	10,25	9,60	10,58	10,27	1,13	0,43
	13	10,43	10,48	10,58	10,33	11,20	10,60	0,88	0,35
	14	10,55	10,55	10,63	10,35	11,13	10,64	0,78	0,29
•	15	10,48	9,73	10,38	9,55	9,83	9,99	0,92	0,41

## R-Kontrol Grafiği için hesaplamalar...

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$R_i$	1,25	0,98	0,90	0,98	0,53	1,15	1,03	1,08	1,23	0,23	1,18	1,13	0,88	0,78	0,92

$$\overline{R} = \frac{\sum_{i=1}^{m} R_i}{m} = \frac{1,25 + 0,98 + \dots + 0,92}{15} = 0,9473$$


n = 5 için, katsayılar tablosundan,  $D_4 = 2,114$  ve  $D_3 = 0$ ;

$$\ddot{U}KS_r = D_4 \overline{R} = 2,114 * 0,9473 = 2,003$$
 $OC_R = \overline{R} = 0,9473$ 
 $AKS_r = D_3 \overline{R} = 0$ 

Süreç parametreleri Bilinmiyor.



#### R Kontrol Grafigi





#### 2. STANDART SAPMA (s) KONTROL GRAFİĞİ

Ornek standart sapmaları temelinde süreç karakteristiğinin değişkenliğini kontrol etmek amacıyla oluşturulur.

X<sub>i1</sub>, X<sub>i2</sub>,X<sub>i3</sub>, . . . ,X<sub>in</sub> : i-inci örnek ölçüm değerleri

$$s_{i}^{2} = \frac{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - \overline{x_{i}})^{2}}{n-1}$$

$$S_i = \sqrt{S_i^2}$$

: i-inci örneğin standart sapması

# 4

#### s Kontrol Grafiği için kontrol sınırları

$$\ddot{\text{UKS}}_{s} = B_{6}\sigma$$

$$OC_{s} = C_{4}\sigma$$

$$AKS_{s} = B_{5}\sigma$$

$$\ddot{\text{Surec}} \text{ parametreleri}$$

$$\mu \text{ ve } \sigma \text{ biliniyor ise bu}$$

$$\text{sekilde hesaplanır.}$$

$$\ddot{U}KS_s = B_4 \ \vec{s}$$

$$OC_s = \vec{s}$$

$$AKS_s = B_3 \ \vec{s}$$

$$S\ddot{u}rec parametreleri bilinmiyor ise bu şekilde hesaplanır.$$

Tüm katsayılar için slayt 11'deki tabloya bakınız!

## s-Kontrol Grafiği için hesaplamalar...

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S <sub>i</sub>	0,50	0,36	0,39	0,42	0,19	0,49	0,39	0,44	0,48	0,09	0,50	0,43	0,35	0,29	0,41

$$\bar{S} = \frac{\sum_{i=1}^{m} S_i}{m} = \frac{0,50 + 0,36 + \dots + 0,41}{15} = 0,3828$$

n = 5 için, katsayılar tablosundan,  $B_4 = 2,089$  ve  $B_3 = 0$ 


$$"UKL_S = B_4" = 2,089*0,3828 = 0,7997$$

$$OC_S = \overline{s} = 0.3828$$

• 
$$AKL_S = B_3 \overline{s} = 0$$

Süreç parametreleri Bilinmiyor.

S - Kontrol Grafigi




Şeklin R-KG ile aynı olduğuna dikkat ediniz.

#### ÖNEMLİ NOT

 $2 \le n \le 5$  için R-KG

n≥5 için s-KG'nin etkinliği

daha yüksekliktir.



#### 3. ORTALAMA KONTROL GRAFIĞİ

- X -Kontrol grafiği, süreçten alınan **n** birimlik örneklerin aritmetik ortalamasını izlemek üzere geliştirilen bir kontrol grafiğidir.
- Süreç parametreleri μ, nominal değer, ile
   σ'nın, standart sapma, bilinip bilinmemesine
   göre χ kontrol grafiği oluşturulur.



## -Kontrol grafiğinin oluşturulması


Süreçten alınan i-inci örnek ölçüm değerleri

•


 $X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, \dots, X_{in}$ 

 $\lambda_{i1}$ ,  $\lambda_{i2}$ ,  $\lambda_{i3}$ ,  $\lambda_{i3}$ ,  $\lambda_{in}$ 

Genel ortalama



n birimlik örnek ortalamaları



#### İşlemler...



$$\overline{\overline{X}} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \overline{X}_{i}}{m} = \frac{10,35 + 10,00 + \dots + 9,99}{15} = 10,25$$

$$\overline{R} = \frac{\sum_{i=1}^{m} R_i}{m} = \frac{1,25 + 0,98 + \dots + 0,92}{15} = 0,9473$$

$$\overline{s} = \frac{\sum_{i=1}^{m} s_i}{m} = \frac{0,50 + 0,36 + \dots + 0,41}{15} = 0,3828$$



## a) Süreç Parametreleri Biliniyor ise

$$\ddot{U}KS_{\overline{X}} = \mu + A\sigma$$

$$OC_{\overline{X}} = \mu$$

$$AKS_{\overline{X}} = \mu - A\sigma$$

Bilinen parametreleri kullanıyoruz. Tahminleme yapmıyoruz.

A katsayısı için slayt 11'deki tabloya bakınız.

## b) Süreç Parametreleri (μ ve σ bilinmiyor ise)

 Değişkenlik ölçüsü olarak R kullanıldıysa;

$$\ddot{U}KS_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2\overline{R}$$

$$OC_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}}$$

$$AKS_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2\overline{R}$$


 Değişkenlik ölçüsü olarak s kullanıldıysa;

$$\ddot{U}KS_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_3\overline{S}$$

$$OC_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}}$$

$$AKS_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_3 \overline{s}$$

A2 ve A3 katsayıları için slayt 11'e bakınız !!!



- Slayt 12'deki veriler için  $\bar{X}$  KG sınırlarını bir önceki slaytta yer alan formüllere göre hesaplayınız.
- Yukarıdaki grafikte elde edilen sınırları kontrol amaçlı kullanabilirsiniz.

- X-ortalama ve R/s KG'ler incelendiğinde sürecin kontrol altında olduğu görülmektedir.
- Detaylı analizler için Süreç ortalaması (μ) ve standart sapması (σ)
   bilinmediğinde alınan örneklerden hareketle tahminleme yapmak gerekir:
- $\hat{\mu} = \overline{\overline{X}}$  ve
- $\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$  ya da
- $\widehat{\sigma} = \frac{\overline{s}}{c_4}$
- Bu durumda üretimin doğal değişkenliğine bakılarak (doğal tolerans sınırları-DTS hesaplanarak) üretimin istenen spesifikasyon sınırları (ASS-ÜSS) içerisinde olup olmadığı araştırılmalıdır:
- ADTS= $\hat{\mu} 3\hat{\sigma}$  ve  $\ddot{\text{UDTS}} = \hat{\mu} + 3\hat{\sigma}$

#### Bu örnek için (slayt 12);

$$\hat{\mu} = \bar{X} = 10,25 \quad \hat{\sigma} = \frac{\bar{s}}{c_4} = 0,3828/0,940 \approx 0,407$$

c4=0,940 (n=5 için tablo değeri)

 $4 \sigma$  şeklinde belirlendi ise;

- Spesifikasyon 10±2 gr. olsaydı;
- ASS=8 ve ÜSS=12 olacaktı.
- Doğal tolerans sınırları ise;
- ADTS= 10,25-3\*0,407=11,472
- ÜDTS= 10,25+3\*0,407=9,029

Değişkenlik sınırlarının SS'ler içinde olduğu görülmektedir. Bu durum bize spek. dışı üretim oranının az olduğunu da gösterir.

$$\mu_{gerçekleşen} = 10.25 \approx \mu_{beklenen} = 10$$

$$\sigma_{gerçekleşen} = 0.407 < \sigma_{beklenen} = \frac{2}{4} = 0.5$$



## Çalışma sorusu:

Bir önceki örnekte spesifikasyon dışı üretim oranını hesaplamak istersek;

1-P(8
$$\leq$$
X  $\leq$ 12 |  $\mu$ =10,25  $\sigma$ =0,407)=???


#### ÖDEV:

Bir cihazın sinyal süreleri (sn) ölçülmekte ve süreç değişkenliği izlenmek istenmektedir. Süreçten 4'er birimden oluşan 12 örnek alınarak aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. Süreç değişkenliğini uygun kontrol grafikleri ile değerlendiriniz. Çözüm izleyen slayttadır.

No	X1	X2	X3	<u>X4</u>
1	202	201	198	199
2	200	202	212	202
3	202	201	208	201
4	201	200	200	202
5	210	196	200	198
6	202	206	205	203
7	198	196	202	199
8	206	204	204	206
9	206	204	203	204
10	208	214	213	207
11	198	201	199	198
12	204	204	202	206

28

#### Xbar/R Chart for X1-X4



 $\overline{X}$  /R Kontrol Grafikleri

#### ÇALIŞMA SORUSU:

Bir önceki örnekte özel nedene yol açan durumların belirlenip giderildiğini varsayarak kontrol sınırlarını yeniden oluşturunuz.

**İpucu:** (5) ve (10) no'lu örnekleri çıkarıp kalanlar için yeni düzenleme yapınız. Kontrol sınırlarını excel yardımıyla hesaplayarak grafikleri excel ile çiziniz.