Лабораторная работа №9

Тема: «Выполнение пространственной модели. Проведение измерений»

Цель: получить навыки выполнения пространственных моделей.

Задание 1 (рисунок 1). 1) Выполните пространственную модель пластины (на основе чертежа созданного на лабораторной работе). Толщина пластины 20 мм. Рассчитайте МЦХ пластины.

- 2) Увеличьте толщину пластины до 30 мм (редактирование операции пространственной модели).
- 3) Выполните отверстие в пластине (редактирование эскиза пространственной модели) диаметром 20 мм и с координатами центра X=35 мм, Y=0.




Рисунок 1

Ход работы

1. Создайте документ Деталь (рисунок 2).




Рисунок 2

На панели управления появляются кнопки выбора типа отображения (рисунок 3) и ориентация (рисунок 4).




Рисунок 3




Рисунок 4

Компактная панель содержит следующие кнопки переключения (рисунок 5).



Рисунок 5

В дереве построений укажите плоскость (X, У), на которой будет располагаться эскиз пластины. На панели текущего состояния вызовите команду Эскиз. Откройте чертеж пластины, выполненный на предыдущих лабораторных работах. В меню: Выделить — По стилю кривой — Основная. На панели управления выполните команду Копировать, на запрос системы Координаты базовой точки поместите курсор в начало координат и зафиксируйте ее положение нажатием левой кнопки мыши (рисунок 6).




Рисунок 6

Скопируйте чертеж непосредственно в режиме редактирования эскиза. Для создания детали вызовите из меню Операции команду Операция выдавливания на Панели управления. Строка параметров для операции выдавливания показана на рисунке 7.



Рисунок 7

Заполните строку параметров и нажмите кнопку Создать объект. Подсчитайте МЦХ пластины на панели Измерения. *Результаты расчета сохраните в текстовый документ*.

Увеличьте толщину пластины до 30 мм, отредактировав операцию Выдавливание. Для этого в дереве построения щелкните левой кнопкой мыши на «Операция выдавливания», затем правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду Редактировать элемент (рисунок 8).




Рисунок 8

В свойствах элемента измените расстояние на 30 мм и нажмите Создать объект.

Выполните в пластине дополнительное отверстие диаметром 20 мм с центром, имеющим координаты (30, 0). Отверстие можно выполнить с помощью операции *Вырезать выдавливанием*, предварительно сделав эскиз отверстия на

грани пластины. Постройте окружность с заданными параметрами и выполните отверстие (рисунок 9).




Рисунок 9

Скриншот построенной пространственной модели поместите в рамку чертежа, заполните основную надпись.

Задание 2. Создайте документ «Деталь» (рисунок 10).




Рисунок 10

Для создания эскиза основания выделите плоскость XY в дереве построения и перейдите в режим редактирования эскиза с помощью команды *Эскиз* (рисунок 11).




Рисунок 11

Выполните операцию вращения (угол поворота 360°, без тонкой стенки), нажмите *Создать объект*.

Для выполнения призматической поверхности укажите курсором правую торцевую плоскость, ориентация — *Нормально к...*. Нажатием кнопки *Эскиз* перейдите в режим редактирования эскиза и постройте произвольную прямую, рисунок 12.




Рисунок 12

На компактной панели нажмите кнопку переключения *Параметризация*, командой *Вертикальность* преобразуйте наклонный отрезок в вертикальный. Проставьте линейный размер, определяющий положение вертикального отрезка

относительно начала координат (рисунок 13).




Рисунок 13

Завершите работу в режиме редактирования эскиза, нажав кнопку *Эскиз*, и выполните команду *Вырезать выдавливанием* с параметрами: прямое направление, на расстояние «40», с тонкой стенкой, внутрь, толщина стенки «6». Нажмите *Создать объект* (рисунок 14).

Для выполнения шести граней призмы необходимо предварительно создать ось, вокруг которой можно произвести копирование построенной грани. На компактной панели нажмите кнопку переключения *Вспомогательная геометрия* и выберите команду *Ось конической поверхности*, рисунок 15. Для построения оси курсором укажите цилиндрическую поверхность.




Рисунок 14



Рисунок 15

Для выполнения копирования перейдите в режим редактирования детали, нажав кнопку и затем кнопку *Массив по концентрической сетке*. Установите параметры: N1 = 1, N2 = 6, шаг между крайними экземплярами « 360° ». Выделите курсором в дереве построения *Ось конической поверхности* и операцию *Вырезать элемент выдавливания*, рисунок 16. Закончите копирование нажатием кнопки *Создать объект*.




Рисунок 16

Форма отчета:

- 1. Отчет должен содержать: название работы, цель, задание, описание действий пользователя по всем пунктам выполнения работы, результаты выполнения работы.
 - 2. Защитить лабораторную работу у преподавателя, ответив на вопросы.