

Meerjarenonderhoudsplan

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak



91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Algemene Objectgegevens

Code

Code 91134-2025

Object

Naam VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Inspecteur M. Derks

Inspectiedatum 16-4-2025

Opdrachtgever

Technisch

Bouwjaar 1955

Financieel

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Elementenoverzicht

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
43	Vloerafwerkingen			
4320	Parkeerdek vloer		205,00 m2	2
4320	Loodaansluiting		20,00 m1	0
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)		546,00 m2	4
4711	Dakbedekking bitumen ballast (liftdak)		89,78 m2	0
4711	Dakrandafwerking aluminium trim		119,60 m1	
4712	Dakrandafwerking bitumen kraal/deklijst		80,40 m1	0
4712	Loodslabben plat dak		87,20 m1	
51	Warmteopwekking			
5124	Schoorsteen metselwerk (hoofddakdak)		8,00 st	3
56	Warmtedistributie			
5610	Stadsverwarmingleidingen		1,00 pst	
57	Luchtbehandeling			
5710	Ventilatie dakdoorvoer zink (groot) (hoofddakdak)		3,00 st	0
5710	Ventilatie dakdoorvoer zink (klein) (hoofddakdak)		6,00 st	
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen		1,00 pst	0
90	Terrein			
9041	Terreinverharding klinkers		112,20 m2	
9052	Vloerputten		7,00 st	0
ZZ	Staartkosten			
ZZZZ	Directievoering (4%)		1,00 pst	

Bevindingen NEN 2767

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 2-5-2025

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak
Conditie 4
4711 Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)
Tag

Rondom dakopbouwen

B6SW02 Defecten aan isolatieplaten (nat, kieren, ingebrand)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	2	2	

Activiteit: 2025 Hvh
 Herstellen 1,00 pst
 Schotelen van omgekeerd dak.


4711 Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)
Tag

Rondom dakopbouwen

B6GA03 Plantengroei op dakbedekking

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	3	2	

Activiteit: 2025 Hvh
 Herstellen 1,00 pst
 Veel sedum. Wordt gelijktijdig met de werkzaamheden verwijderd.


Conditie 3
5124 Schoorsteen metselwerk (hoofddakdak)
Tag

Dakopbouwen

B8EC01 Uitgespoeld/afwezig voegwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	3	3	

Activiteit: 2025 Hvh Totaal
 Herstellen 1,00 pst € 4.840
 Voegwerk herstellen en schoorsteenkoppen behandelen.



91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Conditie 2

4320 Parkeerdek vloer

Tag

Bergingsgang

B6EW02 Lekkage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	2	2	

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 10.285

Op het parkeerdek tekenen zich weer terugkomende scheuren. eerst dient onderzocht te worden hoeveel het parkeerdek belast mag worden. Vermoeden is dat de maximale belasting overschreden wordt waardoor scheuren ontstaan. Na onderzoek weer herstellen.



Totaal object

€ 15.125

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 2-5-2025

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
43 Vloerafwerkingen																						
4320	Parkeerdek vloer																					
■	Herstellen	Lekkage	1,00	pst	2025		€ 10.285															€ 10.285
	vervolgsysteem		205,00	m2	2033										€ 23.565							€ 23.565
4320	Loodaansluiting																					
	Vervangen loodslabben balkon/galerij		20,00	m1	2033	35									€ 3.751							€ 3.751
							€ 10.285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.316	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.601
47 Dakafwerkingen																						
4711	Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)																					
■	Herstellen	Plantengroei op dakbedekking	1,00	pst	2025																	€ 0
	Herstellen	Defecten aan isolatieplaten (nat, kieren, ingebrand)	1,00	pst	2025																	€ 0
	Vervangen dakbedekking APP		546,00	m2	2025	50	€ 95.796															€ 95.796
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		546,00	m2	2050	50																€ 0
	Vervangen grind		546,00	m2	2025	25	€ 12.288															€ 12.288
4711	Dakrandafwerking aluminium trim																					
	Vervangen daktrim aluminium		119,60	m1	2025	25	€ 4.671															€ 4.671
4711	Dakbedekking bitumen ballast (liftdak)																					
	Vervangen dakbedekking bitumen geballast		89,78	m2	2025	50	€ 15.752															€ 15.752
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast		89,78	m2	2050	50																€ 0
	Vervangen grind		89,78	m2	2025	25	€ 2.021															€ 2.021
4712	Dakrandafwerking bitumen kraal/deklijst																					
	Vervangen randafwerking bitumineus + kraal		80,40	m1	2023	25																€ 0
4712	Loodslabben plat dak																					
	Vervangen loodslabben plat dak (een wordt gedaan in 2018 ivm lekkage)		72,38	m1	2025	30	€ 10.386															€ 10.386
							€ 140.913	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 140.913
51 Warmteopwekking																						
5124	Schoorsteen metselwerk (hoofddakdak)																					
■	Herstellen	Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00	pst	2025		€ 4.840															€ 4.840
	Aanbrengen aluminium schoorsteenkap		8,00	st	2038															€ 11.943		€ 11.943
							€ 4.840	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.943	€ 0	€ 16.783
56 Warmtedistributie																						
5610	Stadsverwarmingleidingen																					
	Vervangen appendages en leidingen		1,00	m1	2030	25						€ 12.100										€ 12.100
	Inspecteren en adviseren leidingen en collectieve installatie		1,00	pst	2025		€ 3.025															€ 3.025
							€ 3.025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.125

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Code/Element/Handeling		Locatie		Element/Gebrek		Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
57 Luchtbehandeling																									
5710	Ventilatie dakdoorvoer zink (klein) (hoofddakdak)																								
	Vervangen dakdoorvoer metaal plat		6,00	st	2025	25	€ 1.140																	€ 1.140	
5710	Ventilatie dakdoorvoer zink (groot) (hoofddakdak)																								
	Vervangen dakdoorvoer metaal plat		3,00	st	2025	25	€ 570																	€ 570	
							€ 1.710																		€ 1.710
67 Gebouwbeheersvoorzieningen																									
6710	Valbeveiliging algemeen																								
	Aanbrengen valbeveiliging		1,00	pst	2025	25	€ 5.251																	€ 5.251	
							€ 5.251																		€ 5.251
90 Terrein																									
9041	Terreinverharding klinkers																								
	Herstraten klinkers		112,20	m2	2032	25	€ 2.408																	€ 2.408	
9052	Vloerputten																								
	Vervangen		7,00	st	2042	35	€ 0																	€ 0	
							€ 0																		€ 2.408
ZZ Staartkosten																									
ZZZZ Directievoering (4%)																									
Directievoering 2025		0,04	pst	2025	€ 6.641																			€ 6.641	
Directievoering 2026		0,04	pst	2026																				€ 0	
Directievoering 2027		0,04	pst	2027																				€ 0	
Directievoering 2028		0,04	pst	2028																				€ 0	
Directievoering 2029		0,04	pst	2029																				€ 0	
Directievoering 2030		0,04	pst	2030	€ 484																			€ 484	
Directievoering 2031		0,04	pst	2031																				€ 0	
Directievoering 2032		0,04	pst	2032	€ 96																			€ 96	
Directievoering 2033		0,04	pst	2033	€ 1.093																			€ 1.093	
Directievoering 2034		0,04	pst	2034																				€ 0	
Directievoering 2035		0,04	pst	2035																				€ 0	
Directievoering 2036		0,04	pst	2036																				€ 0	
Directievoering 2037		0,04	pst	2037																				€ 0	
Directievoering 2038		0,04	pst	2038	€ 478																			€ 478	
Directievoering 2039		0,04	pst	2039																				€ 0	
Directievoering 2040		0,04	pst	2040																				€ 0	
Directievoering 2041		0,04	pst	2041																				€ 0	
Directievoering 2042		0,04	pst	2042																				€ 0	
Directievoering 2043		0,04	pst	2043																				€ 0	
Directievoering 2044		0,04	pst	2044																				€ 0	

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
Directievoering 2045		0,04	pst		2045																€ 0
Directievoering 2046		0,04	pst		2046																€ 0
Directievoering 2047		0,04	pst		2047																€ 0
Directievoering 2048		0,04	pst		2048																€ 0
Directievoering 2049		0,04	pst		2049																€ 0
Directievoering 2050		0,04	pst		2022																€ 0
Directievoering 2051		0,04	pst		2022																€ 0
Directievoering 2052		0,04	pst		2022																€ 0
Directievoering 2053		0,04	pst		2023																€ 0
Directievoering 2054		0,04	pst		2024																€ 0
						€ 6.641	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 484	€ 0	€ 96	€ 1.093	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 478	€ 0	€ 8.792
Totaal object						€ 172.666	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.584	€ 0	€ 2.505	€ 28.408	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.421	€ 0	€ 228.584

Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 2-5-2025

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Totaal
43	Vloerafwerkingen	€ 10.285							€ 27.316								€ 37.601
47	Dakafwerkingen	€ 140.913															€ 140.913
51	Warmteopwekking	€ 4.840													€ 11.943		€ 16.783
56	Warmtedistributie	€ 3.025					€ 12.100										€ 15.125
57	Luchtbehandeling	€ 1.710															€ 1.710
67	Gebouwbeheersvoorzieningen	€ 5.251															€ 5.251
90	Terrein								€ 2.408								€ 2.408
ZZ	Staartkosten	€ 6.641					€ 484		€ 96	€ 1.093					€ 478		€ 8.792
Totaal object		€ 172.666	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.584	€ 0	€ 2.505	€ 28.408	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.421	€ 0	€ 228.584

Jaarplan 2025

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2025).

Printdatum: 2-5-2025

91134-2025 • VvE St. Jacobsstraat 251-321 Hoofddak

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
43	Vloerafwerkingen			
■ 4320	Parkeerdek vloer	Herstellen Lekkage	1,00 pst	€ 10.285
47	Dakafwerkingen			
■ 4711	Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)	Herstellen Plantengroei op dakbedekking	1,00 pst	€ 0
■ 4711	Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)	Herstellen Defecten aan isolatieplaten (nat, kieren, ingebrand)	1,00 pst	€ 0
4711	Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)	Vervangen dakbedekking APP	546,00 m2	€ 95.796
4711	Dakbedekking APP+ballast (hoofddak)	Vervangen grind	546,00 m2	€ 12.288
4711	Dakrandafwerking aluminium trim	Vervangen daktrim aluminium	119,60 m1	€ 4.671
4711	Dakbedekking bitumen ballast (liftdak)	Vervangen dakbedekking bitumen geballast	89,78 m2	€ 15.752
4711	Dakbedekking bitumen ballast (liftdak)	Vervangen grind	89,78 m2	€ 2.021
4712	Loodslabben plat dak	Vervangen loodslabben plat dak (een wordt gedaan in 2018 ivm lekkage)	72,38 m1	€ 10.386
51	Warmteopwekking			
■ 5124	Schoorsteen metselwerk (hoofddakdak)	Herstellen Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00 pst	€ 4.840
56	Warmtedistributie			
5610	Stadsverwarmingleidingen	Inspecteren en adviseren leidingen en collectieve installatie	1,00 pst	€ 3.025
57	Luchtbehandeling			
5710	Ventilatie dakdoorvoer zink (klein) (hoofddakdak)	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	6,00 st	€ 1.140
5710	Ventilatie dakdoorvoer zink (groot) (hoofddakdak)	Vervangen dakdoorvoer metaal plat	3,00 st	€ 570
67	Gebouwbeheersvoorzieningen			
6710	Valbeveiliging algemeen	Aanbrengen valbeveiliging	1,00 pst	€ 5.251
ZZ	Staartkosten			
ZZZZ	Directievoering (4%)	Directievoering 2025	0,04 pst	€ 6.641
Totaal object				€ 172.666