
一、判断正误,并简要说明

- 1、材料的熵永远不会降低
- 2、合金中每一组元的化学位相等
- 3、恒压下,材料(封闭系统)在T=T0温度发生可逆相变,
 - (1) 在相变温度 TO, 高温相的体积总是比低温相大
 - (2) 在相变温度 TO, 高温相的熵总是比低温相大
 - (3) 在相变温度 TO, 高温相的焓总是比低温相小
 - (4) 在相变温度 TO, 高温相的 Gibbs 自由能总是比低温相小
- 二、简述化学势、活度、活度系数的定义及其物理意义。利用正规熔体近似,求出二组元熔体化学势、活度以及活度系数的具体表达式。 三、己知α、β、ν、ō相的自由能-成分曲线,见下图。试从热力学角度判断浓度为 C0 的ν相及ō相析出的相,并进行解释。并指出在所示温度下的平衡相及其浓度。



四、图(a)为 Pb-Zn 熔体中 Zn 的活度与成分的关系,图(b)为 Mg-Si 熔体中 Mg 的活度与成分的关系(Pb-Zn 熔体和 Mg-Si 熔体均为规则熔体),试根据此两图判断 Pb-Zn 熔体和 Mg-Si 熔体的性质。






图 (a) Pb-Zn 溶体中 Zn 的活度



图(b) Mg-Si 溶体中 Mg 的活度

五、以 A 为溶剂,B 为溶质的熔体相中第二相是纯组元 B,即 B 中不溶解组元 A。固溶体相称作 α 相,组元 B 与固溶体结构不同,称作 β 相。其平衡相图为下图。如果熔体为正规则熔体,试证明 T1 温度下纯组元在 α 固溶体中的溶解度为:

$$X_{B}^{\alpha} = \exp \frac{\Delta^{0} S_{B}^{\beta \to \alpha}}{R} \exp \left[-\frac{\Delta^{0} H_{B}^{\beta \to \alpha} + (1 - X_{B}^{\alpha})^{2} I_{AB}^{\alpha}}{RT} \right]$$



六、用摩尔自由能-成分图说明,为什么碳素钢在淬火之后回火时, 渗碳体的粒子越细,其周围的铁素体中的含碳量越高。