УТВЕРЖДАЮ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УП «КАСКАД ЧИРЧИКСКИХ ГЭС» А.ДАМИНОВ

·· //	(()	>	20	ГОД
	(()	>	20	

В Е Д О М О С Т Ь объема капитального ремонта гидроагрегата и гидротурбины №4 гэс-8 и его вспомогательного оборудования, ПЛАНИРУЕМОГО с 22.11.2021г. по 09.01.2022г.

№	Наименование	Технич.состояние до	Перечень планируемых работ	Испол-	Трудоз	атраты
	узлов	ремонта		нитель.	План	факт
1	Затвор перед	Удовлетворительная	1.Собрать шандорную стенку перед напорным трубопроводом, зашлаковать, по окончанию работ	УП		
	напорным		разобрать их с предварительной промывкой перед опусканием в шандорохранилище.	«КЧГЭС»		
	трубопроводом,				72	
	лебедка г/т 60т,					
	байпас					
	напорного тр-да	***				
2	Спиральная	Удовлетворительная	1. Вскрыть люк в спиральную камеру и по окончании работ закрыть люк.	УП	7.4	
	камера		2. Освидетельствовать спиральную камеру на наличие трещин с предварительной промывкой,	«КЧГЭС»	74	
2	1	Т	составить акт осмотра, ревизия задвижки Ø 250 байпаса с решеткой.	УП		
3		Техническое состояние	1. Установить шандорную стенку монорельсовым подъемником в паз, по окончании поднять, промыть	уп «КЧГЭС»	158	
	Отсасывающая	будет определено	водой от шлака и ила, установить на место хранения.	«KMI JC»	138	
	труба	после осмотра	2. Зашлаковать шандорную стенку, откачать воду из отсасывающей трубы, периодически подшлаковывать и откачивать.			
	Труба		3. Освидетельствовать обратные клапаны насосов откачки из ОТ.			
			4. Освидетельствовать ОТ, составить акт осмотра.			
4		Состояние определить	1. Открыть люк в отсасывающую трубу и после окончания работ закрыть люк.	УП		
		после откачки воды из	2. Собрать инвентарные леса под рабочим колесом и по окончании разобрать.	«КЧГЭС»	110	
	Рабочее колесо	отсасывающей трубы	3. Освидетельствовать РК и при необходимости произвести ремонт по спец. технологии	WIT II Sem	110	
		и установки лесов	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
5		Не	1. Разобрать подшипник турбины и после окончания ремонта собрать.			
	Подшипник	удовлетворительное	2. Разобрать уплотнение, вырезать, заклеить, заменить. Осмотреть детали лепесткового уплотнения при	УП	175	
	турбины и		необходимости отремонтировать.	«КЧГЭС»		
	уплотнение вала		3. Снять формуляр ПТ, при необходимости произвести ремонт.			
			4. Испытать уплотнение вала турбины при необходимости заменить.			
	Пята и		1. Слить масло из ванны пяты и после ремонта заполнить ванну маслом.			
6	подшипники	Не удовлетворительное	2. Вскрыть люка в ванну пяты и после установить люка на место с заменой уплотнений.			
	генератора	ть удовлетворительное	3. Установка инвентарных лесов, разборка узла, снятие дефектных сегментов, разбивка, установка	УП		
	теператора		сегментов.	«КЧГЭС»	448	

			 Отболтить сегменты, произвести шабровку при необходимости и установить на место, отсоединить трубопроводы масла и воздуха у воротника с обратной сборкой. Освидетельствовать состояние крепления сегментов и опорной втулки пяты, состояние сварных швов ванны пяты, выявленные дефекты устранить. Проверить зазоры в подшипнике генератора при необходимости отрегулировать и составить формуляр. Разборка, замена уплотнения корпуса воротника и сборка. Сборка подпятника с заменой уплотнения люков. Снят крышку дна ванны, промыт ванну произвести осмотр. Чистка, продувка и промывка маслом ванны пяты. Закрыт крышку дна ванны с заменой уплотнения 			
7	Вспомогательное оборудование гидротурбин	Удовлетворительное	1. Ревизия задвижки: Ø50-16шт. 2. Разборка, ревизия и сборка с заменой уплотнений фильтров трубопровода от спирали. 3. Ревизия задвижек Ø250-5шт трубопровода от спирали	УП «КЧГЭС»	84	
8	Система торможения	Удовлетворительное	 Поднять ротор тормозными домкратами, осмотреть их и при пропуске масла заменить резиновые манжеты. При необходимости устранить протечки масла и заедание домкратов. 	УП «КЧГЭС»	74	
9	Гидротурбина		1. Центровка гидроагрегата. 2. Подготовительно-заключительные работы. 3. Техническое руководство ремонтными работами. 4. Пусконаладочные работы. ИТОГО:	УП «КЧГЭС»	1463	

Вр.И.О. НАЧАЛЬНИКА ПТО

ж.сафаев

начальник по эксплуатации гэс-8

С.ХОШИМОВ

УТВЕРЖДАЮ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УП «КАСКАД ЧИРЧИКСКИХ ГЭС» А.ДАМИНОВ

В Е Д О М О С Т Ь ОБЪЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА № 4 ГЭС-8 И ЕГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМОГО с 22.11.2021г. по 09.01.2022г.

№	Наименование	Технич.	Перечень планируемых работ	Испол-	Трудоз	атраты
				нитель.	План	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Статор генератора	Удовлетв. Загрязнен, замасленн.	Отключить кабели щеточных траверс, колец ротора ГГ-4 и пендель генератора, освободить кабели из под скоб. Снять перекрытия ГГ-4 отнести в сторону и установить на место после ремонта. Проверить форму окружности активного железа статора. Проверить и при необходимости заменить изоляцию в соединениях четвертинок. Произвести чистку от масла и грязи обмотки статора ГГ-4, корпуса железо статора, замерить воздушные зазоры (до и после ремонта) между, статором и ротором ГГ-4. Чистка и продувка вентиляционных каналов активного железо-статора. Снять обшивку лобовых частей обмоток статора с установкой после ремонта. Проверить крепления и контактные соединения шин вывода генератора ГГ-4. Проверить на ощупь состояние изоляции лобовых частей обмотки статора и особенно в местах пайки. Проверить крепление обмотки статора в пазах, крепление (связь) пазовых клиньев. Проверить крепление четвертинок статора и крепеж статора к фундаментному кольцу и кольца к фундаменту. Замерить расстояние от станины до активного железа статора. По необходимости покраска статорных обмоток эмалью ГФ-92XC. Проф.испытания согласно утвержденной программы. Проверить крепление активного железа к корпусу статора и прессовку активного железа согласно циркуляра Э-8/80. Проверка формы статора, установка изоляционных прокладок между четвертинками статора.		700	
2	Ротор генератора	Загрязнен, замасленн.	Проверить форму окружности ротора, произвести осмотр ротора ГГ-4, очистить от грязи. Проверка надежности крепления межполюсных соединений, проверить плотность посадки катушек полюсов, чистка и покраска (при необходимости) изоляционным лаком полюсов. Проверить крепеж вентиляционных крыльчаток, при необходимости произвести ремонт крыльчаток. Проверить крепление полюсов путем обстукивания посадочных клиньев. Осмотр крепления ротора. Проверить все болтовые и сварочные соединения, проверка токопроводов от контактных колец до полюсов. Проверка демферной обмотки и их соединений, проверка стяжки активной стали ротора. Измерить нажатие электрощеток динамометром на кольце ротора. Проф.испытания согласно программы. Проверка формы ротора.		400	
3	Возбудитель и подвозбудитель	Загрязнен, замасленн.	Отключить кабеля от возбудителя и подвозбудителя. Снять верхнюю крестовину и последующей установкой. Чистка, продораживание и шлифовка коллектора якоря. Проверка и подтяжка межполюсных соединений. Замер воздушного зазора между якорем и полюсами возбудителя и подвозбудителя до и после ремонта, и составить формуляры. Ревизия щеточного устройства, замена щеток, регулировка нажатия щеток (150-200 гр/см²). Проф.испытания согласно программы.		150	

4	Аппаратура возбудителя и цепи возбуждения	Состояние трансформ. хорошее	Осмотреть аппаратуру возбуждения и кабель в цепи возбуждения. Проверить все контактные соединения, перебрать, почистить. Произвести осмотр и ревизию АГП. Прочистить от пыли, проверить все контактные соединения, проверить кинематику АГП пятикратным включением и отключением. При необходимости пере изолировать кабели возбуждения, проверить все контактные соединения. Произвести испытания согласно программы.	80	
5	воздухоохлади тель	Состояние удовлетвори тельное	Испытать воздухоохладители до ремонта давлением 3 атм. в течении 30мин. Осмотреть радиаторы после испытания, трубы имеющие течь воды, заглушить. Вскрыть верхние крышки всех радиаторов, установить приспособления и промыть трубки с помощью шомпола. При необходимости заменить прокладки под крышками и закрыть крышки. Снять нижние патрубки, очистить нижние колена от мусора выполнить ревизию задвижек с полной разборкой. Испытать радиаторы после ремонта давлением 3 атм., в течении 1 часа. Осмотреть радиаторы, задвижки и флянцевые соединения камер холодного и горячего воздуха. Восстановить уплотнения между камерами холодного и горячего воздуха, очистить и протереть от пыли камеры.	300	
6	Противопожар ная магистраль	Состояние хорошее	Осмотреть противопожарную магистраль, проверить крепление магистрали, прочистить отверстия противопожарной магистрали и продуть сжатым воздухом. Произвести полную кап.ревизию задвижек с полной разборкой и сборкой и проверить ее плотность.	48	
7	Высоковольтная аппаратура	Состояние удовлетвори тельное	Проверить все контактные соединения ошиновки присоединения генератора, с разборкой, зачисткой, смазкой тех.вазелином и сборкой от выводов до развилки шинных разъединителей и ошиновки вспомогательного генератора. Произвести кап. ремонт МВ В-Г4 и его привода. Произвести кап. ремонт шинных разъединителей Р-Г4-1, Р-Г4-2 и их приводов. Отревизовать ТН: ТН-1-Г4, ТН-2-Г4 ТН-3-Г4, ТН-03. Проф.испытания по утвержденной программе.	180	
8	Низковольтная аппаратура	Состояние хорошее	Произвести ревизию с полной разборкой, чисткой, заменой смазки в подшипниках эл.двигателей, при необходимости заменой подшипников. Отревизовать пусковую аппаратуру и щит 380В., лебедки щита н/трубопровода и щит 380В. Проф.испытания по программе.	100	
9	Пендель генератора	Состояние хорошее	Произвести ревизию с полной разборкой и сборкой пендель генератора и эл. двигателя регулятора скорости. Чистка, замена, смазка в подшипниках, центровка. Замерить воздушные зазоры. Составить формуляр. до и после ремонта.	20	
10	Гидроагрегат		Работы связанные с испытанием гидроагрегата на оборотах под нагрузкой после ремонта. Заполнение недостающих технических данных в паспортах. Проверка гидроагрегата под нагрузкой в течении 24 часов	30	
			ИТОГО:	2008	

Вр.И.О. НАЧАЛЬНИКА ПТО

ж.сафаев

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ

А.АБДУРАШИДОВ

ГЛ	ГВЕРЖДАІ АВНЫЙ И «КАСКАД	НЖЕНЕР (ЧИРЧИК	СКИХ АМИН		
~	»		20	год	

В Е Д О М О С Т Ь ОБЪЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТУРБИНЫ № 4 ГЭС-8 И ЕГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМОГО с 22.11.2021г. по 09.01.2022г.

No	Наименование	Технич.состояние до	Перечень планируемых работ	Испол-	Трудоз	атраты
	узлов	ремонта		нитель.	План	факт
1	Затвор перед	1.Имеется	1.Собрать шандорную стенку перед напорным трубопроводом, зашлаковать, по окончанию работ	УП		
	напорным	фильтрация воды	разобрать их с предварительной промывкой перед опусканием в шандорохранилище.	«КЧГЭС»		
	трубопроводом,	через уплотнение	2. Ревизия механизмов эл.лебедки г/п 60тн., с устранением протечек масла из редукторов, спускных		189	
	лебедка г/т 60т,	затвора.	пробок и смотровых стекол, смазка всех подшипников, промывка и чистка шестерен и цепи Галля,			
	байпас напорного	2. Не работает байпас	испытание лебедки после ремонта с аварийным сбросом затвора.			
	тр-да	аванкамеры	3. Осмотр закладных частей затвора, при необходимости (заменить) произвести ремонт.			
		_	4. Освидетельствовать уплотнения затвора при необходимости заменить дефектный участок.			
			5. Очистить металлоконструкцию затвора и закладные части от ржавчины и старой краски и покрасить.			
			6. Произвести замер толщины металла щита с составлением формуляра.			
			7. Произвести ревизию байпаса с очисткой и смазкой валов и шестерен и смазкой подшипников,			
			произвести и установить эл. двигатель. Опробовать в работе под давлением воды.			
2	Напорный	Имеется фильтрация	1. Произвести подтяжку сальника компенсатора 6-8мм.	УП		
	трубопровод	воды через сальник	2. Произвести очистку дренажных отверстий в местах накопления воды от атмосферных осадков в	«КЧГЭС»		
		компенсатора	перегородках ребер жесткости.		498	
			3. Произвести внутренний осмотр и замер толщины стенки обечаек напорного трубопровода перед			
			спиральной камерой с составлением формуляра.			
			4. Произвести чистку и смазку опорных катков.			
3	Спиральная	удовлетворительная	1. Вскрыть люк в спиральную камеру и по окончании работ закрыть люк.	УП		
	камера		2. Освидетельствовать спиральную камеру на наличие трещин с предварительной промывкой,	«КЧГЭС»	222	
			составить акт осмотра, ревизия задвижки Ø 250 байпаса с решеткой.			
			3. Восстановить рубцовый и местный износ на колонах статора турбины.			
4	Отсасывающая	Техническое	1. Установить шандорную стенку монорельсовым подъемником в паз, по окончании поднять, промыть	УП		
	труба	состояние будет	водой от шлака и ила, установить на место хранения и накрыть деревянными защитными коробками.	«КЧГЭС»	474	
		определено после	2. Зашлаковать шандорную стенку, откачать воду из отсасывающей трубы, периодически			
		осмотра	подшлаковывать и откачивать.			
			3. Освидетельствовать металлическую облицовку ОТ, при необходимости произвести ремонт с			
			составлением формуляра.			
			4. Освидетельствовать обратные клапаны насосов откачки из ОТ.			
5	Рабочее колесо	Состояние	1. Открыть люк в отсасывающую трубу и после окончания работ закрыть люк.	УП		
		определить после	2. Собрать инвентарные леса под рабочим колесом и по окончании разобрать.	«КЧГЭС»	330	
		откачки воды из	3. Освидетельствовать рабочее колесо, составить формуляр, изношенное место восстановить по спец.			
		отсасывающей трубы	технологии.			
		и установки лесов				

6	Направляющий		1. Произвести осмотр вертик. уплотнения лопаток НА, при необходимости произвести замену	УП		
	аппарат		профильной резины, с составлением формуляров.	«КЧГЭС»	658	
	инпарат		2. Осмотреть горизонтальное уплотнение при необходимости произвести ремонт – 24комп.	with 11 oca	030	
			3. Собрать уплотнение, произвести разгонку лопаток Н.А.			
			4.Смазка всех втулок рычагов серег и регулирующего кольца.			
7	Подшипник	Не	1. Разобрать уплотнение, вырезать, заклеить, заменить. Осмотреть детали лепесткового уплотнения при			
,			необходимости отремонтировать.	УП	525	
	турбины и	удовлетворительное			535	
	уплотнение вала		2. Снять формуляр ПТ, при необходимости произвести ремонт в заводских условиях.	«КЧГЭС»		
			3. Осмотреть облицовку вала турбины при наличии износа произвести ремонт.			
0	П	17	4. Испытать уплотнение вала турбины при необходимости заменить.			
8	Пята и	Имеется место	1. Слить масло из ванны пяты и после ремонта заполнить ванну маслом.		1206	
	подшипники	парения масла через	2. Вскрыть люки в ванну пяты и после установить люки на место с заменой уплотнений.		1286	
	генератора	уплотнение	3. Сборка лесов под ванной пяты с последующей разборкой.			
		воротника ванны	4. Опустить днище пяты и после поднять днище с заменой прокладки.			
		ПЯТЫ	5. Отболтить сегменты, произвести шабровку при необходимости и установить на место, отсоединить			
			трубопроводы масла и воздуха у воротника с обратной сборкой.			
			6. Освидетельствовать состояние крепления сегментов и опорной втулки пяты, состояние сварных			
			швов ванны пяты, выявленные дефекты устранить.			
			Освидетельствовать уплотнении воротника при необходимости заменить кожаные манжеты со снятием	УП		
			и установкой воротника.	«КЧГЭС»		
			7. Проверить зазоры в подшипнике генератора при необходимости отрегулировать и составить			
			формуляр.			
			8. Опрессовать маслоохладители подпятника давлением 3 кг/см ² .			
			9. Произвести замер величины не перпендикулярности пяты к оси вала и при необходимости			
			выправить.			
			10. Освидетельствовать состояние опорной втулки подпятника.			
			11. Отревизовать вентили 16шт. Ø 50 мм			
			12 Чистка, продувка и промывка маслом ванны пяты.			
			13. Разборка выгородок в ванне пяты с последующей сборкой.			
			14. Замена кожаных колец уплотнения воротника ванны пяты.			
			15. Устранение протечек масла через стыки днища ванны с разборкой днища.			
			16. Осмотреть наклонные диафрагмы с кожаным козырьком и цилиндрический кожух между ступицей			
			и гнездом подпятника, при необходимости произвести ремонт.			
9	Маслонапорная	удовлетворительное	1. Слить масло со сливного бака, прочистить сливной бак и внутреннюю полость котла для очередного	УП		
	установка	377	внутреннего осмотра и гидравлического испытания.	«КЧГЭС»	350	
	,		2. Заполнить маслом котел, опрессовать испытательным давлением при отсутствии дефекта сдать в			
			эксплуатацию.			
			3. Отревизовать всю аппаратуру МНУ и винтовых маслонасосов.			
			4. Притереть 3-х ходовой кран, воздушные вентил, обратные клапана и отревизовать ЭКМ			
10	Вспомогательное	удовлетворительное	1. Отревизовать задвижки: ф100-6шт, ф80-5шт.	УП		
	оборудование	, Activities principlice	2. Ревизия клапана срыва вакуума-2шт, отрегулировать время подъема клапана 30-40сек.	«КЧГЭС»	336	
	гидротурбин		3. Продуть все трубки с манометром кон. Зшт.			
	тидротурони		4. Отревизовать фильтр техводоснабжения ф500-2шт.			
			5. Ремонт фильтра смазки П.Т2шт.			
			3.1 CMORT QUIDTPA CMASKII II.12IIII.			

11	Система	Не	1. Поднять ротор тормозными домкратами, осмотреть их и при пропуске масла заменить резиновые	УП		
	торможения	удовлетворительное	манжеты.	«КЧГЭС»	112	
			2. Ревизия крана машиниста.			
			3. Устранение протечек масла и заедание домкратов.			
12	Регулятор	удовлетворительное	1. Ревизия и ремонт регулятора скорости РМ100-2 по типовой номенклатуре с устранением течи в	УП		
	скорости		соединениях маслопроводов.	«КЧГЭС»	168	
			2. Настройка системы регулирования по заводским данным.			
			3. Пере градуировать шкалу открытия Н.А. в соответствии с ходом сервоматора.			
			4. Оттарировать механизм неравномерности			
			3. Испытание регулятора до и после ремонта.			
13	Ротор генератора	Бой вала выше	Произвести проверку линии валов, при необходимости выправить с прокруткой ротора краном.	УП	180	
	и вал турбины	нормы		«КЧГЭС»		
14	Гидротурбина		1. Подготовительно-заключительные работы.	УП	100	
			2. Техническое руководство ремонтными работами.	«КЧГЭС»		
			ИТОГО:		5438	·

Вр.И.О. НАЧАЛЬНИКА ПТО

ж.сафаев

НАЧАЛЬНИК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЭС-7

д.БЕКМАТОВ