



## DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cliente          | CMAC-PIURA S.A.C |
| Teléfono         | 969413602        |
| Vehículo         | Honda XR190L     |
| Placa            | 6758-BP          |
| Año              | 2018             |
| Kilometraje      | 41895            |
| Fecha de ingreso | 2026-04-25       |
| Estado actual    | APROBACIÓN       |

## RECEPCIÓN

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Motivo de ingreso | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| Técnico asignado  | MILTON SANDOVAL          |
| Kilometraje       | 41895                    |

### Inspección al ingreso — 6 ✓ · 2 ■

- ✓ Carrocería
- Interior
- ✓ Llantas / Neumáticos
- ✓ Luces
- Nivel de combustible — reserva
- Documentos — no se dejaron
- ✓ Accesorios
- Vidrios y parabrisas
- ✓ Espejos
- ✓ Pintura

### Observaciones de ingreso

INGRESA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERO CON SONIDO EN EL MOTOR AL PARECER CADENILLA ESTIRADA Y TEMPLADOR PEGADO

■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

## DIAGNÓSTICO

|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema afectado   | —                                                                                                                                                                      |
| Códigos OBD        | —                                                                                                                                                                      |
| Pruebas realizadas | SE PROCEDIO A CAMBIAR CADENILLA Y TEMPLADOR, PERO RUIDO BAJO CONSIDERABLEMENTE PERO PERSISTE COMPROBAMOS CON EL ESTETOSCOPIO AUTOMOTRIZ EL SONIDO PROVIENE DE LA BIELA |
| Severidad          | Crítica - No apto para circular                                                                                                                                        |

Tiempo estimado 3 DIAS

**Hallazgos / diagnóstico:**

RUIDO EN EL MOTOR AL PARECER CADENILLA EN MAL ESTADO CON EL TEMPLADOR SE DESMONTARA PARA VERIFICAR Y COMPROBAR FALLA

**Solución propuesta:**

BAJAR MOTOR PARA SU REPARACION COMPLETA

**Fotos de la fase (4):**



■ 4 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

## PRESUPUESTO

| Descripción                                          | Tipo     | Cant. | P. Unit.  | Total            |
|------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------------|
| JGO DE VALVULAS XR-190L                              | Repuesto | 1     | S/ 70.00  | <b>S/ 70.00</b>  |
| GUIAS DE VALVULA XR-190L                             | Repuesto | 1     | S/ 40.00  | <b>S/ 40.00</b>  |
| ACEITE 10W40                                         | Repuesto | 2     | S/ 35.00  | <b>S/ 70.00</b>  |
| KIT DE PISTON Y ANILLOS XR-190L                      | Repuesto | 1     | S/ 230.00 | <b>S/ 230.00</b> |
| KIT DE EMPAQUE DE CABEZO XR-190L                     | Repuesto | 1     | S/ 53.00  | <b>S/ 53.00</b>  |
| DISCOS DE EMBRAGUE JAPAN                             | Repuesto | 1     | S/ 35.00  | <b>S/ 35.00</b>  |
| KIT DE BIELA XR-190L                                 | Repuesto | 1     | S/ 160.00 | <b>S/ 160.00</b> |
| RODAJES DE BIELA                                     | Repuesto | 2     | S/ 90.00  | <b>S/ 180.00</b> |
| BOMBA DE ACEITE XR-190L                              | Repuesto | 1     | S/ 60.00  | <b>S/ 60.00</b>  |
| BUJIA CPR9                                           | Repuesto | 1     | S/ 15.00  | <b>S/ 15.00</b>  |
| FILTRO DE AIRE                                       | Repuesto | 1     | S/ 20.00  | <b>S/ 20.00</b>  |
| RECTIFICADA DE CILINDRO Y CAMBIO DE GUIAS DE VALVULA | Repuesto | 1     | S/ 90.00  | <b>S/ 90.00</b>  |
| DESARMADO Y ARMADO DE MOTOR HONDA XR-190L            | Repuesto | 1     | S/ 180.00 | <b>S/ 180.00</b> |
| CADENILLA                                            | Repuesto | 1     | S/ 80.00  | <b>S/ 80.00</b>  |
| TEMPLADOR DE CADENILLA                               | Repuesto | 1     | S/ 35.00  | <b>S/ 35.00</b>  |

## APROBACIÓN

Estado PENDIENTE

Fecha decisión —

■ Cotización pendiente de aprobación.

## REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

CONTROL CALIDAD

Sin checklist de control de calidad registrado.

ENTREGA

Notas al cliente —  
Próximo mantenimiento —

RESUMEN FINANCIERO

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Total           | S/ 1,318.00 |
| Cobrado         | S/ 0.00     |
| Saldo pendiente | S/ 1,318.00 |

Técnico responsable  
MILTON SANDOVAL

Cliente conforme  
CMAC-PIURA S.A.C

Milton Fabio Sandoval Horna  
TITULAR GERENTE  
MECÁNICA Y REPUESTOS SANDOVAL E.I.R.L.