## LFOppgave 5 Matekk 1

## 1- Hva er Sementitt? Har den noe å si med Grafittisering å gjøre?

- Sementitt Fe3C (Jern Karbid): dannes ved den høyre grense av Fe-Fe3C, som vist på fase diagrammet (over 4,5% Karbon). Sementitt er en Intermetallisk forbindelse og er veldig hardt og sprø.
- Sementitt er ikke helt stabilt (Metastabilt) og kan sakte bryte ned til Ferritt + Grafitt.
- Nedbrytingen av Sementitt kalles det Grafittisering som er avhengig av sammensetning, avkjølingshastighet og mengden av Si tilsats.

## 2- Hva er karakteristiske trekk av eutektikum sammensetning i en legering.

- a) Eutektikum fase dannes ved den <u>laveste temperaturen</u> der en bestemt sammensetning av legeringen befinner seg i flytende form, nemlig, den siste delen av smeltet som størkner.
- b) Eutektikum sammensetning størkner ved konstant temperatur.
- c) Eutektikum er et punkt i fasediagram der flytende metallet omdanner seg til 2 faste faser
- d) fast Løseligheten (Alfa) eller (Beta) er maks. ved Eutektikum temperatur.
- e) Ved størkning, vokser de eutektiske kornene i søyleform.

## 3- Hvorfor er fastløselighetsgrense av Karbon i Ferritt mindre enn i Austenitt?

Grunnen til at fastløselighetsgrense av Karbon varierer fra ferritt til Austenitt er at karbon befinner seg i interstitial posisjoner i gitteret og Austenitt er FCC som har mer slike posisjoner enn Ferritt som har en BCC gitter struktur.

4- Finn ut hvilke strukturelementer/faser en kan finne i en legering av bly og tinn ved a) 30 % tinn ved 200 °C, b) 30 % tinn ved 150 °C, c) 80 % tinn ved 100 °C, og regn ut de respektive prosentvise andelene. : OBS: Du bør ha øvd på en tilsvarende oppgave i slutten av PPT3 filen før du kunne svare dette)




Fig. 1. Bly og Tinn fasediagram.

a)- De eksisterende fasene ved denne temperaturen er likvid fasen og faste  $\alpha$  fasen. For en legering med 30% Sn, har en:

$$X_{\alpha} + X_{L} = 100\%$$
 og  $X_{\alpha}(30 - 18) = X_{L}(56-30)$   $X_{\alpha} = 100 - X_{L}$   $12(100 - X_{L}) = 26 X_{L}$   $1200 = 38X_{L} ->>> X_{L} = 31,58\%$   $100 - 33,34 ->>> X_{\alpha} = 68,42\%$ 

b)- 30% tinn (ved 150 ° C) ligger til venstre for eutektikumets "fasegrense" (61,9% Pb og 38,1% Sn). Legeringen er altså undereutektisk og befinner seg i det faste området som er merket med  $\alpha$  + e. Siden faser også er strukturelementer, er det  $\alpha$ -fase og eutektikum oppgaven spør etter. På samme måte som i a)

$$X_{\alpha}$$
 + Xe = 100% og  $X_{\alpha}$  (30 -14) = Xe(61,9 – 30) (fordeling av Sn) Samme operasjon som i del A, da har vi: ->>  $X_{\alpha}$  = 66,6% og Xe = 33,4%

c)- 80% Sn dvs. 20% Pb ifm  $\beta$  fase (ved 100 ° C) ligger til høyre for eutektikumets "fasegrense. Legeringen er altså overeutektisk og befinner seg i det faste området som er merket med  $\beta$  + e. Siden faser også er strukturelementer, er det  $\beta$ -fase og eutektikum oppgaven spør etter.

$$X_{\beta}$$
 + Xe = 100% og  $X_{\beta}(20-2)$  = Xe(38,1  $-$  20) (fordeling av Pb) Samme operasjon som i A og B, da har vi ->>  $X_{\beta}$  = 50,14% og Xe = 49,86%