1- Hva er Sementitt? Har den noe å si med Grafittisering å gjøre?

Oppgave 5 Matekk 1

- Sementitt Fe3C (Jern Karbid): dannes ved den høyre grense av Fe-Fe3C, som vist på fase diagrammet (over 4,5% Karbon). Sementitt er en Intermetallisk forbindelse og er veldig

- Sementitt er ikke helt stabilt (Metastabilt) og kan og vil sakte bryte ned til Ferritt + Grafitt.

Dette tar langt tid(ca. Hundre år i det god kondisjon)

- Nedbrytingen av Sementitt kalles det Grafittisering som er avhengig av sammensetning, avkjølingshastighet og mengden av Si tilsats.

2- Hva er karakteristiske trekk av eutektikum sammensetning i en legering. - Eutektikum fase dannes ved den laveste temperaturen der en bestemt sammensetning av

legeringen befinner seg i flytende form, nemlig, den siste delen av smeltet som størkner. - Eutektikum sammensetning størkner ved konstant temperatur. -maks løselighet

-Laveste smeltepunkt - Eutektikum er et punkt i fasediagram der flytende metallet omdanner seg til 2 faste faser

- fast Løseligheten (Alfa) eller (Beta) er maks. ved Eutektikum temperatur.

trasnformasjon fra FCC til BCC blir forstyrret. karbon får ikke tid til å flytte seg fra

er sin egen identitet og har egne egenskaper.

temparatur, fase

- Ved størkning, vokser de eutektiske kornene i søyleform. - det blir Søyle formet konvekst – kombinasjons av to fase, men de to fase lager 1 fase som

3- Hvorfor er fastløselighetsgrense av Karbon i Ferritt mindre enn i Austenitt? Grunnen til at fastløselighetsgrense av Karbon varierer fra ferritt til Austenitt er at karbon

befinner seg i interstitial posisjoner i gitteret og Austenitt er FCC som har mer slike posisjoner enn Ferritt som har en BCC gitter struktur. Når du bråkjøle stål fra austenistisk

poaisjon i FCC. Når FCC blir til BCC karbon står da substititunell og ikke interstetiell og blir da ikke helt BCC, men til BCT. BCT er avlanget(rom-sentrert-tetragonalt) og dette gjør at BCT


ikke mye glideplan. På grunn av dette blir da stålet hardt og sprødt. Denne stål som blir laget

er kalt mastentitt.

4- Finn ut hvilke strukturelementer/faser en kan finne i en legering av bly og tinn ved a) 30 % tinn ved 200 oC, b) 30 % tinn ved 150 oC, c) 80 % tinn ved 100 oC, og regn ut de

350 300

respektive prosentvise andelene. : OBS: Du bør ha øvd på en tilsvarende oppgave i



a) 30% from ved 200°C

slutten av PPT3 filen før du kunne svare dette)

- den blir smelte +
$$\propto$$

$$X_{\infty} + X_{S} = 100\%$$

$$X_{\infty} = (100\% - X_{5})$$
 $30 - 18$
 $57 - 30$
 (12)
 (27)

$$\chi_{\infty}(12) = 27 \text{ M}_{S}$$

$$\frac{(100 - \chi_{s}) \cdot 12 = 27 \cdot \chi_{s}}{1200} = \chi_{s}$$

$$\chi_{s} = \frac{30,7/6}{100/6 - 30,7/6} = 69,3/6$$

$$\chi_{\alpha} = (100\% - \chi_e)$$

$$30\sqrt{4}$$
 $(31,9)$

$$(100 - Xe) 16 = 31.9 Xe$$

$$\frac{1600}{31,9+16} = X_e$$

$$X_e = 33,4\%$$

$$X_{\infty} = 100\% - 33,4\% = 66,6\%$$

$$X_g + X_e = 100\%$$
 $X_g = 100\% - X_e$

$$\chi_g(20-1) = \chi_c(3811-20)$$

$$\chi_g(19) = \chi_e(18,!)$$

$$(100 - \chi_e) 19 = \chi_e(18)$$

$$\frac{1900}{19+18} = \chi_{e}$$

$$\frac{\chi_{c}}{2} = \frac{51,4\%}{2}$$

$$\frac{51,4\%}{2} = \frac{51,4\%}{2} = \frac{18,6\%}{2}$$