



## Giới thiệu về Minitab

Draft: Phạm Văn Trường

Date: 10/03/2023




- 01 Tổng quan về Minitab
- O2 Phân tích năng lực quá trình
- 03 Phân tích biểu đồ trong Minitab
- 04 Thực hành phân tích biểu đồ


#### 1.1 Minitab là gì?

Minitab là phần mền máy tính giúp người dùng hiểu thêm về thống kê và tiết kiệm thời gian tính toán. Phần mềm này ban đầu được thiết kế để phục vụ việc giảng dạy môn thống kê, sau đó đã được phát hiện thành công cụ phân tích và trình bày dữ liệu rất hữu hiệu.





#### 1.2 Giao diện và cách sử dụng



Menu bar giúp mở các menu và chọn các câu lệnh, nhấp chuột vào các mục trên thanh menu sau đó nhấp chuột vào các mục phụ thuộc để thực hiện lệnh hoặc mở hộp hội thoại. Khi các chức năng này không sử dụng được các hạng mục sẽ mờ đi.

Standard Toolbar thể hiện những nút các chức năng thường sử dụng, các nút này có thể thay đổi tuỳ vào chức năng sử dụng. Rê chuột đến các nút này để thấy tên của từng chức năng như hình dưới đây.



Status bar ở đáy màn hình thể hiện các câu giải thích cho các mục trên menu hoặc các các chức năng bạn đang sử dụng.

Session Window giúp tạo chương trình bằng cách gố các câu lệnh. Thông thường các lệnh và kết quả sẽ được thể hiện trên cửa số này khi thực thi.


Data Window cho phép bạn nhập dữ liệu vào bảng tính bằng cách gố hoặc xuất nhập các file dữ liệu từ bên ngoài.

Worksheet: Dùng danh mục này cho các thông tin dạng Worksheet bao gồm cột, các biến cố định, số cột, các giá trị thiếu, và ma trận.

#### 1.2 Giao diện và cách sử dụng

Các lệnh của Minitab có sẵn trong Menu hoặc thông qua ngôn ngữ trong phần Session Window. Có thể dùng cả hai cách để ghi câu lệnh. Ở đây chúng ta chỉ tập trung vào sử dụng các lệnh trên thanh Menu.

Để dùng các lệnh trên thanh lệnh (Menu Commands), nhấp chuột vào Menu, thực hiện lệnh, mở các mục phụ, mở các hộp đối thoại. Nếu như mục này mờ, có nghĩa là chức năng này không sử dụng được. Ví dụ, để mở cửa sổ dữ liệu, nhấp chuột vào mục Window, nhấp vào Worksheet (Window > Worksheet).



Dịnh nghĩa năng lực quá trình là gì

Là năng lực vốn có của một quá trình nhằm tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ không lỗi đáp ứng yêu cầu khách hàng.


- ☐ Mục đích của việc phân tích năng lực quá trình (PCA)
  - PCA xác nhận các thức mà quá trình thoả mãn được các tiêu chuẩn thực hiện.
  - Đánh giá mức độ chất lượng của quá trình, cụ thể nó đánh giá mức biến động thực tế của quá trình thông qua độ lệch chuẩn σ của quá trình so với mức độ cho phép.
- Do lường năng lực quá trình

Năng lực quá trình có thể đánh giá thông qua:

- So sánh biểu đồ phân bố với giới hạn kỹ thuật
- Mật độ phân bố tự nhiên theo độ lệch chuẩn
- Chi số năng lực quá trình Cpk (Process Capability)

Hidden Factory nghĩa là hoạt động phi giá trị gia tăng không được tính bằng chi phí.

- Rework, Repair là hạng mục thuộc vào Hidden Factory



- Y<sub>F</sub> = Output / Input = 900 / 1,000 = 90.0%
- Y<sub>FA</sub> = Output / Input = 950 / 1,000 = 95.0%
- Y<sub>FTA</sub> = (Output Sửa chữa) / Input = 900 / 1,000 = 90.0%

- $Y_{RT} = Y_{FTA} \times Y_{FTB} = 0.900 \times 0.947 = 85.26\%$
- $Y_{NA} = n\sqrt{Y_{RT}} = \sqrt{0.8526} = 92.34\%$


- Tỷ lệ lỗi = 1- 0.9234 = 0.0766
  - => 76,600 DPMO 1)
  - => Mức độ 2.93 Sigma(sigma level)

1) DPMO : defect per million opportunities


Mức độ 6 Sigma không nghĩa là 1 triệu cải đưa vào rồi ra Defect chỉ 3,4 cải thời. Nó nghĩa là phát sinh vấn đề theo xác suất khoảng 3,4 phần 1 triệu từng mỗi giai đoạn của công việc hoặc công đoạn.

Tính giá trị Z sử dụng Minitab

### Calc > Probability Distributions > Normal



#### BÀI TẬP: Tính mức Sigma bằng Minitab




$$Y_{RT} = Y_{FTA} \times Y_{FTB} = ? = ?$$


$$Y_{NA} = n \sqrt{Y_{RT}} = ?$$

1) DPMO : defect per million opportunities

#### BÀI TẬP: Tính mức Sigma bằng Minitab




Câu 2: Tính: Y<sub>RT và</sub> Mức sigma ngắn hạn (mỗi ý 5đ) (viết lời giải)



#### \* Bài tập thực hành:

- Bài tập 1: Xây dựng biểu đồ Minitab cho kích thước Point 40:  $1,47\pm0,03$  và đưa ra nhận xét.

No	Kết quả đo									
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5	Lần 6	Lần 7	Lần 8	Lần 9	Lần 10
1	1,47	1,47	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,48
2	1,47	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47	1,50	1,46	1,49	1,50
3	1,47	1,47	1,46	1,45	1,48	1,46	1,46	1,48	1,47	1,49
4	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,50	1,50	1,47
5	1,47	1,45	1,45	1,47	1,46	1,46	1,47	1,48	1,47	1,47
6	1,46	1,46	1,47	1,47	1,46	1,47	1,49	1,46	1,50	1,51
7	1,45	1,48	1,47	1,44	1,48	1,47	1,46	1,48	1,47	1,47
8	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,49	1,48	1,49
9	1,46	1,47	1,46	1,47	1,44	1,46	1,49	1,44	1,46	1,48
10	1,46	1,48	1,47	1,47	1,48	1,47	1,47	1,50	1,49	1,49




## Bước 3 Thực hiện vẽ biểu đồ Minitab với Subgroup bằng 10


C1 Län 1 C2 Län 2 C3 Län 3 C4 Län 4 C5 Län 5 C6 Län 6 C7 Län 7	Data are arranged as  Single column: Point 4  Subgroup size: 10  (use a constant or an 10 co	Estimate Options		
C8 Län 8 C9 Län 9 C10 Län 10 C11 Point 40	C Subgroups across rows of:	^ -	Storage	
	Lower spec:	1,44	☐ Boundary	
	Upper spec:	1,50	Boundary	
Salast 1	Historical mean:		(optional)	
Select	Historical standard deviation:		(optional) OK Cancel	


## Bước 4

#### Nhận xét biểu đồ kết quả thu được:



- Giải thích các thông số cơ bản trong biểu đồ Minitab:
- + Sample Mean: Giá trị trung bình của dữ liệu.
- + Sample N: Số lượng dữ liệu được lấy.
- + PPM < LSL: Số lượng sản phẩm bị
  Out Min khi tiến hành sản xuất 1 triệu
  sản phẩm.
- + PPM > USL: Số lượng sản phẩm bị
  Out Max khi tiến hành sản xuất 1 triệu
  sản phẩm.







- Công thức tính: 
$$Cpk = min (Cpu, Cpl)$$
  $Hoặc:  $Cpk = (1-k)\frac{(USL - LSL)}{6\sigma}$ 
+ Trong đó:  $k = \frac{\left|\frac{USL + LSL}{2}\right| - \overline{X}\right|}{\left(\frac{USL - LSL}{2}\right)}$$ 

- Bảng đánh giá năng lực quá trình:


STT	Cp/Cpk	Ý nghĩa
1	<i>Cpk</i> ≥ 1.67	Năng lực dư thừa, không cần phải lo lắng về sản xuất.
2	1.67 > Cpk ≥1,33	Quá trình đủ năng lực. Đây là trạng thái lý tưởng. Hãy duy trì nó
3	1.33>Cpk ≥1.00	Tạm đủ nhưng phải đặt quá trình trong điều kiện kiểm soát
4	1.00> $Cpk \ge 0.67$	Quá trình không đủ năng lực. Cần phải có những phương pháp cải tiến
5	0.67 > Cpk	Quá trình không đảm bảo được chất lượng




Cp≥ 1,67: Nhiều năng lực quá trình quá đủ. Không việc gì phải lo lắng ngay cả khi dãy chất lượng sản phẩm trải ra một chút. Hãy xem lại việc kiểm soát đơn giản hơn nhằm giảm bớt chi phí.




1,67 > Cp ≥ 1,33: Năng lực quá trình đủ, Đây là trường hợp lý tưởng. Hãy duy trì.



1,33 > Cp ≥ 1,00: Không thể nói năng lực quá trình đủ. Hãy giữ việc kiểm soát chặt chẽ. Khi Cp tiến gần về 1, có thể có một số khuyết tật. Hãy xử lý các nguyên nhân gây ra khuyết tật này.



1,00 > Cp ≥ 0,67: Không đủ năng lực quá trình. Một số sản phẩm không phù hợp. Hãy xử lý các nguyên nhân gây ra khuyết tật này




0,67 > Cp : Năng lực quá trình quá kém. Không đáp ứng yêu cầu chất lượng. Phải cải tiến chất lượng và điều tra nguyên nhân ngay lập tức.

#### 3. Phân tích biểu đồ trong Minitab

#### 3.1 Biểu đồ Pareto

Là biểu đồ dạng cột trong đó chiều cao của các cột phản ánh tần suất hoặc mức độ tác động của các vấn đề. Các cột trên biểu đồ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải.



#### 3.1 Biểu đồ Pareto

- Nguồn gốc biểu đồ Pareto
- Do tiến sĩ J.M.Juran kết hợp phương pháp biểu đồ Loren và học thuyết Pareto để phân loại vấn đề chất lượng theo nguyên nhân trọng yếu và nguyên nhân thứ yếu
- ☐ Úng dụng
- Sử dụng để lựa chọn vấn đề giải quyết
- Biết được hiệu quả của cải tiến sau khi thực hiện
- Sử dụng làm báo cáo hoặc hồ sơ
- □ ĐẶC TÍNH
- Có thể chỉ ra vấn đề nào là vấn đề lớn nhất
- Có thể cho thấy tỷ lệ trật tự của các vấn đề
- Có thể cho thấy số lượng của một vấn đề trong tổng thể
- Hiện một cách trực quan tỷ lệ các vấn đề → có sức thuyết phục lớn
- Có thể dễ dàng dựng mà không cần tính toán phức tạp

#### 3.1 Biểu đồ Pareto

#### CÁC ĐIỂM LƯU Ý

- Các mục khác trong bảng dữ liệu không nên dồn vào chúng khi tỷ lệ quá lớn
- 2. Có thể lập biểu đồ Pareto tương ứng với chi phí để so sánh và quyết định
- 3. Không phải lúc nào việc xử lý cũng bắt buộc cho các nguyên nhân gây khuyết tật có tỷ lệ cao nhất là khi phải đầu tư công nghệ, tiền bạc, nguồn lực quá nhiều
- 4. Nếu một loại khuyết tật nào có thể xử lý ngay bằng phương pháp đơn giản, nên thực hiện ngay, kể cả khi nó ít quan trọng.

#### 3.2 Thực hành vẽ biểu đồ Pareto

#### Biểu đồ Pareto

☐ Phát triển biểu đồ Pareto sử dụng Minitab


(File name: Graph\_Pareto.mtw)

Bước 1 Nhập dữ liệu vào bảng tính-Worksheet


+	C1-T	C2	
	Item	Claim	
1	TV	24	
2	Refrigerator	141	
3	Computer	58	
4	Audio	18	
5	Washer	10	
6	Telephone	2	
7	MWO	10	
8			

Kiểu dữ liệu có thể là rời rạc, như số của các sản phẩm phế, số của lỗi, số của khiếu nại... hay tổng mất mát.

#### 3.2 Thực hành vẽ biểu đồ Pareto



#### 3.2 Thực hành vẽ biểu đồ Pareto




Nguyên tắc Pareto: Nguyên tắc này tuyên bố rằng mặc dù có nhiều nguyên nhân và hiện tượng sai hỏng, chỉ một vài vấn đề thực sự và gây ra sai hỏng lớn nhất hay tổng lớn nhất của mất mát.


Là đồ thị trình bày số liệu dưới dạng các cột giúp chúng ta dễ phỏng đoán quy luật, tình trạng biến thiên của các thông số đo chỉ tiêu chất lượng của mẫu để qua đó phân tích, đánh giá tổng thể một cách khách quan.



## HÌNH DẠNG BIẾU ĐỔ PHÂN BỐ




Dạng khấp khểnh hay dạng hàm răng




Thể hiện trạng thái bất ổn định cần tìm hiểu công đoạn và cách đọc dữ liệu của người kiểm tra


#### HÌNH DẠNG BIỂU ĐÔ PHÂN BỐ




## HÌNH DẠNG BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ




#### SO SÁNH PHÂN BỐ VỚI TIÊU CHUẨN




#### SO SÁNH PHÂN BỐ VỚI TIÊU CHUẨN




#### SO SÁNH PHÂN BỐ VỚI TIÊU CHUẨN



#### 3.3 Thực hành vẽ biểu đồ Histogram




- Dạng biểu đồ phân bố thông thường:




➢ Biểu đồ dạng chuông thể hiện trạng thái ổn định của công đoạn.

- Dạng biểu đồ khấp khểnh (Dạng hình lược hoặc răng cưa ):



Biểu đồ thể hiện trạng thái bất ổn định của công đoạn, cần kiểm tra lại dữ liệu đo.


Dạng vát lệch phải hoặc vát trái:



- Giá trị trung bình bị lệch về 1 phía nhiều hơn. Không có đối xứng phải, trái.
- Cần tăng số lượng mẫu đo để đưa biểu đồ về dạng phân bố thông thường.




- Dạng lệch hẳn về 1 phía:



- Năng lực công đoạn yếu hoặc sai lệch trong quá trình đo đạc.
- Cần kiểm tra lại cách ghi dữ liệu của người đo.


- Dạng núi đôi:



- > Thể hiện trường hợp 2 quá trình riêng biệt hòa trộn vào nhau.
- Cần thống nhất phương pháp đo và lấy dữ liệu với quá trình mới nhất.



- Dạng đảo nhỏ phân ly:



- Thể hiện trường hợp dữ liệu phát sinh bất thường.
- Cần kiểm tra lại những trường hợp dữ liệu phát sinh bất thường.

- Dạng tràn ra cả 2 phía:



- Thể hiện độ biến động của sản phẩm lớn hơn tiêu chuẩn cho phép.
- Cần cải tiến lại quá trình sản xuất, tăng cường việc kiểm tra. Có thể nới rộng tiêu chuẩn.



# THANK YOU