

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»		
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814					
Заказ-наряд №			Заявка №		
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 05/06-09/06.2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан		
Серийный номер:	NHLT0ABAAPB100086				
Наработка/Пробег в часах/км	18754 м/ч	122637 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.		
Агрегат	Двигатель				
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Плановая проверка зазоров клапанов.		
Серийный номер агрегата	33232853				
Гаражный номер	46				

Описание

Внешний вид



Заводская табличка



Заводская табличка ДВС

05.06.2026г. при выполнении мероприятий по проверке и регулировки клапанных зазоров был выявлен износ выхлопных клапанов цилиндров 2R, 5R, 6R, 8R, 3L, 4L, 7L, 8L.

Чек лист тепловых зазоров клапанов

ДВС №
А/С №46

№ цилиндра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Изначальный размер впускной	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Изначальный размер выпускной	0,27	0,27	Зачист	0,27	0,27	Зачист	Зачист	0,27	0,27	Зачист	0,27	Зачист	Зачист	0,27	Зачист	Зачист
Высота от плоскости ГБЦ до тарелки выпускного клапана	B-67 H-67,2	B-67 H-67	B-67,5 H-67	B-67 H-68 ✓	B-68 H-68,2 ✓	B-67,5 H-67	B-70,2 H-67,5 ✓	B-67,5 H-67	B-67 H-67,5	B-69 H-67,5 ✓	B-67 H-67,2	B-68 H-67 ✓	B-67,8 H-68,5 ✓	B-67,2 H-67	B-67,5 H-68,3 ✓	B-67,8 H-68 68V

Чек лист проверки высоты клапанов от плоскости ГБЦ

ДВС №33232853

А/С №46

Дата: 06.06.26

Моточасы: 18754

№ цилиндра		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1L	1R	2L	2R	3L	3R	4L	4R	5L	5R	6L	6R	7L	7R	8L	8R
Высота клапана впускной	Верх				0,34	0,29		0,23			0,23		0,26	0,24		0,16	0,26
	Низ				0,31	0,28		0,24			0,25		0,28	0,21		0,20	0,21
Высота клапана выпускной	Верх				0,75	1,04		3,65			2,50		1,25	0,84		0,85	0,78
	Низ				1,21	1,47		0,90			0,43		0,38	1,90		1,45	1,30
Высота клапана впускной(предельно-допустимый)		0,54															
Высота клапана выпускной(предельно-допустимый)		0,54															

Результаты замеров на демонтированных ГБЦ



Демонтированные ГБЦ

Произведен ремонт ГБЦ:



По завершению ремонта, все ГБЦ установлены на свои места с заменой соответствующих прокладок, а также выполнена регулировка зазоров всех клапанных механизмов двигателя.

При проведении ремонта были использованы следующие запчасти:

1. 3803528 Клапан выпускной – 9 шт.
2. 3086192 Седло выпускного клапана – 9 шт.
3. 4099093 Маслосъёмный колпачок – 2 шт.
4. 4334080 / 3634664 Прокладка ГБЦ – 8 шт.
5. 3630839 / 5373849 Прокладка картера коромысел – 8 шт.
6. 4917451 Прокладка клапанной крышки QSK50 – 8 шт.


Так же при диагностике самосвала был выявлен износ следующих деталей: натяжной ролик ремня генератора 3691279, ремень генератора 3644379, стартер 3651890/TT16254. Неисправные детали были заменены на новые.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Преждевременный износ выхлопных клапанов и седел вызван воздействием высоких температур выхлопных газов в камерах сгорания цилиндров ДВС.


Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика



Дата: 10.06.2026

Подпись сервисного инженера/механика



Дата: 10.06.2026