



10.06.2026

关于 QSK50 发动机故障的回复

亲爱的同事们，

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（NHL）对多年来贵方与我公司的合作及对 NHL 卡车的信任表示感谢和深深的敬意。请允许我方就马加丹项目 QSK50 发动机故障一事，向贵方通报我公司专家经过一系列研究后得出的结论：

NTE200 上使用的发动机属于 Tier2 排放等级，配备 MCRS 燃油系统，对燃油和机油的质量非常敏感。我公司工程师在项目现场及中国工厂实验室进行的测试显示出负面结果——积碳成分表明存在大量元素，说明机油灰分过高，这是由于机油中添加剂量过多所致。该机油不符合康明斯对该类型发动机的要求。拆解喷油器时发现的沉积物和氧化产物表明燃油中存在过多的污染物和水分，需要定期对燃油进行分析，以符合发动机制造商的建议。

关于发动机额外强化（增压）的说法，特此告知贵方：GE 驱动系统的功率消耗在软件修改过程中没有改变。发动机软件也不提供额外强化。



QSK50 型号发动机的排气门采用高强度铬镍钢制造，在与气门座圈接触的气门盘部分未使用 STELLITE 技术进行额外堆焊。在额定工况下，这能确保高可靠性和大修前的长寿命。

矿场粉尘很大，导致需要频繁维护空气滤清器，这可能会导致滤清器损坏、性能下降以及污染物进入发动机系统。我方建议每 500 小时更换一次新滤清器。我方不建议进行超过一次的吹扫。我方建议在发动机冷却系统中只使用发动机制造商认可的冷却液。同时严禁混用不同等级的冷却液！

我方建议：

- 新发动机运行时间达到 1500 小时时进行强制性检查和调整气门，之后每 5000 小时检查一次间隙；
- 在调整气门时发现偏差或发现其他与发动机相关的故障时，对气缸进行内窥镜检查；
- 每 12500 小时或根据需要维修气缸盖。

我方强烈不建议在未经 NHL 同意的情况下使用第三方供应的替代发动机，因为这可能导致相关部件（特别是发电机）损坏以及由于发动机可能设置不正确导致卡车运行异常，还可能存在将船用或工业用发动机改装为矿用发动机并使用不符合负荷要求的备件的情况。我方告知贵方，如果发现使用上述发动机的情况，NHL 将不再对 GE 驱动系统提供保修。



INNER MONGOLIA NORTH HAULER JOINT STOCK CO., LTD

内 蒙 古 北 方 重 型 汽 车 股 份 有 限 公 司

NHL 告知贵方，为了控制和改善当前 QSK50 发动机故障情况，
我方已采取以下措施：

- 增派额外的发动机专家加强马加丹项目团队；
- 发送额外数量的必要备件以尽量减少故障时的停机时间；
- 与项目现场及发动机制造商进行日常咨询和情况跟踪。

我方相信，遵守上述建议将大大减少发动机故障的数量。为了
讨论下一步共同提高马加丹项目 NTE200 卡车当前技术可用率的措
施，我方建议在 6 月 8 日至 12 日当周举行三方联合会议。

向您致敬！

武磊

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

wulei@chinanh1.com



中国内蒙古包头市稀土高新区北重路北方股份大厦

NHL BUILDING, BEIZHONG ROAD, RARE-EARTH ZONE, BAOTOU, INNER MONGOLIA, CHINA

电话(TEL): +86(472)2642010 邮编(P.C.): 014030

网址(WEBSITE): <http://chinanh1.norincogroup.com.cn>