

HS00'50'50'00E81X

超级螺母安装步骤

Шаги монтажа сверхгайки

紧固前:

До закрепления:

1. 确定每个顶推螺栓的规定扭矩：在此装配中为315N.m。

1. Определить установленный крутящий момент каждого толкающего болта: в этой сборке установленный крутящий момент составляет 315N.m.

2. 如果使用气动扳手，则气动工具的输出扭矩为顶推螺栓的规定扭矩的100%~110%。

2. Если использовали пневмогайковерт, то выходящий крутящий момент пневмоинструмента составляет 100%~110% установленного крутящего момента толкающего болта.

3. 将所有安装超级螺母的螺栓杆及螺纹孔清理干净，保证没有污物和碎屑。

3. Очистить все стержни болта и нарезные отверстия, на которых монтировать сверхгайки, обеспечить нет грязи и крошки.

准备工作:

Подготовительная работа:

1. 确认顶推螺栓使用了JL-G润滑剂润滑，新产品在出厂前已作过润滑。

1. Определить то, что толкающий болт использует смазочное средство JL-G для смазки, новый продукт уже смазывался до выпуска с завода.

2. 确认顶推螺栓未突出螺母底部。

2. Определить то, что толкающий болт не выступает дно гайки.

3. 润滑主螺纹。

3. Смазывать главную резьбу.

4. 将垫片安装在螺栓上。

4. Монтировать прокладку на болте.

5. 用JL-G润滑剂润滑垫片表面或顶推螺栓顶端。

5. Смазывать поверхность прокладки или вершину толкающего болта с использованием смазочного средства JL-G.

紧固次序:

Порядок скрепления:

1. 用手将超级螺母拧在主螺栓上直至底部接触到垫片，然后向后拧一点，预留1.4~1.5mm间隙，以备拆卸时加油润滑。

1. Вручную привинчивать сверхгайку на главном болте до того, как её дно контактируется с прокладкой, потом чуть-чуть винтить назад, бронировать интервал 1.4~1.5mm, чтобы принимать горячее для смазки при демонтаже.

2. 用50%的规定扭矩交叉拧紧12点、6点、9点和3点上的顶推螺栓。

2. Ввинтить пересечением толкающие болты на месте 12:00, 6:00, 9:00 и 3:00 с использованием 50% установленного крутящего момента.

3. 用100%的规定扭矩拧紧这四条顶推螺栓。

3. Ввинтить эти 4 толкающего болта с использованием 100% установленного крутящего момента.

4. 按圆周方向使用100%的规定扭矩拧紧所有顶推螺栓。

4. Ввинтить все толкающие болты с использованием 100% установленного крутящего момента по направлению окружности.

5. 重复第4步，将所有顶推螺栓的紧固程度达到一致。（余留转动角度应小于10度），一般情况下重复第4步2到4次即可完成。

5. Повторить 4-ый шаг, сделать степень скрепления всех толкающих болтов достигать единства. (бронированный угол вращения должен ниже 10 °), обычно нужно повторить 4-ый шаг 2-4 раза.

6. 最终M60X2的双头螺柱预紧力矩约为：有润滑时10147N.m，无润滑时13496N.m，偏差小于±5%。

6. В конце концов, момент силы предварительной затяжки двойной шпильки M60X2 примерно составляет: при наличии смазки --- 10147N.m, нет смазки --- 13496N.m; отклонение ниже ±5%.

超级螺母拆卸步骤:

Шаги снятия сверхгайки:

拆卸超级螺栓要求严格遵守操作程序，顶推螺栓必须逐步卸载。如果部分顶推螺栓提前全部卸载，其余顶推螺栓将承受全部负载将导致很难拆卸。如情况严重可导致个别顶推螺栓变形无法拆卸。

Для снятия сверхгайки нужно строго соблюдать процедуру операции, для толкающих болтов обязательно снять нагрузки по шагам. Если для частичных толкающих болтов заранее снять все нагрузки, то остальные толкающие болты будут выдерживать все нагрузки, что будет вызывать трудное снятие. Если ситуация серьезная, то может вызывать у отдельного толкающего болта деформацию и невозможность снятия.

准备工作: 拆卸前涂上渗透油，特别是在腐蚀环境下使用的螺栓。

Подготовительная работа: до снятия намазать осмотическое масло, особенно для болтов, используемых в среде коррозии.

1. 按圆周方向依次将每个顶推螺栓放松1/8（1/4）圈，当松完第1圈后，您会发现第一个松动的螺栓又呈现锁紧状态。不过此时的负载已经降低。

1. По очереди развинчивать каждый толкающий болт на 1/8 (1/4) кольца по направлению окружности, после развинчивания 1-ого кольца, вы будете обнаружить то, что первый расшатанный болт снова появилось состоянием законтривания. Но в это время нагрузка уже снизилось.

提示: 如在法兰上要拆卸几个超级螺栓，应在这几个超级螺栓上完成拆卸步骤1后，再进行下一步。

Указание: если нужно снять несколько сверхгаек на фланце, то надо проводить следующий шаг после того, как выполнять шаг снятия 1 на этих сверхгайках.

2. 重复第1步。但每个顶推螺栓可放松1/4圈。

2. Повторить 1-ый шаг. Но можно развинчивать каждый толкающий болт на 1/4 кольца.

3. 重复第2步。

3. Повторить 2-ый шаг.

M6KsJeHĖiJmЪ3步或第4步，就可使用气动扳手将顶推螺栓逐个取出。如顶推螺栓较长，需多次重复第3步。

Указание: обычно путем 3-ого шага или 4-ого шага можно один за другим вынимать толкающий болт с использованием пневмогайковерта. Если толкающий болт более длинный, то нужно много раз повторить 3-ый шаг.

4. 取出顶推螺栓，清理后使用JL-G润滑剂润滑，准备下次再用。

4. Вынимать толкающий болт, использовать смазочное средство JL-G для смазки после его очистки, чтобы использовать в следующий раз.

					提升卷筒装置 Барабанная установка подъема	K1830.05.05.00SH				
Отметка	Кол-во	Номер документа		Подпись		Дата				
Прокетировщик			Технологическая проверка				重量 Вес		比例Масштаб	1:20
Контроль										
Главный проектировщик						共4张		Всего 4 листа	第4张 Лист4	
Проверил			Проверка стандартов			 太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань				
Директор института			Дата							