

Вывод УРОВ-110

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование операции и ее смысл</b>	<b>Где и чем производится опе- рация</b>	<b>Исполнитель</b>
1.	Вывести «+» опретока УРОВ	<b>ОПУ п.32Р</b> Накладка <b>SX9</b> – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
2.	Вывести действие УРОВ на выходные реле ДЗШ 1СШ-110	<b>ОПУ п.32Р</b> Накладка <b>SX1</b> – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
3.	Вывести действие УРОВ на выходные реле ДЗШ 2СШ-110	<b>ОПУ п.32Р</b> Накладка <b>SX2</b> – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
4.	Вывести действие УРОВ на выходные реле 1АТ	<b>ОПУ п.32Р</b> Накладка <b>SX3</b> – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
5.	Вывести действие УРОВ на выходные реле 2АТ	<b>ОПУ п.32Р</b> Накладка <b>SX5</b> – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
6.	Вывести действие УРОВ на выходные реле 3АТ	<b>ОПУ п.32Р</b> Накладка <b>SX6</b> – перевести в положение «Сигн»	Оперативный персонал
7.	Отключить оперативный ток УРОВ-110	<b>ОПУ п.4У</b> SF1 "Опреток УРОВ-110"- отключен	Оперативный персонал

1. При выводе для ТО выполнить п.п.1-10.
2. При оперативном выводе выполнить п.п.1-7,9,10.