



# TECNOLOGIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS

AULA 07: IMPERFEIÇÕES NOS SÓLIDOS

Prof.: Gabriel Henrique Arruda Tavares de Lima

Uberlândia - MG

## INTRODUÇÃO

### IMPORTÂNCIA DAS IMPERFEIÇÕES

• As propriedades de alguns materiais são **significativamente influenciadas** pela presença de imperfeições.

• Conhecer os tipos de imperfeições que existem e dos papéis que elas desempenham ao afetar o comportamento dos materiais.

• As imperfeições podem produzir alterações benéficas (ou não) para a estrutura dos materiais, variando de acordo com o caso.

## INTRODUÇÃO

EXEMPLO: Ligas metálicas, como o Latão, por exemplo.

• As <u>propriedades</u> mecânicas dos **metais puros** apresentam alterações significativas quando esses materiais são <u>ligados</u> (isto é, quando são adicionados átomos de impurezas).


Ex.: o latão (70% cobre/30% zinco) é muito mais duro e resistente do que o cobre puro.



## INTRODUÇÃO

EXEMPLO: A cor vermelha de um rubi.

• A adição de 1% de óxido de cromo  $(Cr_2O_3)$  na alumina  $(Al_2O_3)$  cria defeitos na estrutura cristalina. Uma transição eletrônica entre os níveis de defeito produz o cristal vermelho rubi.



## **IMPERFEIÇÕES**

• Em uma escala atômica, existe uma **ordenação perfeita** por todo o <u>material cristalino</u>.

• Entretanto, esse tipo de <u>sólido ideal</u> **não existe**; todos os materiais contêm grande número de uma variedade de defeitos ou **imperfeições**.

• Muitas das propriedades dos materiais são profundamente sensíveis a desvios em relação à perfeição cristalina;

• <u>Defeitos e imperfeições não necessariamente trazem malefícios</u> aos materiais, muitas vezes eles <u>são adicionados propositalmente</u> e de <u>forma controlada</u>.

#### DEFEITOS CRISTALINOS

• **Defeito cristalino:** uma irregularidade na rede cristalina com uma ou mais das suas dimensões na ordem do diâmetro atômico.


• A classificação de imperfeições cristalinas é feita, frequentemente, de acordo com a **geometria** ou com a **dimensionalidade do defeito**.


#### • Tipos de defeitos:

- Defeitos pontuais;
- Defeitos lineares;
- Defeitos interfaciais (ou contornos).


### **DEFEITOS CRISTALINOS**

Defeitos pontuais





Defeitos lineares



Defeitos interfaciais (ou contornos)

### **DEFEITOS PONTUAIS**

• São aqueles associados a uma ou duas posições atômicas.

• Dentre os defeitos pontuais, temos:

- Lacunas (Vacância);

- Defeitos Intersticiais;


- Impurezas.


### **DEFEITOS PONTUAIS - LACUNAS**

### LACUNAS (VACÂNCIA)

• O defeito pontual mais simples é a **lacuna**, ou <u>um</u> <u>sítio vago na rede cristalina</u> que normalmente deveria estar ocupado, mas no qual está faltando um átomo.

 Todos os sólidos cristalinos contêm lacunas e, na realidade, não é possível criar um material que esteja livre desse tipo de defeito.





### DEFEITOS PONTUAIS - LACUNAS

• O número de lacunas em equilíbrio  $N_l$  para uma dada quantidade de material (geralmente por metro cúbico) depende da temperatura e aumenta em função desse parâmetro, conforme a expressão:

$$N_l = N \cdot e^{\left(-\frac{Q_l}{K \cdot T}\right)}$$

- N: é o número total de sítios atômicos (m<sup>3</sup>);
- $Q_l$ : é a energia necessária para a formação de uma lacuna (J/mol, eV/átomo);
- T: é a temperatura em kelvin (K = °C + 273);
- K: é a constante de Boltzmann ( $k = 1.38.10^{-23} \frac{J}{\text{atomo.K}}$ ;  $k = 8.62.10^{-5} \frac{eV}{atomo.K}$ );

#### DEFEITOS PONTUAIS - LACUNAS

O número total de sítios atômicos (N) é obtido através da expressão:


$$N = \frac{N_A \cdot \rho}{A}$$


- N: é o número total de sítios atômicos ( $m^3$ );
- $N_A$ : é a constante de Avogrado ( $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \frac{atomos}{mol}$ )
- $\rho$ : é a massa específica (densidade), em (g/cm<sup>3</sup>);
- A: é o peso atômico  $(\frac{g}{mol})$ ;

### DEFEITOS PONTUAIS – DEFEITO INTERSTICIAL

#### **DEFEITO INTERSTICIAL**

- É quando **um átomo** do cristal se encontra <u>comprimido em um sítio</u> <u>intersticial.</u>
- Nos metais, um defeito intersticial introduz distorções relativamente grandes em sua vizinhança na rede cristalina, pois o átomo é substancialmente maior que a posição intersticial em que ele está localizado.
- A formação desse defeito não é muito provável.





## DEFEITOS PONTUAIS – IMPUREZAS NOS SÓLIDOS

#### IMPUREZAS NOS SÓLIDOS

- Um metal puro formado apenas por um tipo de átomo é simplesmente impossível;
- Impurezas ou átomos diferentes estarão sempre presentes, e alguns existirão como defeitos pontuais nos cristais.
- A maioria dos metais mais familiares não são altamente puros, ao contrário, eles são **ligas**, em que **intencionalmente** foram <u>adicionados átomos de impurezas</u> para conferir características específicas ao material.
- Comumente, a formação de ligas é utilizada em metais para aumentar a resistência mecânica e a resistência à corrosão.

## DEFEITOS PONTUAIS – IMPUREZAS NOS SÓLIDOS

#### EXEMPLO: IMPUREZA NOS SÓLIDOS (PRATA DE LEI)

- Prata de lei:
  - É uma liga composta por 92,5% de prata e 7,5% de cobre.



- Sob condições ambientes normais, a prata pura é altamente resistente à corrosão, mas também é muito macia.

- A formação de uma liga com o cobre **aumenta** significativamente sua <u>resistência mecânica</u>, sem diminuir de maneira apreciável sua resistência à corrosão.

### **DEFEITOS PONTUAIS - EXERCICIOS**

Calcule o número de lacunas em equilíbrio, por metro cúbico de cobre, a 1000°C. A energia para a formação de uma lacuna é de 0,9 eV/átomo; o peso atômico e a massa específica (a 1000°C) para o cobre são de 63,5 g/mol e 8,4 g/cm³, respectivamente.

#### 1°) CÁLCULO DO NUMERO DE SÍTIOS ATOMICOS

$$N = \frac{N_{\rm A}\rho}{A_{\rm Cu}}$$

$$= \frac{(6,022 \times 10^{23} \text{ átomos/mol})(8,4 \text{ g/cm}^3)(10^6 \text{ cm}^3/\text{m}^3)}{63,5 \text{ g/mol}}$$

$$= 8,0 \times 10^{28} \text{ átomos/m}^3$$

### **DEFEITOS PONTUAIS - EXERCICIOS**

#### 2°) CÁLCULO DO NUMERO DE LACUNAS

Dessa forma, o número de lacunas a 1000°C (1273 K) é igual a


$$N_l = N \exp\left(-\frac{Q_l}{kT}\right)$$
  
=  $(8.0 \times 10^{28} \, \text{átomos/m}^3) \exp\left[-\frac{(0.9 \, \text{eV})}{(8.62 \times 10^{-5} \, \text{eV/K})(1273 \, \text{K})}\right]$   
=  $2.2 \times 10^{25} \, \text{lacunas/m}^3$ 


• **Discordâncias** são defeitos lineares em um cristal perfeito, em todo do qual alguns átomos estão desalinhados;

• São introduzidos em um cristal durante a solidificação do material ou quando o material é deformado permanentemente;


• Embora as discordâncias estejam presentes em todos os materiais, incluindo cerâmicas e polímeros, eles são particularmente úteis para explicar a deformação e o aumento da resistência em materiais metálicos.


- É possível identificar três tipos de discordâncias:
- ☐ Discordância em aresta (ou cunha)







☐ Discordância helicoidal (ou espiral)





#### ☐ Discordância mista





### **DEFEITOS INTERFACIAIS**

• São contornos que têm <u>duas dimensões</u> e que normalmente separam regiões dos materiais que possuem <u>estruturas cristalinas e/ou orientações cristalográficas diferentes;</u>

Os principais exemplos de imperfeições interfaciais são:

☐ Contornos de grão;


☐ Contornos de fase;

☐ Contornos de macla.

• Outros exemplos de defeitos interfaciais são: superfícies externas e falhas de empilhamento.


## DEFEITOS INTERFACIAIS – CONTORNO DE GRÃO


☐ Contorno de grão: contorno que separa dois pequenos grãos ou cristais com diferentes orientações cristalográficas nos materiais policristalinos.




### DEFEITOS INTERFACIAIS – CONTORNO DE FASE

☐ Contorno de fase: Os contornos de fase existem nos materiais multifásicos nos quais há uma fase diferente em cada lado do contorno;








### DEFEITOS INTERFACIAIS – CONTORNO DE MACLA

□ Contorno de macla: é um tipo especial de contorno de grão, por meio do qual existe uma específica simetria em espelho da rede cristalina;

Os átomos em um dos lados do contorno estão localizados em posições de imagem em espelho em relação aos átomos no outro lado do contorno.





# DIFUSÃO:

INTRODUÇÃO E MECANISMOS DE DIFUSÃO

## DIFUSÃO

**DIFUSÃO:** É o fenômeno de transporte de matéria por movimento atômico. Ocorre um fluxo de átomos ou outras espécies químicas devido à **gradiente de concentração**, sendo **dependente da temperatura**.





### **DIFUSAO**

• A difusão para ocorrer necessita de:


Existir uma posição adjacente vazia;


☐ Possuir energia para quebrar as ligações atômicas com seu vizinho e causar alguma distorção na rede durante seu deslocamento;

• Quando ocorre a difusão em metais puros, onde os átomos trocam de posição, chamamos de

Autodifusão.


## DIFUSÃO








## INTERDIFUSÃO (DIFUSÃO DE IMPUREZAS)


Processo no qual átomos de um metal se difundem para o interior de outro metal.














### MECANISMOS DE DIFUSÃO

• De uma perspectiva **atômica**, a difusão consiste simplesmente na migração passo a passo dos átomos de uma posição para outra na rede cristalina.

• Foram propostos vários modelos diferentes para esse movimento dos átomos; entre essas possibilidades, duas são dominantes para a difusão nos metais:


☐ Difusão por lacunas;


☐ Difusão intersticial;

## DIFUSÃO POR LACUNAS

• Quando um átomo deixa seu ponto de rede para preencher uma lacuna próxima.

• Há um contra fluxo entre átomos e lacunas. A autodifusão e interdifusão o correm por esse mecanismo;






## DIFUSÃO INTERSTICIAL

• Átomos que migram de uma posição intersticial para uma intersticial vizinha que esteja vazia.

Muito comum em impurezas como Hidrogênio,
 Carbono, Oxigênio e outros átomos pequenos.



## BARREIRA ENERGÉTICA

• Na maioria dos metais a probabilidade de um movimento intersticial é maior que um substitucional (lacunas)

