# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

#### «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

#### КАФЕДРА 5

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОЛАВАТЕЛЬ

ассистент должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.С Щукина

инициалы, фамилия

## ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КАЧЕСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ МЕНЕДЖМЕНТА И УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ

по курсу: Основы обеспечения качества

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

M253KC

**У.** (1.12.24)

В.С Трофименко

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	. 3
ЗАДАНИЕ: Анализ процесса производства (Process FMEA)	
2. 22. Hill. Allasin's apodecea aponisboderba (110ccss 1112.11)	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

### **ВВЕДЕНИЕ**

FMEA, или анализ режимов и последствий отказов, это методология, применяемая в менеджменте качества для выявления, оценки и устранения потенциальных дефектов или несоответствий в продуктах, процессах, системах или услугах. Основная цель FMEA — предупреждение и ослабление негативных последствий для потребителя, связанных с возможными дефектами.

FMEA широко применяется в различных отраслях и на разных этапах жизненного цикла продукции или процесса. Основные виды FMEA включают:

- Concept FMEA: Анализ концептуального предложения;
- Design FMEA: Анализ конструкции;
- System FMEA: Анализ системы;
- Process FMEA: Анализ производственного процесса;
- Product FMEA: Анализ продукта;
- Service FMEA: Анализ сервисного обслуживания;
- Software FMEA: Анализ программного обеспечения.

Проведение FMEA включает несколько ключевых этапов:

Для проведения анализа формируется межфункциональная команда, которая включает специалистов из различных отделов, таких как инженеры, операторы производства, специалисты по качеству и другие. Это позволяет охватить проблему с разных сторон и улучшить обмен информацией между службами.

Команда определяет все возможные виды отказов в продукте, процессе или системе. Это включает выявление потенциальных дефектов, причин их возникновения и потенциальных последствий для потребителя.

Каждый потенциальный отказ оценивается по трем основным критериям:

- Вероятность возникновения (Occurrence): вероятность того, что отказ произойдет;

- Серьезность последствий (Severity): Влияние отказа на потребителя или систему;
- Возможность обнаружения (Detection): Возможность обнаружения отказа до того, как он достигнет потребителя.

Эти критерии часто оцениваются по шкале от 1 до 10, и на основе этих оценок рассчитывается индекс риска (Risk Priority Number, RPN), который помогает определить приоритетность устранения потенциальных отказов.

Цель работы: ознакомится и применить на практике метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA).

## ЗАДАНИЕ: Анализ процесса производства (Process FMEA)

Выбор объекта анализа: Операция 070 Регулировка производственного процесса реле Р4.




Рисунок 1 – процессы изделия Р4

Построение модели процесса:




Рисунок 2 – структура процесса 070 регулировка

Определим основные дефекты, отказы и возможные последствия в процессе для каждого из переходов:

070 Регулировка								
			Вход: электромагни					
Deserve	Некачественная обдувка	Загрязнение	Отн					
Продувка	Несоответствие требованиям	Загрязнение	От					
Намагничивание	Неправильная полярность							
Контроль внешнего вида	Несоответствие требованиям	Загрязнение	От					
Проверить контактирование	Несоответствие требованиям	Ненадежность контактирования	Произвольное срабатыва					
	Несоответствие требованиям	Дребезг контакта	Произвольное срабатыва					
	пессответствие гресованиям	Ненадежность контактирования	Произвольное срабатыва					
Проверить контактное нажатие		Дребезг контакта	Произвольное срабатывая					
	Грубая ошибка измерений	Надежность контактирования	Произвольное срабатыва					
Проверить целостность изоляции	Несоответствие требованиям	Пробой изоляции	От					
Проверить сопротивление обмотки	Несоответствие требованиям	Отка						
Of a construction of a succession of a success	Несоответствие требованиям		От					
Обеспечить рабочие зазоры	Грубая ошибка измерений		От					
Проверить напряжение	Несоответствие требованиям		От					
срабатывания	Грубая ошибка измерений		От					
	Несоответствие требованиям		От					
Проверить временные параметры	Грубая ошибка измерений		От					
Проверить ход якоря	Несоответствие требованиям		Произвольное срабатыван					
		Дребезг контакта	Произвольное срабатыва					
_	Несоответствие требованиям		От					
Проверить усилие отрыва	Грубая ошибка измерений	Дребезг контакта	Произвольное срабатыва					
	т русая ошиска измерении		Отн					

Рисунок 3 – анализ риска и последствий процесса 070 регулировка

Определим критерии для оценки вероятности возникновения, серьезности последствий и возможности обнаружения для каждого из потенциальный дефектов.

Таблица 1 — шкала определения O баллов при PFMEA (вероятность возникновения)

Вероятность несоответствия	Возможная частота	Индекс	Балл О
	несоответствия	Ppk*	
Очень высокая	>100 на 1000	<0,55	10
	50 на 1000	>0,55	9
Высокая	20 на 1000	>>0,78	8
	10 на 1000	>>0,86	7
Умеренная	5 на 1000	>>0,94	6
	2 на 1000	1	5
	1 на 1000	>>1,1	4
Низкая	0,5 на 1000	>>1,2	3
	0,1 на 1000	>>1,3	2
Малая	<0,1 на 1000	>1,67	1

Таблица 2 — шкала определения D баллов при PFMEA (вероятность обнаружения)

Обнаружен ие	Критерии		Типь		Предполагаемые методы управления	Балл D
Почти невозможно	Абсолютная уверенность в не обнаружении несоответствия	A	В		Не могут обнаружить или не проверяются	10
Очень отдаленное	Вероятно, контроль не обнаружит несоответствия				Управление достигается только непрямыми или случайными проверками	9
Отдаленное	У контроля мало шансов обнаружить несоответствие				Управление достигается только визуальным контролем	8
Очень слабое	У контроля мало шансов обнаружить несоответствие			•	Управление достигается только двойным визуальным контролем	7

# Продолжение таблицы 2

Слабое	Контроль может обнаружить несоответствия с низкой вероятностью		Управление достигается контрольными картами, (SPC)	6
Умеренное	Контроль может обнаружить несоответствия		Управление основано на измерении переменной после выхода изделия с поста или сплошной контроль да/нет после выхода изделия с поста	5
Умеренное хорошее	У контроля умеренно хорошие шансы обнаружить несоответствия		Обнаружение ошибок на последующих операциях или контроль при запуске и проверке первых изделий	4
Хорошее	У контроля хорошие шансы обнаружить несоответствия	•	Обнаружение ошибок на последующих операциях несколькими слоями приемки: поставка, отбор, установка, проверка. Не может принять отличающуюся часть/изделие.	3

## Продолжение таблицы 2

Очень хорошее	Контроль почти наверняка обнаружит несоответствия		Обнаружение ошибок на посте (автоматический контроль с функцией автоматической остановки) не может пропустить отличающуюся часть/изделие.	2
Отличное	Контроль наверняка обнаружит несоответствия	•	Отличающиеся изделия не могут быть изготовлены	1

- А с защитой от ошибок
- В контроль с помощью калибра (по шаблону)
- С ручной контроль

\* — Индекс Ррк позволяет оценить вероятность выхода продукции за границы допуска. Чем ниже значение Ррк, тем выше вероятность несоответствия. Значение Ррк меньше 1 указывает на то, что процесс невоспроизводим и не пригоден. В практике, минимально приемлемым значением Ррк часто считает 1,33, а идеальным — больше 1,67.

Таблица 3 — шкала определения S баллов при PFMEA (значимость последствий)

Значимость последствий	Балл S
Катастрофические	10
последствия, угрожающие	9
жизни и здоровью людей	
Высокие последствия,	8
значительный ущерб	7
	6
	5
Небольшие последствия, без	4
серьезного воздействия	3
Нет значимых последствий	2
	1

Имея все данные, приступим к проведению анализа, регистрируя данные в графах протокола FMEA представленного ниже. Для анализа, взяты два самых распространенных видов брака на производстве: брак по внешнему виду (сварочные выплески, металлическая стружка, ненадежность сварки контактов и выводов) и посторонние частицы (металлические, органические, ворс и т.д) (переход продувка). Эти два вида дефектов, являются самыми распространенными при рекламациях. При заполнении разработаем корректирующие мероприятия, гипотетически внедрим их и действий. Под эффективность оценим отказом, подразумевается самоустраняющийся отказ (сбой) в работе реле или полный отказ в результате дефекта.

## Таблица 4 – Протокол FMEA

#### Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий процесса

Процесс: 070 Регулировка Ответственный за разработку: Инж. Служба Дата:

Изделие: Реле Р4 Ключевая дата: Предыдущий: 15.04.24 Следующий: 14.10.24

Номер FMEA

Команды исполнителей: В.С Трофименко Рук-ль рабочей группы: Д.С Щукина

Команд	ы исполни	телеи: В.	C Ipoq	именко			Рук-л	ь рао	очеі	і группы: Д	.С щуки	на				
Проце	Потенци	Послед	Знач	Потенциал	Воз	Действ	Действу	Об	П	Рекоменд	Ответ	Резу	ультат	гы дей	іствий	Í
cc	альное	ствия	. S	ьные	н.	ующие	ющие	н.	Ч	уемые	ствен	Предпри		Новы	е балл	ы
функ	несоотве	потенц		причины	O	меры	меры по	D	P	мероприя	ный и	нятые	S	0	D	ПЧР
ция/т	тствие	иально		или		по	обнаруж			ТИЯ	намеч	действия				
ребов		ГО		механизмы		предот	ению				енная					
ания		несоотв		несоответст		вращен					дата					
		етстви		вия		ию										
		Я														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
									0							
Проду	Некачест	Отказ	8	Нарушение	4	Сквозна	Контроль	4	1	Обучение	Начал	Проведен	8	1	4	32
вка	венная			технологии		Я	исполнит		2	исполните	ьник	ие курсов				
	обдувка					проверк	елем		8	лей	цеха,	И				
	изделий					a					HR	инструкт				
						процесс						ажей				
						a										
	Несоотве	Отказ	8	Грязный	4	Регламе	Контроль	4	1	Частая	Начал	Замена	8	1	4	32
	тствие			воздух,		HT	исполнит		2	смена	ьник	фильтра				
	требован			забитый		замены	елем		8	фильтров,	OXO,	раз в				
	МЯМ			фильтр,		фильтр				уборки	Начал	месяц,				
				технологиче		OB,				помещени	ьник	уборка 3				
				ская гигиена		график				я,	цеха	раза в				
						уборки				технологи		день,				
						помеще				ческая		инструкт				
						кин				гигиена		ажи для				
										сотрудник		исполнит				
										OB		елей				

## Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Контр	Несоотве	Отказ	8	Нарушение	4	Сквозна	20%	5	160	Обуче	Начальни	Провед	8	1	5	40
оль	тствие			технологии,		Я	контроль			ние	к цеха,	ены				ı
внешн	требован			низкая		проверк	партии в			специ	HR	курсы				
его	иям			квалификац		a	OTK, 100			алисто		для				ı
вида				ия		процесс	%			В		сотрудн				
				специалисто		OB,	контроль					иков по				
				в (не видит		Цехово	исполните					распрос				
				дефект)		й	лем.					траненн				
						контрол						ЫМ				ı
						ь на						видам				
						входе						дефекто				
						процесс						В				
						a						внешне				
												го вида				

Шкала оценки ПЧР (RPN – Risk priority number) используется для оценки и ранжирования потенциальных отказов по их риску, рассчитаем ПЧР:

$$\Pi \Psi P = S \times D \times O$$

 $\Gamma$ де S — значимость или серьезность последствий отказа, O — вероятность возникновения отказа, D — возможность обнаружения отказа.

Значение ПЧР может варьироваться от 1 до 1000. Чем выше значение ПЧР, тем более критичным является отказ и тем более важно его устранение.

Используем общепринятые интервалы для интерпретации ПЧР:

- RPN ≤ 20: Риск незначителен, специальных мер не требуется.
- 20 <RPN ≤ 70: Риск приемлем, но может увеличиться в будущем;</li>
  необходим мониторинг определенных характеристик.
- 70 <RPN ≤ 200: Риск неадекватно управляем, необходимо снижение риска в относительно долгосрочном периоде; рекомендуется введение дополнительных мер.
- 200 <RPN ≤ 400: Высокий риск, необходимо его устранение в кратчайшие сроки; это должен быть основной приоритет.

Отобразим в виде таблицы:

Таблица 5 – интерпретация ПЧР

Риск	Интервал ПЧР	Индикатор
Незначительный	ПЧР ≤ 20	
Приемлемый	20 < ΠЧP ≤ 70	
Неконтролируемый	70 < ΠЧP ≤ 200	
Высокий	200 < ΠЧΡ ≤ 400	

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе выполнения лабораторной работы, я ознакомился и применил на практике метод анализа видов и последствий отказов производственного процесса (FMEA), был рассмотрел производственный процесс, а в протоколе анализа были отображены ключевые дефекты процесса, проанализированы возможные последствия отказов, дана оценка возможности обнаружения и возникновения. Проведены корректирующие мероприятия, а именно:

#### 1. Для операции продувки

- проведен инструктаж и обучение персонала, которые помогли повысить компетентность сотрудников;
- изменены графики замены вентиляционных фильтров и уборки помещения для продувки.

## 2. Для операции контроля внешнего вида

 был проведен тренинг и обучение сотрудников идентифицировать дефекты, в том числе и скрытые.

Таблица 6 – результаты проведения FMEA анализа

Риск	ПЧР	Мероприятия	Новый ПЧР	Изменение							
Продувка											
Несоответствие	128	Обучение	32	<b>&gt;</b> 75%							
требования											
Некачественная	128	Изменение	32	<b>&gt;</b> 75%							
обдувка		графиков									
изделий											
Контроль внешн	его вида										
Несоответствие	160	Обучение	40	<b>&gt;</b> 75%							
требованиям											