## Chương 4: HỢP KIM & GIẢN ĐỒ PHA

#### 4.1. Các khái niêm cơ bản

#### 1. Hợp kim là gì?

→ là vật thể gồm nhiều nguyên tố và mang tính kim loại

Nhiều nguyên tố: NT chính là kim loại, các NT còn lại có thể là kim loại hoặc phi kim

Mang tính kim loại: tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo, dễ biến dạng và có ánh kim

#### Thành phần nguyên tố tính trong hợp kim

- Thành phần về phần trăm khối lượng (thường dùng)
- Thành phần về phần trăm nguyên tử



# Tính ưu việt của hợp kim?

- → Thực tế trong chế tao CK chỉ dùng HK, ít dùng KL nguyên chất vì nó có một số ưu việt:
- 1. Độ bền cao chịu được tải trọng cao và vẫn đảm bảo vật liệu không quá cứng dẫn đến phá huỷ giòn
- 2. Tính công nghệ đa dạng ( cắt gọt, GCAL, đúc, NL...)→chế tạo sản phẩm với năng suất cao
- 3. Nhiều trường hợp nấu HK dễ hơn KL nguyên chất

#### 2. Một số khái niệm:

Cấu tử: là các NT (hoặc hợp chất hoá học bền vững)

**Hệ:** dùng để chỉ một tập hợp các vật thể riêng biệt của HK trong điều kiên xác đinh

Pha: là phần đồng nhất của hệ có cùng cấu trúc và các tính chất cơ-lý-hoá tính xác định –Giữa các pha có bề mặt phân chia pha.

Trạng thái cân bằng (ổn định): trong điều kiện P, T và thành phần xác định → cấu trúc, tính chất của hệ không phụ thuộc thời gian. Năng lượng tự do nhỏ nhất

→Độ bền, cứng thấp nhất ( không có ư.s bên trong , xô lệch mạng ít, hình thành khi làm nguội chậm₄ Trạng thái không cân bằng (không ổn định): trong điều kiện P, T hoặc thành phần thay đổi →năng lượng tự do lớn hơn→luôn có xu hướng biến đổi sang trạng thái năng lượng thấp hơn→ cấu trúc, tính chất của hệ sẽ thay đổi (chuyển sang trạng thái cân bằng mới)

Ý nghĩa: quan trọng thực tế  $\rightarrow$  đáp ứng cơ tính khi làm việc

Đạt được do làm nguội nhanh

**Trạng thái giả ổn định:** trong điều kiện P, T và thành phần xác định, hệ có thể tồn tại ở trạng thái năng lượng cao hơn ttcb ổn định → tồn tại ổn định cả khi nung nóng trong một phạm vi nào đó

Hợp kim Al-Cu với hai pha α và β

Pha α


Pha β


Giữa các pha luôn có bề mặt phân cách

### 3. Các loại tương tác trong hợp kim

#### - 2 cấu tử không tương tác với nhau

→ Các cấu tử không hoà tan, đan xen vào nhau → giữ nguyên các kiểu mạng của các cấu tử thành phần→các hạt của 2 pha riêg rẽ nằm cạnh nhau





# - Có tương tác: nguyên tử (ion) đan xen vào nhau tạo ra pha duy nhất

- Hoà tan vào nhau tạo dung dịch rắn (giữ nguyên kiểu mạng của 1 cấu tử nền) tổ chức 1 pha như KL nguyên chất
- Phản ứng hoá học tạo hợp chất với kiểu mạng khác các cấu tử thành phần

## 4. Dung dịch rắn

#### a. Dung dịch rắn là gì?

→ là pha đồng nhất, cấu tử được giữ lại kiểu mạng gọi là dung môi. Nguyên tử của cấu tử hòa tan sắp xếp trong mạng dung môi ngẫu nhiên và đều đặn

Thành phần được thay đổi trong một phạm vi mà vẫn giữ được tính đồng nhất của pha


Ký hiệu : A(B); α, β.....


#### b. Dụng dịch rắn thay thế


→ các nguyên tử của nguyên tố hoà tan có thể thay thế vị trí các nút mạng của nguyên tử nguyên tố dung môi

Điều kiện tạo DD rắn thay thế : Sai khác đường kính nguyên tử của các nguyên tố ≤15%

Sự thay thế thường là có hạn→hòa tan càng nhiều càng xô lệch mạng tinh thể→năng lượng tự do của hệ tăng Nồng độ quá lớn→vượt quá giới hạn → sẽ tạo nên pha mới








- Do kích thước lỗ hổng nhỏ →hòa tan có hạn
-Một số các nguyên tố có Dngt nhỏ:
N; C; H; B →chui vào mạng của một số KL chuyển tiếp có đường kính lớn: Fe.; Cr; W; Mo...

# d. Các đặc tính của dung dịch rắn

- Kiểu mạng tinh thể đơn giản và xít chặt
   A1, A2...
- Tăng độ cứng, độ bền, tính chống mài mòn rõ rêt so với KL nguyên chất
- Tính chất thay đổi trong một phạm vi rộng
- Dẫn điện, nhiệt kém hơn KL nguyên chất, thay đổi điện thế điện cực → khả năng chống ăn mòn điện hoá của VL thay đổi



#### e. Pha trung gian

#### Thế nào là pha trung gian?

→ là các hợp chất hoá học có trong hợp kim

#### Đặc điểm:

- Có kiểu mạng tinh thể phức tạp, khác hẳn với các nguyên tố thành phần
- Có thể biểu diễn bằng công thức xác định  $A_m B_n$
- Tính chất khác hẳn so với các nguyên tố thành phần, thường dòn
- Có T nóng chảy xác định, toả nhiệt khi được tạo thành Một số pha trung gian: xen kẽ, điện tử và Laves → tài liệu tham khảo

#### Pha xen kẽ: Thường gặp

- Tạo nên giữa các KL chuyển tiếp ( có  $D_{nt}$  lớn) với á kim (có  $D_{nt}$  nhỏ) ( C,N,H,B) tạo **Cacbit, Nitrit, Hydrit, Boirit**
- Cấu trúc do tương quan kích thước nguyên tử giữa ákim (X) và KL (M) :

 $D_X/D_M < 0.59$  Mạng kiểu đơn gian A1, A2, A3

Hợp chất có công thức : M<sub>4</sub>X, M<sub>2</sub>X, MX


Dx/D<sub>M</sub> >0.59 Mang phức tạp


Hợp chất có công thức: M<sub>3</sub>X, M<sub>7</sub>X<sub>3</sub>, M<sub>23</sub>X<sub>6</sub>


 Có T chảy rất cao ( >2000-3000°C), rất cứng (HV>2000-5000) & dòn, nâng cao khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt


Trong HK: Pha trung gian thường chỉ chiếm 10%, còn lại là dung dịch rắn


16





























#### 4.3. Quan hệ giữa giản đồ pha và tính chất vật liệu

- Nếu tố chức của hợp kim có 1 pha duy nhất thì tính chất của HK là tính chất của pha đó
- Nếu có nhiều pha: là tổng hợp của các pha: tỷ lệ bậc nhất với tính chất của từng pha và số lượng của chúng
- Nếu tổ chức tế vi có hạt nhỏ thì cơ tính cao hơn so với hat lớn.
- Thông thường tổ chức tế vi phần lớn là dung dịch rắn (có độ bền, dẻo nhất định), phần còn lại (ít) là pha trung gian (độ cứng cao, giòn) → kết hợp với tỷ lệ tốt →hợp kim có cơ tính tổng hợp tốt (VD: độ bền cao, độ cứng nhất định, độ dẻo, độ dai, chịu mài mòn....)


8


## 4.4. Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe<sub>3</sub>C)

Tương tác giữa Fe và C: có nhiều tương tác

- Sự hoà tan của C vào Fe: dạng dung dịch rắn xen kẽ
  - $Fe_{\alpha}(A2)$ : hoà tan rất ít (0,02%C)
  - Fe<sub>γ</sub> (A1): hoà tan nhiều (2,14%C)
  - Fe<sub>s</sub>(A2): hoà tan ít (0,1%C)
- -Tương tác hoá học giữa Fe và C → cacbit Fe: Fe₃C
- Tạo hỗn hợp cơ học: Cùng tinh và cùng tích

$$r_{nt} = 0,067 \text{ nm}$$
  $r_{nt} = 0,156 \text{nm}$ 






# Các tổ chức một pha trên GĐP Fe-Fe₃C

#### Ferít (Fe<sub>a</sub>)

- → Dung dịch rắn hoà tan của C trong Fe<sub>α</sub> ( giới hạn hoà tan 0,02%C tại 727°C). Dẻo, mềm, kém bền Austenit (Fe<sub>γ</sub> )
- ightarrow Dung dịch rắn hoà tan của C trong Fe $_{\gamma}$  ( giới hạn hoà tan 2,14%C tại 1147 $^{\circ}$ C). Dẻo, mềm

#### Xêmentit (Fe<sub>3</sub>C)

- Xe<sub>i</sub>: sinh ra từ Lỏng. Dạng thẳng, thô tô trong tổ chức
- $Xe_{II}$ : sinh ra từ  $Fe_{\gamma}$  do giảm nồng độ C trong  $\gamma$ . Có thể tạo lưới bao quanh biên hạt  $\rightarrow$  giảm dẻo dai của hợp kim
- Xe $_{\text{III}}$ : sinh ra từ Fe $_{lpha}$ do giảm nồng độ C trong lpha




# Các tổ chức hai pha trên GĐP Fe-Fe<sub>3</sub>C

#### Peclit (P)

- → hỗn hợp cùng tích của F và Xe được sinh ra từ Austenit tại 727°C và 0,8%C
- → thành phần pha trong P: 88%F + 12%Xe
- → 2 loại P, P tấm và P hạt

#### Lêđêburit (Le)

→ hỗn hợp cùng tinh của Austenit và Xe tạo thành từ pha lỏng tại 4,43%C và 1147°C



#### Phân loại thép-gang

Thép: → là hợp kim của Fe-C với hàm lượng C < 2,14% Đặc điểm:

- Khi nung nóng đạt tổ chức một pha duy nhất As ightarrow có độ dẻo cao, dễ biến dạng
- Có thể coi thép là VL đẻo, có thể BD nguội, nóng
- Tính đúc kém

Gang: → là hợp kim của Fe-C với hàm lượng C > 2,14% Đặc điểm:

- Khi nung nóng không đạt tổ chức một pha duy nhất As → không thể biến dạng nguội, nóng
- Có khả năng điền đầy khuôn tốt → tính đúc cao
- Tính dẻo của gang kém

# Phân loại thép-gang theo GĐP - Thép trước cùng tích - Théo cùng tích - Thép sau cùng tích - Gang trước cùng tinh - Gang cùng tinh - Gang sau cùng tinh

