Servicebericht

Archivierter Bericht über einen abgeschlossenen Einsatz an einer Gleisbaumaschine.

Bericht	SB-2024-0842
Datum	14.03.2024
Status	freigegeben, archiviert
Maschine	Gleisbaumaschine GB-187
Verfasser	Meister Kowalczyk
Gespräch dazu	18.03.2024, Lena Vogt

Demo-Unterlage. Sie gibt keinen Reparaturauftrag frei und ersetzt keine freigegebene Herstelleranweisung. Vor einer Arbeit Variante, Revision und Dokumentenstand prüfen.

Einsatz vom 14.03.2024

Vergleichbarer Fehler an der Gleisbaumaschine

An der Gleisbaumaschine GB-187 gab es einen vergleichbaren Fehler: die Hydraulik an der Stopfeinheit hat während des Leerlaufs Druck verloren. Der Fall liegt zwei Jahre vor der aktuellen Anfrage und ist in diesem Servicebericht dokumentiert.

Was damals festgestellt wurde

Festgestellt wurde eine gealterte Stangendichtung an Position 12 des Hydraulikzylinders der Stopfeinheit. Die verbaute Teilenummer war 73-4418-B-12, passend zu Maschinenvariante B. Äußere Leckage an der Schlauchleitung wurde nicht festgestellt. Der Messpunkt MP-H3 zeigte vor dem Tausch 140 bar.

Welche Maßnahmen dokumentiert wurden

- Stangendichtung Position 12 gegen Teilenummer 73-4418-B-12 getauscht.
- Hydrauliksystem gespült und danach am Messpunkt MP-H3 erneut gemessen.
- Nach der Maßnahme wurden wieder 180 bar erreicht und im Protokoll notiert.
- Keine weitere Freigabe über diesen Bericht hinaus. Der Bericht beschreibt nur den damaligen, abgeschlossenen Fall an GB-187.

Meister Kowalczyk hat die Feststellung und die Maßnahmen am 14.03.2024 freigegeben. Im Gespräch vom 18.03.2024 mit Lena Vogt wurde derselbe Verlauf noch einmal mündlich bestätigt.

Anderer Einsatz · Bremssohle

Am 02.02.2024 wurde an einer anderen Maschine nur eine Bremssohle gewechselt. Dieser Abschnitt ist kein Hydraulikfall und enthält keine Feststellung zum Druckverlust.