Codes d'alarme — UPS-B-02

Ce document recense les alarmes du Onduleur en ligne UPS-B (10 kVA) (équipement UPS-B-02). Chaque code correspond à un voyant du panneau de commande.

Tableau 1.1 *— Codes d'alarme et voyants*

Code	Voyant	Couleur	Signification
UB-401	ON BATT	orange	Fonctionnement sur batterie
UB-402	LOW BATT	rouge	Batterie faible
UB-403	OVLD	rouge	Surcharge
UB-404	TEMP	orange	Température interne élevée
UB-405	BATT REPL	orange	Remplacement des batteries requis
UB-406	RECT	rouge	Défaut du redresseur

Rouge : arrêt ou risque d'arrêt, ne pas redémarrer sans identifier la cause. Orange : pré-alarme, planifier une intervention.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Seuils, causes probables et renvois

Tableau 2.1 *— Seuils de déclenchement et actions documentaires*

Code	Seuil / condition	Causes probables	Action documentaire
UB-401	Perte ou dégradation du réseau d'entrée	coupure réseau	Surveiller l'autonomie restante
UB-402	Autonomie restante < 2 min	décharge prolongée	Préparer l'arrêt propre des charges
UB-403	> 100 % de la charge nominale	charge excessive côté sortie	Délester la sortie
UB-404	Dissipateur > 65 °C	ventilation obstruée, local trop chaud	Voir proc_nettoyage_ventilation_ups
UB-405	Test automatique en échec ou batteries âgées de plus de 4 ans	vieillissement des blocs	Voir proc_remplacement_batterie_ups_b
UB-406	Tension du bus continu hors tolérance	composant de puissance défaillant	Contacter un technicien habilité (hors périmètre documentaire)

Les causes probables sont indicatives : seule une inspection par un technicien habilité permet de confirmer un diagnostic.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle