

1. Uncompleted Job Movement के दौरान Job Card का भाग/hissa नहीं बनना चाहिए।

उदाहरण के लिए, अगर एक Job Card में 200 PCB हैं और Shearing Stage से 100 PCB आगे Drilling में Move किए जाते हैं, तो Job Card Number एक ही रहना चाहिए, अलग-अलग A और B Job Card नहीं बनना चाहिए।

साथ ही, Job Card दोनों Stage पर अलग-अलग दिखाई देना चाहिए, जिसमें उस समय जिस Stage पर जितनी Quantity मौजूद है, उसके अनुसार Quantity दिखाई जाए।

उदाहरण:

- **Shearing:** 100 PCB
- **Drilling:** 100 PCB
- **Job Card Number:** दोनों जगह Same

बाद में जब Shearing से बाकी 100 PCB भी Drilling में Move हो जाएँ, तो उसी Same Job Card Number के अंतर्गत:

- **Shearing:** 0 PCB
- **Drilling:** 200 PCB दिखना चाहिए।

Job-cards

Q Search Spec Card No, PQ, Job Card...

ONLINE

Super Admin
admin@rfelectro.com

Job Cards & Movement Flow

PF-01 FLOW

LIVE

Track PCB Job Cards, scan barcodes, execute full or split stage movement from Launch to Packing.

Role: Master ID (Full Control)

WIP & Daily Report

+ ADD NEW JOB CARD

+ Launch Page ?

Job Movement Center →

STAGE MOVEMENT SCANNER

26-27-1729

Scan QR or enter Job No. (e.g., 1729)

Scan & Move

ACTIVE JOB CARDS

2 Master Cards

• 2 Active in Prod (2 Lots)

TOTAL PRODUCTION PCB

340 PCBs

• 340 PCBs In-Progress

TOTAL WIP AREA

16.0 Sqm

• 16.0 Sqm Active Floor

Q Search by Job Card # (e.g. 26-27-1729), Part Code, Customer...

Status: All Cards 2 UNLAUNCHED 0 IN PROGRESS 2 COMPLETED 0

Column Filters

WIP No.	Product	Product Code	Customer	Launch	Target	Priority	Pndg	Unit	Area	Stage	Progress	Stage Movement
26-27-1590-A NEW	2978848101	D3528	CUST-RF198	31-Aug-26	10-Oct-26	Top	40	PCBs	1.88	2. DRILLING	11%	Move Stage →
26-27-1590-B NEW	2978848101	D3528	CUST-RF198	31-Aug-26	10-Oct-26	Top	300	PCBs	14.10	1. SHEARING	9%	Move Stage →

Export to Excel

Page 1 of 40

View 1 - 2 of 2

2. Job Card Launching के दौरान PCB Quantity और SQM Area आपस में Link होने चाहिए।

उदाहरण के लिए, अगर किसी Job में **100 PCB** हैं और उसका Total Area **20 SQM** है, तो System को automatically calculate करना चाहिए कि:

$$1 \text{ PCB} = 0.20 \text{ SQM}$$

इसके बाद **Uncompleted Job Movement** या **Full Job Movement** के दौरान अगर किसी भी Stage पर कुछ PCB **Reject** होते हैं, तो Reject Quantity के अनुसार उसका SQM Area भी System में automatically calculate और display होना चाहिए।

उदाहरण:

- Total Qty: **100 PCB**
- Total Area: **20 SQM**
- 1 PCB Area: **0.20 SQM**
- अगर किसी Stage पर **10 PCB Reject** हुए → **Reject Area = 2 SQM**
- Or available pcb:

इस तरह PCB Quantity और SQM Area हमेशा **automatically linked** और **proportionate** रहना चाहिए।

3. Job Launching और Job Movement केवल PCB Quantity के आधार पर होगा।

Job Card Launching, Job Movement, Uncompleted Job Movement, Reject और सभी संबंधित calculations में सिर्फ PCB Quantity का ही logic रखा जाए।

PNL Quantity से संबंधित पूरा logic अभी **Remove** कर दिया जाए।

PNL Quantity का logic बाद में requirement के अनुसार अलग से **update** किया जाएगा।

4. ERP Page Refresh cause job Issue

Example: Video 1 के अनुसार, ERP में **2 Job Cards** पहले से दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हें Delete किया जा चुका है।

जब इन Job Cards को Delete करके **Page Refresh** किया जाता है, तो वही दोनों Job Cards दोबारा अपने आप दिखाई देने लगते हैं।

इसके अलावा, जब इन पुराने Job Cards को Delete करके एक नया Job Card Add किया जाता है और उसके बाद **Page Refresh** किया जाता है, तो नया Job Card भी हट जाता है और वही पुराने **2 Job Cards** अपने आप वापस आ जाते हैं।

कृपया **Video 1** को reference के रूप में देखकर इस issue को **check** और **resolve** करें, ताकि Delete/Add के बाद Page Refresh करने पर सही और updated Job Card data ही दिखाई दे।

5. Job Card Launch Date

New Job Card Form में Job Card Launch Date का option दिया जाए, जिसमें date को select/change किया जा सके।

- By default, इसमें जिस तारीख को Job Card Launch किया जा रहा है, वही current date automatically दिखाई दे।
- User को जरूरत के अनुसार इस date को change/select करने की सुविधा भी होनी चाहिए।
- Selected Launch Date ही उस Job Card की Job Launch Date के रूप में save होनी चाहिए।

6. Process flow need to update as below for PF-01 (DS PCB Regular 20 Stage Flow)

1 :- SHEARING
2 :- DRILLING
3 :- DRL-QC
4 :- DML
5 :- PIT
6 :- PIT-QC
7 :- PLATING
8 :- ETCHING
9 :- PREMASK-QC/AOI
10 :- PISM
11 :- PISM-QC
12 :- HASL
13 :- HASL-QC
14 :- LEGEND PRINT
15 :- ROUTING
16 :- VG
17 :- BBT
18 :- FQC (AI)
19 :- PDI-AQL
20 :- PACKING

6. Dispatched Data (not mandatory for today (14-09-2026) do it later)

जब कोई Job Packing Process पर पहुँच जाए, तो उस Job Card में “Job Dispatch” का option दिखाई देना चाहिए।

- Job Dispatch पर click करने पर उस Job की Dispatch Quantity (PCB Qty) के साथ dispatch किया जा सके।
- Job Dispatch होने के बाद वह Job Running Job Movement की किसी भी Stage में calculation/WIP quantity में शामिल नहीं होना चाहिए।
- जब Job की actual delivery हो जाए, तो Driver Job Number से Job को Search कर सके।
- Search करने के बाद Driver उस Job में Dispatch/Delivery का Photo Upload कर सके।
- Photo upload होने के बाद Job का Dispatch/Delivery status update हो जाना चाहिए।
- Dispatch की गई Quantity को Running Job Movement के किसी भी calculation में नहीं गिना जाना चाहिए।

7. Android App Movement

Job Movement के लिए Android App को मुख्य और प्राथमिक माध्यम रखा जाए। सभी Job Movement मुख्य रूप से Android App से ही किए जाएँ।

- Android App का UI/Layout simple, clean और user-friendly होना चाहिए।
- ऐसा interface हो कि Helper Level का User भी आसानी से Job Card Number डालकर Job Search और Job Movement कर सके।
- Job Card Number डालने के बाद संबंधित Job की जरूरी details और available quantity clearly दिखाई दे।
- Movement process कम से कम steps में और आसान तरीके से पूरा हो सके।
- App में Job Movement के दौरान गलत Job या गलत Quantity select/move होने की संभावना कम से कम होनी चाहिए।

- Overall Android App को **production floor पर practical और fast use** को ध्यान में रखकर design किया जाए।

7.

8. Full Job Movement में Rejection PCB Qty और Remark Details का Option Add करना है।

जब किसी Job का **Full Job Movement** किया जा रहा हो, इसका मतलब उस Stage पर कोई **Pending PCB Quantity** नहीं रहेगी। अगर कुछ PCB Pending रखने हैं, तो उसकी Entry **Uncompleted Job Movement** में होगी।

लेकिन **Full Job Movement** के दौरान अगर कुछ PCB **Reject** होते हैं, तो:

- Reject PCB Qty** enter करने का option होना चाहिए।
- Reject होने का **Reason/Details Remark** में लिखना **mandatory** होना चाहिए।
- जितनी PCB Qty Reject होगी, उतनी Quantity **Next Stage** में **Move** होने वाली PCB Qty से **automatically कम** हो जानी चाहिए।
- Reject PCB Qty के अनुसार **SQM** भी **automatically calculate** होकर कम होना चाहिए।

Example:

अगर Current Stage पर **100 PCB** हैं और Full Job Movement के दौरान **5 PCB Reject** होते हैं, तो **5 PCB** की **Rejection Entry + Remark** save होगा और Next Stage में केवल **95 PCB** Move होंगे। इसी के अनुसार Next Stage का **SQM** भी **automatically calculate** होकर **update** होना चाहिए।

The screenshot displays the 'JOB CARD DASHBOARD & MOVEMENT' interface for Job Card No. 26-27-1590-A, currently in Stage 2: DRILLING. The top navigation bar includes options for 'A. Job Card View', 'B. Full Movement' (selected), 'C. Uncompleted / Split', and 'Delete Job Card'. The main content area is titled 'Full Lot Stage Movement Confirmation' and asks for confirmation to move the job card to the next process stage. It shows the current stage details: 40 PCBs / 10 PNL, 1.88 Sqm. The next stage is identified as '3. DRL-QC'. On the right, there is a 'Movement Remarks Category' dropdown set to 'Rejection', a text area for 'Remarks Details (Optional)', and two action buttons: 'CONFIRM FULL MOVEMENT (40 PCBs → Next Stage)' and 'MARK AS COMPLETED & READY FOR DISPATCH'.