磁学基础

- 1、基本磁学量
- 2、物质磁性分类及其特征
- 3、表征磁性材料的两种曲线

单位制问题:

电磁学的单位由于历史的原因曾有过多种, 有静电制 (CGSE), 静磁制(CGSM), 高斯制(CGS), 以及目前规定通用 的国际单位制(SI),加之历史上对磁性起源有过不同的认识, 至目前为止,磁学量单位的使用上仍存在着一些混乱,较早 的文献多使用高斯制,目前虽然多数文献都采用了国际单位 制,但仍不时有使用高斯单位制出现的情况。因此必须熟悉 两种单位制之间的换算。

附表 主要磁学量在两种单位制中的换算关系

磁学量	符号	SI		CGS		由 SI 单位 换算成 CGS
		单位名称	单位符号	单位名称	单位符号	单位时的 相乘因数
磁场强度	Н	安培/米	A/m	奥斯特	Oe	$4\pi \times 10^{-3}$
磁感应强度 (磁通量密度)	В	特斯拉	Т	高斯	Gs	104
磁化强度	M	安培/米	A/m	高斯	Gs	10-3
磁极化强度	J	特斯拉	T	高斯	Gs	104
磁极强度	m	韦伯	Wb	电磁单位	- 	$10^8/4\pi$
磁通量	Φ	韦伯 🔀	Wb	麦克斯韦	Mx	108
磁偶极矩	j_m	韦伯・米	Wb·m	电磁单位		$10^{10}/4\pi$
磁矩	μ	安培平方米	A·m²	电磁单位		10 ³
磁化率(相对)	χ	201		应为: 1×1	0^4	$1/4\pi$
磁导率(相对)	μ			$4\pi^{1}$		1
真空磁导率	μ_0	亨利/米	H/m			$10^{7}/4\pi$

宛德福、马兴隆著,磁性物理学,电子工业出版社,P566


第一章 磁学基础

- 1、基本磁学量
- 2、物质磁性分类及其特征
- 3、表征磁性材料的两种曲线

磁矩 μ_m 磁化强度M磁场强度H 磁感应强度B磁化率χ 磁导率μ 静磁能F退磁场 H_{a}

1.1 磁矩 μ_m (Magnetic moment)


电



电极 Electric pole

正极 负极

磁



磁极 Magnetic pole

N极 S极

1.1 磁矩 μ_m (Magnetic moment)

电

电荷 q Electric charge 电偶极子 Electric dipole 电偶极矩 Electric moment

$$\vec{p} = q\vec{l}$$


磁

磁荷 qMagnetic charge

磁偶极子 Magnetic dipole 磁偶极矩 Magnetic moment

$$\vec{j} = m\vec{l}$$

1.1 磁矩 μ_m (Magnetic moment)



$$\overrightarrow{\mu_m} = i\overrightarrow{S}$$

单位: A-m²

磁偶极矩和磁矩的物理意义:

磁偶极子磁性强弱和方向;

是矢量!

1.2 磁化强度M(Magnetization)

物理意义: 描述宏观磁体磁性强弱的物理量

定义:单位体积磁体内磁矩矢量和;是矢量!

$$\overline{M} = \frac{\Sigma \overline{\mu_m}}{\Delta V}$$
 单位: A-m⁻¹

1.2 磁化强度M (Magnetization)



与外磁场无关, 只取决于样品的磁化强度。

物理意义: 描述空间任意一点的磁场参量

定义: 单位点磁荷在该处所受磁场力的大小

$$H = \frac{F}{m} \qquad F = \frac{m_1 \bullet m_2}{r^3} r$$

实际应用中,往往用电流产生磁场,有三种常见的电流产生


磁场的形式: 无限长载流直导线、直流环行线圈、无限长直

流螺线管。

(1) 天限长载流直导线:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$


方向是切于与导线垂直的且以导线为轴的圆周。



(2) 直流环形线圈圆心:

$$H = \frac{I}{2r}$$

r为环形圆圈半径,方 向由右手螺旋法则确定。




(3) 天限长直流螺线管:

$$H = nI$$

n: 单位长度的线圈匝数,

方向沿螺线管的轴线方向。



测量:霍尔效应磁强计


(Hall Effect Magnetometer, VSM)

当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在垂直于导体与磁感线的两个方向上产生电势差。 利用霍耳效应制成的磁强计,可测量1微特到10特范围内的磁通密度值。误差为0.1~5%。霍耳片能做得薄而小,可伸入狭窄间隙中进行测量,也可用以测量非均匀磁场。

霍尔效应

霍尔效应:

将金属导体放在与 它通过的场方, 垂横的一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个, 一个一个。



磁与电的相互作用!

1. 4 磁感应强度B(Magnetic flux density)

物理意义: 描述空间任意一点的磁场参量

B与H的区别?

H只是一个辅助量,通常用来计算电流的磁效应,涉及磁场与其它物理量的相互作用时,一般需要使用磁感应强度B。


$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0(\vec{\mathbf{H}} + \vec{\mathbf{M}}) = \mu_0 \vec{\mathbf{H}} + \mu_0 \vec{\mathbf{M}}$$

考虑介质种类!

$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{H}}$$

真空中

μο: 真空磁导率




1.5 磁化率χ (susceptibility)

定义:单位磁场强度在磁体中所感生的磁化 强度

物理意义: 表征材料磁化难易程度

$$M = \chi H, \quad \chi = \frac{M}{H}$$



1.6 磁导率µ(permeability)

物理意义: 表征材料导通磁力线的能力

$$\therefore B = \mu_0(H + M) \qquad \therefore B = \mu_0(H + \chi \cdot H) = (1 + \chi)\mu_0 H$$

定义: $\mu = (1+\chi) = B/\mu_0 H$


(相对磁导率,表征磁体磁性、导磁性及磁化难

易程度)

1.7 静磁能F (magnetostatic energy)

任何磁体被置于外磁场中,将处于磁化状态,并具有静磁能。

物理意义:外磁场对磁体做的功



磁体由于本身的磁偶极矩 j_m 与H间的相互作用,产生一力矩:

1.7 静磁能F (magnetostatic energy)

$$\mathbf{L} = -\left(F \cdot \frac{l}{2}\sin\theta + F' \cdot \frac{l}{2}\sin\theta\right)$$
$$= -F \cdot l\sin\theta = -mlH\sin\theta \quad (逆时针方向为正)$$

θ= 0°, L最小,处于稳定状态。

 $\theta\neq 0$, $L\neq 0$, 不稳定,会使磁体转到与H方向一致,这就要做功,相当于使磁体在H中位能降低。

即:磁体在磁场中磁位能:

$$u = W = -\int Ld\theta$$

$$= \int mlH \sin\theta d\theta$$

$$= -mlH \cos\theta + c, (\extbf{x} c = 0)$$

$$= -\vec{\mathbf{j}}_m \cdot \vec{\mathbf{H}}$$


1.7 静磁能F (magnetostatic energy)

二单位体积中外磁场能, 称为静磁能(即磁场能量密度)

有限几何尺寸的磁体在**外磁场**中被磁化后,表面将产生磁极,从而使**磁体内部**存在与磁化强度M方向相反的一种磁场,起**减退磁化**的作用,称为**退磁场** H_d 。

物理意义: 表征材料反抗外磁场的能力

均匀磁化的磁性体中外磁场、退磁场、有效磁场三者关系示意图




退磁场 H_a 的大小与磁体形状及磁极强度有关。若磁化均匀,则 H_a 也均匀,且与M成正比:

$$H_d = -NM$$

其中N为退磁因子,只与磁体几何形状有关。

简单几何形状磁体的退磁因子N

对于旋转椭球体,三个主轴方向退磁因子之和:



$$N_a + N_b + N_c = 1$$

由此可求出:

球 体: N=1/3

细长圆柱体: $N_a = N_b = 1/2$, $N_c = 0$

薄圆板体: $N_a = N_b = 0$, $N_c = 1$

显然,磁性体在磁化过程中,也将受到自身退磁场的作用,产生<mark>退磁场能</mark>,它是在磁化强度逐步增加的过程中逐步积累起来的,

退磁场能量 F_d : 磁体在它自身的 H_d 中所具有的能量

$$F_{d} = -\int_{0}^{M} \mu_{0} \mathbf{H}_{d} d\mathbf{M}$$

$$= \mu_{0} \int_{0}^{M} \mathbf{N} \mathbf{M} \cdot d\mathbf{M}$$

$$= \frac{1}{2} \mu_{0} \mathbf{N} \mathbf{M}^{2}$$

对椭球体:

$$H_{d} = -\left(N_{x}M_{x}\vec{i} + N_{y}M_{y}\vec{j} + N_{z}M_{z}\vec{k}\right)$$

$$F_{d} = \frac{1}{2}\mu_{0}\left(N_{x}M_{x}^{2} + N_{y}M_{y}^{2} + N_{z}M_{z}^{2}\right)$$

$$N_{x} + N_{y} + N_{z} = 1$$

$$N_{\text{K}} = \frac{1}{k^{2}-1}\left[\frac{k}{\sqrt{k^{2}-1}}\ln(k + \sqrt{k^{2}-1}) - 1\right]$$

$$k = \frac{\text{K} * \text{E}}{\text{短} * \text{E}}$$

球体:
$$F_d = (1/6)\mu_0 M^2$$

细长圆柱体:
$$F_d = (1/4)\mu_0 (M_x^2 + M_y^2)$$


薄圆板片:
$$F_d = (1/2)\mu_0 M_z^2$$

适用条件:磁体内部均匀一致,磁化均匀。


形状不同或沿不同的方向磁化时, F_d 也不同,这种因形状不同而引起的能量各向异性的特征——形状各向异性。

退磁能的存在是磁体出现磁畴的主要原因。

退磁场对样品磁性能的影响很大!



所有材料性能表给出的磁导率等数值都是针对有效磁场的数值,材料性能的实际测量中必须尽量克服退磁场的影响。



小 结

磁矩 μ_m : 表征磁偶极子磁性强弱和方向(微观量)

磁化强度M: 表征宏观磁性强弱和方向(宏观量)

磁场强度H: 描述空间任意一点的磁场(不考虑介质)

磁感应强度B: 描述空间任意一点的磁场(考虑介质)

磁化率χ: 表征材料被磁化的难易程度

磁导率μ: 表征材料导通磁力线的能力

静磁能F: 外磁场对磁体做的功

退磁场 H_d : 表征材料反抗外磁场的能力

第一章 磁学基础

- 1、基本磁学量
- 2、物质磁性分类及其特征
- 3、表征磁性材料的两种曲线

根据磁化率 $\chi=M/H$ 的大小、符号及其与温度

的关系,物质的磁性可分为五种:


抗磁性 (diamagnetism)

顺磁性(paramagnetism)

反铁磁性 (antiferromagnetism)

铁磁性 (ferromagnetism)


亚铁磁性 (ferrimagnetism)



(d)亚铁磁性

(e)反铁磁性

抗磁性 (diamagnetism)




这是19世纪后半叶就已经发现并研究的一类弱磁性。 它的最基本特征是磁化率为负值且绝对值很小;

显示抗磁性的物质在外磁场中产生的磁化强度和磁场 反向,在不均匀的磁场中被推向磁场减小的方向,所以又 称**逆磁性**。

典型抗磁性物质的磁化率是常数,不随温度、磁场而变化。少数抗磁性物质的磁化率数值较大,且是温度和磁场的函数。

抗磁性 (diamagnetism)




深入研究发现,典型抗磁性是轨道电子在外磁场中受到电磁作用而产生的,因而**所有物质都具有的一定的抗磁性**,但只是在构成原子(离子)或分子的磁距为零,不存在其它磁性的物质中, 才会在外磁场中显示出这种抗磁性。**在外场中显示抗磁性的的物质称作抗磁性物质**。


抗磁性 (diamagnetism)

楞次定律

对于<u>电子壳层被填满</u>的物质,其磁矩为零。在外磁场作用下,电子运动将产生一个附加的运动(由电磁感应定律而定),出现附加角动量,感生出与H反向的磁矩。因此: $\chi \downarrow 0$,且 $|\chi \downarrow a| \sim 10^{-5}$,与H、T无关。




实例: 惰性气体、许多有机化合物、某些金属(Bi、Zn、Ag、Mg)、非金属(如: Si、P、S)




顺磁性 (paramagnetism)

顺磁性物质具有一固有磁矩,但各原子磁矩取向混乱,对外不显示宏观磁性,在磁场作用下,原子磁矩转向H方向,感生出与H一致的M。所以, $\chi_p > 0$,但数值很小(显微弱磁性)。室温下 χ_p : $10^{-3} \sim 10^{-6}$ 。


实例:稀土金属和铁族元素的盐。





反铁磁性 (antiferromagnetism)

1936年首先由法国科学家Neel从理论上预言、1938年发现, 1949年被中子实验证实的,它的基本特征是存在一个磁性转变 温度,在此点磁化率温度关系出现峰值。



T<T_N时,其内部磁结构按次晶格自旋成反平行排列,每一次晶格的磁矩大小相等、方向相反,故它的宏观磁性等于零,只有在很强的外磁场作用下才能显示出微弱的磁性。

反铁磁性 (antiferromagnetism)

反铁磁物质主要是一些过渡族元素的氧化物、卤化物、硫化物, 如:

FeO, MnO, NiO, CoO, Cr_2O_3 , $FeCl_2$, FeF_2 , MnF_2 , FeS, MnS

右图是1938 年测到的MnO 磁化率温度曲线,它是被发现的第一个反铁磁物质,转变温度 122K。




图 3.4 MnO (粉末状样品)的磁化 率对温度的实验曲线.


铁磁性 (ferromagnetism)

内部原子磁矩按磁畴自发平行取向, 有宏观磁性,只要在很小的磁场作用下就能 磁化到饱和。

其 $\chi_f > 0$ (约为10~10⁶),有磁滞现象。

当 T>T_c 时,铁磁性转变为顺磁性。

实例: 3d金属Fe, Co, Ni, 4f金属铽、铒、铥、钬等以及很多合金与化合物。




亚铁磁性(ferrimagnetism)


人类最早发现和利用的强磁性物质天然磁石Fe₃0₄就是亚铁 磁性物质,上世纪30~40年代开始在此基础上人工合成了一些具 有亚铁磁性的氧化物,但其宏观磁性质和铁磁物质相似,很长时 间以来,人们并未意识到它的特殊性,1948 年 Neel在反铁磁理 论的基础上创建了亚铁磁性理论后,人们才认识到这类物质的特 殊性,在磁结构的本质上它和反铁磁物质相似,但宏观表现上却 更接近于铁磁物质。对这类材料的研究和利用克服了金属铁磁材 料电阻率低的缺点,极大地推动了磁性材料在高频和微波领域中 的应用,成为今日磁性材料用于信息技术的主体。

亚铁磁性(ferrimagnetism)

内部磁结构与反铁磁性相同,但相反排列的磁矩大小不等量。故亚铁磁性具有宏观磁性(未抵消的反铁磁性结构的铁磁性)。 $X_{m}>0$, 大小为1 \sim 10 3

实例:铁氧体。





亚铁磁性(ferrimagnetism)

亚铁磁物质主要是一些人工合成的含过渡族元素 和稀土元素的某些特定结构的氧化物,例如:

尖晶石结构: Fe₃O₄, MnFe₂O₄, CoFe₂O₄

石榴石结构: A₃Fe₅O₁₂, (A=Y, Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Yb)

磁铅石结构: BaFe₁₂0₁₉, PbFe₁₂0₁₉, SrFe₁₂0₁₉,

钙钛矿结构: LaFeO₃,

上面几种磁有序结构,都是共线的,或平行, 或反平行。20世纪70年代后,主要在稀土金属和合金 里发现了一些非共线结构; 在微粉和纳米磁性材料里, 在非晶材料里,也都发现了一些新的结构类型,它们 极大地丰富了我们对物质磁性的认识。

第一章 磁学基础

- 1、基本磁学量
- 2、物质磁性分类及其特征
- 3、表征磁性材料的两种曲线

磁化曲线(Initial magnetization curve)

表示磁场强度H与所感生的B或M之间的关系

0点: H=0、B=0、M=0,磁中性或原始退磁状态

OA段: 近似线性, 起始磁化阶段

AB段:较陡峭,表明急剧磁化

H<H_m时,二曲线基本重合。


H>H_后, M逐渐趋于一定值

M_s(饱和磁化强度), 而B


则仍不断增大。

由B-H(M-H)曲线可求

出 μ 或 χ



从在外磁场中磁化曲线的特征看几类磁性的特征:



磁滞回线 (Hysteresis loop)

从饱和磁化状态开始,再使磁化场减小,B或M不再沿原始曲线返回。当H=0时,仍有一定的剩磁Br或Mr。

为使B(M)趋于零,需反向加一


磁场,此时H=Hc称为矫顽力。

_BH_C: 使B=0的Hc。

 $_{M}H_{C}$: M=0时的 H_{C} (内禀矫顽力)

一般 $|_{\mathbf{B}}\mathbf{H}_{\mathbf{C}}| < |_{\mathbf{M}}\mathbf{H}_{\mathbf{C}}|$






矫顽力(Coercivity)Hc是表征材料在磁化后保持 磁化状态的能力。

通常以Hc划分软磁、永磁、半永磁材料:

```
_{B}\mathbf{H_{C}}<8\times10\sim8\times10^{2}A/m : 软磁(soft magnetism) : 硬磁(hard magnetism) : 种硬磁(half-hard magnetism)
```

磁滞回线的第二象限为退磁曲线(依据此考察硬磁材料性能),(BH)为磁能积,表征永磁材料中能量大小。(BH)_{max} 是永磁的重要特性参数之一。

将退磁曲线上的(BH)对B作用,可得(BH)对B的关系曲线。



磁化曲线与磁滞回线是磁性材料的重要特征,能反映许多磁特性,如:

 μ 、 $M_S(B_s)$ 、 $M_r(B_r)$ 、 $_BH_C$ ($_MH_C$)、 $(BH)_{max}$ 等。




图 1 六种不同类型的磁滞回线:

(1)狭长型; (2)肥胖型; (3)长方型;

(4)退化型; (5)蜂腰型; (6)不对称型。

不同的回线形状反映了不同的磁性质。

铁磁性物质


基本特征:

- 磁畴、自发磁化
- 高磁化率
- 磁滞
- 居里温度
- 磁各向异性
- 磁致伸缩

基本参数:


- 饱和磁化强度
- 居里温度
- 矫顽力
- 剩磁
- 磁导率

铁磁性物质的基本特征(1)-磁畴




概念:磁畴、自发磁化


畴: 普遍存在




铁磁性物质的基本特征(2)-高磁化率



铁磁性物质的基本特征(3)-磁滞







剩磁: M_r

矫顽力: H_C

铁磁性物质的基本特征(4)-居里温度 T_C




铁磁性物质的基本特征(5)-磁各向异性



晶体结构、样品形状、应力状态……

铁磁性物质的基本特征(6)-磁致伸缩



铁磁性材料的磁畴在外磁场取向作用下转动,改变了晶格间距,导致材料宏观上的形状改变。

铁磁性物质

基本特征:

- 磁畴、自发磁化
- 高磁化率
- 磁滞
- 居里温度
- 磁各向异性
- 磁致伸缩

基本参数:

- 饱和磁化强度
- 居里温度
- 矫顽力
- 剩磁
- 磁导率