AP6212 新旧版兼容说明

WIFI 部分兼容:

打开 WIFI,抓出 kernel 的 log,会有如下打印信息

- [17.376666] Final fw_path=/wifi/firmware/fw_bcm43438a0.bin
- [17.379999] Final nv_path=/wifi/firmware/nvram_ap6212.txt
- [17.383333] Final conf_path=/etc/firmware/config.txt
- [23.081142@2] Driver: 1.201.59.10

可以看到模块的 Firmware 固件(bin 文件)及 nvram 放到路径是/wifi/firmware/下面,config.txt 也在/etc/firmware/下面

- 1. 如果要兼容最新版的模块,那么驱动版本一定要更新为 Driver: 1.201.59.10, 如果不是此版本,请把 wifi 驱动发给我们,我们把代码升级到最新版本后发给贵司;
- 2. 把以下所有的 firmware&nvram 都放在原来 AP6212 放固件的路劲下: =/wifi/firmware/, 在<AP6212 all Firmware&nvram.rar>中

fw_bcm43436b0.bin	2017/2/16 11:52	412 KB
fw_bcm43436b0_apsta.bin	2017/2/16 11:52	412 KB
fw_bcm43438a0.bin	2016/12/5 14:14	396 KB
fw_bcm43438a0_apsta.bin	2016/12/5 14:14	396 KB
fw_bcm43438a0_p2p.bin	2015/8/10 14:36	381 KB
fw_bcm43438a1.bin	2016/12/5 14:16	367 KB
fw_bcm43438a1_apsta.bin	2016/12/5 14:16	367 KB
fw_bcm43438a1_p2p.bin	2016/10/12 9:15	366 KB
nvram_ap6212.txt	2016/7/6 17:25	1 KB
nvram_ap6212a.txt	2016/7/6 17:26	1 KB
nvram_ap6236.txt	2017/2/25 12:48	2 KB

3、在 config.txt 中添加以下语句,如果没有 config.txt,则新建一个并添加下面语句: nv_by_chip=3 43430 0 nvram_ap6212.txt 43430 1 nvram_ap6212a.txt 43430 2 nvram_ap6236.txt ;如果是新建的 config.txt,请 push 到和固件同一个路劲下/etc/firmware/即可

以上 3 点即可兼容所有版本 AP6212 的 WIFI 部分, 驱动自动识别。

蓝牙部分兼容并自动识别:

可参考《Bluetooth FW Auto Detection v01.pdf》文档

Android 系统:

1、配置/etc/Bluetooth/bt_vendor.conf 如下:

UART device port where Bluetooth controller is attached

UartPort = /dev/ttyS2(这个是蓝牙模块的串口,需根据硬件配置)

Firmware patch file location

FwPatchFilePath = /system/vendor/modules/(这个表示蓝牙 hcd 固件所放的位置)

Firmware Name

#FwPatchFileName = bcm43438a0.hcd (指定蓝牙 hcd 固件)

备注:原来这里是指定蓝牙的 hcd 固件的,现在要屏蔽掉,如上红色标识即可

再进行自动识别操作:

修改《FwAutoDetection-v1.1.tgz》中的 hardware.c,目的是让系统自动识别所用模块来确定自动加载相应的蓝牙 hcd 固件:

- 1、参考《FwAutoDetection-v1.1.tgz》软件包 compare 对比 base/source 修改 hardware/broadcom/libbt/src/hardware.c,并编译成库
- 2、在/etc/Bluetooth/bt_vendor.conf 指定了蓝牙 hcd 所放的路径,把所要兼容的模块的 hcd 文件都放在此路劲下即可

BCM4343B0.hcd
BCM43438A0.hcd
BCM43438A1.hcd

以上面/etc/Bluetooth/bt_vendor.conf 为例,那么把《BCM43438A0.hcd 》、《BCM43438A1.hcd 》、《BCM4343B0.hcd 》 这 3 个 hcd 固件放到/system/vendor/modules/下面

Linux Bluez:

更新附件/FwAutoDetection/Linux/source/下的 brcm_patchram_plus.c

然后用如下命令:

./brcm patchram plus --tosleep=200000 --no2bytes --enable hci

--patchram=/path/to/fw/xxx.hcd /dev/ttyS2

这里/path/to/fw/是放 hcd 所在的路径,把《BCM43438A0.hcd 》、《BCM43438A1.hcd 》、《BCM4343B0.hcd 》 这 3 个 hcd 都放到这里路径下

/dev/ttyS2 是蓝牙模块的串口,需根据设计的硬件进行配置

Linux BSA stack

请联系我们进行支持

附件《Bluetooth FW Auto Detection v01.pdf 》是英文写的文档《FwAutoDetection-v1.1.tgz》 是蓝牙的补丁包

意天电子 Yippee, 联系窗口黄先生 13048857918, 蒋先生 13922871423