

一、故障代码 E101

故障现象：主轴驱动过载，主轴停止转动。

可能原因：

1. 切削参数过大（进给速度 $> 2000\text{mm/min}$ 或切削深度 $> 5\text{mm}$ ）。
2. 刀具严重磨损。
3. 主轴电机冷却风扇故障。

处理步骤：

1. 立即按下“进给保持”，停止加工。
2. 检查当前进给速度（推荐 $\leq 1500\text{mm/min}$ ）和切削深度（推荐 $\leq 3\text{mm}$ ）。
3. 若参数合理，检查主轴电机冷却风扇是否运转，若停转则更换风扇。
4. 复位报警，重新启动主轴。

二、故障代码 E205

故障现象：冷却液压力低。

可能原因：

1. 冷却液液位低于最低刻度线。
2. 冷却液泵入口滤网堵塞。

处理步骤：

1. 检查液位，若不足则添加至刻度线。
2. 若液位正常，清洗冷却液泵入口滤网。
3. 重新启动冷却液泵。

三、设备操作规范

- 开机前必须检查气源压力 $\geq 0.6\text{MPa}$ 。
- 每日下班前清洁工作台和防护罩。
- 每周一检查润滑油油位，低于刻度线需加注 ISO VG46。