

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTSCOUSI

N° OM:

202400461048

CENTRO/PLANTA: 4750

DESC PM-1	CRIÇÃO OM: M-VEDAÇÃO DOS MUNHÕES BOLAS_2251MO02		
OBSI	ERVAÇÕES:		
PERI	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:		
[]	NÃO NECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)
	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS
[x]			
[]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT
[]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)
[] []	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO
JUST	ΓΙFICATIVA:		
RESI	PONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:		
NII'IRA	EDO ADT		
NUW	ERO ART: NÚMER	RO PRO	:



PM-1M-VEDAÇÃO DOS MUNHÕES

OM 202400461048

EQUIPAMENTO						
Número	Descrição Equipamento		Centro de Custo 1360304	Critic	cidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica			Término da Garantia	a	Fonte r	adioativa
Local de Instalação COSS-BCO-MOA-MOA0	1-2251MO02	Descrição do Local de Insta MOINHO BOLA_CYL, 2	•			

Local de Instalação Superior Descrição do Local de Instalação Superior

MOINHOS COSS-BCO-MOA-MOA01

Características do Equipamento

ORDEM DE MANUTENÇÃO

		a Fim	Hora Fim		Prioridade		Tipo de Manute	Tipo de Atividade				
Date	Início				(h)							
15/02/2024	08:00	15/02/	2024	12:17	3.000	Média	а	Manutenção Prev	entiva	Overhaul		
Ponto de Partida			Comprim	ento		PI	lano de Mar	nutenção	Descrição	o do Plano		
						1:	562220		PM-1M-VEDAÇÃO DOS			
Ponto Final			Unidade de Medida			C	Condição de Operação					
							Parada Desenergizada					
Status Sistema O	rdem					St	Status Usuário Ordem					
LIB CAPC CC	OP DMI	NV SCE	M			A	AGDO VPTS					
Equipe			Responsável				Planejador					
SU136			Líder de	íder de Manutenção /			010					
PREVENTIVA I					Mina S	Mina Sossego						

NOTA DE MANUTENÇÃO

	Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
			00/00/0000		
L					

DETALHAMENTO DA ORDEM

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
		()Sim ()Não
:	:	



PM-1M-VEDAÇÃO DOS MUNHÕES

DETAL	HAMENTO DAS TAREFAS
Tarefa	Descrição
0120	REALIZAR 5S NA ÁREA EXECUTAR 5S EM TODA A ÁREA RETIRANDO RESTOS DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E PEÇAS.
0110	COMPLETAR COM GRAXA AS VEDAÇÕES A VEDAÇÃO DEVE SER ENCHIDA COM GRAXA ENQUANTO O MOINHO É GIRADO A FIM DE ASSEGURAR A DISPERSÃO UNIFORME DA GRAXA NA MESMA.
0100	INSTALAR O CONJUNTO APERTAR AS PLACAS DE FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO PARA PRENDÊ-LA NA POSIÇÃO. VERIFICAR O CONTATO COM UM CALIBRE APALPADOR DE 0,07MM (0,003\"). A VEDAÇÃO DEVE TER CONTATO RADIAL, PORÉM SEM PRÉ-CARGA.
0090	INSERIR SEGUIMENTOS DE BORRACHA INSIRA OS SEGMENTOS DOS ANÉIS RETENTORES NO ENTALHE DA NOVA VEDAÇÃO E INSTALAR O CONJUNTO NO LUGAR. CASO AS BORACHAS APRESENTEM ACENTUADO DESGASTE NÃO SE AJUSTANDO NOVAMENTE AO VALOR DE 0,07 MM PARA CONTATO AO MUNHÃO OU APRESENTE RESSACAMENTO/PERDA DE MATERIAL DE COMPOSIÇÃO, SERÁ OBRIGATÓRIA A SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE VEDAÇÃO POR UMA NOVA, CORTADA NO TAMANHO CORRETO DA VEDAÇÃO NECESSÁRIANO MUNHÃO.
0080	REMOVER OS SEGUIMENTOS DOS ANÉIS REMOVER OS SEGMENTOS DOS ANÉIS COM A VEDAÇÃO DESGASTADA E LIMPAR A ÁREA DE CONTATO DA GRAXA ANTIGA
0070	LIMPAR A BORRACHA DE VEDAÇÃO REMOVER OS SEGMENTOS DOS ANÉIS COM A VEDAÇÃO DESGASTADA E LIMPAR A ÁREA DE CONTATO DA GRAXA ANTIGA
0060	RETIRAR CONJUNTO DE VEDAÇÃO IMPORTANTE REALIZAR A LIMPEZA RETIRANDO A GRAXA ANTIGA DA BORRACHA PARA NOVA APLICAÇÃO APÓS SUA REMOÇÃO.



PM-1M-VEDAÇÃO DOS MUNHÕES

OM 202400461048

DETAL	DETALHAMENTO DAS TAREFAS					
Tarefa	Descrição					
0050	EXECUTAR LIMPEZA DOS MUNHÕES REMOVER O CONJUNTO DE GRAXA DA VEDAÇÃO E DESAPERTAR OS PARAFUSOS QUE PRENDEM O ANEL DE FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO					
0040	BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA EXECUTAR LIMPEZA NO LOCAL DOS MUNHÕES, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS PRÓXIMOS E ONDE ESTÃO INSTALADAS AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DO SISTEMA E EM TORNO DOS MUNHÕES ONDE ACUMULA MUITO MATERIAL (POLPA E MINÉRIO).					
0030	RECURSOS NECESSÁRIOS VERIFICAR FERRAMENTAS PADRÕES COMO CHAVES DE FENDA E CALIBRES APALPADORES.					
0020	RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ELABORAR APT PTE CHECKLIST DE EPIS					

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
0010	PREV SISTEMA DE VEDAÇÂO MUNHÕES 2251MO02	PM01	SU136ME	1	1.5	1.5	Н	15.02.2024 08:00:00	15.02.2024 10:06:34		
Ponto Inicial/Final Loc.Instalação/Equipame						nto					
	Status Sistema Operação LIB NOLQ Status Usuário Operação AGDO										
0020	RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA	PM01	EX134ME	1	1.5	1.5	Н	15.02.2024 10:06:34	15.02.2024 12:17:13		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I									
0030	RECURSOS NECESSÁRIOS	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13		
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0040	BLOQUEAR FONTES DE ENERGIA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13		



PM-1M-VEDAÇÃO DOS MUNHÕES

OM 202400461048

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Centro de Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I	Jsuário Ope	ração						
0050	EXECUTAR LIMPEZA DOS MUNHÕES	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status U								
0060		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto	•		
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0070	LIMPAR A BORRACHA DE VEDAÇÃO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0800	REMOVER OS SEGUIMENTOS DOS ANÉIS	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13	
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status I								
0090		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	12:17:13	15.02.2024 12:17:13	
	Ponto Inicial/Final									
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0100		YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н		15.02.2024 12:17:13	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO								
0110	~	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13	
	Ponto Inicial/Final		Lo	c.Insta	lação/E	quipame	nto			
	Status Sistema Operação	Status l	Jsuário Ope	ração						



PM-1M-VEDAÇÃO DOS MUNHÕES

OM 202400461048

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Control e	Trabalho	Funci onári os	Dur	Trabalh o	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora		
	LIB NOLQ	AGDO						•			
0120	REALIZAR 5S NA ÁREA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									
0130	DESBLOQUEAR FONTES DE ENERGIA	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13		
	Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status AGDO									
0140	LIBERAR EQUIPAMENTO	YPM0	SU136	0	0.0	0.0	Н	15.02.2024 12:17:13	15.02.2024 12:17:13		
	Ponto Inicial/Final										
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO									