
Giới thiệu Xác định Thống kê cơ bản

# Đo lường

Phân tích Cải tiến Kiểm soát





### 0. Khái quát

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường

Độ chính xác

- 2. 2. Tìm hiểu mức độ hiện tại của Dự án Y
  - Dữ liệu đo lường
  - Dữ liệu ước tính

- Nắm bắt mức độ hiện tại của Dự án Y được đưa ra trong giai đoạn Xác định, đồng thời thiết lập hướng cải tiến và mục tiêu của Dự án Y để đạt được mục tiêu của nhiệm vụ (KPI).
- Hiểu khái niệm về độ chính xác trong hệ thống đo lường và thiết bị đo lường R&R.
- Hiểu sự khác biệt trong chỉ số năng lực công đoạn và thấy được chỉ số năng lực công đoạn của dữ liệu ước tính và dữ liệu đo lường.



## Khái quát

### Mục đích của giai đoạn do lường

Để nắm được mức độ hiện tại của Dự án Y là đối tượng cải tiến thực tế được đưa ra trong giai đoạn xác định (Xác định)

- Trước tiên xác định xem hệ thống đo lường có vấn đề gì không,
- ♦ Tiến hành sampling để có thể đại diện hoàn toàn cho tổng thể Dự án Y
- Dựa trên dữ liệu đo được của mẫu, hãy kiểm tra mức độ hiện tại của Dự án Y,
- Hướng cải tiến của Dự án Y để đạt được KPI nhiệm vụ
- Các bước đặt mục tiêu cho Dự án Y

### Bước hoạt động

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường

2. Nắm bắt mức độ hiện tại của Dự án Y

-  $Z_{ST}$ ,  $Z_{LT}$ ,  $Z_{Shift}$ 

Output

- MSA

1) Accuracy (Bias, Linearity, Stability)

2) Gage R&R

- Sampling

- Rational Subgroup

- Process Capability

- DPU / DPO / DPMO

- Yield

### Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đơi lướng chính xáo

2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

## Kiểm chứng hệ thống đo lường

### Xác định và cấu trúc hệ thống

### Xác định hệ thống đo lường

Công cụ hoặc đồng hồ đo, tiêu chuẩn, thao tác, phương pháp, dụng cụ cố định, phần mềm, công nhân, môi trường, nhà ở,... là các thể tập hợp được sử dụng để định lượng các đơn vị đo lường

(Toàn bộ quá trình được sử dụng để lấy giá trị đo)


### Cấu trúc hệ thống đo lường(SWIPE)

- Standard : Kiểm tra các tiêu chuẩn-quá trình, phương pháp đo lường,...
- Work Piece(Part) : Đặc điểm, Xác định hoạt động, đặc điểm tương quan, tính ổn định,... Instrument : dung sai, độ phù hợp thiết kế, chu kỳ hiệu chuẩn, độ nhạy, đô mòn,...
- Person(Appraise) : Thái độ, quá trình đo lường, hiểu biết về đo lường, kinh nghiệm,...
- Environment : Môi trường xung quanh (nhiệt độ, mức độ ô nhiễm,...), chu kỳ, độ rung, bán kính hoạt động

• Xác định kiểm chứng hệ thống đo lường Để phân tích mức độ chênh lệch của hệ thống đo lường ảnh hưởng đến mức độ chênh lệch của quá trình quan sát được là bao nhiêu. Tức là, sự Dao động của dữ liệu được đo bởi thiết bị đo bao gồm cả Dao động thực tế của sản phẩm và Dao động do phép đo gây ra, vì vậy việc phân loại và kiểm chứng điều này được gọi là kiểm chứng hệ thông đo lường

## Kiểm chứng hệ thống đo lường

## Các loại kiểm chứng hệ thống đo lường



## Kiểm chứng hệ thống đo lường

Đo lường

nhất)

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJI

· Type I Gage Study (Nghiên cứu Gage đơn

Kiểm chứng tính Lệch và tính lặp lại của một hệ thống đo lường duy nhất (khóa học BB)

Phương pháp xác minh tính lặp lại và tính tái

Type II Gage Study(Gage R&R)

### Độ chính xác

Độ chính xác (Precision)


Phân tích độ chênh lệch để đánh giá mức độ dao động dựa vào phép đo lăp lai


Tính lặp lại (Repeatability)


hiên của hê thống đo lường Độ chênh lệch phát sinh khi đo nhiều lần cùng một đối tượng bằng cùng một hê thống đo lường


Tính tái hiện (Reproducibility)

Độ chênh lệch xảy ra giữa các hệ thống đo lường như dụng cụ đo khác nhau









· Chỉ cần hiệu chỉnh thiết bị đo là được, tại sao lại sử dụng gage R&R?

Vì bản thân môi trường đo đạc và sự hiệu chuẩn bởi người đo chuyên nghiệp, môi trường được kiểm soát có sự khác nhau (Kiểm chứng sai số có thể phát sinh trong trường đo trực tiếp)


- ■Độ chính xác thấp
- Đô xác thực thấp

- Đô chính xác thấp
- Đô xác thực cao

- Độ chính xác cao
- Đô xác thực thấp

- ■Đô chính xác cao
- Đô xác thực cao


## Precesion and Gage R & R



**Repeatability and Reproducibility = Gage R+R** 



## Bản chất Gage R&R






Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

### Repeatability (Tính lặp lại ) & Reproducibility (Tính tái hiện)

### Repeatability (Tính lặp lại ) là gì?


Sự thay đổi xảy ra khi cùng một người vận hành cùng một thiết bi đo và đo lặp lai cùng một linh kiện → Sự thay đổi của thiết bị đo (Equipment Variation)



### Reproducibility (Tính tái hiện) là gì?

Sự biến thiên về giá trị đo xảy ra khi đo cùng một linh kiện đồng nhất đo bằng một thiết bị đồng nhất do người ô tạo ra được gọi là độ tái lập AV

→ Dao đông giữa các hệ thống đo lường



#### • Type I Gage Study ((Nghiên cứu Gage đơn nhất)

Xác minh tính Lệch và tính lặp lại của một hệ thống đo lường đơn lẻ

#### • Type II Gage Study

Phương pháp xác nhân tính lặp lai và tính tái hiện của hệ thống đo lường


#### • Gage R&R

Tổng hợp biến thiên liên quan đến độ chính xác của hệ thống đo lường mà chúng ta đang sử dụng, biến thiên do tính lặp lại và biến thiên do tính tái hiện được gọi là Gage R&R..



### Gage R&R (Type II Gage Study)

• Phương pháp Gage R&R dựa theo hình thức dao động và phương pháp thiết kế dữ liệu



#### Gage R&R Studies

- -Gage R&R Studies là một thử nghiệm.
- -Kiểm soát và quản lý môi trường là quan trọng

#### Crossed

-Khi cùng một thử nghiệm (đồng nhất về linh kiện, dụng cụ đo), được đo lặp lại bởi những người đánh giá khác nhau

#### Nested

- -Khi cùng một thí nghiệm (đồng nhất về linh kiện, dụng cụ đo) không thể được đo nhiều lần bởi những người đánh giá khác nhau
- (Ví dụ) Thử nghiệm phá hủy, không thể lấy cùng một mẫu



1. Kiểm chứng hệ thống đo l 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y



## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

## Gage R&R (quá trình thực hiện với hình thức dao động)

Hạng mục	Chú ý	Ví dụ
Bước 1 Lựa chọn đối tượng đo và dụng cụ đo	<ul> <li>Đảm bảo bạn có phương pháp / đối tượng đo lường chính xác</li> <li>Độ phân giải thiết bị (Resolution): Tối đa 1/10 (10%) thông số kỹ thuật của sản phẩm và độ phân tán của công đoạn</li> </ul>	<ul> <li>✓ Trường hợp thông số chiều dài của linh kiện là 10 ± 0,1 mm và được đo bằng thước cặp vernier có độ phân giải 0,1 mm</li> <li>→ khả năng phân biệt giữa các linh kiện giảm do vấn đề làm tròn.</li> </ul>
Bước 2 Lựa chọn mẫu và người đo	<ul> <li>Mẫu đo: Lựa chọn 10EA trong phạm vi bao gồm toàn bộ phạm vi thông số kỹ thuật đo lường (hoặc phân tán công đoạn)</li> <li>Lựa chọn ít nhất hai người đo chuyên môn hoặc người chịu trách nhiệm chính về đo.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Trường hợp một mẫu được thực hiện trong một phần k hu vực của thông số kỹ thuật (khu vực lớn hơn so với v ới thông số kỹ thuật)</li> <li>→ Biến thiên Gage có thể bị sai khác</li> </ul>
Bước 3 Tiến hành đo	<ul> <li>Randomized Trial: Việc lựa chọn mẫu đo, trình tự đo và lặp lại (2 ~ 3 lần) được thực hiện ngẫu nhiên</li> <li>Blind Test: người đo không được biết thông tin của mẫu.</li> </ul>	<ul> <li>✓ Trường hợp thứ tự đo không phải ngẫu nhiên</li> <li>→ Ảnh hưởng của môi trường không được phân bố đều</li> <li>✓ Trường hợp người đo biết thông tin về mẫu</li> <li>→ Có thể sai khác trong kết quả đo</li> </ul>
Bước 4 Phân tích kết quả đo (Gage R&R)	<ul> <li>Xác nhận ý nghĩa của hạng mục riêng biệt: Được xác định bằng giá trị P, Part ở mức ý nghĩa từ (0.05) trở xuống, tương tác với người đo trên mức ý nghĩa</li> <li>Xác nhận tỉ lệ biến thiến của biến thiên Gage: Trong khoảng 10%</li> <li>Số phạm trù riêng biệt: 15 trở lên</li> </ul>	<ul> <li>✓ Trường hợp Part vô nghĩa</li> <li>→ Việc lựa chọn mẫu hoặc thiết bị đo có vấn đề</li> <li>✓ Trường hợp người đo có nghĩa</li> <li>→ Cần cải tiến phương pháp đo và kĩ thuật đo giữa những người đo</li> </ul>
Bước 5 Hoạt động cải tiến và tái kiểm tra	<ul> <li>Xác định nguyên nhân sau khi thử nghiệm xác nhận lại</li> <li>Thiết lập một kế hoạch hợp lý và thực hiện các hoạt động cải tiến</li> <li>Kiểm chứng lại sau khi phản ánh kết quả cải tiến</li> </ul>	<ul> <li>✓ Trường hợp nguyên nhân của vấn đề không được xác định chính xác và cải thiện</li> <li>→ Các lỗi không mong muốn có thể lặp lại</li> <li>✓ Trường hợp không kiểm chứng đầy đủ hệ thống đo lường</li> <li>→ Kết quả đo có thể bị sai khác và có thể đưa ra quyết định sai lầm.</li> </ul>

### Gage R&R (Tiêu chuẩn chấp nhận hay bác bỏ dao động)

• %R&R (Tỉ lệ chênh lệch)
• %Process = 
$$\frac{\sigma_{RR}}{\sigma_{TV}} \times 100(\%) \le 10\%$$
• % Process = 
$$\frac{\sigma_{RR}}{\sigma_{Historical}} \times 100(\%) \le 10\%$$

• %R&R (Tỉ lệ sai số) • % Tolerance = 
$$\frac{^{1)}6\sigma_{RR}}{USL-LSL} \times 100(\%) \le 10\%$$

1) Tại sao nhân với 6?


Bằng cách nhân với 6, giá trị được tính dựa trên khoảng tin cậy 99.73% của tổng thông số kỹ thuật. (99,0% khi chọn 5.15)

Tham khảo: Tiêu chuẩn chấp nhận hay bác bỏ trên là tiêu chuẩn nội bộ và có thể được điều chỉnh có điều kiện lên đến 20% tùy thuộc vào tầm quan trọng của lĩnh vực ứng dụng, chi phí của thiết bị đo và chi phí sửa chữa (tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng yêu cầu, tiêu chuẩn của khách hàng được áp dụng).

• Số phạm trù riêng biệt(NDC; Number of Distinct Category)

$$NDC = \frac{\sigma_{PV}}{\sigma_{RR}} \times \sqrt{2}$$
 • NDC  $\geq 15$  (Tiêu chuẩn %Study Var.=10%)

- % Study Var còn được gọi là % R & R, và chỉ có thể được sử dụng khi sự biến thiên phát sinh trong hệ thống đo lường nhỏ hơn 10% của tổng số biến thiên.
- So với độ phân tán (sự biến thiên) trong công đoạn đã biết hiện tại, sai số phát sinh trong hệ thống đo lường phải nhỏ hơn 10% thì mới có thể được sử dụng để kiểm tra sự thay đổi của công đoạn.
- Sai số của hệ thống đo lường so với thông số kỹ thuật của sản phẩm (dung sai) phải nhỏ hơn 10% thì mới có thể được sử dụng cho phán đoán đạt / không đạt của spec



Đây là số phạm trù dữ liệu công đoạn mà hệ thống đo lường có thể phân biệt được và nếu NDC nhỏ hơn 15 thì có nghĩa là hệ thống đo lường cần được cải thiện. Tuy nhiên, khi cho phép có điều kiện với% Gage R&R 20% thì NDC ≥ 7 (Tiêu chuẩn % Nghiên cứu Var. = 20%)

 $\sigma_{PV} = \text{Part to Part Variation (Độ phân tán sản phẩm)}$ 



### Gage R&R (Phương pháp đối ứng khi không thỏa mãn tiêu chuẩn chấp nhận hay bác bỏ dao động)

- 1. Kiểm tra kết quả phân tích% R & R để xác định xem vấn đề là tính lặp lại hay tính tái hiện
- 2. Trường hợp tính tái hiện là một một vấn đề Tiêu chuẩn hóa các phương pháp đo, kiểm tra lại tính phù hợp của các tiêu chuẩn và quá trình, đào tạo, huấn luyện hoặc thay thế người đo
- 3. Trường hợp tính lặp lại là một vấn đề
- Xác nhận xem việc sử dụng dụng cụ đo phù hợp hay không, việc kiểm chứng, hiệu chuẩn dụng cụ đo có thích hợp hay không, phương pháp cố định dụng cụ đo, vị trí đo có vấn đề gì hay không
- Hiệu chỉnh lại thiết bị đo để đảm bảo độ chính xác của thiết bị đo khi cần thiết
- Kiểm tra xem dụng cụ đo có đủ độ phân giải (Resolution) hay không, nếu độ phân giải không đủ, cần thay thế bằng một dụng cụ đo đủ độ phân giải
- \* Độ phân giải đủ: có thể đo giá trị nhỏ hơn 1/10 (10%) của thông số kỹ thuật sản phẩm và độ phân tán của công đoạn
- Ví dụ) Dung sai của linh kiện = ± 0,01, dụng cụ phải có khả năng đọc giá trị 0,001 hoặc nhỏ hơn
- 4. Sau khi thực hiện hiệu chuẩn 2 ~ 3 hạng mục, thực hiện lại R&R gage và áp dụng có giá trị từ 10% trở xuống.
- 5. Trường hợp giá tri liên tục vượt quá 10% ngay cả khi thực hiện lại
- -Trường hợp không có vấn đề gì với người đo và tiêu chuẩn đo (phương pháp / quá trình) (bao gồm sai sót khi lấy mẫu đo hoặc khi tư kiểm tra lai dung cu đo)
- -Không thể cải thiện thêm ở mức độ hiện tại và có thể áp dụng tối đa 20% điều kiện khi không có yêu cầu riêng của khách hàng.



### 1 . . . .

Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đo 2. Nắm bắt mức độ hiện tai của PJT Y

Chú ý¹) Phép đo lặp lại: Thay vì đo cùng một mẫu

2 lần liên tiếp, tiến hành đo lần 1, sau đó đo mẫu

khác, sau đó lai quay trở lai đo lai

1.1 Độ chính xác

## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

### Ví dụ M-5.

File thực hành STB.2.5

Dữ liệu Gage R&R được thu thập như sau để kiểm chứng dụng cụ đo Dự án Y.

- -Parts: Chuẩn bị 10 mẫu có thể đại diện cho sự phân tán công đoạn tập trung vào giới hạn quy cách (16,5  $\pm$  0,8mm)
- Operators : 3 người được chọn ngẫu nhiên trong số những người đánh giá đo đạc trong quy trình hiện tại, không liên quan đến trình độ kỹ năng của họ
- Data Collection
- : Blind Test được thực hiện bằng cách sắp xếp ngẫu nhiên thứ tự của người đánh giá và thứ tự của các linh kiện được đo.

Mỗi người đánh giá đo hai lần lặp lại Lưu ý 1), nhưng không điều chỉnh Gage trong quá trình đo.

- Process Information: Phân tán công đoạn hiện đang được sản xuất hiện tại (độ lệch chuẩn) Historical Sigma = 0.35(mm)

#### Nhập dữ liệu

			Part No																		
		1		;	2	3		4	ļ	Į.	0		6	7	7	8	3	g	)	1	10
		16.27	*	16.96	*	16.64	*	16.82	*	16.15	*	16.94	*	16.85	*	16.64	*	16.92	*	16.31	*
	1	16.25	*	16.95	*	16.62	*	16.85	*	16.13	*	16.94	*	16.84	*	16.62	*	16.92	*	16.32	*
		16.23	*	17.02	*	16.62	*	16.84	*	16.1	*	16.97	*	16.81	*	16.59	*	16.92	Break	16.3	Break
Operator	2	16.23	*	17.05	Break	16.59	*	16.85	*	16.12	*	16.99	*	16.83	*	16.6	*	16.94	*	16.29	*
	2	16.21	*	17.01	Re.Carib	16.62	*	16.79	*	16.11	Re.Carib	16.95	*	16.84	*	16.62	*	16.93	*	16.32	*
	3	16.23	*	16.97	*	16.62	*	16.81	*	16.15	*	16.99	Re.Carib	16.84	*	16.61	*	16.93	*	16.32	*



1. Kiểm chứng hệ thống đo 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y





# Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

■ Phương pháp lập Gage R&R Worksheet (Lập bản kế hoạch đo dữ liệu cho Gage R&R)

Minitab ≥ Stat > Quality Tools > Gage Study > Create Gage R&R Worksheet








### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

Phương pháp sắp xếp dữ liệu

											Part
		1	I		2	3	3	4	ļ.		5
	1	16.27	*	16.96	*	16.64	*	16.82	*	16.15	*
	ı	16.25	*	16.95	*	16.62	*	16.85	*	16.13	*
0	2	16.23	*	17.02	*	16.62	*	16.84	*	16.1	*
Operator	2	16.23	*	17.05	Break	16.59	*	16.85	*	16.12	*
	2	16.21	*	17.01	Re.Carib	16.62	*	16.79	*	16.11	Re.Carib
	3	16.23	*	16.97	*	16.62	*	16.81	*	16.15	*


① Cần phải sắp xếp theo định dạng dữ liệu mà Minitab có thể nhận diện



Part no. Người đo dữ liệu đo Số lần lặp lại

-1	, <b>~</b>	C1	eš	-63	ر C4	C5-T
		Part	Operator	Data	Rep.no	S.Event
1	1	1	1	16.27	1	*
2	2	1	1	16.2	dữ liệu l	Resume
3	3	1	2	16.2	•	
4	4	1	2	16.23	2	*
5	5	1	3	16.21	1	*
6	5	1	3	16.23	2	*
7	7	2	1	16.96	1	*
8	3	2	1	16.95	2	*
Ģ	9	2	2	17.02	1	*
			2			
Attr	ibu	te dữ liệu	3	Co	ntinuous	dữ liệu
1	2	2	3	16.97	2	*
1	3	3	1	16.64	1	*

Sau khi xác nhận xem dữ liệu của mỗi hàng đã đồng nhất chính xác hay chưa, tiến hành sao chép dữ liệu vào Minitab.



Part	Operator	Data	Rep.no	S.Event
1	1	16.27	1	*
1	1	16.25	2	*
1	2	16.23	1	*
1	2	16.23	2	*
1	3	16.21	1	*
1	3	16.23	2	*
2	1	16.96	1	*
2	1	16.95	2	*
2	2	17.02	1	*
2	2	17.05	2	Break
2	3	17.01	1	Re.Carib
2	3	16.97	2	*
3	1	16.64	1	*
3	1	16.62	2	*
3	2	16.62	1	*
3	2	16.59	2	*
3	3	16.62	1	*
		g	_2	*
		•		
10	1	16.31		
10	1	16.32	2	*
10	2	16.3	1	Break
10	2	16.29	2	*
10	3	16.32	1	*
10	3	16.32	2	*

tai của PJT Y


# Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Crossed) Minitab > III Minitab - Untitled File Edit Data Calc Stat Graph View Help Assistant Additional Tools Basic Statistics ▶ fx === 1 1 1 2 2 2 🛅 🖯 💂 🐰 🗈 🖺 Regression Navigator ANOVA Control Charts ▶ A Run Chart... Quality Tools Pareto Chart.. Reliability/Survival Predictive Analytics > >> Cause-and-Effect... Minitab > Multivariate Individual Distribution Identification.. Time Series 🕍 Johnson Transformation.. Capability Analysis Nonparametrics Capability Sixpack Equivalence Tests Open Ctrl+O Tolerance Intervals (Normal Distribution)... Power and Sample Size Tolerance Intervals (Nonnormal Distribution)... New Project Ctrl+Shift+N Type 1 Gage Study... New Worksheet Ctrl+N Create Attribute Agreement Analysis Worksheet... Create Gage R&R Study Worksheet... Attribute Agreement Analysis... Gage Run Chart... Gage Linearity and Bias Study... Acceptance Sampling by Attributes... Gage R&R Study (Crossed)... Acceptance Sampling by Variables Gage R&R Study (Nested)... Gage RR Study (Crossed) Multi-Vari Chart... Gage R&R Study (Expanded)... Assess the variation in your measurement system when 11 Variability Chart... every operator measures every part in the study. Attribute Gage Study (Analytic Meth C16 C17 C18 C19 C20 Symmetry Plot... Data Rep.no S.Event 16.27 1 \* 16.25 16.23 16.23 2 \* 16.21 2 \* 16.23 1 \* 16.96 2 \* 1 \* 17.02 10 2 17.05 2 Break 17.01 1 Re.Carib 16.97 2 \* 13 16.64 2 \* 16.62 1 \* 16.62



### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)



#### **Study variation**

Phạm vi được phản ánh 99,7% khi cài đặt 6,00

Phạm vi được phản ánh 99.0% khi cài đặt 5.15



### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

(1) ANOVA Table

### Two-Way ANOVA Table With Interaction

Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	5.52273	0.613637	676.115	0.000
Operator	2	0.00013	0.000065	0.072	0.931
Part * Operator	18	0.01634	0.000908	4.464	0.000
Repeatability	30	0.00610	0.000203		
Total	59	5.54530			

a to remove interaction term = 0.05

- Giá trị P của hạng mục Part là 0,000 và sự khác biệt giữa các Part có ý nghĩa ở mức dưới 0,05 (Từ chối H0)
   → Nếu sự phân bố của hệ thống đo lường thích hợp, giá trị P sẽ xuất hiện nhỏ vì có thể phân biệt được với các Part.
- - Giá trị Part \* P giữa Part \* Operator là 0,000, có mức ý nghĩa 0,05, vì vậy cần phải xem xét thêm. → Điều này có nghĩa là sự tương tác giữa Part vàOperator đã xảy ra và phép đo là khác nhau, vì vậy cần cải tiến.

Việc lựa chọn mẫu được thực hiện một cách thích hợp, nhưng có khả năng có các phép đo khác nhau đã được thực hiện giữa những người đánh giá trong một Part nhất định.

#### Tiêu chuẩn phân tích

**ANOVA** 

Đo lường

- -Kiểm định tính ý nghĩa theo nguyên nhân thay đổi
  - -Các hạng mục Parts phải có được lưu ý,
  - -Các hạng mục còn lại không cần lưu ý.

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

(2) Variance Components

#### **Variance Components**

		%Contribution
Source	VarComp	(of VarComp)
Total Gage R&R	0.000555	0.54
Repeatability	0.000203	0.20
Reproducibility	0.000352	0.34
Operator	0.000000	0.00
Operator*Part	0.000352	0.34
Part-To-Part	0.102122	99.46
Total Variation	0.102677	100.00

Process tolerance = 1.6

Historical standard deviation = 0.35

- Trong tổng số biến thể, tỉ lệ đóng góp của Gage R&R là 0,54%. Đây là tổng của 0,20% tính lặp lại(Repeatability) và 0,34%(Tổng) tính tái hiện (Reproducibility) . → Trong tổng số các Dao động, Dao động do Gage R&R là 0,54%
- Trong số 0,34% tính tái hiện, so với sự thay đổi (0,00%) của người đo(Operator), sự thay đổi do tương tác giữa người đo \* Part lớn hơn 0.34% → người đo \* Part cần được kiểm tra.
- Tỷ lệ đóng góp của Part-To-Part chiếm 99,46% tổng thay đổi.
- $\rightarrow$  99,46% là phát sinh do sự khác biệt giữa các Part trong tổng thay đổi của dữ liệu đo được (đo 2 lần, lặp lại 10 linh kiện)

#### Tiêu chuẩn phân tích

- (2) Variance Components
  - -Xem xét bổ sung theo nguyên nhân thay đổi
- Mức độ đóng góp của các đặc tính đo phải nhỏ,

Mức độ đóng góp Part-to-part phải lớn.

1. Kiểm chứng hệ thống đọ 2. Nắm bắt mức độ hiện tai của PJT Y



## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

#### (3) Gage R&R Characteristics

#### **Gage Evaluation**

		Study Var	%Study Var	%Tolerance	%Process
Source	StdDev (SD)	(6 × SD)	(%SV)	(SV/Toler)	(SV/Proc)
Total Gage R&R	0.023568	0.14141	7.36	8.84	6.73
Repeatability	0.014259	0.08556	4.45	5.35	4.07
Reproducibility	0.018765	0.11259	5.86	7.04	5.36
Operator	0.000000	0.00000	0.00	0.00	0.00
Operator*Part	0.018765	0.11259	5.86	7.04	5.36
Part-To-Part	0.319565	1.91739	99.73	119.84	91.30
Total Variation	0.320433	1.92260	100.00	120.16	91.55

Number of Distinct Categories = 19

≤ 10%	• % Study Var. : Chiếm 7,36 (%) tổng số biến thiên của thử nghiệm hiện tại, thiết bị đo hiện tại có thể được sử dụng để quản lí công đoạn.
< 10%	• % Tolerance : Chiếm 8,84% giới hạn quy cách, thiết bị đo hiện tại có

thể được sử dụng để đánh giá đạt hay không đạt.

• % Process : Chiếm 6,73% thay đổi quá trình thực nghiệm (thay đổi quá trình hiện có), Gage hiện tại có thể được sử dụng để quản lý công đoạn..

 Number of Distinct Categories  $\geq 15$ : Lớn hơn giá trị tiêu chuẩn, Gage hiện tại thích hợp.

Gage hiện tại có thể được sử dụng để quản lí công đoạn. Kết luân Nếu cải tiến hơn nữa, tiêu chuẩn thao tác hoặc phương pháp đo cho người đo ở từng linh kiện trong tính tái hiện được cải tiến, thì có thể mong đơi kết quả tốt hơn.

#### Tiêu chuẩn phân tích

(3) Gage R&R Characteristics


-Phải đáp ứng các tiêu chuẩn đưa ra thông qua xem xét các đặc tính của Gage.

 $\leq 10\%$ 

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

#### (4) Diagnostics with Graphics

Ngay cả khi tất cả các đặc tính của Gage R&R đều đạt yêu cầu, vấn đề hoặc khả năng cải thiện thêm cần được xem xét thông qua biểu đồ.



#### Tiêu chuẩn phân tích


- (4) Diagnostics with Graphics
  - Xem xét nguyên nhân và đối tượng cải tiến
- : Ngay cả khi các tiêu chuẩn trong (3) được thỏa mãn, kết quả của các hạng mục riêng lẻ (xem trang tiếp theo) phải thích hợp.

1. Kiểm chứng hệ thống đọ 2. Nắm bắt mức độ hiện tai của PJT Y

1.1 Độ chính xác

## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)



-Thể hiện tỷ lệ dao động theo từng hạng mục được cân nhắc -Tỷ lê Gage R&R phải đủ nhỏ so với Part-to-Part mới đạt chuẩn

Đo lường

- Thể hiện phạm vi (Range) của các giá trị đo của từng người đo riêng biệt Kiểm tra tính nhất quán của phép đo của người đo và tính lặp lại, tất cả các điểm đều nằm trong giới han kiểm soát.
  - -Nếu phạm vi đo lường cho mỗi linh kiện là nhất định, không đổi, cần phải xem xét độ phân giải. (Không được tích hợp bằng cách làm tròn, v.v.)
  - -Thể hiện trung bình giá trị đo với từng người đo riêng biệt
- -Xác nhận tính nhất quán đo đạc của người đo và tính phù hợp của các dụng
  - -50% trở lên phải nằm ngoài đường giới hạn quản lí và pattern cho mỗi người đo phải giống nhau thì mới đạt chuẩn
  - -Giá trị đo cho từng linh kiện được thể hiện mà không cần phân loại người
- -Phạm vi đo được của trục Y phải tương tự với phạm vi Spec của sản phẩm Độ chênh lệch của các giá trị đo được cho từng linh kiện nhỏ và giá trị đo của mỗi linh kiên phải được liệt kê ngẫu nhiên thì mới đạt chuẩn
- -Không phân biệt linh kiện và thể hiện giá trị đo được với từng thướci đo -Nếu đường liên kết trung bình của mỗi người đo nằm ngang là đạt chuẩn
- Nếu có nhiều phần mà giá trị trung bình giữa người đo đối với từng linh kiên chéo nhau thì được đánh giá là có sư tương tác.



Đo lường


1. Kiểm chứng hệ thống đọ 2. Nắm bắt mức độ hiện tai của PJT Y




## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

Minitab ≥ Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage Run Chart



Nếu có vấn đề về tính lặp lại và tính tái hiện, tiến hành thực hiện Run chart và kiểm tra người đo và linh kiện dính dị vật




1. Ki<mark>ểm chứng hệ thống đọ</mark> 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

1.1 Độ chính xác


## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác


### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Crossed)

Gage Run Chart từng Case



Tính lặp lại OK, Tính tái hiện OK





Tính lặp lại OK, Tính tái hiện NG

### Gage R&R (dao động- Mẫu thực tế Crossed)


- Ví dụ về nhóm phát triển động cơ ô tô, bộ phận kinh doanh linh kiện
- -1 sheet Format dùng để đánh giá hệ thống đo lường do từng người phụ trách lập ra và sử dụng khi tiến hành dự án.


1	Tham khảo kết quả Minitab	Phân tích		Phán định
	Gage R&R (ANOVA) Report for Data Reported by: 독실용 Gage name: 필신 국항기 Tolerance: 0.01	Thể hiện tỉ lệ biến đổi từng hạng mục được cân nhắc -Phán định: Tỉ lệ của Gage R&R phải đủ nhỏ so với Part-to-Part thì mới đạt chuẩn	ОК	Part to Part đủ lớn
	Components of Variation  Components of Variation  Components of Variation  Components of Variation  Data by Part  15 Sciences	Thể hiện phạm vi giá trị đo của từng thước đo riêng biệt -Phán định: Xác định tinh lặp lại và tinh nhất quán đo lường của thước đo. Tất cả các điểm nằm trong giới hạn quản li thì đạt chuẩn	ОК	Tất cả các điểm nằm trong đường giới hạn quản li
1. Phân tích	Sc Chart by Operator	Dhán định: 50% trở lận trong giá trị trong hình gia thuyếc đo nằm ngoài giái hạn quản lị thị đạtchuẩn		Trên 50% nằm ngoài đường giới hạn quản li
biểu đồ	A COMPANIES AND A COMPANIES AN	Thể hiện giá trị đo của từng linh kiện, không phân biệt thước đo -Phán định: Độ chênh lệch giá trị đo của từng linh kiện phải nhỏ và giá trị trung binh của từng linh kiện có sự chênh lệch lớn thì mới đạt chuẩn	ОК	Độ lệch nhỏ, điểm khác biệt giá trị bình quân từng linh kiện lớn
	Non Chart by Operator    Part * Operator Interaction   Part * Oper	Không phân biệt linh kiện, thể hiện giá trị đo của từng thước đo -Phán định: Nếu đường liên kết trung binh với từng thướci đo nằm ngang là đạt chuẩn	OK	Đường liên kết trung bình phương ngang
	Fig. 160 1 2 2 2 4 6 7 2 5 10 9 9et	Xác định có tương tác hay không  -Phán định: Nếu có nhiều phần mà giá trị trung bình của thước đo đối với từng linh kiện chéo nhau thì được đánh giá là có sự tương tác.	OK	Tương tác nhỏ
	Gage R&R Study - ANOVA Method Two-Way ANOVA Table With Interaction	Điểm khác biệt giữa các Part phải có ý nghĩa -Đánh giá/ Phán định phân loại giá trị khác biệt giữa các Part P Value<0.05	OK	P=0.00
	Source   10   5   5   5   5   5   5   5   5   5	Có sự khác biệt giữa các Operator là không được - Đánh giá có hay không sự khác biệt giữa những người thao tác: P Value>0.05	ОК	P==0.542
	Repeatability 44 0.00500 0.000114 Total 65 5.06185  a to remove interaction term = 0.05	Có sự khác biệt giữa Part * Operator là không được -Đánh giá/ Phán định có sự tương tác giữa Part và người thao tác hay không: P Value>0.05	ОК	P=0.041 Activate Wind
2. Phân tích ANOVA	Source   Source   October   Source   Source   October	Phân tích % Contribution  -Đánh giá tì lệ đóng góp của hệ thống đo hròng trên giá trị đo  Total Gage R&R: Càng nhỏ càng tốt/ Part to Part: Câng cao càng tốt	ОК	1. Gage (1+2): 0.19% 1) Tinh lặp lại: 0.13% 2) Tinh tái hiện (a+b): 0.5% a. Người thao tác: 0.0% b. Tương tác: 0.5% 2. Part to Part: 99.81%
	Process tolerance = 1	% Study Var (So với tổng biến đổi) -Đánh giá Phán định tính thích hợp trong quản li công đoạn: ≤ 20% là thích hợp	ОК	4.31%
	Source Steller (3) Study Var Zibudy Var Zibu	% Tolerance Var. (So với giới hạn quy cách) -Đánh giá/ Phán định tính thích hợp trong phán định đạt, không đạt ≤ 20% là thích hợp	ОК	6.45%
		% Process Var. (So với biển đổi công đoạn từng có) -Đánh giả 'Phán định tính thích hợp trong quản li công đoạn: ≤ 20% là thích	ОК	N/A
	Number of Distinct Categories = 32  Gage R&R for Max Voltage[V]	NDC (Number of Distinct Categories)  - Số lượng phạm trù riêng biệt có thể phân loại bằng Gage (Có thể phân loại công đoạn thành n phạm trù)  -Đánh giá Phán định tính thích hợp trong quản li công đoạn: >5	ОК	32



### Gage R&R (dao động- Nested)

- Đối với mỗi mẫu, một phương pháp để kiểm tra độ chính xác của phép đo khi không thể lặp lại trong / giữa người đo (ví dụ, kiểm tra độ phá hủy,...)
- Phải chọn nhiều mẫu khác nhau bằng với số lượng mẫu được thiết kế để kiểm chứng hệ thống đo và chuẩn bị các mẫu tương tự nhau với số lượng bằng với số lượng lặp lại của dụng cụ đo
- Chuẩn bị và tiến hành mẫu tương tự có thể được coi là mẫu đồng nhất.





- Crossed
- : Có thể phân loại tương tác giữa Operator × Parts
- Nested
- : Không thể phân loại tương tác giữa

Operator × Parts

(quá trình phân tích và tiêu chuẩn diễn giải đồng nhất với Crossed)

- •Các lưu ý khi áp dụng Nested
- Thực tế, vì không thể lặp lại, nên chi được áp dụng trong trường hợp các linh kiện / sản phẩm giống nhau có thể được chọn từ Lot hoặc Batch đồng nhất (phân tán tương tự).
- Nếu không, độ lặp lại lớn sẽ không có ý nghĩa kiểm chứng thống kê

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Nested)

Ví dụ M-6. File thực hành

**STB.2.6** 

Để kiểm tra tính tái hiện và tính lặp lại của Gage được sử dụng trong phép đo của Dự án Y, dữ liệu đã được thu thập như sau để tiến hành Gage R&R. (Tuy nhiên, không thể lặp lại cùng một mẫu)

- Parts: Chọn 2 mẫu mỗi lô từ 15 Batch với lượng phân tán nhỏ trong Batch. (Tại thời điểm này, giả định rằng các mẫu được thu thập từ mỗi Batch là giống nhau.)
- Operators: Chọn ngẫu nhiên 3 trong số 15 người đánh giá đo lường trong quá trình hiện tại, không liên quan đến năng lực của ho
- Data Collection : Mỗi người đánh giá đo một mẫu. (Không điều chỉnh Gage trong quá trình đo)
- \* quá trình (LSL, Target, USL) = (18,5, 20,0, 21,5) và không thể thấy được độ lệch chuẩn theo kinh nghiệm.

#### ❖ Nhập dữ liệu

Batch	Operator	Measurement	Batch	Operator	Measurement	Batch	Operator	Measurement
1	Kim	20.47	6	Ko	19.31	11	Lee	19.88
1	Kim	20.43	6	Ко	19.3	11	Lee	19.92
2	Kim	19.37	7	Ко	20.56	12	Lee	20.35
2	Kim	19.25	7	Ко	20.69	12	Lee	20.35
3	Kim	20.35	8	Ко	20.47	13	Lee	19.33
3	Kim	20.4	8	Ко	20.44	13	Lee	19.29
4	Kim	19.85	9	Ко	19.38	14	Lee	20.59
4	Kim	19.93	9	Ко	19.22	14	Lee	20.67
5	Kim	20.34	10	Ко	20.36	15	Lee	20.35
5	Kim	20.35	10	Ко	20.4	15	Lee	20.39

Cần sắp xếp theo định dạng dữ liệu mà Minitab có thể nhận biết



Đo lường

# Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

13

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Nested)

		1	
Batch	Part	Operator	Measurement
11	1	Kim	20.47
1	1	Kim	20.43
2	2	Kim	19.37
2	2	Kim	19.25
3	3	Kim	20.35
3	3	Kim	20.4
4	4	Kim	19.85
4	4	Kim	19.93
5	5	Kim	20.34
5	5	Kim	20.35
6	6	Ko	19.31
6	6	Ко	19.3
7	7	Ко	20.56
7	7	Ко	20.69
8	8	Ко	20.47
8	8	Ко	20.44
9	9	Ко	19.38
9	9	Ко	19.22
10	10	Ко	20.36
10	10	Ко	20.4
11	11	Lee	19.88
11	11	Lee	19.92
12	12	Lee	20.35
12	12	Lee	20.35
13	13	Lee	19.33
13	13	Lee	19.29
14	14	Lee	20.59
14	14	Lee	20.67
15	15	Lee	20.35
15	15	Lee	20.39

Sau khi kiểm tra xem dữ liệu của mỗi hàng đồng nhất chính xác hay chưa, tiến hành sao chép dữ liệu vào Minitab hiện phân tích Minitab,



Basic Gage R&R Data

+	<b>↓ C1</b>		С3-Т	C4	C5			
	Batch	Part	Operator	Measurement				
1	1	1	Kim	20.47				
2	1	1	Kim	20.43				
3	2	2	Kim	19.37				
4	2	2	Kim	19.25				
5	3	3	Kim	20.35				
6	3	3	Kim	20.40				
7	4	4	Kim	19.85				
8	4	4	Kim	19.93				
9	5	5	Kim	20.34				
10	5	5	Kim	20.35				
11	6	6	Ko	19.31				

- Cần phải thao tác theo định dạng dữ liệu khi thực hiện phân tích Minitab.
- → Vì vậy dễ dàng sử dụng menu lập kế hoạch đo dữ liệu cho Gage R&R trước khi đo (đồng nhất với GRR Closed).

→ Sau khi thu thập dữ liệu, phương pháp nhập và tiêu chuẩn phân tích phải đồng nhất với phương pháp Cros

20.56 20.69

7 Ko


 Kiểm chứng hệ thống đọ
 Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y



## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác


### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Nested)


Minitab ≥ Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Nested)





Phương pháp nhập dữ liệu và phương pháp chỉ định biến số đồng nhất với phương pháp Crossed





Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đọ 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

1.1 Độ chính xác

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫn Nested)

(1) ANOVA Table

#### Gage R&R Study - Nested ANOVA

#### Gage R&R (Nested) Report for Measurement

Gage name: 000 Gage Date of study: 2020.4.25 Reported by: 홍길동 Tolerance: 0.0001

Misc: Gage R&R Nested Test8

#### Gage R&R (Nested) for Measurement

DF	SS	MS	F	P
2	0.04989	0.024943	0.040	0.961
12	7.43376	0.619480	228.590	0.000
15	0.04065	0.002710		
29	7.52430			
	2 12 15	2 0.04989 12 7.43376	2 0.04989 0.024943 12 7.43376 0.619480 15 0.04065 0.002710	2 0.04989 0.024943 0.040 12 7.43376 0.619480 228.590 15 0.04065 0.002710

#### **Variance Components**

	%Contribution
VarComp	(of VarComp)
0.002710	0.87
0.002710	0.87
0.000000	0.00
0.308385	99.13
0.311095	100.00
	0.002710 0.002710 0.000000 0.308385

Process tolerance = 3

(3) Gage R&R Characteristics

(2) Variance Components

		Study var	%Study var	% Iolerance
Source	StdDev (SD)	(6 × SD)	(%SV)	(SV/Toler)
Total Gage R&R	0.052058	0.31235	9.33	10.41
Repeatability	0.052058	0.31235	9.33	10.41
Reproducibility	0.000000	0.00000	0.00	0.00
Part-To-Part	0.555324	3.33195	99.56	111.06
Total Variation	0.557759	3.34655	100.00	111.55

Number of Distinct Categories = 15

- Xác nhận thông tin nhập Gage Info
- Kiểm tra giá trị p cho từng hạng mục
- Operator 0,961> 0,05 Không có ý nghĩa. (Áp dụng
   Các giá trị đo giống nhau với mỗi dụng cụ đo
- Batch 0,000 <0,05 Có ý nghĩa. (Từ chối H0)
- -Không thể nói rằng các Batch đều giống nhau.


• Xác nhận độ đóng góp của từng hạng mục

- Xác nhận và đánh giá %Study, %Tolerance theo từng hạng mục
- (Tối đa 10% thì OK, điều kiện đến 20% thì OK)
- NDC = 15 thì OK



### Đo lường

### Gage R&R (dao động- Nghiên cứu mẫu Nested)



• Tiêu chuẩn phân tích đồng nhất với Crossed



#### Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đọ 2. Nắm bắt mức độ hiện tai của PJT Y


1.1 Độ chính xác

## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R thuộc tính

Trong hầu hết các trường hợp thang đo là Nominal (đạt/ không đạt), được xác định thông qua quan sát một thuộc tính cụ thể so với giới hạn quy cách (hoặc tiêu chuẩn nhất đinh).

\* Có thể có nhiều hơn 3 phạm trù, nhưng chỉ giới hạn ở 2 phạm trù được đánh giá là đạt/ không đạt



- •Tiêu chuẩn chọn mẫu cho Gage R&R ước tính (nên chuẩn bị mẫu dựa trên các tiêu chuẩn sau)
- -Chọn 1/2 là hàng đạt, 1/2 là hàng lỗi
- Khoảng một phần ba của mỗi hàng đạt và hàng lỗi được lựa chọn từ giới hạn khi ra quyết định mơ hồ.

1/2	<b>———</b>	1/2
Hàng đạt	Iàng không chắ Hàng không chắn là đạt chắc chắn là lỗi	Hàng lỗi
1/3	1/3	1/3

- •Tiêu chuẩn chấp nhận hay bác bỏ Gage R&R ước tính
- : Do đây là việc kiểm chứng thang đo tính phạm trù với khả năng đo lường hạn chế, vì vậy mục tiêu của sự thích hợp luôn là 100%.

Trên thực tế, trên 90% có thể cho được có điều kiện, nhưng dưới 90% cần cải tiến.

Các loại hệ thống đo lường thuộc tính

#### • Thiết bị đo giới hạn(Go/No-Go Gage)

Công cụ đo lường thuộc tính đại diện. Tiến hành test xem các chỉ số của bộ phận có nằm trong phạm vi chỉ số tối thiểu và tối đa của quy cách bộ phận hay không

#### • Kiểm tra giác quan

Sử dụng năm giác quan của con người (thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác) để đánh giá chất lượng

#### ·Các lưu ý khi đo dữ liệu

- (1) Thứ tự của mỗi mẫu và các mẫu lặp lại phải được chọn ngẫu nhiên với từng người đánh giá.
- (2) Với thử nghiệm Blind Test, người đánh giá sẽ không thể biết giá trị thực của mẫu và kết quả đo trước khi lặp lại. Ngoài ra, không được biết kết quả đánh giá của những người đánh giá khác.
- (3) Mỗi người đánh giá nên thực hiện các phép đo tại cùng một thời điểm và môi trường.



Kết quả đánh giá

## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

Đo lường

2. Nắm bắt mức độ hiện tai của PJT Y

### Gage R&R thuộc tính (Nghiên cứu mẫu)

### Ví dụ M-7.

File thực hành

**STB.2.7** 

Dữ liệu được thu thập như sau để kiểm chứng Gage R&R của máy đo giới hạn đang hoạt động.

- -Samples: Chuẩn bị 15 mẫu tiêu chuẩn với hàng đạt/ hàng lỗi đã biết (8 hàng tốt và 7 hàng lỗi)
- -Appraisers: Chon ngẫu nhiên 3 trong số 15 người đánh giá đo lường trong quá trình hiện tại, không liên quan đến năng lực của ho
- -Data Collection: Trong trạng thái mọi người đánh giá không biết phần mình nhận được là hàng đạt hay hàng lỗi,

mỗi mẫu được đo lặp lại 3 lần ngẫu nhiên, sau đó ghi lại hàng đạt (G) và hàng lỗi (NG)

#### ❖ Nhập dữ liệu

Phân loại mẫu	Giá trị	Giá trị thực của	Người đánh giá Lee		Người đánh giá Kim		Người đánh giá Park				
IIIdu	Sample	mẫu	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Hàng đạt	1	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Hàng đạt không chắc chăn	2	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Hàng lỗi	3	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Hàng đạt	4	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Hàng lỗi không chắc chắn	5	NG	NG	NG	NG	NG	G	NG	G	G	G
Hàng đạt không chắc chăn	6	G	G	G	G	G	NG	NG	G	G	G
Hàng lỗi	7	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Hàng lỗi	8	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	G	NG
Hàng đạt	9	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Hàng đạt	10	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Hàng lỗi không chắc chắn	11	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Hàng đạt không chắc chăn	12	G	G	NG	G	NG	NG	NG	G	G	NG
불량품	13	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Copyright© Hang dat	. 2020.	All Righ	ts Res	served	d. G	G	G	G	G	G	G



- Cần phải thay đổi định dạng dữ liệu có thể thực hiện trong Minitab,
- → Có thể dễ dàng sử dụng menu để lập kế hoạch đo dữ liệu cho Gage R&R trước khi đo (tham khảo trang tiếp theo)

			Ţ	(	<b>†</b>
+	C1	C2-T	C3-T	C4-T	C5-T
	RunOrder	Samples	Appraisers	Assessments	Standards
1	1	1	Lee	G	G
2	2	1	Kim	G	G
3	3	1	Park	G	G
4	4	2	Lee	G	G
5	5	2	Kim	G	G
6	6	2	Park	G	G
7	7	3	Lee	NG	NG
8	8	3	Kim	NG	NG
9	9	3	Park	NG	NG
10	10	4	Lee	G	G
11	11	11 4 Kim		G	G
12	12	4	Park	G	G
13	13	5	Lee	NG	NG
14	14	5	Kim	NG	NG
15	15	5	Park	G	NG




Đo lường

## Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

### Gage R&R thuộc tính (Nghiên cứu mẫu)


■ Phương pháp tạo Gage R&R Worksheet ước tính (Lập kế hoạch đo dữ liệu cho Gage R&R)



tai của PJT Y


# Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

#### Gage R&R thuộc tính (Nghiên cứu mẫu)



# Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

## Gage R&R thuộc tính (Nghiên cứu mẫu)




1. Kiểm chứng hệ thống đọ 2. Nắm bắt mức độ hiện tai của PJT Y


1.1 Độ chính xác

## Gage R&R thuộc tính (Nghiên cứu mẫu)


(1) Đánh giá tính nhất quán phép đo với từng người đánh giá



(2) Đánh giá mức độ nhất quán đo lường so với tiêu chuẩn của từng người đánh giá




# Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with the known standard.



Agreement(%) =  $\frac{\text{m}}{\text{N}} \times 100$ 

Trong đó N là số cơ hội phán đoán m là số lần nhất quán trong đánh giá lặp la



Phán đóan 1 lần hàng đạt thành hàng lỗi (α-Risk)

Phán đoán 1 lần hàng lỗi thành hàng đạt ( $\beta$ -Risk)

Phán đoán hỗn hợp mẫu đồng nhất – Số mẫu khôn

1. Kiểm chứng hệ thống đọ 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

1.1 Độ chính xác

# Kiểm chứng hệ thống đo lường- Độ chính xác

## Gage R&R thuộc tính (Nghiên cứu mẫu)

(3) Đánh giá tính nhất quán phép đo giữa những người đánh giá

#### **Between Appraisers**

Assessment	Agreemen	t	giá đều c	chấp nhận hay bác bỏ giống
# Inspected	# Matched	Percent	nhau 95% Cl	
15	11	73.33	(44.90, 92.21)	

# Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

(4) Đánh giá tính nhất quán của phép đo giữa những người đánh giá so với tiêu chuẩn

#### All Appraisers vs Standard

Trường hợp tất cả những người đánh giá chấp nhận hay bác bỏ đúng với tiêu chuẩn

Tarràma la amatát a a mla rea a marràm dámla

#### **Assessment Agreement**

# Inspected	# Matched	Percent	95% CI
15	11	73.33	(44.90, 92.21)

# Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.

#### (5) Tổng hợp

- -Có vấn đề về tính nhất quán đo lường của tất cả người đánh giá và mỗi quá trình và phương pháp đo lường cần được xem xét lại.
- -Kim có 1 lần chấp nhận hay bác bỏ hàng đạt thành hàng lỗi và Park có 1 lần chấp nhận hay bác bỏ hàng lỗi thành hàng đạt, vì vậy cần cải tiến thông qua việc đào tạo lại về hướng dẫn tiêu chuẩn kiểm tra.
- Một cách tổng quát, trường hợp tất cả những người đánh giá chấp nhận hay bác bỏ đúng với tiêu chuẩn đạt 73,33%, vì vậy cần điều chính và đào tạo lại các tiêu chuẩn kiểm tra, đồng thời

Nếu hai giá trị cao và tương tự nhau, thì tiêu chuẩn hoặc quá trình

→ có ý nghĩa.

Trong trường hợp này, cần được cải thiên lên 73,33%

Mục đích chính là xác nhận tiêu chuẩn đo lường, thiết lập và hiệu chuẩn quá trình / phương pháp đo một cách chính xác.



[Confidential1

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. **Dữ liệu dao động** 

2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

2.2. Dữ liệu thuộc tính/

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu dao động

Xác định năng lực công đoạn

Năng lực công đoạn

Năng lực dành riêng cho công đoạn cho thấy công đoạn có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng nhất như thế nào khi nó ở trạng thái ổn định, tức là trong tầm quản lí.

Chỉ số năng lực công đoạn

Chỉ số đánh giá năng lực tạo ra sản phẩm đạt trong quá trình hiện tại so với tiêu chuẩn được cho phép khi công đoạn ở trạng thái ốn đinh.

Các loại chỉ số năng lực công đoạn

- Cp, Cpk (Pp, Ppk)
- $\bullet$   $Z_{LT}$ ,  $Z_{ST}$ ,  $Z_{Bench}$


Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. **Dữ liệu dao động** 

2. Nắm bắt mức độ hiên tai của PJT Y 2.2. Dữ liệu thuộc tính/

## Hiệu về năng lực công đoạn

• Nếu độ phân tán của sản phẩm được sản xuất theo quy cách cho phép như sau:



- •Y1 có năng lực công đoạn tuyệt vời.
- -Phần lớn các đặc tính được điều tra nằm trong giới han đặc điểm quy cách.
- Sự hài lòng về tính chuẩn mực, giá trị trung bình
- đồng nhất với giá trị mục tiêu

Năng lưc công đoan tối ưu do đô lệch tiêu chuẩn nhỏ

- •Y2 có năng lực công đoạn kém hơn Y1.
- Giá trị trung bình của các đặc điểm được điều tra đồng nhất với giá trị mục tiêu,

Có lỗi phát sinh vượt khỏi quy cách hai bên.

- Thỏa mãn tiêu chuẩn, mức trung bình đồng nhất
- với giá trị mục tiêu, tuy nhiên độ lệch chuẩn lớn,
- dẫn đến năng lực công đoạn kém
- Y2 và Y3 thì sao ?
- Độ lệch chuẩn của Y3 nhỏ hơn của Y2, nhưng trung bình của Y3 lại lệch so với Y2.
- -Khó phân biệt được công đoạn nào ưu việt hơn vì không phân biệt được rõ ràng tỉ trọng trong giới hạn quy cách.

Năng lực công đoạn (Process)

- Năng lực mà công đoạn (Process) có thể tạo ra sản phẩm có tính tái hiện so với Spec..
- Là đại lượng cho biết mức độ Dao động nào đó của mỗi sản phẩm khi công đoạn (Process) được vân hành trong điều kiên tốt nhất, tức là nằm trong tầm quản lí (Juran). (Juran)
- Là vận động bình thường của công đoạn (Process) trong trạng thái quản lí thống kê. Tức là, đây là chuỗi các kết quả không thể đoán trước được tạo ra bởi một quá trình bình thường không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. (Western Electric Co.)
- Là thành quả tốt nhất của công đoạn (Process) trong tình huống mà các nguyên nhân có ý nghĩa bị loại bỏ hoặc được tối thiểu hóa. (E.G. Kirkpatrick)
- Là năng lực đạt được chất lượng của công đoan(Process) tương ứng trong điều kiện ổn định bình thường do các yếu tố nhất định. (A.V. Feigenbaum)



#### [Confidential1

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu dao động

Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2. Nắm bắt mức độ

hiện tại của PJT Y

2.2. Dữ liệu thuộc tính/

#### **Rational Subgroup**

"Lô nguyên liệu thay đổi theo thời gian, người thao tác thay đổi, công cụ thao tác hao mòn, môi trường thay đổi theo mùa, V.V.

Làm thế nào để có thể nắm bắt được những Dao động trong công đoạn sản xuất của chúng ta? "

#### Rational Subgroup (Phân nhóm họp lí):

• Khi nguyên nhân bất thường tồn tai, nhóm nhỏ được chon sao cho sư khác biệt giữa các nhóm nhỏ là tối đa và sư khác biệt trong các


nhóm nhỏ được giảm thiểu.

\* Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, giả định rằng mẫu ở giai đoạn phát triển không trở thành R\$P (Xác định vân hành nôi bô)

※ Dao động nội bộ nhóm: -Các yếu tố đa số nhỏ, Dao đông bi ảnh hưởng bởi các nguyên nhân ngẫu nhiên (vấn đề phân tán, yếu tố kỹ thuật, nguyên nhân ngẫu nhiên, chi phí lớn))

Dao động trong nhóm Dao động giữa các nhóm


> \* Dao đông giữa các nhóm: - Thay đổi bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân bất thường (di chuyển giá trị trung bình, yếu tố quản lí, nguyên nhân bất thường, chi phí thấp)



\* Phân loại các Dao động gần đây: Ngoài 4M (Con người, Vật liệu, Phương pháp, Máy móc) còn bao gồm Đo lường và Môi trường (5M + 1E)

## 1.5 Ý nghĩa của Shift

• Mean Shift or Drift : Giả định rằng giá trị trung bình của công đoạn được dịch chuyển ở mức độ  $\pm 1,5\sigma$  trong công đoạn ổn định theo kinh nghiệm



σ\_ST: Độ lệch chuẩn của Data trong một nhóm σ LT: Đô lệch chuẩn của tất cả Data (trong + giữa các nhóm)


- Kết quả đo trung bình
- Khi chỉ xem xét  $\sigma_{ST}$  (độ lệch chuẩn trong nhóm), thì  $\sigma_{ST}$  (độ lệch chuẩn trong một nhóm) trong quy cách 1 phía sẽ gấp 6 lần, tuy nhiên,

Khi cân nhắc  $\sigma_{LT}$  (Độ lệch chuẩn tổng thể) thi  $\sigma_{LT}$  (Đô lệch chuẩn tổng thể) trong quy cách 1 phía sẽ gấp X 4.5 lần

Tức là, Z=6.0 là dữ liệu trong nhóm sẽ tương ứng với Z=4.5 là dữ liệu tổng thể (6.0-4.5=1.5 Shift)

#### • Mức độ σ và tỉ lệ lỗi

- Mức 6σ gây phát sinh khoảng 3.4 lỗi PPM khi xem xét sự dịch chuyển trung bình của công đoạn vào khoảng 1,5 σ.




- Ở mức 3σ, khoảng 66,807 PPM lỗi phát sinh khi mức trung bình của công đoạn di chuyển ở mức 1.5 σ.

Đo lường

2. Nắm bắt mức đô hiên tai của PJT Y

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2.2. Dữ liệu thuộc tính/


## Hiểu về chỉ số năng lực công đoạn(Cp/Cpk)



$$\hat{C}_p = \frac{USL - LSL}{6 \, \hat{\sigma}_{ST}}$$

$$\hat{P}_p = \frac{USL - LSL}{6 \, \hat{\sigma}_{LT}}$$

Giá trị trung bình của công đoạn là trung tâm và là chỉ số ước tính năng lực công đoan với giả đinh rằng đầu ra của công đoạn được phân phối chuẩn. Trung bình công đoạn nếu không có trung tâm thì không thể được sử dụng



$$\hat{C_{pk}} = \min \left[ \frac{USL - \hat{\mu} \cdot \hat{\mu} - LSL}{3 \hat{\sigma}_{ST}} , \frac{\hat{\mu} - LSL}{3 \hat{\sigma}_{ST}} \right]$$

$$P_{pk}^{\hat{}} = \min \left[ \frac{USL - \mu \hat{}_{L} \hat{}_{L} - LSL}{3 \hat{\sigma}_{LT}} , \frac{\mu \hat{}_{L} - LSL}{3 \hat{\sigma}_{LT}} \right]$$

Là chỉ số ước tính năng lực công đoạn theo giả định rằng giá trị trung bình của công đoạn bị lệch khỏi trung tâm và đầu ra (Output) của công đoan được phân phối chuẩn.

Trường hợp trung bình công đoan nằm ngoài Spec thì Cpk(Ppk) < 0

Điểm khác biệt: Cpk (Ppk) xem xét độ chênh lệch của trung bình công đoạn, nhưng Cp (Pp) không xem xét đô chênh lệch của trung bình công đoạn.. Copyright©. 2020. All Rights Reserved.

#### Cp (Pp)

-Xác định bởi độ phân tán công đoan

-Không phản ánh độ chênh lệch của công đoạn

-Chỉ hữu ích trong trường hợp trung bình của phân phối công đoạn nằm ở chính giữa giới hạn quy cách

#### • Cpk (Ppk)

- -Phản ánh độ chênh lệch của trung bình công đoạn

-Trong trường hợp là quy cách hai chiều, hàm số giới hạn trên hoặc giới hạn dưới có tỉ lệ lỗi lớn lớn được áp dung.

- Ngay cả khi mức độ ảnh hưởng của trung bình quá trình hoặc độ phân tán tương tự nhau thì sự khác biệt về tỷ lệ lỗi có thể khác nhau, vì vậy cần chú ý

#### • Cpm

- Trường hợp độ phân tán công đoạn nhỏ, độ lệch sẽ được phản ánh dễ dàng hơn Cpk

- Hữu ích trong trường hợp Target nằm ở chính trung tâm của giới han quy cách

#### • Cp, Cpk (chỉ số năng lực công đoạn) và Pp, Ppk (chỉ số tính năng quá trình)

-Phương pháp ước lượng độ lệch chuẩn là khác nhau


Đo lường

#### 1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. **Dữ liệu dao động** 2. Nắm bắt mức độ 2.2. Dữ liệu thuộc tính/ hiên tai của PJT Y

## Hiểu về chỉ số năng lực công đoạn(Cp/Cpk)

- Trường hợp thu thập dữ liệu thông qua Rational Subgroup, có thể chia thành Cpk và Ppk để tính toán.
  - 1) Cp / Cpk : Sử dụng độ lệch chuẩn trong nhóm  $(\sigma_{ST} = \sigma_{within})$
  - \* Minitab : Trường hợp của  $\sigma_{within}$ , được ước tính là độ lệch chuẩn gộp (Pooled Standard Deviation)
  - 2) Pp / Ppk : Sử dụng độ lệch chuẩn của toàn bộ dữ liệu mà không phân biệt trong hay giữa các nhóm  $(\sigma_{LT} = \sigma_{overall})$
  - \* Minitab : Trwòng hợp  $\sigma_{overall}$ , được ước tính là độ lệch chuẩn tổng thể (Overall Standard Deviation)

Ví dụ) Nếu 50 dữ liệu giống nhau được sử dụng (n = 5, g = 10) và chỉ dữ liệu trong nhóm nhỏ (n-5) là khác nhau, thì năng lưc công đoan sẽ khác.



→ Giá trị Ppk sử dụng độ lệch chuẩn tổng thể của tất cả dữ liệu tương ứng với 1,07, nhưng Cpk sử dụng độ lệch chuẩn bên trong trong nhóm nhỏ thay đổi tùy theo độ phân tán của nhóm con.

- Phương thức tìm kiếm  $\hat{\sigma}_{ST}$  (Khi áp dụng hằng số di hướng)
- 1) Sử dụng Rbar (Trung bình các phạm vi của nhóm  $\hat{\sigma}_{ST} = \bar{R}/d_2$
- 2 Sử dụng Sbar (Trung bình độ lệch chuẩn của nhóm nhỏ)

$$\hat{\sigma}_{ST} = \bar{s}/c_4$$

(3) Sử dụng Pooled Standard Deviation (Trung bình gia tăng độ lệch chuẩn của nhóm nhỏ)

$$\hat{\sigma}_{ST} = s_n / c_4$$

- \* Trường hợp của Minitab Sử dụng Pooled Standard deviation sẽ Default.
- Phương thức tìm kiếm  $\hat{\sigma}_{IT}$

 $\hat{\sigma}_{IT} = \hat{\Theta}$ ộ lệch chuẩn tổng thể

Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2. Nắm bắt mức độ

hiện tại của PJT Y


2.2. Dữ liệu thuộc tính/


## Hiểu về chỉ số năng lực công đoạn(Cp/Cpk)

Think about

Nếu giá trị Cp lớn, năng lực công đoạn là tối ưu. (Yes or No)

Cp: 2.29 Cp: 1.06 (Pp: 1.00) (Pp: 2.08)





2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2.2. Dữ liệu thuộc tính/


# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu dao động


## Hiểu về chỉ số năng lực công đoạn(Cp/Cpk)

Think about

Nếu giá trị Cpk của hai công đoạn giống nhau, tỷ lệ lỗi của hai quá trình sẽ như nhau. (Yes or No)







[Confidential1


1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2. Nắm bắt mức độ


hiện tại của PJT Y


2.2. Dữ liệu thuộc tính/

#### Hiểu về chỉ số năng lực công đoạn( Giá trị Z)

• Giá trị Z là một giá trị giúp dễ dàng so sánh các năng lực công đoạn khác nhau. (Trong trường hợp Z bench Value, tỷ lệ lỗi ước tính nằm ngoài giới hạn hai quy cách có thể được phản ánh chính xác hơn so với Cp / Cpk.)







Tính toán Z<sub>bench</sub>

Sau khi sắp xếp tổng số lỗi tại bên phải của phân phối chính quy tiêu chuẩn, số độ lệch chuẩn từ tâm đến điểm xác định lỗi được gọi là ZBench.


※ Chú ý 1) - Ngay cả khi mẫu phân phối không đều, phải ước lượng phân phối từ mẫu khi xác nhận rằng

tập hợp tổng không tuân theo phân phối chuẩn. (ví dụ: lỗi lấy mẫu, ...)

[Confidentia]

Do lường


1. Kiếm chứng hệ thống đo lường
2. Nắm bắt mức độ
hiện tại của PJT Y



[Confidential1 1. Kiểm chứng hệ thống đo lường Đo lường 2. Nắm bắt mức độ

hiện tại của PJT Y

2.1. Dữ liệu dao động 2.2. Dữ liệu thuộc tính/



- Khi RSP có thể thực hiện
- -Năng lưc công đoan dài han: Overall Capability
- -Năng lực công đoạn ngắn hạn: Potential Capability
- Mức Sigma khi có thể thực hiện RSP: Potential(Within) Capability, sử dụng giá trị Z.Bench

Overall Capability + 1,5

• Mức Sigma khi không thể RSP: Sử dụng giá trị Z.Bench của

là vô nghĩa.

hiện tại của PJT Y

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu dao động

## Phân tích năng lực công đoạn (Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

Case 1. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn không được Rational Subgroup

Ví dụ M-9.

File thực hành

**STB.2.9** 

150ea dữ liệu được thu thập từ quá trình kiểm chứng hệ thống đo lường như sau.

(Giả sử rằng không thể phân biệt giữa các nhóm và trong các nhóm)

-Số mẫu: n = 150

-Giới hạn quy cách hiện tại: (LSL, Target, USL) = (15,7, 16,5, 17,3)

❖ Nhập dữ liệu

+	C1-T	C2
	Sub Gr No.	Data
1	C1	17.4327
2	C1	17.2423
3	C1	16.8954
4	C1	17.0864
5	C1	17.4044
6	C2	16.5517
7	C2	16.5549
8	C2	16.9189
9	C2	16.6368
10	C2	17.3252
11	C3	17.5132
12	C3	16.9062
13	C3	16.7552
14	C3	16.6982
15	C3	16.7119
16	C4	16.6389
17	C4	16.5334
18	C4	16.9079
19	C4	16.3036
		40.0570

hiện tại của PJT Y

## Phân tích năng lực công đoạn (Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

Case 1. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn không được Rational Subgroup

Minitab ≥ Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal Không có sư phân biệt giữa các nhóm/ trong nhóm nếu không thực hiện RSP, vì vậy coi toàn bộ dữ liệu là một nhóm con và viết tổng số dữ liêu X Capability Analysis (Normal Distribution): Options Capability Analysis (Normal Distribution) 23 Target (adds Cpm to table): Data are arranged as Transform... Use tolerance of  $K \times \sigma$  for capability statistics K =Single column: Data Estimate... Perform Analysis Subgroup size: 150 Within subgroup analysis Parts per million Options... (use a constant or an ID column) Overall analysis Storage... C Subgroups across rows of: Capability stats (Cp, Pp) Benchmark Z's (σ level) Lựa chọn chỉ số năng Include confidence intervals lực công đoạn Confidence level Confidence intervals: One-sided Boundary 15.7 Lower spec: Title: 17.3 Boundary Upper spec: Historical mean: (optional) OK Help Cancel Historical standard deviation: (optional)

Help

OK

Cancel

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. **Dữ liệu dao động** 2. Nắm bắt mức độ


hiện tại của PJT Y

2.2. Dữ liệu thuộc tính/


## Phân tích năng lực công đoạn (Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

Case 1. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn không được Rational Subgroup

Capability stats (Cp, Pp)



Benchmark Z's (σ level)



- ♦ Nếu RSP không được thực hiện, không thể phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, do đó năng lực công đoạn được coi là bao gồm cả sự Dao động tổng thể.
- ◆ Tại thời điểm này, biểu thức của mức độ sigma được tính bằng cách cộng Z shift : 1.5 tổng quát (Mức Sigma: 0,85 + 1,5 = 2,35)

## Phân tích năng lực công đoạn (Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

• Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành Rational Subgroup

Ví du M-9.

Dữ liệu sau đây được Rational Subgroup thu thập từ quá trình kiểm chứng hệ thống đo lường.

- Số mẫu trong nhóm: n = 5

**STB.2.9** 


File thực hành - Số nhóm: g = 30

- Giới hạn quy cách hiện tại: (LSL, Target, USL) = (15.7, 16.5, 17.3)

❖ Nhập dữ liệu

+	C1-T	C2
	Sub Gr No.	Data
1	C1	17.4327
2	C1	17.2423
3	C1	16.8954
4	C1	17.0864
5	C1	17.4044
6	C2	16.5517
7	C2	16.5549
8	C2	16.9189
9	C2	16.6368
10	C2	17.3252
11	C3	17.5132
12	C3	16.9062
13	C3	16.7552
14	C3	16.6982
15	C3	16.7119
16	C4	16.6389
17	C4	16.5334
18	C4	16.9079
19	C4	16.3036

- Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành bởi Rational Subgroup
  - 1 Khi thu thập dữ liệu bằng Rational Subgroup, cần đánh giá tính ổn định của công đoạn trước khi phân tích năng lực công đoạn.






## Phân tích năng lực công đoạn (Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

- Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành bởi Rational Subgroup
  - 1 Khi thu thập dữ liệu bằng Rational Subgroup, cần đánh giá tính ổn định của công đoạn trước khi phân tích năng lực công đoạn.

Minitab ≥ Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Capability Six Pack > Normal



Đo lường

2. Nắm bắt mức đô hiện tại của PJT Y


1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. **Dữ liệu dao động** 2.2. Dữ liệu thuộc tính/

#### Phân tích năng lực công đoạn (Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

• Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành bởi Rational Subgroup

1 Khi thu thập dữ liệu bằng Rational Subgroup, cần đánh giá tính ổn định của công đoạn trước khi phân

tích năng lưc công đoan.



- •Chẩn đoán tính ổn định: Trước khi phân tích năng lực công đoạn thực, cần tìm hiểu và nguyên nhân và cải tiến.
- •Phương pháp chẩn đoán: Lỗi mục 6
- -Trong số 5 điểm, 4 điểm lệch đường trung tâm,
- 1 điểm nằm ngoài độ lệch tiêu chuẩn (một vế).
- → Theo kết quả xác nhận công đoạn, 3 nhóm cuối cùng được xác định là các giá trị đo lường của các mô hình khác nhau.

Theo đó, chúng ta hãy loại trừ các mẫu của 3 nhóm cuối cùng ra (15ea) và thực hiện phân tích năng lực công đoan một lần nữa.

#### - Chú ý:

Nếu giá trị bất thường được tìm thấy trong dữ liệu, không được loại trừ một cách đơn thuần rồi phân tích năng lực công đoan, mà chỉ được phép loại trừ khi có lí do thích đáng thông qua kiểm chứng rồi tiến hành phân tích.



hiên tai của PJT Y

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu dao động

## Phân tích năng lực công đoạn (Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

- Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành bởi Rational Subgroup
  - ★ Theo kết quả xác nhân công đoan ở trang trước, ba nhóm cuối cùng được xác đinh là các phép đo của các mô hình khác, vì vây mẫu của 3 nhóm cuối cùng được chọn trong File thực hành STB.2.9 sẽ được loại trừ, chỉ phân tích năng lực công đoạn sau khi đánh giá tính ổn định công đoạn đối với 27 nhóm.

Ví dụ M-10.

Dữ liệu sau đây được Rational Subgroup thu thập từ công đoạn mà hệ thống đo lường đã được kiểm chứng để kiểm tra hướng cải tiến năng lực công đoạn hiện tại. (Mô hình sản xuất hàng loạt)

File thực hành **STB.2.10** 

- Số mẫu trong nhóm: n = 5
- Số nhóm: g = 27
- Giới hạn quy cách hiện tại: (LSL, Target, USL) = (15.7, 16.5, 17.3)
- ❖ Nhập dữ liệu

+	C1-T	C2	C3
	Sub Gr No.	Data	
1	C1	17.4327	
2	C1	17.2423	
3	C1	16.8954	
4	C1	17.0864	
5	C1	17.4044	
6	C2	16.5517	
7	C2	16.5549	
8	C2	16.9189	
9	C2	16.6368	
10	C2	17.3252	
11	C3	17.5132	
12	C3	16.9062	
13	C3	16.7552	
14	C3	16.6982	
15	C3	16.7119	
16	C4	16.6389	
17	C4	16.5334	


Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường. **Dữ liệu dao động** 2. Nắm bắt mức độ 2.2. Dữ liệu thuộc tính/ hiện tại của PJT Y

Phân tích năng lực công đoạn(Phân phối chuẩn – Nghiên cứu mẫu)

- Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được hình thành từ **Rational Subgroup**
- 2) Đối với nhóm 27, việc đánh giá tính ổn định quá trình trước khi phân tích năng lực công đoạn được ưu tiên hơn.

Minitab ≥ Stat > Quality Tools > Capability Six Pack > Normal



• Kết quả tái xác nhận tính ổn định của công đoạn-Theo biểu đồ quản lí X bar, có vẻ như có vấn đề với mẫu 9, nhưng kết quả xác nhận dữ liệu Resume cho thấy thực tế không có vấn đề gì với tính ổn định công đoạn, vì vậy đã bao hàm dữ liệu tương ứng để tính toán năng lực công đoạn

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. **Dữ liệu dao động** 2. Nắm bắt mức độ


hiện tại của PJT Y

2.2. Dữ liệu thuộc tính/

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu dao động

- Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành bởi Rational Subgroup (3) Tiến hành phân tích năng lực công đoan với 27 nhóm.
  - Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal Minitab III Minitab - Untitled File Edit Data Calc Stat Graph View Help Assistant Additional Tools Basic Statistics fx 📴 📲 🛔 🔡 🛬 🍂 🥏 Regression Navigator ANOVA DOE Control Charts Quality Tools A Run Chart... Reliability/Survival Pareto Chart.. Predictive Analytics Cause-and-Effect.. Multivariate Individual Distribution Identification.. Time Series Johnson Transformation. Tables Capability Analysis Normal. Nonparametrics Capability Sixpack Between/ Equivalence Tests Nonnorn Tolerance Intervals (Normal Distribution) Power and Sample Size Determine how well your process output meets customer Tolerance Intervals (Nonnormal Distribution). Multiple requirements when your data are reasonably normal Multiple Variables (Nonnormal) Create Attribute Agreement Analysis Worksheet... Poisson. Attribute Agreement Analysis.. Open Acceptance Sampling by Attributes... New Project Acceptance Sampling by Variables New Worksheet Multi-Vari Chart... \[
    \textstyle{\pmu}
    \textstyle{\pmu} Symmetry Plot...

- Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành bởi Rational Subgroup
  - 3 Tiến hành phân tích năng lực công đoạn với 27 nhóm.




Đo lường

2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2.2. Dữ liệu thuộc tính/

- Case 2. Năng lực công đoạn của dữ liệu phân phối chuẩn được cấu thành bởi **Rational Subgroup** 
  - 3 Tiến hành phân tích năng lực công đoạn với 27 nhóm.




- · Năng lực công đoạn
- $Z_{Bench\ ST}$ : 1.04
- Trường hợp dữ liệu được thu thập thông qua RSP, có thể phân biệt ngắn hạn và dài hạn, vì vậy giá trị  $Z_{Bench\ ST}$ Được coi là mức độ Sigma (Z shift: Không công với 1.5)

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu thuộc tính

#### Phân tích năng lực công đoạn (Thuộc tính)

• Trong phân tích năng lực công đoạn của dữ liệu thuộc tính, điều quan trọng là phải xác định lỗi (defect) phản ánh nhu cầu thực tế của khách hàng.



# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu thuộc tính

#### Phân tích năng lực công đoạn (Thuộc tính)

■ DPU, DPO, DPMO

#### DPU, DPO, DPMO: Each Process Step


- Khả năng(Opportunity) là trường hợp có thể phát sinh lỗi thực tế.

$DPU = \frac{d}{u}$	Defects Per Unit Số Defect trung bình tồn tại trong 1 đơn vị	
$DPO = \frac{d}{u \times o}$	Defects Per Opportunity  Số Defect phản ánh số khả năng trong 1 đơn vị,  qua đó thấy được xác xuất Defect đối với tổng số khả năng có thể  - Có thể so sánh tương quan trong trường hợp có khả năng khác nhau	
$DPMO = DPO \times 10^{6}$	Defects Per Million Opportunities Chuyển đổi PPM của DPO -Có thể đo nhất quán đơn vị công đoạn	
- Number of Defects : d		

- Number of Units
- Number of Opportunities per unit : o



- 1 Đơn vị(Unit)
- 1 Khả năng(Opportunity)



- 1 Đơn v (Unit)
- 5 Khả năng (Opportunity)

- Đơn vị (Unit)
- Đơn vi tiêu chuẩn nhỏ nhất làm tiêu chí cho thao tác hoặc kiểm tra
- Lõi(Defect) Tất cả những vấn đề gây ra bất mãn khách hàng
- Khả năng(Opportunity) Trường hợp mà tất cả đều có thể trở thành lỗi

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu thuộc tính

Đo lường

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2. Nắm bắt mức độ

hiên tai của PJT Y

2.2. Dữ liệu thuộc tính/

## Phân tích năng lực công đoạn(Lợi suất)

• Yield (Lợi suất): Là tỉ lệ hàng đạt chuẩn trong tổng thể (hàng đạt).

#### Khái niệm lợi suất mới

#### **Traditional**

- •Chỉ xem xét kết quả cuối cùng của công đoạn
- •Không phản ánh các giai đoạn (độ phức tạp) của công đoạn
- ■Bổ qua việc làm lại và loại bổ các linh kiện
- Luôn cao hơn lơi suất ban đầu
- Tính từ chất lượng của sản phẩm / dịch vụ cuối cùng
- ■Đạt mức độ hài lòng nếu không có lỗi phát sinh trong sản phẩm / dịch vu cuối cùng

#### Six Sigma

- ■Xem xét cả các giai đoạn trong công đoạn và kết quả cuối cùng
- ■Phản ánh các giai đoạn (độ phức tạp) của công đoạn
- ■Phản ánh việc làm lại hoặc loại bỏ linh kiện
- Luôn bằng hoặc thấp hơn lợi suất ban đầu
- Tính từ chất lượng của công đoạn
- Coi trọng tính đạt chuẩn ngay từ đầu

• Yields: With Partial/Whole Process Steps

- Y<sub>FT</sub>: First-Time Yield

- Y<sub>RT</sub>: Rolled Throughput Yield

- Y<sub>NA</sub>: Normalized Yield


hiện tại của PJT Y

# Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y- Dữ liệu thuộc tính

## Phân tích năng lực công đoạn(Lợi suất)

## Y<sub>FT</sub> (Lợi suất kì đầu First-Time Yield)

: Lợi suất được thông qua mà không cần làm lại ở mỗi bước của công đoạn



• Trường hợp sản phẩm không bị lỗi, tức là hàng đạt, thì được áp dụng.

$$P(X=x) = \frac{e^{-m} \cdot m^x}{x !}$$

$$x = S\hat{o} l\hat{o}i$$


Giả sử 
$$x = 0 \rightarrow e^{-DPU}$$

hiên tai của PJT Y

## Phân tích năng lực công đoạn(Lợi suất)

## Y<sub>RT</sub> (Rolled Throughput Yield – Lợi suất tích lũy)

: Lợi suất được thông qua khi sản phẩm/dịch vụ không phát sinh lỗi trong toàn bộ công đoạn (được biểu thị như của YFT).




Mức đô

#### 1. Kiểm chứng hệ thống đo lường 2.7. Dữ liệu dao động 2. Nắm bắt mức độ hiện tại của PJT Y

#### Phân tích năng lực công đoạn(Lợi suất)

## Y<sub>NA</sub> (Normalized Yield– Lợi suất trung bình)


: Trong một công đoạn mà lợi suất tích lũy có thể được tính toán, người ta sử dụng thang đo để đánh giá mức độ chất lượng của thành phẩm đạt lợi suất trung bình theo từng giai đoạn (lợi suất được biểu thị bằng giá trị Z)



 $Y_{NA} = \sqrt[n]{Y_{RT}} =$  $(Y_{RT})^{1/n}$ , Trong đó n là số bước trong công đnan được tính toán  $Y_{RT}$ 

 Tỉ lệ lỗi → Hàm số Exel chuyển đổi giá tri Z: = NORM.S.INV(loi suất) ex) = NORM.S.INV(0.9) = 1.28

Tỉ lê lỗi:



[Confidential1

1. Kiểm chứng hệ thống đo lường liệu dao động 2. Nắm bắt mức độ

hiên tai của PJT Y


2.2. Dữ liệu thuộc tính

## Phân tích năng lực công đoạn(Lợi suất-Nghiên cứu mẫu)

Ví dụ M-12.

Tính lợi suất và chỉ số năng lực công đoạn, Z sau đây từ công đoạn đã cho. (Tuy nhiên, số lượng không được biểu thị hiểu là số lượng bị loại bỏ.)

- (1) Lợi suất ban đầu của giai đoạn mua đầu vào, lắp ráp 1, lắp ráp 2, giai đoạn đóng gối
- (2) Lợi suất tích lũy và lợi suất trung bình của công đoạn lắp ráp, chỉ số năng lực công đoạn (Z)
- (3) Lợi suất tích lũy, lợi suất trung bình và mức độ σ của công đoạn bao gồm mua, lắp ráp 1, Mua hàng lắp ráp 2 và đóng gói.



 $-Y_{FT}$ : 0.99 \* 0.45 + 0.85 \* 0.25 + 0.90\*

0.30

= 0.928

Lắp ráp 1

 $-Y_{FT}$ : 190 / 200 = 0.95

Lắp ráp 2

 $-Y_{FT}$ : 180 / 195 = 0.923

· Đóng gói

 $-Y_{ET}$ : 175 / 185 = 0.946

 Mức độ Sigma Total của tòn bộ giai đoan

 $-Y_{PT}$ : 0.928 \* 0.95 \* 0.923 \* 0.946 = 0.77

 $-Y_{NA}$ :  $\sqrt[4]{0.77} = (0.77)^{1/4} = 0.937$ 

- Mức độ Sigma

Ti lê lỗi : 1 - 0.937 = 0.063, vì vậy

- 1) Minitab: Tính 0.937 vào hàm số tích li
- 2) Bảng phân bố chính quy tiêu chuẩn : giá trị Z của hiệu suất 0.063
  - 3) Hàm số Exel: = NORM.S.INV(0.937)
  - → Mức độ Sigma = Z<sub>1 T</sub>+1.5

# Tóm lược kết quả giai đoạn M


#### Công việc chính của giai đoạn đo lường (Measure)





Kiểm tra tính xác thực của hệ thống đo lường cho Dứ án Y (hoặc X's) được cài đặt trong giai đoạn Xác định và kiểm chứng hệ thống đo lường thông qua MSA.



Nắm bắt mức độ hiện tại của Dự án Y và lập phương hướng cùng mục tiêu cải tiến cho Dự án Y







Hạng mục xác nhận trọng tâm

- ① Mức độ hiện tại có hợp lý cho tính tiêu biểu của Trend, dữ liệu hay không?
  - Có phải là Baseline cho sự bất thường(abnormal) hay không?
  - -Mục tiêu cải tiến có đủ thách thức không?
- 2 Dự án Y có bao gồm đủ (Full Cover) KPI không?
- ③ Đây có phải là vấn đề độ biến thiên trung bình, vấn đề phân tán, hay một vấn đề phức tạp? Vậy hướng cải tiến là gì?