M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology

작업 보고서

작성	검토	승인
강석희		

점검일	2022년 10월 1일
시간	10 시 00 분 ~ 13 시 00분 (3 시간 00분)

업 체 명	온세미컨덕터
고객 담당자	김일남 부장님
MAT 작업자	정동교,양윤철,조재현,강석희

MODEL	1701HW
SERIAL NO	-
공정명	H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4

SET-UP 일	2022年 06月 20日
이전 작업일	2022年 07月 25日
경과일	

1. 작업명 (PM, TROUBLE, 점검, 기타)

Ehxaust P.P Absorber 추가 및 시수Line 분기작업 진행

2. 증상,원인

HCl처리 효율 상항을 위한 Exhaust단 타공판 및 P.P Absorber 추가 설치

5. 사진

3. 조치내용

< 3차 Exhaust 타공판 및 P.P Abosorber 추가 설치 >

- HCl 처리 효율 향상을 위해 3차 Exhaust단에 타공판 및 P.P Pall Ring Absorber 30mm 추가 설치 진행
- 추가 설치 진행 후 가압테스트 진행
- 테스트 진행 결과
  Burnning Air 900 : -90
  Burnning Air 1200 : -70
- 양산중이었던 설비로 Exhaust단 분리 후 내부육안 확인결과 이상 無

< 1701HW 시수 Line 분기 작업 >

- 시수 Line 분기작업 완료 후 시수 유입량 14LPM -> 20LPM 상향 진행
- 시수 Line 압력 Sensor PG35 Low Alarm 설정값 재조정 완료
- 시수 Line 분기작업 완료 시수 분기유량 정상유입 여부 확인 이상 無
- 시수 Line 분기작업 완료 설비 체결 Point Leak Check 이상 無

< 1701HW Burn Chamber Door 개선형 설치 >

- Burn Chamber Door 개선형 설치 완료 (전설비13대 개선완료)
- 개선형 Door 설치 間 전원 Wire <-> Door 간섭 확인 이상 無

POWDER / 부식 COATING CHECK

Plasma 설비 ☐	그 외 설비 ☐
Inner : % 부식 :	Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
Reactor : % 부식 : Coating :	Middle Flange : % 부식: Coating :
Wet Tank : % 부식 : Coating :	Wet Chamber : % 부식: Coating :
Exhaust : % 부식 : Coating :	Exhaust : % 부식: Coating :

4. CHECK VALUE

	Inlet#1 mmH2O		Inlet#2 mmH2O		Inlet#3 mmH2O		Inlet#4 mmH2O		Exh. P mmH2O		Cab. P mmH2O		Cir. P Kpa		B/A. P Kpa	
Pressure	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후

	Heater Temp #1		Temp #2		Temp #3		Temp #4		Chamber. T		Wet. T		Cab. T		Exh. T	
Temp	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후

	Burning Air SLM		S/A SLM		Inlet Purge N2 SLM		C/W LPM		S/A SLM		Fog Air SLM					
Utility	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후	전	후				

6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)

*** Part 사용 이력**

Part 명	규격	Code	수 량	유/무	업체 재고	Part 명	규격	Code	수량	유/무	업체 재고
폴링 - ABSORBER	5/8" - 폴링	905-009-001-07	1800	무상							
ABS. PLATE	Ø206x3T	1701-160-013-00	9	무상							

출장비	인원수	유/무상
	4	무상

*** 기 타 :**