

NS Railinfrabeheer Kunstwerken

Kwaliteitsopname van het object:

Onderdoorgang Statenlaan

lijncode: 123

km: 019.850

Regio: Zuid

Beheergebied: West

Datum: februari 1996

Inhoud:

Blz:

Voorblad	-
Objectgegevens "Overzicht kunstwerk"	1
Objectgegevens "Overzicht kunstwerk" wijziging	1W
Inspectiegegevens	2 t/m 8
Meetgegevens	9
Kwaliteitgegevens	10

Opname uitgevoerd door: Dekker/van Leest

NS If5.31		OVERZICHT KUNSTWERK		Datum: 04/01/96	
Lijncode.....	123	Kilometer.....	19.850		
Regio.....	Z	Sectie.....	W		
Gemeente.....	TILBURG				
Naam kunstwerk.....	ONDERDOORGANG STATENLAAN				
Aantal vaste bruggen:	1	Aantal beweegbaar.....	0		
Kunstwerknnummer.....: 1					
Type kunstwerk.....: Onderdoorgang (verdiepte weg)					
Soort spoor.....	Meersporig	Aantal sporen.....	3		
Type constructie.....	Voorgespannen betonplaten - op gewapende betonnen steunpunten				
Aant. overspanningen:	4	Aant. draagwerkeenh.:	12		
Eigenaar.....	NS	Onderhoud.....			
Wegbeheerder.....					
Waterbeheerder.....					
Overeenkomst.....	Geheel of gedeeltelijk ten laste van derden				
Bouwjaar.....	1967	Bouwjaar onderbouw..:	1967		
Renovatiejaar.....	0				
Aanneemsom.....	0	Vervangingswaarde....:f	0		
Normuren.....	0	Moderniteit.....	0.27		
Berekening aanwezig..:	[J/N]	Tekening aanwezig...:	J	[J/N]	
Ber.vlgs laststelsel:	VOSB	Laatste kwal. opname:	1985		
Opmerkingen.....	Aansluitend Vliesconstructie.				
Sit. bebouwde kom....:	25 tot 50 m	Bereikbaarheid.....			
Stootplaten aanwezig:	N [J/N]				
Baanvak snelheid.....:	0 [Km/h]	Snelh. tpv kunstwerk:	0 [Km/h]		
Geelectr. baanvak....:	J [J/N]	Jaartonnage.....	0 [ton]		
Type fundering.....	Op putten				
Type oplegging.....	Staal / teflon (schuifconstr./Strukton)				
Type spoor.....	NP 46	Comp.las/inr.aanw....:	N	[J/N]	
Type spoorstaaf bev.:	Spoor in ballast				
Verkanting.....	0 [mm]	Spoor in boog.....:	N	[J/N]	
H.o.h spoor.....	0 / 0 [mm]				
P.v. voorziening.....	> 3,00 m	WIBR of WUBO aanw....:		[J/N]	
Lengte kunstwerk.....	35000 [mm]	Constructie hoogte...:	1285 [mm]		
Doorvrt/rij hoogte..:	4000 / 0 [mm]				
Doorvrt/rij breedte..:	7000 / 0 [mm]				
+ NAP onderk. kunstw:	13455 [mm]				
Aantal moten/dekken..:	1				
Lengte min. oversp...:	7.25 [m]	Lengte max. oversp...:	9.10 [m]		
Breedte.....	19.50 / 0.00 [m]				
BS-BK kunstwerk.....	> 0.70 m < 1.00 m				
Horizontaal vlak....:	683 [m²]	Zichtbaar beton opp.:	0 [m²]		
Kabelkokers aanwezig:	[J/N]	Bvl draagconstr. op.:	N	[J/N]	
Seinen op kunstwerk..:	N [J/N]	Pompinstall. aanw....:	N	[J/N]	
Aanrijdvoorzieningen:	Aanrijdbalken / -ijzers				
Aanrijdgevaar.....	Aanrijden door autoverkeer				
Ontwerper.....	NS	Bouwrapportage aanw..:	N	[J/N]	
Aannemer renovatie..:		Kosten renovatie....:f	0		
Kwaliteits gegevens..:	[J/N]	Meetgegevens.....:	N	[J/N]	

Wijzigingsblad 1W		OVERZICHT KUNSTWERK		februari 1996	
Lijncode	: 123	Kilometer	: 019.850		
Regio	: ZUID	Beheergebied	: WEST		
Gemeente	: TILBURG				
Naam kunstwerk	: ONDERDOORGANG STATENLAAN				
Aantal vaste bruggen	: 1	Aantal beweegbaar	: 0		
Kunstwerknummer	:				
Type kunstwerk	:				
Soort spoor	:	Aantal sporen	:		
Type constructie	:				
Aantal overspanningen	:	Aantal draagwerkeenh.	:		
Eigenaar	:	Onderhoud	:		
Wegbeheerder	:				
Waterbeheerder	:				
Overeenkomst	:				
Bouwjaar	:	Bouwjaar onderbouw	:		
Renovatiejaar	:				
Aanneemsom	: f	Vervangingswaarde	: f		
Normuren	:	Moderniteit	:		
Berekening aanwezig	:	[J/N] Tekening aanwezig	:		[J/N]
Ber. vlgs laststelsel	:	Laatste kwal. opname	: 1996		
Opmerkingen	:				
Situ. bebouwing	:	Bereikbaarheid	:		
Stootplaten aanwezig	:	[J/N]			
Baanvaksneldheid	:	[Km/h] Snelheid tpv kunstwerk	:		[Km/h]
Geëlectr. baanvak	:	[J/N] Jaartonnage	:		[ton]
Type fundering	:				
Type oplegging	:				
Type spoor	: 2	Comp.las/inr. aanwezig	:		[J/N]
Type spoorstaaf bev.	:				
Verkanting	:	[mm] Spoor in boog	:		[J/N]
H.o.h. spoor	: 3600	[mm]			
P.v. voorzieningen	:	WIBR of WUBO aanwezig	: N		[J/N]
Lengte kunstwerk	:	[mm] Constructiehoogte	: 1230		[mm]
Doorvaart/rij hoogte	: 2720/3950	[mm] Doorvaardiepte	:		[mm]
Doorvaart/rij breedte	: 5620/8550	[mm]			
NAP onderkant kunstwerk	:	[mm]			
Aantal moten/dekken	: 4				
Lengte min. oversp.	:	[m] Lengte max. oversp.	:		[m]
Breedte	:	[m]			
BS-BK kunstwerk	:				
Horizontaal vlak	:	[m²] Zichtbaar beton opp.	: 1300		[m²]
Kabelkokers aanwezig	: J	[J/N] Bvl draagconstr. op.	: J		[J/N]
Seinen op kunstwerk	:	[J/N] Pompinstall. aanwezig	:		[J/N]
Aanrijdvoorzieningen	:				
Aanrijdgevaar	:				
Ontwerper	:	Bouwrapportage aanwezig	:		[J/N]
Aannemer renovatie	:	Kosten renovatie	: f		
Kwaliteitsgegevens	: J	[J/N] Meetgegevens	: J		[J/N]

Benaming object:

Onderdoorgang Statenlaan

	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
BOVENBOUW			
1. Dragende constructie			
1.1 Bovenkant brugdek	Plassen		3
1.2 Zijkant brugdek			
1.3 Onderkant brugdek	Aanrijdschade		4 t/m 6
1.4 Spooropstorten			
1.5			

OPMERKINGEN:

1.1 Sporen van plasvorming op voetbrug zuid.

1.3 Lichte aanrijdschade aan voetbrug zuid (foto 4), enige kalkpegels aan voetbrug zuid uit gedichte sparingen (foto 5) en lichte aanrijdschade aan onderzijde spoordek beide onderdoorgangen (foto 6).

Benaming object:

Onderdoorgang Statenlaan

	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
2. Niet dragende constructie			
2.1 Geleideconstructie			
2.2 Ballastkering			
2.3 Kabelgootdeksels			
2.4 Hekwerk	Ondersabelingen		10
2.5 Geluidschermen			
2.6 Rand brugdek	Kalkuitbloei		7 t/m 9
2.7 Voegafdekplaten			
2.8 Dilatatievoegen			
2.9 HWA			
2.10 Afwerkvloer	Scheur		11

OPMERKINGEN:

- 2.4 Afgedrukte hoek nabij dilatatievoeg voetbrug zuidzijde (foto 7), kalkuitbloei uit stelvoegen prefab randafdekplaten van beide voetbruggen (foto 8 en 9) en plaatselijk craquellé van pleisterlaag op buitenrand (foto 7).
- 2.6 Enkele gescheurde ondersabelingen langs spoor Tb-Bd.
- 2.10 Diverse scheuren in afwerkvloer inspectiepad langs spoor Tb-Bd.

Benaming object:

Onderdoorgang Statenlaan

	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
ONDERBOUW			
3. Dragende constructie			
3.1 Opleggingen			
3.2 Zijdelingse opsluiting			
3.3 Landhoofden	Lekkage vervuiling		12 t/m 15, 19
3.4 Bovenbalk tuusenst.punt	Lekkage vervuiling		16 en 17
3.5 Kolommen/pijlers			
3.6 Tunnelvloer/wegdek			

OPMERKINGEN:

- 3.3 Lekkagesporen en vervuiling van landhoofden en vleugels, lekkage via oplegvlak landhoofden door onjuiste detaillering afvoer van beide voetbruggen (foto 12, 13 en 19) en sterke vervuiling van afvoergoot en oplegvlak landhoofd zijde Bd (foto 14).
Afladderende Anti-Graffiti coating ontsiert beide landhoofden (foto 12).
Enkele krimpscheurtjes < 0,2 mm in betonplint boven wandbetegeling (foto 15).
- 3.5 Lekkagesporen en vervuiling van middenpijler door lekkage via voeg spoordek-voetbrug en roestwater van bovenleiding portaal (foto 16).
Incidenteel afgedrukt scholletje door zwerfijzer in pijler zijde Bd (foto 17).

Benaming object:

Onderdoorgang Statenlaan

	Waargenomen schade	Hoeveelheid	Foto nr.
4. Niet dragende constructie			
4.1 Vleugels	Pleisterlaag		18
4.2 Wanden betonnenbak			
4.3 Taludbekleding			
4.4 Talud aansluiting			
4.5 Grondverzakkingen			
4.6 HWA	Onjuiste detaillering		19
4.9 Pijlerbekleding	Open voegen	10 m ²	20 en 21

OPMERKINGEN:

Pijlers zijn bekleed met metselwerk.

- 4.1 Craquellé scheuren in pleisterlaag op noord- en zuidvleugel zijde Tb. Op diverse plaatsen is pleisterlaag los van ondergrond.
- 4.6 Onjuiste detaillering van afvoergoten beide voetbruggen veroorzaakt vervuiling landhoofden.
- 4.7 Diverse open voegen aan onderzijde middenpijler en pijler zijde Bd (foto 20) en enkele afbrokkelende stenen aan pijler zijde Tb (foto 21), waarschijnlijk vorstschade.

Benaming object:

Onderdoorgang Statenlaan

	Waargenomen schade	Foto nr.
DIVERSEN		
5. Spoorconstructie		
5.1 Spoorstaven		
5.2 Spoorstaafbevestiging		
5.3 Spoorligging		
5.4 Spoorbreedte		
5.5 Scheluwte spoor		
5.6 Compensatie-las		
5.7 Compensatie-inrichting		
5.8 Spoorligg. vr/achter kw		
5.9		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

Benaming object:

Onderdoorgang Statenlaan

	Waargenomen schade		Foto nr.
6. Persoonlijke veiligheid	Aanwezig		
6.1 Passeerpad	Jj		
6.2 Struikelobjecten	N		
6.3 Geen/kapotte voetpadpl.	N		
6.4 Overkang kw - baan	N		
6.5 Toegankelijk voor derden	N		
6.6 Rijtijd	60/60	Bd-Tb	
6.7 Overweg aanwezig	N		
6.8 WIBR / WUBO	N		

OPMERKINGEN:

Geen opmerkingen.

Benaming object:

Onderdoorgang Statenlaan

	Waargenomen schade	Foto nr.
7. Overig		
7.1 Verkeersborden		
7.2 Deuren en luiken		
7.3 Leuning bakwand		
7.4 Overgang bak/rijbaan		
7.5 Wegverharding	Verzakte tegels	13 en 22
7.6 Verlichting		
7.7 Pompinstallatie		

OPMERKINGEN:

5.4 Enkele verzakte trottoirtegels in voetpad zijde Bd waarschijnlijk door lekkage via landhoofd.s

BEOORDELING/AANBEVELING:

De onderdoorgang verkeert in redelijke staat. Het voegwerk van het metselwerk aan de middenpijler heeft aandacht. Aanbevolen wordt het metselwerk na een opknapbeurt tevens te hydrofoberen.

De hemelwaterafvoer van beide voetbruggen is onjuist gedetailleerd, aanbevolen wordt de afvoer te reconstrueren om vervolgschade aan landhoofden te voorkomen.

Benaming object: Onderdoorgang Statenlaan

KWALITEITMEETSYSTEEM BETONNEN EN STENEN KUNSTWERKEN			
KW nr. 1	Omschrijving	Score	Opmerkingen
	Bovenbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie (1)	8	Lichte aanrijdschade
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen: Voetbruggen	7 5	Kalkpegels Hemelwater afvoer
	Gemiddelde lager scorende elementen: (2)	6	
	Eindscore Bovenbouw Kunstwerk: (3)	7	= gemiddelde waarde van (1) en (2)
	Onderbouw Kunstwerk		
	- dragende constructie: (4)	8	Scheur < 0,2 mm
	- niet-dragende constructie; lager scorende elementen: Middenpijler bekleding	6	Open voegen
	Gemiddelde lager scorende elementen: (5)	6	
	Eindscore Onderbouw Kunstwerken: (6)	7	= gemiddelde waarde van (4) en (5)
	Totaalscore Kunstwerk:	7	= laagste waarde van (3) en (6)