TOLEROVANIE A LÍCOVANIE

Žiaden rozmer nie je možné pri výrobe ani meraní dodržať s absolútnou presnosťou.

Určitá nepresnosť predpísaných rozmerov = tolerancia.


Vzájomný vzťah medzi dvoma súčiastkami,

ktoré sú v sebe uložené či spojené určuje

lícovanie napr. spojenie hriadeľ - ložisko, ozubené koleso.




menovité rozmery





skutočné rozmery




diera

hriadeľ

tolerančné pole diery

tolerančné pole hriadeľa

TERMINOLÓGIA



D_{max} horný medzný rozmer diery

D_{min} dolný medzný rozmer diery

J menovitý rozmer diery

ES horná medzná odchýlka diery

El dolná medzná odchýlka diery

T tolerancia diery

d_{max} horný medzný rozmer hriadeľa

d_{min} dolný medzný rozmer hriadeľa

j menovitý rozmer hriadeľa

es horná medzná odchýlka hriadeľa

ei dolná medzná odchýlka hriadeľa

t tolerancia hriadeľa

horný medzný rozmer – najväčší dovolený rozmer
dolný medzný rozmer – najmenší dovolený rozmer
menovitý rozmer – kóta udaná na výkrese
základňa – plocha, od ktorej meriame
tolerancia – dovolená nepresnosť (rozdiel medzi horným a dolným medzným rozmerom)

ÚLOHA:

Zakreslite schému s dolným medzným rozmerom diery 30, 525 mm a veľkosťou tolerancie 0,035 mm. Meraná diera má skutočný rozmer 30, 555 mm. Je táto diera vyrobená v požadovanej tolerancii?

Vzájomný vzťah dvoch stroj. súčiastok – vzťah hriadeľa a diery sa nazýva **ULOŽENIE**.

Ak je skutočný <u>priemer hriadeľa väčší ako skutočný priemer diery</u>, vzniká **PRESAH**.

Ak je skutočný <u>priemer diery väčší ako skutočný priemer hriadeľa</u>, vzniká **vôľa**.

SÚSTAVY ULOŽENÍ

Pri spojení dvoch súčiastok typu hriadeľ – diera môže vzniknúť uloženie:

- **1. HYBNÉ** s vôľou (A-H) (a-h)
- 2. PRECHODNÉ s vôľou alebo presahom (JS-N) (js-n)
- 3. NEHYBNÉ s presahom (P-ZC) (p-zc)

ZOPAKUJME SI! ÚLOHA:


Horný medzný rozmer je 30,566 mm a dolný medzný rozmer je 30,525 mm. Aká veľká je tolerancia? Znázorni.


Napíšte jeden ľubovoľný skutočný rozmer, ktorý bude v tolerancii a jeden, ktorý v nej nebude.


s vôľou

s presahom

prechodné







$$V_{min} = D_{min} - d_{max}$$

$$V_{max} = D_{max} - d_{min}$$

$$P_{min} = d_{min} - D_{max}$$

$$P_{max} = d_{max} - D_{min}$$

$$V_{max} = D_{max} - d_{min}$$


$$P_{max} = d_{max} - D_{min}$$


$$(V_{min} = 0)$$

$$(P_{min} = 0)$$


- V uložení s vôľou je vždy skutočný priemer hriadeľa menší (V_{min} > 0 μm) alebo rovný (V_{min} = 0 μm) skutočnému priemeru diery
- V grafickom znázornení je tolerančné pole diery nad tolerančným polom hriadeľa ($V_{min} > 0 \mu m$) alebo sa tolerančné pole diery dotýka svojím spodným okrajom horného okraja tolerančného pole hriadeľa ($V_{min} = 0 \mu m$)








- V uložení s presahom je vždy skutočný priemer hriadeľa väčší ($P_{min} > 0 \ \mu m$) alebo rovný ($P_{min} = 0 \ \mu m$) skutočný priemer diery
- V grafickom znázornení je tolerančné pole diery pod tolerančným polom hriadeľa (P_{min} > 0 μm) alebo sa tolerančné pole diery dotýka svojím horným okrajom dolného okraja tolerančného poľa hriadeľa (P_{min} = 0 μm)







 V prechodnom uložení je alebo skutočný priemer diery väčší alebo rovný skutočnému priemeru hriadeľa (v uložení je vôľa o veľkosti V = 0 až V_{max}) alebo je skutočný priemer diery menší alebo rovný skutočnému priemeru

hriadeľa(v uložení je presah o veľkosti P = 0 až P_{max})

 V grafickom znázornení sa tolerančné polia diery a hriadeľa prekrývajú





V prechodnom uložení môže nastať prípad, kedy je skutočný priemer diery rovný skutočnému priemeru hriadeľa a v uložení nie je ani vôľa ($V_{min} = 0$) ani presah ($P_{min} = 0$).

ÚLOHA:

Učebnica Technické kreslenie – str. 54, 55, 56, 57, 58, 59. VŠETKO DÔKLADNE PREČÍTAŤ!!!


Vzhľadom na požiadavky na funkciu súčiastok a ich vzájomný vzťah sa vytvorili 2 sústavy uložení:

 sústava jednotnej diery H – rovnaký priemer diery a mení sa priemer hriadeľa

2. Sústava jednotného hriadeľa h – rovnaký priemer hriadeľa a mení sa

priemer diery

obr. učebnica str. 59




PREDPISOVANIE PRESNOSTI ROZMEROV SÚČIASTOK NA VÝKRESE

1. tolerančnými značkami

 tolerančná trieda sa píše rovnako veľkým písmom ako kóta a zapisuje sa bez medzery


v zátvorkách sa môže uvádzať číselná hodnota odchýlok alebo

medzných rozmerov




2. číselnými hodnotami medzných odchýlok

- horná odchýlka sa umiestňuje vždy nad dolnú
- obe odchýlky sa uvádzajú rovnakým počtom desatinných miest
- ak je jedna odchýlka nulová, hodnota 0 sa zapisuje bez znamienok
- obidve odchýlky sa zapisujú písmom rovnakej veľkosti ako menovitý rozmer alebo menším ako písmo kót
- odchýlky súmerné voči nulovej čiare sa zapisujú len jednou hodnotou za značkou ±



3. medznými rozmermi

od menovitého rozmeru pripočítame reps. odpočítame odchýlku



ÚLOHA:

Pre zadané uloženia na obrázku a) až d) určte:

- a) druh sústavy uloženia
- b) druh uloženia
- c) menovitý rozmer
- d) horný a dolný medzný rozmer diery
- e) horný a dolný medzný rozmer hriadeľa
- f) vôľu resp. presah

