
Corso di Strumenti dell'Ingegneria per l'industria 4. 0 (01RZWPI)

# Programmazione di Stampanti 3D Open-source









Prof. Paolo Minetola

#### Informazioni sul docente

#### Prof. Paolo Minetola

Professore Associato

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP)

Dottore di Ricerca in Sistemi per la Produzione Industriale

Tel. 011- 564.7210 (Ufficio) e 011- 564.7254 (Laboratorio)

e-mail: paolo.minetola@polito.it


Tematiche di Ricerca (per eventuali tesi):

Stampa 3D & Additive Manufacturing


Reverse Engineering e Scansione 3D

Misure e collaudo dimensionale

#### Panoramica sul processo FDM




La tecnologia di Fused Deposition Modelling utilizza un estrusore riscaldato e alimentato con un filamento per depositare un materiale termoplastico sulla piattaforma di costruzione.




Considerando l'equazione di conservazione della massa:

$$v_{roller} \cdot \rho_f \cdot \frac{\pi D^2}{4} = v_{head} \cdot \rho_{road} \cdot S_{road}$$




$$S_{road} = \frac{\pi t^2}{4} + (W_f - t) \cdot t$$




$$S_q = W^* \cdot t$$

$$S_{road} = S_q$$

$$\frac{\pi t^2}{4} + (W_f - t) \cdot t = W^* \cdot t$$



$$W^* = W_f + \left(\frac{\pi t}{4} - t\right)_2 = W_f - g$$
$$g = \left(t - \frac{\pi t}{4}\right)$$



Per la fabbricazione di un pezzo con il 100% di densità:

$$v_{roller} = v_{head} \cdot \frac{\rho_{road}}{\rho_f} \cdot \frac{4}{\pi D^2} \cdot \left(\frac{\pi t^2}{4} + W_f t - t^2\right)$$

#### Stampate modello 3D Touch<sup>TM</sup> di Bits from Bytes (BFB)



Costo: circa 4500 €

Caratteristiche

3 estrusori

Diametro ugello: 0.50 mm

Diametro filamento: 3.00 mm

Spessore di strato: 0.125 mm / 0.250 mm

Camera e piattaforma non riscaldate

Codice di programmazione "Open ISO G code"

Materiali "open" non codificati

Rullini

#### Testa di estrusione




Motori passo-passo e pulegge

Vite di alimentazione



# Equazione sperimentale







 $V_{head} \rightarrow Velocità di traslazione F (mm/min)$ 





# Misure sperimentali

Larghezza traccia → w

Spessore traccia  $\rightarrow$  t




$$Q_{\text{feeding}} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{Q}_{\text{deposited}}$$

assumendo

Q<sub>feeding</sub> con sezione circolare (filamento)Q<sub>deposited</sub> con sezione rettangolare (traccia)






# Risultati sperimentali

Numero prova	Temperatura estrusore (°C)	Velocità estrusione V <sub>screw</sub> (rpm)	Velocità desposizione V <sub>head</sub> (mm/min)	Larghezza traccia w (mm)	Spessore traccia t (mm)	Valore R
2	260	40	360	1.190	0.711	10.100
8	260	80	360	2.678	0.690	11.020
26	260	80	1080	1.550	0.322	8.961
38	260	40	1800	0.499	0.332	9.939
44	260	80	1800	1.655	0.199	9.892

$$Q_{feeding} = R \cdot Q_{deposited}$$

Valore medio  $R = 9.98 \sim 10$ 



# Esempio di G-Code

# ABS in Extruder 1 for Raft # PLA in Extruder 2 for Part

G90

M107

M104 S260

M551 P64000 S1000

M543

M227 P3200 S3200

M107

G21

M103





#### Funzioni per la movimentazione (G codes)

#### Impostazioni generali:

- G20 unità di misura in pollici (inch)
- G21 unità di misura in millimetri (mm)
- G28 Homing (X = -135mm, Y = 100mm, Z = 0mm)
- G90 Riferimento a coordinate assolute

#### Traiettorie lineari (segmenti punto-punto):

- G0 Spostamento in rapido assi X, Y e Z
- G1 Spostamento di lavoro assi X, Y e Z

#### Funzioni speciali (M Codes)

#### Estrusore:

- M101 Attiva alimentazione estrusore 1 con rotazione in avanti
- M102 Attiva alimentazione estrusore 1 con rotazione indietro
- M103 Disattiva tutti gli estrusori
- M104 S145.0 Riscalda estrusore 1 alla temperatura di 145 °C
- M108 S400 Attiva alimentazione dell'estrusore 1 a S/10 = 40rpm

#### Ventole:

- M106 Attiva la ventola di raffreddamento
- M107 Disattiva la ventola di raffreddamento

## Funzioni speciali (M Codes)

- M226 Pausa fino a pressione del tasto ESC
- M227 S1000 P800 allo stop (M103) ritrai il filo per S giri e attiva la rotazione all'avvio (M101)

#### Estrusori 2 e 3:

- MX01 Attiva alimentazione estrusore X con rotazione avanti
- MX04 S145.0 Riscalda estrusore X alla temperatura di 145 °C
- MX08 S400 Attiva alimentazione dell'estrusore X a S/10 = 40rpm

Nota: per disattivare gli estrusori 2 e 3, usare la funzione M103 che agisce su tutti gli estrusori

#### Funzioni speciali (M Codes)

#### Spurgo estrusori:

- M542 Ingresso nella funzione di spurgo
- M543 Uscita dalla funzione di spurgo
- M55X Spurgo estrusore X con P = step motore, S = RPM \* 10
- M56X Ritrazione filo estrusore X con P = step motore, S = RPM \* 10

# Esempio di G-Code (1)

# ABS in Extruder 1 for Raft

# PLA in Extruder 2 for Part

G90

M107

M104 S260

M551 P64000 S1000

M543

M227 P3200 S3200

M107

G21

M103





## Esempio di G-Code (2)

M113 S1.0

M108 S200.0

M108 S200.0

M108 S600.0

G1 X26.0 Y-2.03 Z0.7 F32000.0

M101


101

G1 X26.0 Y8.03 Z0.7 F720.0

G1 X28.0 Y12.03 Z0.7 F720.0

G1 X28.0 Y-8.03 Z0.7 F720.0

G1 X30.0 Y-10.03 Z0.7 F720.0





•••

# Esempio di G-Code (3)

• • •

G1 X46.0 Y-14.03 Z0.7 F720.0

G1 X46.0 Y-3.98 Z0.7 F720.0

G1 X44.0 Y0.03 Z0.7 F720.0

G1 X44.0 Y-14.03 Z0.7 F720.0

M103

G1 X58.0 Y-14.03 Z0.7 F32000.0


M101

G1 X58.0 Y20.02 Z0.7 F720.0

G1 X60.0 Y20.02 Z0.7 F720.0

G1 X60.0 Y-14.03 Z0.7 F720.0

G1 X62.0 Y-14.03 Z0.7 F720.0





21

## Esempio di G-Code (4)

• • •

G1 X70.0 Y14.03 Z0.7 F720.0

M103

G1 X72.0 Y6.03 Z0.7 F32000.0

M101

G1 X72.0 Y-2.03 Z0.7 F720.0

M103

M108 S200.0

M108 S300.0


G1 X25.98 Y0.0 Z1.0 F32000.0

M101

G1 X44.03 Y0.0 Z1.0 F960.0

G1 X44.03 Y-2.0 Z1.0 F960.0

G1 X25.98 Y-2.0 Z1.0 F960.0





• • •

## Esempio di G-Code (5)

...

G1 X62.03 Y20.0 Z1.0 F960.0

G1 X39.98 Y20.0 Z1.0 F960.0

M103

M107

M104 S0

M204 S215

M552 P64000 S1000

M106

M108 S400.0

G1 X35.09 Y7.52 Z1.25 F32000.0

M201

G1 X34.82 Y7.24 Z1.25 F960.0

G1 X34.94 Y6.65 Z1.25 F960.0





## Esempio di G-Code (6)

. . .

G1 X33.26 Y-2.21 Z1.25 F960.0

G1 X33.67 Y-3.44 Z1.25 F960.0

G1 X34.1 Y-4.36 Z1.25 F960.0

G1 X34.85 Y-5.55 Z1.25 F960.0

M103

M108 S200.0


G1 X34.21 Y-6.1 Z1.5 F32000.0

M201

G1 X34.99 Y-7.0 Z1.5 F960.0

G1 X36.37 Y-8.16 Z1.5 F960.0

G1 X38.33 Y-9.37 Z1.5 F960.0





## Esempio di G-Code (7)

• •

G1 X21.1 Y0.35 Z52.25 F960.0

G1 X21.73 Y0.28 Z52.25 F960.0

G1 X22.57 Y0.86 Z52.25 F960.0

G1 X22.75 Y1.29 Z52.25 F960.0


M103

M104 S0

M204 S0

M103

M113 S0.0





### Concorso di programmazione

Scrivere il codice per stampare un proprio pezzo:

Area massima di base: 80 mm x 80 mm

Altezza massima: 100 mm

#### Usate immaginazione e creatività per:

- Sovrapposizione degli strati (rotazione o altre trasformazioni)
- Il pezzo deve essere auto-supportante (non devono essere previste strutture di suporto)





#### *Le strutture di supporto*


Progetto FOLDSAT

Vincitore 1° premio "CubeSat Challenge"

<a href="http://goo.gl/juPLmH">http://goo.gl/juPLmH</a>







# Suggerimenti


Definire la geometria con baricentro/centro nell'origine degli assi

Utilizzare equazioni per ruotare o scalare rispetto all'origine

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

Rotazione fra strati di 0.5°



Scala di ??? (verificare sovrapposizione strati)

Utilizzare foglio di lavoro Excel con celle separate per i calcoli e sfruttare la funzione CONCAT per concatenare valori e caratteri nella riga di codice

# Verifica del codice (debugging)

Visualizzatore on-line del percorso di stampa:

http://gcode.ws/


Drag and drop file ASCII (testo)
con estensione .gcode direttamente
nel browser

Visualizzazione strati 2D

Usando tasti 🕠 e

 $\uparrow$ 

da tastiera




# Verifica del codice (debugging)

http://gcode.ws/

Rappresentazione traiettoria 3D

#### Limitazioni:

Funziona con singolo estrusore



- Non sono ammesse modifiche al codice in tempo reale
- Non viene visualizzata un'animazione del processo di stampa

# Verifica del codice (debugging)


Alternativa con animazione:

http://jherrm.com/gcode-viewer/

Drag and drop file ASCII (testo) con estensione .gcode direttamente nel browser

#### Limitazioni:

- Funziona con singolo estrusore
- Non sono ammesse modifiche al codice in tempo reale
- Sono consentite solo pausa e ripresa dell'animazione, no riavvio



# Indicazioni per la scrittura del codice

Copiare intestazione dal file di esempio:

G90

M106

M104 S250

M551 P64000 S1000

M543

M227 P3200 S3200

M106

G21

M103

M113 S1.0

M108 S200.0

M108 S600.0



#### Indicazioni per la scrittura del codice

Estensione supporto di 15 mm oltre ingombro pezzo

#### Realizzazione di due strati di supporto:

G1 X20.25 Y1.65 Z0.7 F4200.0

M101

G1 X21.94 Y10.16 Z0.7 F720.0

G1 X21.94 Y-5.1 70.7 F720.0

M103


G1 X23.63 Y15.22 Z0.7 F4200.0

M101

G1 X23.63 Y-10.16 Z0.7 F720.0

G1 X25.31 Y-11.85 Z0.7 F720.0

G1 X25.31 Y16.91 Z0.7 F720.0



#### Due strati di supporto

Primo strato più spesso e rado:

Spessore 0.7 mm (Z0.7)

S600 = 60 rpm

F720 velocità testa di estruzione

Distanza tra passate = 2mm

Secondo strato più sottile e fitto:


Incrocio a 90° rispetto al primo


Spessore 0.3 mm (Z1.0)

S300 = 30 rpm

F960 velocità testa di estruzione

Distanza tra passate = 1mm





#### Scadenze per il concorso

Lavoro singolo o di Gruppo (max 3 persone)

Fase 1:

Consegna del file .gcode entro lunedì 21 maggio (incluso)
Caricamento nella sezione "Elaborati"



Caricamento on-line delle immagini delle geometrie Link per esprimere la propria preferenza entro domenica 3 giugno

#### Fase 3:

Stampa dei 5 pezzi che avranno ottenuto maggiori voti

Consegna dei pezzi stampati a fine corso con convocazione via mail dei vincitori e visita presso i locali del Centro IAM@PoliTO







#### Integrated Additive Manufacturing Centre (IAM@PoliTO)

#### http://iam.polito.it

