主题	关于 大	() 始於	此结构及	大松车与预车如何连端	
日期	4.23	姓名	該權	,沙爱蓝,叫啊	
				工作内容	

最终我们设计出了这样的轮胎横结构:轮胎内圈的PLA+水料,其尺寸与我们之前测量的完全一致,这个树料的厚度为5mm,这样就可以在中间留出3mm的引来安装齿轮圈。这个材料的边缘公司由一部分的E形结构用于和柔性材料进行互相的敬意。在柔性材料的也形缘形成3若干的心型结构用了支撑轮胎的最外圈,最外圈的环形厚度为48mm,这正好是喷头挤出宽度的两角,也就是使用两倍的TPV材料来剩做外圈。这种厚度应该能兼具打印性能和柔韧性。

接取的行对这个设计好的结构进约30利印,30利印材料的参数之前已经测过过了,这次就用测试好的参数每30印,但对3 PLA*树料,虽然在设置为柯以更改其打印温度,但是南极温度由5要和另一个粉材料共用,因此无法进价修改,不过PLA*材料中自对打印温度的适应能力根碍,应该没有太大的改问题。这个打印工作常需要持续一些对的超明间,因此在这段时间的们开资为讨论一下其它机器人的设计和3分作。比如平衡小学和大艺学的顶部,把到例从学校下去的结构。

在我们的知作计览当中,大年顶部系统着一个平衡从平我心上目的地后,会将从轮上的平像和平放下平额小年能供着平衡并走出去,那小就需要不给购出国途平衡小车,在高速的位置将已被下。现在尽管大枪斗轮轮的迅速放宽,不过轮胎的尽对已经基本确定了,无论后面这个方案能否而功,大轮车的能力大小是不变的,这样一来都都好和能加强动物水处斗物就加州状态也回以确定。经过测试动剂发现大枪与的政府在城墙底城前的状态下,只能产生约如心与0度之间的放斜,因此无法,将外就从各些鱼地被到地面,而且平衡和毒色需要在大枪斗顶的现代,因此,这样放下时才不会导致轮的碰不到地面或轮的边界碰到地面上。因此的满路是对一个结构,这个结构应放过它们是对,要来放在水中直窜,这些强度在平板训车,就让这样意对海到,并且能在大枪斗做斜之后,进步的被引汗很小斗,使来能到的港湖地面,说到而将放平循小车,使来能够在倒转平衡的状态下的代走出去。参考后要到平衡,小车的转变,因此他介外专家是完全的全人和外,使来能够在倒转平衡的状态下的代走出去。参考后要到平衡,小车的转变,因此他介外专家是完全的地位,则可以使用种地和人物的地位地和大明距到地个架子程动就,能将下级小车之起来了,多到国定平衡小车的问题,则可以使用种地和人将平衡小车往、现果只是比其样下,为从的心机就能够到这个战力,是这个战力,是我们便进入了海下来的工作。

主题	关于文轮车轮船的3D和印度	机和新产品
日期	4.25 姓名 老字成 2000 刘珍章	·
	工作内容	

3D 打印轮胎的工作在开始后很久就半途停止了,我们发现,再打印 了大约0.5厘米的厚度后,柔性材料就很难继续挤出了,由于之前的打印 状况都还好,于是我们怀疑是30打印机的挤出结构出了问题,我们尝 试将几处结 构 拆 掉并 清 洁 了进 料的 步进 电机滚轮, 但发现滚轮本身 并不是狠脏,按理说不应该引起问题。那么有可能是随机的材料被 卡,于是我们重新开始打印,结果打了没几层又出现了类似的问题, 于是我们决定采用手动辅助进料的方法,用手感知进料轮的拉力,并将材 逐渐扶着向内送,结果发现这个状态之下出掉米斗反而更加的顺畅了,这就说明进料 轮是会对柔性材料有进料动作的,只不过柔性材料化较软,在长龄进料管道当中会被 拉伸,如果这个拉伸的力能够使得整个进来升盘转动,那么材料会被慢慢的送进去, 但如果进料盘的阻力比车交大,那么材料主会被拉得更细一些,进来主车它京尤无法 更好地与材料产生摩芋祭、于是京龙导致了后续进料被卡住。不过这个打印机的进料 盘承托结构是固定机器内的,几纸法更换,于是我们就只能拿了套铜的进料滚轮。 用两个椅子顶起来,放到进料中的旁边,然后我们在挤出立制用针轻轻拉材料头饭机相 比近似的进料流轮,我们自己的进料流轮摩护察力要小得多,不过我们自己的进 米斗滚车区是放在机器外面的,所以说材米平到及其进米斗。这个位置还有一个角度的弯折, 也会带来容易的阻力。最后我们把原本3D打印机内的进料滚轮拆掉,把我们自己的 进料滚轮架稍宽一些,边缘会露出进料仓外,而且盖不上进料气的门,但起码解决进 料刚的问题。

解决了这个问题之后,我们继续形造价较贴的30打印。同样利用这段时间,我们继续研究严慎,样的固定装置。该行的任务是把之前的讨论出来的固定架结构进价建模设计,断舵机架的安装,使得航机的轴离地面有一定的距离,如果想要车去加顺畅,那么我们连接在大轮车顶板上的架子其转轴的位置应该锅它机同轴,那么就需要两个结构连接缺论机顶板,并且向上这些种到与舵机的轴等高的位置开孔,而我们的固定架则较两个结构相互转动以实现同车曲效果。

, 2023 工作日志

主题		关于社	舵车轮船的PLAI科的打印问题及解决证据
日期	4.27	姓名	了城 吕明阳 刘 玛童
			工作内容

上次进行的晚胎3>打印又一次失败了,目前柔性材料 的整个打印和进料都可以完成,并能打完全部的高度,但PLA材料 在中途停止了进料,导致其硬质部分缺了一块。PLA材料本身较 硬、因此锻炼和卡料都是常见的现象,这可能是运气不好,我们打算再 试一次,不过在这一次打印开始后没多久就发现PLA材料又挤不出来了。因 为PLA是硬质材料,不会出现柔性材料那种阻力太大无法进料的情况, 因此我们还是先清洁了打印喷头和进料轮,不过在接近半小时的打印过后, PLA材料又一次的无法进料了。因为PLA材料本身就是一个非常容易打印的材料,这种 状态明显不正常,于是我们查了一下网上的相关资料,发现喷头被猎,除了温度过低之外 也可能是温度过高,或是无去及时冷却导致的,恰好为引印柔性材料,我们的底板 温度调得较高,祖把顶部的盖子也盖好了,整个打印仓完全封闭,导致了打印仓 内部温度偏高,PLA材料挤出时无法快速冷却,就会在喷头处提前融化,进料轮推 不动,向前的打印材料会被进料轮逐渐刮伤,磨损此一个凹坑,而进料轮本身的齿 轮状表面也会被材料所填满,扭力大大下降,这样就导致了堵头的现象,使得后续 的打印无法继续进行。因此我们一方面要对桑性材料的底板进行升温,并对舱内进行保温, 另一方面还需要为PLA材料是供一定的散烈,这似乎是很矛盾的状态,不过如果能找到一个中间的散 热心态,胚能满足柔性材料的温度要求,又程于让PLA材料融化的过快,那么我们的这种初户设计 就能上成功。我们尝试寻找软件当中对扩散热的设置发现这个打印机的观扇功率是可调的,不过 在当前状态下已经是调到满值的,没有其余的修改余地,那么有识能在通风散热方面想想办法 由于这几天的天气比较冷,那么把盖子却开应该就有一定的散热效果,但是如果打开侧面的盖子,那么 在柔性材料打印时,侧面的冷却速度可能会比较快。而如果打开顶盖的话,可能能能够达到我们 所需要的散热效果了,刘雯萱觉得,我们可以对柔性林料进行打印测试,找出柔性材料能正常打 印的状态下,散热成果最好的方案组合,如果在这个方案下PLA社器也能正常知识,我们的设计配列从 完成,而興在軍機器的狀況之下,PLA、科料也无法正常打印,那么我们的机器就沒有办法实现两种 材料同时打印的功能,我们的设计也需要推翻重做。我们仍然使用小立为体业行测试,发现块架把侧面 盖子全部分开,柔性材料的成型会出现去点问题,不过姆把侧面的盖子却开

主题	平衡车改造,创新,完成大轮车放下平衡7年础性
日期	4.29 姓名 刘雯萱,彭惠子、刘安堂
	工作内容

在去年的比赛中,我们首次使用了平衡车,完成了由一个整体,行眼或两个两轮平衡车和一个连接部分,而平衡车户完成了前进以及转弯的生动作。今年,因大轭车的改造,给了我们一些启发,形成了大轭车背着平衡车距以展示大轭车份平台商度可保持梳定性,以及穿透越障碍物的能力。根据刷情,我们将平衡车当作了"病人"。大轨车当作"病床",通过救治后,病人庭康、大轭车通过自身倾斜未放下平衡车,使之保持平衡。为3展示庭家的情节,我们最开始积月150岁版来展现表情,但去年也使用过3。 彭延等提出用小舱机。少延长"节帮",通过挥手来展示,且小舱机至量较轻,对平衡车的影响不大,因平衡车自身被三根长短腿根。张高、我们决定在第二个和第三个(印景上方和哪方)。 能超间安装一块来支撑小舱机的材料。 最整初,在寻找中,发现了后风险、运的环氧材脂板,但小舱机并未有可浆、低位置,根系多分机打印一个支撑,但既然要用30打印件,人倒不如把整个支撑给构下都认为30打印,手筒我们选择被轻的目放来实现,但不知固定在小舱机。上、而且小舱机的对盘、孔额小,不好安装,于是,我们也选择使用30打印件来完成 们搬到两份之间的连接问题。

主题	关于平衡不在安徽架的设计 发平衡心本的化心、调试、	
日期	4.30 姓名 刘玛童 20月的	
	工作内容	

我们继续上次的平衡小车定装架的设计。我们测量了平衡小 车的两根立柱的宽度和粗细。由于考虑到平衡小车有一层中板。我 们打算利用这个中极作为辅助固定的会装置,做一个十字的沟 槽,用于固定中板,立柱,使小司车不上下滑动。 著虑到去的 比赛当中, 小车自由滑出国定槽时, 摩擦会又寸其平衡状态产生 累如向,我们在十字槽底部与边缘开口部做了倒角。另外,我们还 考虑到了施机轴对到安装干面的距离了架子的关系,在架子 底面也沒置了一些支撑住。赵梓解说,既然两边之柱的十 字安装架子中间的舱机连接装置本身就需要连接,可以把这 些仓置做残撑, 就有用单独做了。最后,我们画出的就是一个 三级两横的结构,两个纵向开2007十字槽的条状架于用于固定 平衡小车,中间的一根纵条用于连接的机。这三部分通过两条 水平的向的连接架连接。这些连接架有一个下探的折角,这样在架 子放平时就可以直接撞到顶板表面。那么这个结构也要用30打 印结构 不弹一材料就可以了。这样就可以用以前的打印机。 不干扰是边的作。

平便了小车是去车飞做到的,但仍有一些问题。首先是小车的电机。去年,由于时间关系、我们使用的是曾用于学习的网上的开源平便了小车。但是,其使用的是28毫米减速箱电机。这种电机在平衡测试时,我们发现其在低转速壮态下扭力程,所以我们只能将其转速提升。这明显不行。如果我们采用一些减速装置,又会使其减速较低。经过讨论,我们一致同意采用其他超机。我们测量了这种电机的参数,在网上购买了了之大小相似自扭为要大的举电机。这样,我们就解决了在智证动方面的问题。这种不断的现在解决问题的过程畅到门的能力得到了强势,,搬让我们面对困难时不会放弃解总,而是会跑难而上,努力证法试备来决问题

主题		料 对轮车 					
日期	5.1	姓名 明前 孙雲	增 刘玛童				
			工作内容				

采用3上-次所发现的手开放式的3D打印散热云式后,这一次我们终于成功的打印出了 一个轮胎,不过单个轮胎的矛印时间超过20小时,差不多就是每天中去把上一次打好的轮胎多 下来、异把新的材料加收两重新开始打印一次这样公治也需要差移一用才能打研究。现在起码 有了一个轮形我们可以把一个轮毂电机运染起来,每后看一看放果了。这时我们订龄的新承也到 3,可以不用之前临时代看用的塑料的图了.其实整个也程并不复杂.观安装轴承的时候,由于 和麻转步·稍微有些麻烦。显微轴承只能预用8mm长的短褐丝和专门公落螺母、先祖落螺目 先把曹锟起寒此中间辐条,边缘的方形小孔中,这样另一端的爆丝等入后正好可以打到螺 母的屋。不想想要典视器进去的帽子的露出来会有些麻烦,但如果它不出什么问题,也不会多 出来。3D打印的辐条和轮胎互相考验的位置,仍然需要用键刀和纷纷的魔,这样可以 磨掉在30打印中。表面产生的缺陷和气潮,使漫声接口准置更加吃滑,能够湿度,腰侧位置 因为雪 打个3mm的3心、3心的坦路高空下转动的内壁凝定基本有些位置的材料几乎占有相连,但如果谁 练如鹰轮形就冷厚了,还钻由于内部安装似泉轴承,所以在转动为中区个位置似轴不和科科 铁陷处碰撞时,是然被声音图容影响努动。我们在设计尺寸时力每个部分配合位置预留 30.5-1mm公间隙、现在杂户间隙正好、由于30才印时科料热胀应缩到圆路、导致其 关于无法的针翻特洛,即使是3mm以3L,其并在在设计时也能做到人6mm,超过才能顺 利穿入。宝装结束后,我们为电机通电,整个结构转动顺畅,电机对免胎的驱动效果 邓常好。不过我们仍然发现了几个可以改进的地方一个是整个轮片就是光面的,所以如果,地面 表面稍微粗糙或部软,必须缩较果就比试的,如果健,罗魔独力全大大下降,例外轮毂 面形 的一下沟槽,我们直接用站工车的水面形成一组交给有枪神处理,再生成一圈,就是 服的花纹。另一门题题是我们已加电机的,持心电机尽能尺寸较小,便强激,但难较小 我们一般使用的电机长度也很级长,但由于转速转高,价以说驱动力仍然流形大,对那 个大范,我们使用的一个的摩洛钦已经很快了,因此加了在保护证库度的情况下增大势的以 超更多环境。我们需要把电机和放弃建的手,扭力大一倍的,恰如在平衡上去上我们也 需要购买一些新约地机,因此就一样订购几个。对于30分价的设美问题,主要是把在私处约 问除处理的, 物理部, 哪们还行。

主题		料利	新梅耶	2架安装时	的问题及解决	瓖	
日期	7.	姓名	剛調	刘芬童	,初实造	多明阳	
			, ,	工作	夕容	· ,	

之前打印的平街小车周定架业做勘了、我们先他思一下平街小车的尺寸。看一角能在重常证实,发现我们之前的旅行问题那常的多,看家是到这平街小车围它架好的小车站前就使用了几个简单的大面体和圆柱好工具的制作。转轴和平街小车围定架在鞍砌时,其转前全墨宋住、高雪对较和平街小车周定案似于住住里分别被圆角处理以互相碰开。另外我们尽管设置了轮机的证实住里。但能就在那个位里时被仍的一层直接各分值存租的舱和市外处证装,需要把包未除。但其份过处那一些的直接强度会减弱,同此高强犯制下的一个直接各种后的加潮收到补时的证明。另外我们分割与绝别的直接是使到能量的,但直接能量外围移机和分级处超量加度,并且与整个中间分队调车直接处也给每加船,顺便回边的行场用这架窗边证装了克轮机的位星也如从加超一些。在起间快能机的立场时,我们又发现了一个问题。就是是灰轮机也会证装在这个证装架下面,那么当定装架都下时,只然就们不够见着厚度,也有的能会被死在大机车顶板上,我往重要。于是我们调查了防护机的厚度,放现它确实比整个定整案层 2 mm. 不过如果把证装架的准备整体向上推 2 mm, 那么枪机也需要向上移动,才能保证同轴,因此我们只能改变了各轮机的宣浪位里,正要对证装结构力厚处理。

在我们的设计当中,还有一台原本用作床头鹰根器的机器。我们打算在包面让他也够知过来并作为医生程制手术的机器。这个机器可能需要比较高,从而各大和车结构的高度,不过我们目前并没有打算。如此单独创作一块运动底板,因为我们识别是3种需要的居民了发现,由于大部立的整个长度过长。已经起过3战的的雕刻机断能够加工的和限的以解非做两块独画都起来,对政熙摩拼放了她把这前矫相过的回航全向成我们两个稀在一起,同样分级4个全句轮,中间的电路放射一个就已经足够多,最被仍然需要密装两个,因为顶到正需要证我后面表演同的一度短时,因为目前大部与位高度该有起处,整个表演中们控制与复数的也故特级,所以这部分深格的一个前期的计划,也可能面其它的治案和和某人的不断方面是3,因为使这种分的创作增度。而对于这部分约工作,由于各项和激励激励,而只有一点它可期的计划,仍以到金宝和多建了在有它的时间不使做一点。今天工作的重点便至要是平衡十年的重得证据与天才的硬件问题。例如对于这些硬件问题的处理。有期的证明的不够有了不够的问题。例如对方是这种的题的处理。

主题			关于慎幸电机的调试和轮胎的宏装	
日期	5.7	姓名	刘珰董	
	-		工作内容	

平衡以车的电机问题,我们已经在篇中中,但在土车的比赛当中,还有一个让我们感到麻烦的问题。 厚本平衡以车的访例使用了arduino uno 控制器,但因为我购卖的控制要求,而此说我用了esp22控制器,这样程序就有是薄容问题,不过我们本来购买平衡以车就是为了学理控制和调试过程,因此我们实际上完全重写它的控制过程,而且,在网上寻找了所有的不兼容外设的读取方式,进行了完全的替换。不过在比赛中我们发现,我们所焊接的esp22控制器出现严重的发热,发热危置位于核心核下为自5V和5-2V降压电路,当时我们换现了个概证板,发现推有发热的问题,怀疑是由于我们使用了个4V的电池,核心核需要将其降到少和3-2V,但由于核心核的体积问题,足能使用oms11门这样的芯片,orduino uno 原出版本健用了应种芯片,对它的推荐电压上很也则还是12V,因为压差过大的话,芯片的发热,就会很高。 Esp222有运行的的耗声就是比如时间的高度,正常工作的其屏蔽。 定时,次应该将特的包化快电力被接触。 企业我们将下去计量核及一个C电路的5V供电话,核心核中,发达一段时间的工作的发现核心核不想了,那么这个问题也被我们离失了。

签过修改之后的轮胎也已经对有好了,通过将轮胎也能加上沟槽的方式果然能够有效的增大障碍,而且整体配着起来也很好看了,这样继续加工三个配能、激发的对于效的需求。3岁时的平衡小本国定果处过修改后也制作出来了,对这是我自适的位置。他它要接过始车顶的由时候,我们又发现尽管我们已经去掉了一个横向的连接来要装舵机,但舱机的高度会顶坐上在十字槽中的平衡心车的中校,使其无法完全某入槽内,虽然这个状态之下用舵机也仍然能把它卡走里面,但我们还是想把这个始初做的更印完着一些,经过测量想要把中极高入槽内,需要继续移动8mm,所以我们需要把两侧的一字沟槽除约厚度增大8毫米将向上移动,我们也顺便走整个架子如副做了些间角,以我们却中对的材料中费,并降价一整个架子的重量。影片在安装时我们还发现了一个新问题,就是平衡许的两个轮子程度较大,而大整平尽度我们已经将轮子向外安了,但是其需度与平衡字的需度基本一致,这样平衡连落下来时,会跨到大枪车的轮子,或者是被大枪车的的轮机和电机号线所长住,想要保持些全距离,起起要让两边继续管密写原来走后,这样一来,我们决定要重新雕刻大枪车的电路接待,将两边的距离增大10cm,顺便重新布置一下板上的电路结构。于是我们让唐岩框间学给我们的平衡字重新布置了一下板上的电路,把电路摆放到了更加合运的位置,这样不便能的多使电路不有机械选构不发生,冲突,正能便整个平衡丰着起来更加的协调,美观。

主题	好?	育车的	胎的安裝和到平衡年程序的调试	
日期	5.3	姓名	唐崧耀 兰明内 , 彭建哥	
			工作内容	

粮起收一个接一个的做好了,我们她做好的轮胎滚好,并逐渐替代际的大枪。但是平衡小节的阅览架又出了问题,在3D打印经后,我们试图将图是架从底板上揭下来 结果圆边架直接断掉了。为打印线全部来时断裂一边是常见的事情,一般来说,只要将客易断的位置此行相应的增强副行了,但我们这次拿下来时断的他为此较奇怪,是 据近于整层水平分览全被 剥离下来,所以我们怀疑 整个打印件的层间 该名强庭 不够,而且我们 听使用时止一盘 3D 打印 材料,另外我们在打印设置当中,为整个结构增加了时屋檐,以保证在打印时底面支撑的附着。数果,提高层垒设置 到 印设置当中,为整个层结构的 升克层数从两层改为 任,顶面与底面的斜顶和 对底层数也改为 任后,并在结构中间 加入了加强层,如果这样正不行,我们 副 5有继续 加强 结构 和磺n树料了,不过结构厚度已经 改得很大了,按彼 浅不会再有问题了。

平與小車的电机已经到货了,新行很过更换发视血作物的之前电机的参数其中一致,能出来的效果也相差不大,也还是在沒有修改平後了参数的条件之了。在做平便了1年的参数消费时,新行发现在机器人倒下之后,避果新行滚取到角度过大,沒有状正时,机器人在新我正,由了寻找的过程中也机已经发转了一段张高,因此多3大量位置和场,状本后位置过大,沒有状正时的位置积分治状正的的电机及动参数影响,会使得机器人不然平衡。而真接的一个与向猛跑,而且如果何下时的角度没量过大,沒有扶正时跳、器人就已经干脏平衡动作,在那个状态下恢复不了平镇了,沒有扶正时跳、器人就已经干脏平衡动作,在那个状态下恢复不了平镇了,沒有我已可以就们时解决这样是当机器人可已得处运动到下了。由于去平我们在对已平跌了山平运动到中间并释放的过程当中,也遇到了彩,方案加刷而一段。国此我们时解决决赛是当机器人们下时进入一个循环,在循环中不断程则,角度值,并同样每上宽彻的发一次卡尔曼滤波的过程,直至机器人被,就不及在决定到平衡角度上1度以由,清解和作分问模动系形。但和倾向位置能为,机器人在决区到平衡角度在,即可之即保持平衡状态。

主题	平衡小斗有	故晦 恒测, 电房挥幕压图探寻.	
日期	53	姓名 利塞查, 马明阳, 松荫磅	
	_	工作内容	

在平衡小车的刑认当中,我们发现同制作的三个平衡小车中有两个完全正常,但弟 3个年龄小年在73相同的程序后,远的水高米市的不动,整个机器人么沿着某几方何。 从中等外的速度不断打转,但似乎对于平衡的控制正在生效。那么我们自己按顺 序排韵故障、第一个检查的是重力加速度传感器 MPU60to, 因为名起来平衡控制 是生颜的的从我们就直接读取了它的迎回数据。发现这个MPU baso 似在回数据 长 完全 正常 但是 模块某个处似蜱血在安长对把旁边的一个包罗络挤坏了. 我们更换了五个加速指信成器。但是发现问题依旧,按下表我们把主意打到了电机 上,也是包机会装、可能机器、也么较个不信,但这个问题一般出现在非平衡中 上,如果平衡山车的电机、装瓦那以应该完全维持不3平衡,我们也写了电机单弦 较别的程序进引测试, 发现电机也没什么问题, 另外电机的上面安装存码盘, 加具相盘的施测此了问题, 那也可能么导致电机较初加亚常,我们又检查了码盘 私连接顺序和线路,参加转动电机并疾取的盘的数据发现也发作的问题、为3从防 万一,我们还将都同包机长到3上旬,纸果故障依旧.那是一般控制器做出的拉制动作 有问趣呢?这次我们没有直接快掉一有完整创控制器,发现抵降也完全一致,这个,整个 机 點、络构中就分为 电机驱动放没有换过 按理说 电机污动机 直在使用也不知识 但何故障, 即使出现故障也办应有这么需有的动作, 但这么分平然发现色机。那么极中的一颗 电客掉3,过7电客直接连接电源,按理说掉3至后也不断影响运动,但我在中央,只有电机驱动 极没有换,于是我们将它扶持,发现故障的决3,于是我们衡别可能是电机在远初当中就电比较大, 而这个电机产的机构的3电机等的代价还由最有增压电路和逻辑控制标片,电机运动时机电压 法孙瓜子及逻辑控制抓出的题,而上面似电影临别概定了电压保证逻辑控制新闻 工作状态,我们把掉5分的电影焊接图式,发现这个电机控制构也恢复正常3、虽然的面的故障 百因可能是推测. 不过立了电影确实是导致故障的原因, 帕思在我们进分词试明双有一个平衡 体也挥掉3上面电客,也比现失似故障,因此在帽梯电路时,我们,全新在电影似边缘。 為上与红酸,并用抗风电加热,我加固电容的改变,防止和好控则对把电容辞掉,当然 我们怀疑过电影的奔掉不是单纯的机器入倒了,可能是砸到的椅子腿或改在地面上的其他 东西, 不然一个电后在这种震动的中是7厘子直接掉了未到

主题	大轮车的打	坚制与调整	
日期	7.4	姓名 彭楚寺, 刘雯莹、唐从耀, 赵将钱.	
		工作内容	

接下来我们继续研究大轮车的控制方案,在去年的制作当中,我们使用大轮车 来做一个类似于消防平台车,当然,实际上他的动作只包括了直线运动转身从及一系列 的通过扭动舱机使得平台向前、向后、向各个方向倾斜等动作,这些动作只是 看起来好玩,但是没有什么实际的作用,而实际上大轮车的每个轮是可以单独控 制其抬起高度的那么如果能控制每个轮子抬起的高度,按理说就可以在越过一些 障碍时,保持整个机器人平台水平,当然、如果只做表演的话,这个控制过程可以从简 单一点,毕竟越过什么利障碍物)级用哪些部份来跨跃是可以预料的。但即使如此 怎么能够保证对台的水平呢?赵梓铎认为可以在机器人上安些一些红外或超声测距传感、 器,如果检测到机器人的某一部分离地较远,就说明这个位置被抬起来的了,只要将 这个位置的舵机角度改变,让相应的位置下沉,成可以保持平台的水平。不过吕明阳说, 如果某个位置被抬起来了,就说明这个地面高度发生了变化,而红外或超声测距传感器测 以来的始终是机器人的形机和大轮的长度,因此就算被找起来,既法发现其高度发生了变化, 除非安装特别多的红外或起声传感器,把整个机器人下方的地面高度全部扫描一孤遍,才能发现 这个高度变化的位置,这肯定是不现实的。彭楚寻说可以在每个自己机上安装一个压力传感器,如果 一端被抬起来,那么另一端的舵机受的压力会增大,这样一来就能知道机器人向哪个方向斜 了,只要保证4个轮子的发力一致,那似平台应该是水平的。但刘雯萱和叫剧觉得,4个轮子本身己 经安装了电机,这些电机在部动停止实运动立程当中都会产生各种试图震动,因此和初的受 力也是一直在变化的,如果不能去除这些振动和手扰,那么压力传感器的数值就是不可靠的。氧 它来保持26的倾斜状态,只不过这次需要保持2个的不只是单一方向,而是两个方向。大家讨 论了一下,觉得这个方案更可靠,但是程序实现起来会非常麻烦,一方面对于前后和在石两个方 何的平衡,究竟哪个更重要两者会不会应相子扶都是问题,另一方面和机的转动角度有 限,如果一直在颠簸当中,那么舵机区该保持哪个位置,机器人彩高度会不会越变越 高会越变越低也都是问题,不过黄守城认为平衡小车的平衡引作难是因为如果产 性了一个偏转角度不定即处理的话,车台十分快地倒活,但大轮车不同它本身是稳定的角 度发生了变化,也只是因为遇到了障碍,所从我们不需要那级时和快速的处理误差, 调整的慢些,反而会随机过滤掉一些随机抖动和颠簸