


# 焊接顺序、测量基准与放行卡

HJ-005

工序执行卡：按段序控制热输入；几何检验采用A、B独立基准与冷态复测

## 一、焊接顺序与温度门控



起弧前：工件温度15~35℃

层间温度≤100℃；超温等待

停弧后≥120 s且最高温度<55℃才松夹

冷却至20±1℃后进入独立测量

## 二、基准与测量闭环



## 三、工序检验与处置条件

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B；测量长度15 mm

焊脚 z≥3.50；单段18；八段总长144 mm

外缘 Ø149.94~149.98；壳体内径 Ø150.00~150.02

检查记录需绑定图号、批次、温度曲线和复测结果

|                                            |                              |                        |                           |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10<br>关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行 | 比例：NTS（不按比例）<br>视图NTS；不得量图取值 | 材料：装配材料见明细<br>工序与零件见明细 | 工艺设计图 / 修订5<br>试制检验按说明书执行 |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|