直流电机设备文档

一、直流电机的结构及特点

直流电机一般由顶板、底板、电机主动齿轮、负载齿轮、负载轴、 齿轮箱等组成,如图1所示。

直流电动机有以下优点:转矩大、调速范围宽、易于控制且可靠性高、调速时能量损耗较小。直流电动机的主要缺点是有换向器。由于有换向器,使直流电机造价贵,运行时换向器需要经常维修,寿命也较短,而换向条件又使直流电机的容量受到限制。



图 1 直流电机示意图

二、直流电机的工作原理和数学模型

直流电机电枢电路原理和齿轮传动机构如图 2 所示




图 2 直流电机的电枢电路和齿轮传动机构

图中符号意义如下

 V_m — 对电机的输入电压

R_m—— 电机电枢电阻

Lm — 电机电枢电感

 I_m — 通过电枢的电流

 e_b — 感应电势(电机产生的反电势)

km — 电机反电势常数

 ω_m — 电机轴的转速

τ_m — 电机转矩

 J_m — 电机轴的转动惯量

B_m — 电机轴的粘滞摩擦系数

 N_I — 行星齿轮箱中齿轮 1 的齿数

N₂ — 行星齿轮箱中齿轮 2 的齿数

 N_3 — 电机齿轮齿数

N4 — 负载齿轮齿数

B₁ — 负载轴的粘滞摩擦系数

 J_l — 负载的转动惯量

 ω_l — 负载轴的转速

τι — 加在负载上的全部转矩

由基尔霍夫电压定律和电机的动力学方程可得直流电机输入电 压到电机转速的传递函数,若设定如下状态:

$$x_1 = \omega_m$$
, $x_2 = \dot{\omega_m}$

其中

x₁ — 电机转轴角速度

x2 — 电机转轴角加速度

用 u 替代电机所受的电压 V_m ,由直流电机传递函数可得到如下的状态空间方程:

$$\dot{X} = AX + Bu$$
$$Y = CX$$

其中

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

当电机采用低速配置时,参数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.2629 & -14.4598 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.3801 \end{bmatrix}$$

当电机采用高速配置时,参数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1.3026 & -14.4517 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1158 \end{bmatrix}$$

三、演示算法: PID 控制方法

这里只介绍电机在低速配置时的 PID 控制,读者可以自己设计电机高速配置时的控制方法。

低速配置时电机的 Simulink 框图如图 3 所示, 其中 dcmotor_sfun 模块为用 S 函数编写的直流电机模型, 其输出为电机的转速和加速度; PID Controller 模块为 PID 控制模块, 可以根据电机的参数来调整 PID 控制参数; Expectation 模块为期望转速设置模块。




图 3 直流电机开环 Simulink 框图

调整 PID 模块参数如图 4 所示。设定期望转速为 20 (r/min), 所得转速变化图如图 5 所示。

PID Controller nter expression erivative terms +I/s+Ds	as for proportional, integral, and
Parameters	
Proportional:	
Integral:	
0. 5968	
Derivative:	
15.0796	

图 4 电机 PID 控制模块参数选择图




图 5 低速配置电机转速图