钢号	钢种	合金元素的主要作用	热处理 特点	使用状态下 组织
Q345	低金高度 结钢	Mn: 强化 F,增加 P 量,降低冷脆转变温度	热轧空冷	F + P
Q235	低金高 强构 钢			
Q690	低金属 结钢			
Q460	低金高度 结钢			
65Mn	弹簧 钢	Mn: 提高淬透性,强化 F	淬火 + 中温回 火	Τ回
ZGMn13	耐磨钢	Mn: 获得单相 A 组织	水韧处理	表: M + 碳化 物 心: A
20Cr	渗碳 钢	Cr: 提高淬透性,强化 F	渗碳 + 淬火 + 低温回 火	表: M 回 + 颗 粒状碳化物 + A' 心: M 回 + F
20CrMnTi	渗碳 钢	Cr: 增加钢表层的硬度以及耐磨性,但会促进晶粒长大 Mn: 稳定渗碳体,提高硬化层的深度 Ni: 提高心部强度,减缓晶粒长大 Ti: 防止渗碳时的奥氏体晶粒粗化	渗碳, 淬火, 低温回 火	表面为高碳 马氏体弥散 碳化物,表 层向内含碳 量逐渐降低
40Cr	调质钢	Cr,Ni: 提高淬透性,强化 F Mo: 降 低回火脆性	调质处 理	S 回
40CrNiMoA、 40CrMnMo、45	调质钢			

钢号	钢种	合金元素的主要作用	热处理 特点	使用状态下 组织
18Ni	高合 金马 氏体 时效 钢			
T8 T10 T13	碳素 工具 钢		淬火, 低温回 火	高碳回火马 氏体+碳化物 +少量残余奥 氏体
9SiCr	低合 金工 具钢	Cr: 提高淬透性	淬火 + 低温回 火	M 回 + 颗粒 状碳化物 + A'(少量)
GCr15	滚动 轴承 钢	Cr: 提高淬透性,耐磨性、耐蚀性	淬火 + 低温回 火	M 回 + 颗粒 状碳化物 + A'(少量)
1Cr13	马氏 体不 锈钢	Cr: 提高耐蚀性	淬火 + 高温回 火	S 回
13Cr13Mo	马氏 体不 锈钢			
15Cr12WMoV	耐热 钢	Cr:提高抵抗含硫介质腐蚀的能力		
5CrNiMo	热作 模具 钢	Cr、Ni: 提高淬透性,强化 F Mo: 防止高温回火脆性	淬火 + 高温回 火	S回
Cr12MoV	冷作 模具 钢	Mo: 细化晶粒,提高耐磨性	淬火 + 低温回 火	M 回 + 颗粒 状碳化物 + A'(少量)
W18Cr4V	高速	V: 提高耐磨性、热硬性	淬火 + 低温回 火	M 回 + 颗粒 状碳化物 + A'(少量)
1Cr18Ni9Ti	不锈钢	Ti: 防止晶间腐蚀	固溶处理	А
4Cr5MoSiV1(H13)	模具 钢			回火马氏体 +颗粒状碳化 物+少量残余 奥氏体

钢号	钢种	合金元素的主要作用	热处理 特点	使用状态下 组织
12Cr1MoV、12Cr13 钢	高温用钢	Al,V,Nb,Ni:细化晶粒提高强度、 Mo,Ni,Cu:提高钢的高温屈服强度		铁素体,珠 光体,贝氏 体
18—8	不锈钢			奥氏体

注:同样的钢种合金元素的作用通用,表格内容由老师给的表格以及本人从课本整理出来,一些表达可能不一致