



7 – ÉTUDE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

ANALYSER – CONCEVOIR – RÉALISER

RÉALISER – CHAPITRE 3 : PROCÉDÉS D’USINAGE PAR ENLÈVEMENT DE MATIÈRE



Tour à bois



Fraises de dentiste



Polissage d'un moule




Taille d'un engrenage à la fraise mère

Problématique

- Quels sont les opérations à réaliser sur un produit pour atteindre sa géométrie finale ? Quelle est l'influence du procédé sur la géométrie du produit ?

Compétences :

- Réaliser :
 - Réa-C1.2 : Procédés d'obtention des surfaces par enlèvement de matière
 - Réa C2 : Mise en place d'un processus de fabrication






1°- INTRODUCTION.....	3
A. Typologies de machines.....	3
B. Définitions préliminaires	3
C. Surfaces générées	4
D. Mise en position isostatique	4
E. Cellule élémentaire d'usinage	5
2°- LE TOURNAGE.....	5
A. Les machines.....	5
B. Portes outils	6
C. Outils.....	6
D. Porte pièce.....	7
E. Pièces	8
F. Contrat de phase	9
3°- LE FRAISAGE.....	10
A. Les machines.....	10
B. Porte outil	10
C. Outil	11
D. Porte pièce.....	11
E. Pièce	13
F. Contrat de phase	14
4°- COUPE DES MÉTAUX.....	15
A. Matériau des outils.....	15
B. Géométrie de la zone de coupe.....	15
C. Principe de formation du copeau	15
D. Mécanismes d'usure	15
E. Puissance de coupe	16
1- Puissance de coupe en tournage.....	16
2- Puissance de coupe en fraisage.....	17
5°- USINAGE À COMMANDE NUMÉRIQUE.....	17
A. De la conception à la fabrication	17
B. Structure d'un axe asservi.....	17
C. Usinage à grande vitesse (UGV)	18
6°- LES AUTRES PROCÉDÉS DE FINITION	18
A. Taille des engrenages	18
B. L'électro érosion [Larousse.fr].....	19
C. La rectification	19
D. Le polissage	19
7°- RÉFÉRENCES.....	20



1°- INTRODUCTION


A. Typologies de machines



A : banc
 B : poupée fixe
 C : bâti
 D : broche horizontale
 E : poupée mobile

F : chariot longitudinal ou traînard
 G : chariot transversal
 H : chariot orientable ou supérieur
 I : barre de chariotage
 J : vis mère

Tour 2 axes



1 : bâti
 2 : table
 3 : mvt transv
 4 : mvt long
 5 : nez de broche
 6 : broche

7 : inclinaison tête
 8 : mise en route
 9 : B V broche
 10 : B V avance
 11 : support lunette
 12 : lunette


Fraiseuse 3 axes

B. Définitions préliminaires

La norme fixe la désignation des axes d'une machine-outil :


- \vec{Z}_m est parallèle à l'axe de rotation de la broche. Le sens positif est donné par l'éloignement de la pièce et de l'outil ;
- \vec{X}_m est perpendiculaire à \vec{Z}_m . Il a la direction du plus grand déplacement. Le sens positif est donné par l'éloignement de l'outil par rapport à la pièce ;
- \vec{Y}_m est tel que le trièdre $(\vec{X}_m, \vec{Y}_m, \vec{Z}_m)$ soit orthonormé direct ;
- A, B, C désignent les axes de rotation autour de \vec{X}_m , \vec{Y}_m et \vec{Z}_m .

\vec{Z} : axe de la broche



\vec{X} : axe de plus grande course

\vec{Y} : trièdre direct



Le tournage est un procédé d’usinage qui permet de réaliser des surfaces de révolution. Le mouvement de coupe est assuré par une rotation de la pièce autour de l’axe de révolution. Le mouvement d’avance est assuré par des translations de l’outil dans un plan contenant l’axe de révolution.

Le fraisage est un procédé d’usinage qui permet de réaliser tout type de surface. Le mouvement de coupe est assuré par une rotation de l’outil. Le mouvement d’avance est assuré par des translations. Suivant la structure de la machine, les translations peuvent être réalisées par la pièce ou par l’outil.

En usinage, on associe au mouvement de coupe une **vitesse de coupe, notée V_c en m/min**. Elle est donnée par le constructeur. Elle dépend du matériau de l’outil et du matériau à usiner. Elle permet de calculer la fréquence de rotation de la broche N :


$$N = 1000 \frac{V_c}{\pi D}$$

D : diamètre de la pièce en tournage (en mm)

D : diamètre de l’outil en fraisage (en mm)

On associe au mouvement d’avance une **vitesse d’avance, notée F en mm/dent/tour** (en tournage, l’outil n’a qu’une dent).

C. Surfaces générées




D. Mise en position isostatique

Les pièces sont en liaison encastrement avec la machine. Afin de limiter les défauts d’usinage il faut que la mise en position soit isostatique. La mise en position est représentée par 6 liaisons ponctuelles numérotées.


En tournage, on utilise principalement des liaisons encastrement avec appui plan prépondérant ou cylindre long prépondérant. Le sixième degré de liberté est supprimé par le serrage de la pièce.

En fraisage, on utilise principalement des liaisons à appui plan prépondérant auquel on adjoint une liaison linéaire rectiligne et une ponctuelle ou un couple de liaisons avec centreur et locating.



E. Cellule élémentaire d'usinage



Pour décrire les fonctions ou la géométrie d'une machine-outil, on peut utiliser le modèle de la cellule élémentaire d'usinage qui permet de décrire les principaux composants d'une machine.





2°- LE TOURNAGE

A. Les machines

En tournage, les machines classiques sont des tours 2 axes. L'outil peut se déplacer sur ces axes pour réaliser les formes de base.




On rencontre aussi fréquemment des tours multiaxes. Ils permettant de réaliser des méplats, des rainures de clavettes ou encore des perçages non coaxiaux à l'axe de la broche. Par ailleurs, dans le but d'augmenter la productivité ils peuvent être multi tourelles (ce qui permet de réaliser plusieurs opérations en même temps) et multi broches (dans le but de réaliser plusieurs pièces en même temps). Ils peuvent de plus être pourvus d'un embarreur, permettant d'alimenter la machine en matériau en continu.



B. Portes outils

En tournage, le porte outil est relié à la machine par l’intermédiaire d’une **tourelle**. Celles qui existent sur les machines à commande numérique sont équipées de plusieurs outils.

Sur les machines conventionnelles, les portes outils sont mis en position par queue d’aronde ou par cône morse. En CN, les on utilise récemment le système VDI.



Tourelles et portes outils de tours conventionnels



Tourelle de centre d’usinage à commande numérique



Porte outil « carré »



Mandrin avec cône morse




Attachement VDI pour outil à charioter dresser



Attachement VDI pour outil à percer ou dresser

C. Outils



Les outils les plus standards sont monoblocs en aciers « rapides ». La géométrie de l’outil est taillée en fonction de la pièce à réaliser. Cependant, on utilise la plupart du temps des portes plaquettes sur lesquels on va fixer des plaquettes de formes différentes.

Les plaquettes sont en carbure revêtu (revêtement déposé électro chimiquement) et peuvent prendre un grand nombre de formes (triangulaires, rhombiques (forme de losange), rondes...). Le porte plaque est donc spécifique au type de plaque et aux angles que l’on veut avoir entre l’outil et la pièce.





Des portes plaquettes spécifiques existent aussi pour les outils à tronçonner.


Les forets, foret à centrer ou alésoirs sont montés en pince.



D. Porte pièce

Le porte pièce est à l’interface entre la pièce et la machine. À ce titre, il doit répondre à plusieurs exigences :

- permettre à l’outil d’usiner la pièce ;
- permettre la lubrification de la coupe ;
- mettre la pièce en position (MIP) ;
- maintenir la pièce en position (MAP) ;
- être aisément manipulable ;
- permettre l’évacuation du copeau ;
- mettre et maintenir en position le montage de la pièce dans la machine.



En tournage, le porte pièce standard est appelé mandrin. Il fait l’interface avec la machine. L’interface avec la pièce est fréquemment réalisée par des mors.



Mandrin avec jeux de mors




Mandrin expansible



Montage entre pointe pour pièces longues




E. Pièces





F. Contrat de phase

Le contrat de phase est le document qui permet de faire la synthèse du choix des outils et porte outils, du choix du porte pièce et du choix des trajectoires outils.

Machine	
	
Opérations	Outils



3°- LE FRAISAGE

A. Les machines

Les centres de fraisage classique sont des machines 3 axes. Suivant les structures de machine, les axes peuvent être portés par l’outil, par la pièce ou sur chacun des 2.



Afin de réduire les opérations de posage (changement de position de la pièce), on peut utiliser des machines 4 axes ou 5 axes. Les axes supplémentaires sont des axes de rotation. Des machines UGV (Usinage Grande Vitesse) permettent d’avoir des vitesses de rotations de broche et des vitesses de translation des axes très rapides.



Fraiseuse conventionnelle 3 axes



Centres d’usinage 5 axes



B. Porte outil

L’interface entre le porte outil et la machine est réalisée par un cône prépondérant et un système de lardon pour assurer la transmission du couple. Le système de maintien en position peut être assuré par une « tirette » sur le haut du cône. Pour les cônes HSK utilisés en UGV, le maintien en position se fait par l’intérieur. Les effets centrifuges favorisent le serrage.



Magasin d’outil sur centre d’usinage



Attachements ISO standards




Attachements HSK



C. Outil

Suivant le type d’opérations à réaliser, il existe un très grand nombre de géométries de fraise. Les fraises peuvent avoir une 2 ou 3 tailles par dent. Le nombre de dents est variable suivant la taille de la fraise. Comme en tournage, les fraises peuvent être monoblocs ou être constitués de porte plaquettes avec des plaquettes carbures rapportées.



Fraise deux tailles – 8 dents à surfacer ou à contourner



Fraise 3 tailles 8 dents à rainurer



Fraise à rainurer à plaquettes rapportées



Fraise disque à rainurer



Fraise de forme



Fraise 1 taille à surfacer



Fraise 1 taille à surfacer



Fraise à lamer



Fraise à chanfreiner



Fraise à rainurer



Fraise hémisphérique



Fraise torique



Fraise à rainurer




Fraise à ravager



Fraise 2 tailles

D. Porte pièce

Le porte pièce standard en fraisage est l’étau. Celui-ci permet de réaliser un montage aisément, mais pas isostatique. Suivant la série du nombre de pièces, on peut avoir recours à un montage modulaire (« légo » ☺) qui est réalisé grâce à des éléments standards. Enfin, pour un grand nombre de pièces, il est possible de réaliser un montage d’usinage spécifique. Celui-ci nécessite une étude préalable autant pour la conception que pour la réalisation.




Etau plaqueurs




Etau orientable




Souble table sinus



Montages modulaires

**E. Pièce**

F. Contrat de phase

Machine	
	
Opérations	Outils





4°- COUPE DES MÉTAUX

A. Matériaux des outils

De bonnes conditions d’usinage sont garanties par un choix pertinent du matériau de l’outil en fonction du matériau à usiner. Les principaux matériaux d’outils sont :



- les aciers trempés dits « rapides » qui sont des aciers fortement alliés dont le pourcentage en carbone dépasse les 0,7%. En fonction des matériaux à usiner on leur adjoint du tungstène (W), du molybdène (Mo) ou du vanadium (V) (pour la résistance à l’usure) du chrome (Cr) (pour sa capacité à être trempé), du cobalt (Co) (pour améliorer la dureté à chaud) ou du manganèse (Mn) (pour minimiser la déformation) ;
- les carbures métalliques issus de la métallurgie des poudres. Ils sont composés de carbures de tungstène, titane, tantal ou niobium auxquels on adjoint un liant (souvent du cobalt) ;
- les céramiques composées d’alumine et d’oxyde métallique ;
- les diamants.

B. Géométrie de la zone de coupe



- P_n : plan normal à l’arête de coupe
- A_α : face de déboulle
- A_γ : face de coupe
- α_n : angle de déboulle
- β_n : angle de taillant
- γ_n : angle de coupe


C. Principe de formation du copeau



D. Mécanismes d’usure

Les principaux mécanismes d’usure des outils sont l’usure en cratère et l’usure en déboulle. Dans le cadre de l’usure en cratère, le copeau vient frotter sur la face de coupe créant au cours du temps un cratère qui va entraîner la casse de l’outil.

L’usure en déboulle a lieu sur la face de déboulle. Le frottement du copeau sur cette surface va provoquer son affaissement puis sa ruine





E. Puissance de coupe

	<p>Méthode :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans le cadre du tournage faire un dessin avec écriture du torseur des efforts. Exprimer la puissance à l'aide du comoment du torseur des efforts et du torseur cinématique. Montrer que $F_p < F_f < F_c$. <ul style="list-style-type: none"> ▪ F_p effort dû à la pénétration ▪ F_f effort dû à l'avance ▪ F_c effort dû à la coupe Faire intervenir la notion de rendement : $\eta = \frac{\text{puissance consommée}}{\text{puissance utilisée}}$ <ol style="list-style-type: none"> Définir la pression spécifique de coupe : $K_s = \frac{\text{Effort de coupe}}{\text{Section du copeau} (A_s)}$
--	--

Torseur des actions mécaniques :

$$\{\mathcal{T}_{Outil \rightarrow Piece}\} = \begin{pmatrix} -F_p & 0 \\ -F_c & 0 \\ -F_f & 0 \end{pmatrix}_D$$

La puissance de coupe :


$$\mathcal{P} = F_c V_c + F_f V_f$$

De manière générale, les efforts d'avance et de pénétration sont négligeables par rapport à l'effort de coupe.


Torseur cinématique :

$$\{\mathcal{T}_{Piece/Outil}\} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & V_c \\ \omega & V_f \end{pmatrix}_D$$

La figure suivante illustre des exemples de formes de copeaux suivant l'avance par dent et par tour ainsi que la profondeur de passe (a) :



La pression spécifique de coupe dépend du matériau à usiner :



- ISO P : aciers
- ISO M : aciers inoxydables
- ISO K : fontes
- ISO N : matières non ferreuses
- ISO S : superalliages réfractaires et titanes
- ISO H : aciers trempés

1- Puissance de coupe en tournage

$$\mathcal{P} = \frac{f \cdot a \cdot K_c \cdot V_c}{60 \cdot 10^3}$$

- \mathcal{P} : Puissance de coupe en W
- f avance par tour en mm/tr
- a : profondeur de passe en mm
- K_c : pression spécifique de coupe en N/mm²
- V_c : vitesse de coupe en m/min



2- Puissance de coupe en fraisage

$$\mathcal{P} = \frac{a_a \cdot a_r \cdot f_z \cdot Z \cdot K_c \cdot V_c}{60 \cdot 10^3}$$

- \mathcal{P} : Puissance de coupe en W
- a_a : profondeur de passe axiale en mm
- a_r : prise de passe radiale en mm
- f_z : avance en mm par tour et par dent
- Z : nombre de dents
- K_c : pression spécifique de coupe en N/mm²
- V_c : vitesse de coupe en m/min


5°- USINAGE À COMMANDE NUMÉRIQUE

A. De la conception à la fabrication

Pour arriver à la réalisation d'une pièce, en tournage, ou en fraisage, il est possible de passer par les étapes suivantes.


1. Le produit est réalisé en CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Il est conçu pour répondre aux besoins du client, en accord avec le choix du matériau et des procédés de fabrication.
2. Au cours de la phase de FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur), le responsable des méthodes va faire le choix des posages, le choix des outils, le choix des trajectoires outils et le choix des conditions de coupe.
3. La trajectoire outil est alors convertie par un post processeur dans un langage interprétable par la machine.
4. Le programme est converti au directeur de commande numérique.
5. On lance la fabrication du produit.
6. La pièce est alors mesurée pour vérifier qu'elle corresponde bien aux exigences du cahier des charges.

À chaque étape, des bouclages peuvent être faits pour réaliser des modifications dans le processus.



B. Structure d'un axe asservi


En usinage à commandes numériques tous les axes sont asservis en position et en vitesse pour les axes de déplacement, en vitesse pour l'axe de rotation de la broche. La structure commune est la suivante.



C. Usinage à grande vitesse (UGV)

L’usinage à grande vitesse s’inscrit dans l’usinage à commande numérique à cela près que les vitesses de déplacement et les vitesses des axes rotatifs sont plus rapides que sur les machines standards.

De ce fait, la technologie des machines et le processus de fabrication sont entièrement revus pour d’une part atteindre ces grandes vitesses et d’autre part prendre en compte les effets inertIELS dus à ce procédé.




Température d’usinage fonction de la vitesse de coupe

6°- LES AUTRES PROCÉDÉS DE FINITION

A. Taille des engrenages


Il existe principalement deux modes de génération permettant de fabriquer des engrenages :

- La taille des pignons ou des crémaillères grâce à un outil pignon ou un outil crémaillière qui se déplace alternativement en translation.
- La taille à la fraise mère.





Taille à l’outil pignon ou crémaillère



Exemples de brochage

[Wikipedia]


Taille à la fraise mère



Denture de finition

Denture de demi finition

Denture d'ébauche

B. L’électro érosion [Larousse.fr]**C. La rectification**

La rectification est un procédé de finition qui permet notamment d’améliorer la qualité des surfaces planes ou cylindriques. Pour cela, on utilise une meule abrasive qui va balayer la surface à usiner avec une très faible profondeur de passe.

D. Le polissage

Le polissage est un procédé de superfinition (le plus souvent manuel) qui permet de supprimer les rayures sur les pièces jusqu’à obtenir une qualité polie-miroir.

Pour cela on utilise des pastilles abrasives de granulométrie décroissante afin de diminuer la rugosité des pièces. On utilise ensuite des outils en feutres avec des pates diamantées.

Ces outils sont montés sur des broches pneumatiques ou électroportatives avec lesquelles on va balayer la pièce pour améliorer la qualité de surface.





7°- RÉFÉRENCES

Quelques références en supplément des cours originaux de Jean-Pierre Pupier et Xavier Pessoles.

- [1] <http://bois.fordaq.com/fordaq/srvAuctionView.html?AucTId=17877844>
- [2] <http://www.cazeneuve.fr/Cazeneuvefr/produits/Photos/Grandes/Optica360g.jpg>
- [3] <http://www.mazak.eu/fr/node/1087>
- [4] <http://www.industrie-techno.com/plaquettes-de-tournage-a-large-spectre-d-utilisation.13121>
- [5] <http://www.larousse.fr/encyclopédie/data/images/1001962-Tournage.jpg>
- [6] <http://www.machine-outil.com/gfx/produits/grand/1601-mandrin-tour-smw-autoblok.jpg>
- [7] <http://www.machine-outil.com/gfx//photos/grand/4257-mandrin-expansile-rohm.jpg>
- [8] http://www.realmeca.com/upload/c60ab_tourelle_8positions.jpg
- [9] <http://www.otelo.fr>
- [10] <http://www.zeta-dental.fr/images/upload/Image/16519-1.jpg>
- [11] <http://www.hellopro.fr/images/produit-2/7/9/1/fraiseuse-conventionnelle-2654197.jpg>
- [12] http://fr.dmg.com/fr/milling_dmu-60-evo-linear?opendocument
- [13] <http://www.walter-tools.com/>
- [14] <http://www.roeders.de/>
- [15] <http://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/materials/introduction/pages/default.aspx>
- [16] Techniques de l’ingénieur, Taillage et rectification des engrenages : procédés, Jean Kaleta.
- [17] <http://robert.cireddu.free.fr/>
- [18] <http://hu.jean-louis.pagesperso-orange.fr/ressourc/prod/PDF/TPFAO1-Fraisage.pdf>
- [19] http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/dm_articles/fr/HSM_Art1.pdf