Moteur à courant continu★

B2-04

On donne les équations du moteur à courant continu :

$$\qquad \qquad \bullet \quad u(t) = e(t) + Ri(t) + L \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t};$$

$$e(t) = K\omega(t);$$

$$c(t) = Ki(t);$$

$$ightharpoonup c(t) = Ki(t);$$

$$c(t) - f\omega(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt}.$$

Question 1 Exprimer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Omega(p)}{II(p)}$.

Question 2 Préciser l'ordre et la classe de *H*.

Question 3 Mettre H(p) sous forme canonique.

Question 4 Donner les caractéristiques de la fonction de transfert.

Question 5 Vérifier l'homgénéité des différentes constantes.

Éléments de corrigé :

1.
$$H(p) = \frac{K_m}{K_m^2 + (R + Lp)(Jp + f)}$$
.

2. Ordre 2, classe 0.

3. $H(p) = \frac{\frac{K_m}{K_m^2 + Rf}}{1 + \frac{(RJ + Lf)}{K_m^2 + Rf}p + \frac{LJ}{K_m^2 + Rf}p^2}$.

4. $K = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{K_m^2 + Rf}{LJ}}$, $\xi = \frac{RJ + Lf}{2\sqrt{LJ(K_m^2 + Rf)}}$.

4.
$$K = \frac{K_m}{K_m^2 + Rf}, \omega_0 = \sqrt{\frac{K_m^2 + Rf}{LJ}}, \xi = \frac{RJ + Lf}{2\sqrt{LJ(K_m^2 + Rf)}}.$$

Corrigé voir .

