

广东揭阳“6·5”“嘉庆”轮触碰揭阳红东物流码头事故调查报告(2015年)

来源：广东海事局

发布时间：2020-02-07 14:31

[字体：大 中 小]

分享到：

MAIR091800201501

广东揭阳“6·5”“嘉庆”轮触碰揭阳红东物流码头事故调查报告

一、事故简况及调查情况

(一)事故简况

2015年5月20日约0600时，“嘉庆”轮装载钢材10388吨从京唐港开航，开往揭阳红东码头。6月5日约0815时，该轮在靠泊过程中船艏围板触碰红东码头吊机机架。事故造成红东码头2号泊码头前沿结构崩裂，MQ1625型门座起重机（5号吊机）底座主轴4支断裂及机座变形，“嘉庆”轮右舷艏楼凹陷长约3m、宽约30cm、深约20cm，船首水线以上中部有擦痕，没有人员伤亡。

(二)事故调查情况

事故发生后，揭阳海事局迅速成立事故调查组开展事故调查工作。通过对当事船长、引航员、大副、三副、水手、三管轮、机工及码头管理人员进行询问调查，检查船舶和船员证书，现场勘验，录得询问笔录16份、现场勘验一份、其他资料若干。

二、船舶、船员、公司概况

(一)船舶概况

船名：嘉庆 船籍港：南通

船舶种类：干货船 船体材料：钢质

建成日期：1985年11月25日

尺度：总长：134.9米，型宽：19米，型深：10.5米，

吨位：总吨6973，净吨3904

主机：数量1，功率3000.00KW

船舶所有人：南通华嘉船务有限公司

船舶经营人：南通华嘉船务有限公司

“嘉庆”轮持有船舶检验证书、船舶国籍证书、最低安全配员证书、公司符合证明副本、船舶安全管理证书正本等证书，均在有效期内。

略

（二）船员情况

事发时，船上共有人员20名，其中持证船员17名，引航员2名，大厨1名，检查船员证书全部有效，持证船员职务分别是船长1名、大副兼G证1名、二副兼G证1名，三副兼G证1名、水手5名，轮机长1名，大管轮1名，二管轮1名，三管轮1名，机工4名，大厨1名。船舶配员符合该轮《中华人民共和国最低安全配员证书》要求。船长张X（适任证书编号：略）、三副来XX（适任证书编号：略）以及操舵水手郭XX(适任证书编号：略)是事故发生时当班船员。

（三）引航情况及引航员

1、引航计划

“嘉庆”轮由汕头港引航站负责引航，汕头港于2015年6月3日、6月5日分别作出引航计划。2015年6月3日由引航员邱XX进行引航，因“嘉庆”轮发生纠纷中止引航；2015年6月5日由引航员邱XX、林XX共同进行引航作业，邱XX担任主引航员。

2、引航员

邱XX：海港一级引航员，引航员证书有效期至2016年8月31日。

林XX：海港二级引航员，引航员证书有效期至2018年10月28日。

（四）安检和检验情况

该轮事故发生前最近一次船旗国监督检查为2015年1月12日，地点为秦皇岛，共查有20个缺陷，没有滞留项目，无此次事故直接关系缺陷。

该轮最近一次检验发证日期为2014年8月29日，由江苏省船舶检验局南通检验局检验，适航证书有效期至2015年8月13日。

（五）船舶公司情况

1.公司简介

公司名称：南通华嘉船务有限公司

成立时间：2003年9月

经营范围：主营国内沿海及长江中下游普通货物运输。

水路运输许可证：略

略

2.管理情况

南通华嘉船务有限公司运行安全管理体系，并持有符合证明（编号：略），鉴于所属公司无法取得联系，且实际租船方在事后也无法取得联系，无法确认公司目前管理情况。

3.应急处置情况

在获知事故情况后，租船方宁波秦宁船务代理有限公司要求船长及船员配合调查，后续无法取得联系，未有其他处置措施。

（六）红东物流码头简况

红东物流码头为广东红东物流股份有限公司所有，成立于2007年3月27日，法人代表郑XX，港口经营许可证编号：（略），从事港区内货物装卸、仓储；国内贸易；物资托管服务。码头位于榕江左岸空港经济区炮台镇青溪村河段，目前拥有3个5000DWT级件杂货泊位和1个5000DWT级多用途泊位，泊位总长度567m，用5座宽12m的引桥和后方陆域连接。

三、事故水域的通航环境情况

（一）气象海况

根据“嘉庆”轮船员及引航员笔录，能见度良好，事故水域当时微风，退潮流速约1节，流向同码头成约30°夹角。

（二）通航环境

事故发生时码头对开水域没有其他船舶航行，拟靠泊泊位上游有一艘靠泊船舶“隆源156”轮，下游有一艘靠泊船“金泰12”轮，两船都为135米长，拟靠泊泊位130米左右。

四、事故损害情况

事故造成红东物流码头2号泊位码头前沿水泥开裂剥落约2米，5号吊机底座主轴4支断裂，机座架变形。

“嘉庆”轮船艏楼凹陷，长约3m，平均宽度30cm，深约20cm，船艏水线以上中部有擦痕。

图1、2：码头及吊机损害情况 略

图3、4：船舶损害情况 略

五、事故经过

2015年5月20日“嘉庆”轮装载钢材10388吨从京唐港开航，拟驶往广东揭阳港。

5月26日0530时在汕头港外锚地抛锚。

6月4日0200时在汕头港外锚地起锚驶往汕头海湾大桥水域。

6月4日约0330时，船舶抵达汕头海湾大桥，等候引航员登船作业。

6月4日约0340时，船舶至汕头集装箱码头对开水域，部分船员因经济纠纷关闭主机，造成船舶失控，在船速约4节左右抛双锚在距汕头港国际集装箱码头靠泊船舶20米左右将船停住，随后引航员向汕头VTS做了报告，之后离船。

6月4日约0525时，向汕头VTS申请到外锚地抛锚，0556时抛锚。

6月5日约0310时，驶往海湾大桥进口。

6月5日0437时，引航员邱XX、林XX在海湾大桥登船，进行引航作业，进靠红东物流码头，邱XX担任主引航员，林XX协助。

约0700时，“嘉庆”轮经过关埠湾后减速，等待靠泊红东码头。

约0730时，“嘉庆”轮抵达红东物流码头对开水域，准备进行靠泊作业，此时船长请求引航员协助进行靠泊工作，引航员接受请求，协同船长进行靠泊作业。

约0740时，船上业务员接到码头人员打来电话，称可以进行靠泊作业，“嘉庆”轮开始准备靠泊工作，船长张飞指令大副王X、水手张X、水头王XX到船艏备锚，驾驶台由船长张X及引航员邱XX、林XX指挥靠泊作业，水手郭XX操舵，三副来XX在驾驶台协助。

约0745时，“嘉庆”轮距红东码头2号泊位横距约50m，船艏离靠泊点约60m，引航员下令抛下左锚，入水长度未指明，船长根据引航员邱XX指令通过对讲机通知船艏备锚的大副抛锚，航速约0.7节，靠泊角度约30°。

约0750时，船长张X通过对讲机联系大副抛锚情况，大副反馈下左锚，刹车一直打开。

约0800时，“嘉庆”轮船艏距码头20米，引航员下令刹锚链，船长通过对讲机告知大副，大副反馈锚链才下一节多，锚未抓底受力。

约0810时，引航员邱XX下令停车，并使用左满舵，前进一，随后“嘉庆”轮船艏靠到在下游靠泊的“金泰12”轮船艏，船艏继续向码头移动。

约0815时，“嘉庆”轮船艏压向码头方向，同红东码头2号泊位码头前沿触碰，船艏楼同2号泊位上5号吊机发生触碰，船舶同码头前沿碰撞夹角在10°左右。

八、事故原因

根据船员、引航员、码头管理人员询问笔录，现场勘验、AIS轨迹回放以及相关资料，情况分析原因如下：

（一）“嘉庆”轮未有效控制船舶是事故发生直接原因

“嘉庆”轮在靠泊过程中错误估计船舶拟靠泊泊位的情况及事发水域环境对船舶靠泊的影响，未及早作出科学的靠泊动作提前抛锚使锚链拉住船艏，同时没有及时确认锚入水情况及受力情况，导致船舶未能及时减速及将船艏拉住，最终失去有效控制而同码头发生触碰。

（二）船舶与码头未建立畅通船岸联系是事故原因之一

“嘉庆”轮在进靠红东物流码头的过程中，船方与码头方仅通过电话进行简单联系，没有建立科学的船岸协调，未能正确掌握码头靠泊的条件，同时码头方也未根据船舶的情况进行及时调度，预留足够的靠泊泊位。

（三）船长履职不到位是事故发生的原因之一

在本次引航作业及船舶靠泊作业过程中，船长张飞对航行及靠泊作业过度依赖引航员，没有正确履行船长职责，在靠泊过程中发现出现同码头发生触碰的紧迫局面时，引航员的操纵指令已经可能对船舶航行安全构成威胁时，依然没有履行船长权力及时纠正引航员的指令而导致错误的操作继续发生。

（四）引航员未正确评估局面是事故发生的原因之一

根据船员及引航员笔录，引航员在本次引航中指挥船舶进行靠泊作业时，未能正确评估船舶的性能、水流的影响及拟靠泊码头的条件，而没有采取适当有效措施控制船舶，以及未及时对控制船舶措施有效性进行确认，造成船舶靠泊不当。

（五）公司管理混乱是事故发生的间接原因

调查发现，没有取得“嘉庆”轮所属南通华嘉船务有限公司将船舶租予宁波秦宁船务代理有限公司后继续履行船舶管理义务的证据，根据宁波秦宁船务代理有限公司来函，称该公司已经于5月25日关闭清算完结。经查询船舶登记系统，发现宁波秦宁船务代理有限公司在租用该轮也未办理光船租赁登记，且该公司在事发来函之后，无法取得联系。公司管理不到位，导致船舶调度指挥不到位，各种信息混乱，船员培训教育得不到有效落实，缺乏相应的事故应急措施。

九、事故结论

本起事故主要是由于船舶未正确掌握局面及时采取适当措施控制船舶，致使船舶失去控制触碰码头，“嘉庆”轮在本次事故中负主要责任；“嘉庆”轮所属公司未有效履行安全管理责任，管理混乱，在本次事故中负有一定的次要责任；码头管理方没有及时提供科学调度及协助，码头泊位预留长度不足，负有一定的次要责任；船舶驾驶人员、引航人员未能正确判断船舶性能及靠泊条件采取有效措施控制船舶负一定的次要责任。

十、安全管理建议

事故暴露出公司、船舶管理及驾引人员等方面存在诸多问题，为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

091800SR2015001公司应按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》正确履行责任和义务。从本次事故中未能找到南通华嘉船务有限公司按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》要求履行法律规定的义务的证据。建议所在地海事管理机构按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第三十五条对该公司进行纠正，必要时对其符合证明进行重新审核。

091800SR2015002船舶必须重视同码头的船岸协调。船舶必须充分重视在靠离泊作业航行安全管理工作。一是应提前做好航行计划，加强同拟靠泊码头的沟通联系，提前掌握拟靠泊泊位的通航环境及靠泊条件；二是码头方与船舶要共同加强落实安全生产主体责任，做好靠离泊船舶的协调调度，制定船舶靠离泊安全管理制度，安排专业人员指挥调度船舶在码头水域的靠离泊作业；三是要建立科学的沟通联络渠道，采用正规的船岸联系方式，保持信息沟通真实、有效、及时能确保船舶靠离泊安全。

091800SR2015003驾引人员应当提高航行安全意识，正确履行船员、引航员职责。一是船舶的驾驶人员及参与引航的引航员应当提高对航行安全的认识，提高安全生产警惕，克服盲目乐观，加强在航行过程中保持正规了望，正确掌握船舶航行作业的各种局面信息，科学操纵船舶防范事故发生。二是船长应当切实履行船长职责，船长必须认识到引航员在船并不能免除船长对船舶的管理责任，以积极的态度做好船舶的航行安全保障工作。三是引航机构要加强对引航人员的培训教育工作，加强引航人员的实际操作能力培训，提高引航人员应对突发事件时的反应及处置能力。

[收藏](#) [打印本页](#) [关闭窗口](#)