

MAIR200000201503

湛江“10·4”“远大 668”轮风灾事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 10 月 4 日，盐城籍干货船“远大 668”轮在湛江港 8 号锚地抛锚防台期间，因货舱进水于 1430 时左右沉没在该锚地东侧水域，船上 7 名船员全部落水，6 人获救，1 人死亡，构成一般等级事故。

（二）事故调查情况

湛江海事局接到事故报告后，立即成立事故调查组，开展事故调查处理工作。

二、事故船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况

船名	远大 668	国籍	中国
船籍港	盐城	船舶种类	干货船
船体材料	钢质	建成日期	2008-09-1

			8
总吨	494	净吨	276
载重吨	980 吨	总长	55.8 米
型宽	8.8 米	型深	4.2 米
主机功率	216.00 千瓦	主机种类	内燃机
船舶所有人	滨海县远大水运有限公司、宁波福海海运有限公司		
船舶经营人	滨海县远大水运有限公司		

表 1: 船舶主要技术资料 and 情况

1、船舶检验发证情况

该轮于 2015 年 8 月 30 日由江苏省船舶检验局盐城检验局进行中间检验并换发相关船舶检验证书。该轮适航证书有效期至 2016 年 9 月 17 日。船舶国籍证书、防油污证书、载重线证书、最低安全配员证书等其他证书均在有效期内。

2、船舶安全检查情况

该轮最近一次船舶安全检查于 2015 年 09 月 18 日在江苏靖江实施检查，共发现 11 项缺陷，缺陷主要涉及救生设备、消防系统、航行设备等方面，11 项缺陷处理意见代码均为“17”（开航前纠正），据船长陈述，安检缺陷均在开航前已纠正。

（二）船舶配员概况

“远大 668”轮的《最低安全配员证书》要求配备 6 名船员，分别是：船长、二副、三副各 1 名、水手 2 名，三管轮 1 名、1 名兼职 GMDSS 操作员。该轮本航次共有 7 名船员，分别是，船长：薛**，二副：顾**，三副：薛**，值班水手：黄**、林**，轮机长：薛**，大厨：魏**，其中 6 名职务船员，证书有效，符合最低配员要求；另外 1 名非职务船员大厨未持有船员证书，无船员服务簿。

三、其他调查情况

（一）船舶装货情况

该轮本航次装载 900 吨水泥管桩，共 232 根，长度 10-14 米不等，直径 60CM 和 40CM 两种，完货后船首吃水 3.0 米，艉吃水 3.5 米，左右吃水平衡，舱盖盖好，并盖上帆布。

（二）船用油留存情况

根据询问相关船员，该轮沉没前船上留存柴油约 3-4 吨。

（三）船舶压载情况

该轮本航次出港时没有压载。

四、天气海况和事故水域通航环境情况

（一）天气、海况

根据气象台信息：事发当天，台风彩虹于 10 月 4 日 1410 时在湛江坡头区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力 15 级，风速 50 米/秒，阵风超过 17 级，最高风速 67.2 米/秒。

(二) 事故水域的通航环境情况

事发水域在湛江港 8 号锚地，事发时附近有多艘船舶防台抛锚。

五、事故基本要素分析认定

事故基本要素主要是根据相关船员的询问等，结合现场勘查进行综合分析认定。

(一) 事故发生时间

根据船长的陈述，事故事发时间为 2015 年 10 月 4 日 1430 时左右，湛江海上搜救分中心接到船长弃船报告时间为 10 月 4 日 1434 时，推定该轮事发时间为 2015 年 10 月 4 日约 1435 时。

(二) 事故发生地点

该轮在湛江港 8 号锚地抛锚防台，防台过程中发生走锚，据船长陈述该轮沉没于 8 号锚地东侧水域。沉没后，该轮在风、流、浪的作用下漂移，坐沉于 $21^{\circ} 07' 1'' \text{N}$ ， $110^{\circ} 26' 22'' \text{E}$ 处。

六、事故经过

2015 年 10 月 1 日 1600 时左右，盐城籍干货船“远大 668”轮在广东开平装载约 900 吨水泥管桩启航开往海南海口。途中，收到台风“彩虹”消息后，改航并于 2015 年 10 月 3 日 0130 时左右进入湛江港 8 号锚地抛锚防台，抛左锚 3 节锚链甲板面，3 日 1500 时起锚重新抛双锚，3 节锚链下水。抛锚完毕后，船员检查前后货舱帆布、舱盖，均完好。4 日 1200 时左右发现船开始走锚，并以约 0.2 节速度移动，船长通知机舱开动主机顶风抗台；

约 1300 时发现前后部分舱盖因受大风和海浪冲击下凹变形，海水不断涌上甲板和舱盖，货舱帆布被风和海浪撕破毁坏，货舱进水。当风浪减弱时（处于台风眼时候），船长下令，叫轮机员和两个水手去查看后货舱进水情况，发现后舱积水已有一米多深，前舱没有查看到进水情况，马上又叫大副和轮机长将抽水泵通过后舱入舱孔放到货舱抽水，抽水约十多分钟，后因风浪又逐渐加大，停止抽水，关闭入舱孔盖，返回船员大厅。

1420 时左右，海水淹没到后货舱口，船艏部开始慢慢下沉，船长立即开启雷达应答器，通知轮机员关闭机舱速闭阀，并向湛江海事局交管中心报告准备弃船，命令全体船员穿好救生衣，把两个救生圈绑扎在一起，并通知轮机长关闭机舱速闭阀，召集全体人员到救生筏甲板集合，释放气胀式救生筏。海水淹浸至救生筏甲板，船长下令把两个救生圈抛下海，7 名船员相继跳下海，约 1430 时，该轮坐沉在 8#锚地东侧水域。7 名船员跳下海后抓住救生圈拉环围在一起，当一个大浪打过来后发现不见大厨的踪影；这时，已打开的救生筏随风浪漂过来，船长抓住了救生筏首缆，想把救生筏拉过来上筏，但由于风浪太大，救生筏被风浪冲走，人员上不了救生筏。6 个船员大概在海上漂浮了 3-4 个小时，也就是 1800 时左右，6 名船员漂到南三岛湖村沙滩，走上岸进村求救时，碰到 3 名村民，村民询问船员的情况后，说沙滩有一具尸体，经“远大 668”轮船员辨认证实是该船大厨魏**。

大厨尸体被发现时身上穿着救生衣，还绑住一个大泡沫板。



图 1：远大 668 坐沉海底

八、事故损害情况

事故导致“远大 668”沉没，1 名船员死亡（魏**）。

九、事故原因分析

（一）受强台风“彩虹”影响，海况恶劣是事故发生的主要原因

根据气象部门资料：2015 年第 22 号台风“彩虹”于 10 月 4 日下午 14 点 10 分在湛江坡区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力 15 级，阵风超 17 级，最大风速达到每秒 67.2 米。该轮事发时正值台风“彩虹”登陆，受台风影响，该轮随处海面风急浪高，大浪冲上该轮主甲板，在风浪作用下，该轮舱盖帆布被撕破掀走，

前后货舱部分舱盖在海浪冲击下凹变形，海水进入货舱，生活区部分舷窗被风浪打烂，海水涌入生活区，同时，进入货舱和生活区的海水无法及时排出，船舶中艏部开始慢慢下沉，导致机舱进水，最终坐沉海底。



图 2：变形的货舱盖

（二）该轮对防台锚地的选择不当是事故的次要原因

该轮总吨位 494，型深 4.2 米，满载吃水 3.6 米，是小型船舶。湛江港 8#锚地，最小水深约 13 米，海面开阔，风浪较大，干舷小的船舶在此锚地防台，甲板容易上浪。该轮在选择锚地防台时，没有根据本船抗风能力、装载情况、吃水、干舷等情况，

选择较为相对遮闭水域锚地进行防台，是造成事故发生的次要原因。

十、责任认定与处理意见

本起事故是主要是因台风客观因素影响，本轮选择防台锚地考虑不足造成的沉没事故，该轮承担事故全部责任。

十一、安全管理建议

（一）船舶所有人、经营人应及时掌握水文气象信息，根据船舶技术性能、船员状况、水域和水文气象条件，合理调度船舶，早避、远避台风等恶劣天气。

（二）建议船舶在选择锚地防台时，充分考虑本船吨位、装货情况，尽早选择合适的防台锚地。