

MAIR090702201704

广东江门银洲湖水域“8·23”“粤新会货 1537” 船风灾沉没事故调查报告

一、事故简况

2017 年 8 月 22 日约 1700 时“粤新会货 1537”（休眠船，实际控制人梁某喜）由崖门水道崖西渔业村岸边航至崖门水道古井侧兆江石场对开水域锚泊防台风“天鸽”，因受台风影响，23 日约 1300 时船舶进水，船上 3 人弃船，其中 2 人安全撤离至旁边船舶，1 人没有及时撤离随船沉没失踪。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频

MMSI: MARITIME MOBILE SERVICE IDENTIFICATION 海上移动业务识别码

三、事故调查情况

事故发生后，事故调查组对该船获救 2 人进行了询问，向登记机构获取了船舶登记情况资料，向船检机构调取了船舶检验情

况资料，向气象部门获取了当日气象资料，向船员管理机构获取了有关人员船员证书情况资料，对“粤新会货 1537”打捞情况和残骸进行现场拍照，共获得获得以下证据材料：（1）询问笔录 3 份；（2）水上交通事故报告书 1 份；（3）现场照片若干；（4）海事管理机构提供的当事船舶、船员相关情况 1 套；（5）事故发生水域附近气象资料 1 份。

（一）船舶资料

船名	粤新会货 1537	船籍港	江门
船舶类型	干货船	船体材料	钢丝网水泥
总吨	268	净吨	150
总长	38.8 米	船长	36.5 米
型深	2.70 米	船宽	8.00 米
空载吃水	1.20 米	满载吃水	2.10 米
空载排水量	203.00 吨	满载排水量	443.00 吨
参考载货量	240.00 吨		
主机型号	吉那/6135ACA	主机功率	100KW X2
船舶登记号	090703000427	船舶识别号	CN19936760548
船检登记机构	中华人民共和国江门海事局		
建造完工日期	1993 年 12 月 01 日		
船舶制造厂	顺德容奇水运船厂		
船舶所有人	梁某荣		

船舶经营人	梁某荣
-------	-----

（二）船舶状况

（1）船舶状况

根据船舶检验监督管理系统查询，该船为休眠船，最后一次年度检验由广东省船舶检验局新会检验所于 2012 年 11 月 19 日进行，证书有效期为 2013 年 9 月 17 日。有关证书情况如下：

适航证书有效期至 2013 年 9 月 17 日，之后再无办理检验。

内河船舶载重线证书有效期至 2013 年 9 月 17 日，之后再无办理检验。

内河船舶防止油污证书有效期至 2013 年 9 月 17 日，之后再无办理检验。

内河船舶防止垃圾污染证书有效期至 2013 年 9 月 17 日，之后再无办理检验。

船舶安全检查情况：通过船舶动态系统未查询到安检记录信息。

现状：该船停在岸边，船主梁某喜、其子梁某弟、其妻陈某娟长期在船上生活，方便打渔。

（2）船舶登记情况

船舶国籍登记证书情况：有效期从 2004 年 06 月 04 日至 2009 年 06 月 04 日，未注销；船舶所有人为梁某荣，地址：广东省新会 XXX，联系电话：139XXXX8056。

配员证书：未查到有关情况。

所有权登记证书情况：未注销，所有人为梁某荣，取得所有权日期 2 0 0 3 年 1 0 月 1 2 日。地址：广东省新会 XXX。

根据当事人梁某喜陈述：他是前几年从本村人处购买“粤新会货 1 5 3 7”，并办理了过户手续。

综上：“粤新会货 1 5 3 7”实际控制人为梁某喜，但没有办理所有权登记手续。

（3）船舶载货和积载情况

停止营运后，空船一直停泊在崖门水道崖西渔业村岸边。考虑到本次“天鸽”风力较大，空载到崖门水道古井侧兆江石场对开水域锚泊避风。

（4）船舶设备情况

该船船体材料为钢丝网水泥，敞口船，该船证书于 2013 年 9 月 17 日过期后至今没有再进行过检验，船上没有 AIS 设备，没有 MMSI 码，没有 VHF 设备，没有雷达。打捞后船舶损坏严重。

（三）在船人员情况

海事系统查询不到“粤新会货 1 5 3 7”配员证书情况，事故发生时，在船人员共 3 人，分别为船主梁某喜、其子梁某弟、其妻陈某娟，其中陈某娟失踪。经查该 3 人没有进行过船员注册。有关身份信息如下：

梁某喜，男，1953 年 XX 月 XX 日出生，身份证号：

4407211953XXXXXXXX。

梁某弟，男，1981 年 XX 月 XX 日出生，身份证号：
4407821981XXXXXXXX。

陈某娟，女，1952 年 XX 月 XX 日出生，身份证号：
4407211952XXXXXXXX。

(四) 环境因素

1. 气象水文情况

(1) 强台风“天鸽”概况

2017 年 8 月 20 日 1400 时，原位于台湾东南部洋面的热带
低压加强为今年第 1 3 号台风“天鸽”，之后强度不断加强，到
2 3 日 0 7 时加强为强台风，2 3 日 1 2 时 5 0 分以强台风风级
(14 级，45m/s) 在珠海金湾区登陆。路径如下：

时间	位置/风力/台风距离（距三村冲口水域）
8 月 20 日 1400 时	西太平洋洋面
8 月 22 日 1700 时	117.9° E, 20.5° N/12 级/东南方向约 550KM
8 月 22 日 2200 时	118.4° E, 20.5° N/12 级/东南方向约 445KM
8 月 23 日 1000 时	114.1° E, 21.8° N /15 级/东南方向约 120KM
8 月 23 日 1300 时	113.2° E, 22° N / 14 级/东南方向约

	50KM
8 月 23 日 1400 时	112.9° E, 22° N /14 级/ 西南方向约 40KM

（2）新会气象局数据

根据气象部门取得的资料，古井陆上气象监测点 23 日 1236 时录得 12 级阵风，极大风速为 33.5 米/秒，强台风“天鸽”是新会气象站有气象记录以来，录得阵风最大的台风。

（4）综合分析气象水文波浪数据

会同江门市气象部门，对银洲湖多个气象站台风期间的数据进行分时风力风向分析，综合现场调查情况，得出该水域每十分钟风向风力的变化情况。认定台风眼过境的时间为 2017 年 8 月 23 日 1250 时至 1338 时；1250 时东北风明显减弱，1338 时东南风逐渐增强。

会同水文部门，认真分析风暴潮水文变化情况，认定回南风暴潮的最高潮时间为 2017 年 8 月 23 日 1525 时，潮高为 2.02 米。受台风影响，1.5 小时内增水 2 米。

综合分析海洋水文部门资料、多艘船舶人员陈述、视频、码头管理人员陈述及岸边设施痕迹，得出崖门口外浪高 4-5 米，崖门口内浪高 3 米。该河段为内河 B 级航区。

2. 事故水域通航环境情况

事故发生水域为崖门水道古井河段兆江石场上游约 200 米处，海图（珠江航行指南）水深为 4 - 5 米、河面宽度约 1500

米，据船主梁某喜陈述，避风时周围有较多船。

（五）管理人及其管理现状

据船主梁某喜、梁某弟陈述，买回来后一直停在崖门水道崖西渔业村岸边，一家人梁某喜、陈某娟、梁某弟长期在船上生活，方便打渔。

四、重要事故因素认定

（一）沉没时间分析

根据船主梁某喜、驾驶人员梁某弟的陈述和气象水文情况，具体沉没时间不详，且该船没有 AIS 设备，经推定：沉船时间 2017 年 8 月 23 日约 1230 时。

（二）船舶上浪情况分析

从船检系统查询得知：“粤新会货 1537”空载吃水 1.20 米、满载吃水 2.10 米，核定干舷 A 级航区 0.60 米，推断该船空载水线面至甲板面上边缘约 1.50 米；

该船为敞口船，且在事发当时没有布设舱口遮蔽设施；

综上：根据当时风浪情况，该船货仓存在上浪进水情况。

（三）沉船打捞分析

该船打捞出水时，经现场查看，该船主甲板上驾驶台已经灭失，只有主要船体部分，且在出水时船体破碎，不能整体出水，随在水中慢慢移至岸边浅滩搁浅。

五、事故经过

“粤新会货 1537”一直停在崖门水道崖西渔业村岸边，一家人梁某喜、陈某娟、梁某弟长期在船上生活，方便打渔。

2017 年 8 月 22 日约 1700 时，考虑到本次台风风力较大，从崖门水道崖西渔业村开航，驶往崖门水道古井侧附近水域避风；

22 日约 1800 时，在崖门水道古井河段兆江石场上游约 200 米处抛双锚避风，随后该船周围不断有船舶到来避风；

23 日约 1200 时，梁某喜、陈某娟、梁某弟 3 人在驾驶台，风力逐渐加大，梁某弟操舵，并动车顶风；

约 1230 时，风力变得很大，该船开始走锚；

随着风力不断加大，有浪打到驾驶台上，视线很差，看不到周围情况；

随后，梁某喜发现机舱进水，并且水已经淹到船尾甲板，货舱也差不多进满水，就赶紧叫其他 2 人撤离；

梁某弟首先从驾驶跑出登上旁边无人船舶上，随后梁某喜也登上旁边无人船舶上，由于无人船舶船尾甲板较高，是用手抓到大船甲板爬上去的。陈某娟还没走出驾驶台，船就沉没了。

六、应急处置和搜救情况

梁某喜与梁某弟在船沉没前跳到旁边无人大船，而后随船漂到中新拆船厂附近的浮坞边，后被中新拆船厂拖轮救起转移至拆船厂房间内避风，随后乘拆船厂的车到古井镇，风变小后，两人

跑步至三江镇，约 1700 时打电话给其妹，随后一起返回崖西渔业村家中，约 2050 时拨打新会 110 报警。

2055 时，江门海上搜救分中心接新会 110 险情报告后，立即上报，协调海事船艇、海关缉私艇、“银洲湖拖 2”、“江港拖 2”“江港 11”等船艇和当地镇政府组织人员沿岸进行大规模的搜救。

25 日船主梁某喜在现场发现沉船位置，并设置有关警示标志。

26 日，扩大搜救范围，在原有范围的基础上协调增加珠海海事局 1 艘公务船及 3 艘社会船舶对赤鼻岛以南海域进行搜救。

27 日，在 14 号台风“帕卡”侵袭期间，在确保现场搜救船舶自身安全的前提下，继续保持开展搜救工作。

28 日至 31 日，继续派出公务船舶以及社会船舶开展搜救，组织地方政府工作人员、村委会、民兵和警察在岸边进行搜寻。未发现该船失踪人员。

30 日下午打捞船粤东莞工 0198 进场，31 日傍晚“粤新会货 1537”打捞出水并搁至岸边，未发现该船失踪人员。

七、事故损失情况

“粤新会货 1537”船沉没全损，打捞出水后船舶损坏严重，实际控制人放弃残骸的处置权利，交由当地政府处置，船上 1 人

陈某娟失踪。

八、事故原因分析

（一）强台风“天鸽”分析

强台风“天鸽”是新会气象局有气象记录以来最大的台风，路径及强度变化较快、较难预测，且强度大、移动速度快，导致天气和海况迅速恶化。“粤新会货 1537”船所在水域风浪不断加大，约 1230 时，风力变得很大，该船开始走锚；随着风力不断加大，该船机舱和货仓相继进水沉没；

（二）人为原因分析

该船 3 人没有经过船舶培训且持有有效的船员证书，没有证据表明船上人员防抗热带气旋的能力、水平以及所采取防抗强台风措施适合当时的环境；没有证据表明其自救、求救和逃生技能适应当时情况；没有证据表明其研判强台风“天鸽”的能力是足够的；没有证据表明其选择的避风位置是科学有效的。

（三）船舶原因分析

1. 该船船体材料为钢丝网水泥，敞口船，最后一次年度检验是 2012 年 11 月 19 日，在该船证书于 2013 年 9 月 17 日过期后至今没有再进行过检验，现状是该船长期停在岸边，船主梁某喜、其子梁某弟、其妻陈某娟长期在船上生活，方便打渔。

2. 据船主梁某喜、梁某弟陈述，梁某喜买回来后一直停在崖门水道崖西渔业村岸边，一家人梁某喜、陈某娟、梁某弟长期

在船上生活，方便打渔。梁某喜几年前从本村人梁军荣处购买“粤新会货 1 5 3 7”，但未办理所有权登记手续，“粤新会货 1 5 3 7”实际控制人为梁某喜。

综上，该船船舶没有依法按期进行船舶检验，没有适任的船员进行有效的日常维护保养和管理，船舶技术状况不明，没有证据表明该船船舶技术状态情况(包括机器情况、锚泊设备情况等)适合防抗当时恶劣的气象水文环境。

(四) 防台措施有效性分析

1. 该船船上人员没有科学研判强台风“天鸽”所造成的恶劣的气象水文环境，没有有效考虑自身船舶防热带气旋的能力，没有考虑 3 名船上人员适任的能力，在防抗强台风“天鸽”中，存在船舶上浪、船舶走锚、人员自救失败等情况，加上从事故发生的结果来看，该船选择的避风位置不合理；

2. 近 5 年没有经过船舶检验部门检验，船体抗风浪能力、锚设备技术状况、机器舵机设备工作情况不明，在恶劣气象水文条件影响下，没有证据表明船舶技术条件是否满足当时恶劣的气象水文环境。

综上，在强台风“天鸽”的大风浪影响下，船舶不断进水，最终船舶储备浮力不足导致沉没。

九、责任认定及事故结论

这是一起受强台风“天鸽”恶劣天气影响而引起的单方面事故，“粤新会货 1537”负事故全部责任。

十、安全管理建议

（一）建议对水泥船防抗热带气旋中，要充分考虑自身船舶技术状况、人员防台能力和船舶防抗大风浪能力，选择合理位置，最大限度减少风浪对船舶的影响；

（二）建议在台风来临前，应及早撤离船上人员，以保障人命安全；

（三）船舶所有人平时应加强安全设备配备和维修保养；